


Garanční knížka

Edice 2024

Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku – 1.



A úder kamenem nebo posyp. mat. E chyba laku
 B jamka, hrbol F konzervovat podvozek
 C poškrábání G jiné
 D poškození karoserie X nepoškozeno

1	_____	12	_____
2	_____	13	_____
3	_____	14	_____
4	_____	15	_____
5	_____	16	_____
6	_____	17	_____
7	_____	18	_____
8	_____	19	_____
9	_____	20	_____
10	_____	21	_____
11	_____		

Poznámky:

Prohlídka vykonaná dne: 9.6.2015
 Stav tachometru v km: 2272

Auto Palace Butovice s.r.o.
 Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:
 IČ: 25689401, DIČ: CZ25689401


Odstranění poškození dne: _____
 Stav tachometru v km: _____

Ošetření laku karoserie dne: _____
 Stav tachometru v km: _____

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku – 2.



A úder kamenem nebo posyp. mat. E chyba laku
 B jamka, hrbol F konzervovat podvozek
 C poškrábání G jiné
 D poškození karoserie X nepoškozeno

1	12
2	13
3	14
4	15
5	16
6	17
7	18
8	19
9	20
10	21
11	

Poznámky:

Prohlídka vykonaná dne:

Stav tachometru v km:

Odstranění poškození dne:

Stav tachometru v km:

Ošetření laku karoserie dne:

Stav tachometru v km:

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

16.06.2006
 1587
 Bucherova 1286, 100 Praha 5
 26.05.2006 101

16.06.2006
 1587
 Bucherova 1286, 100 Praha 5
 26.05.2006 101