

Datový štítek vozidla

1	WVGZZZ7PZFD021332	CVV
2	7P62RJV Touareg BMT PXP LCIV TQ	V6TDI 193KW TDI ABA CUV
3	X1F B1M CHB G1G H4F JOP DV7 Q2J 1AT 1G1 1XG 1NS SRQ SSL TH1 SWO 3U4 Q16 BAY 9G1 8ZH 2EG 1LC - 4K3 N1P 5MG OY1 4UE 4X3	
4	ERM 2JC EOA OJZ OYZ 1BK Q16	

Obr. 1 1: Identifikační číslo vozidla; 2: Typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení; 4: Rozšířené vybavení, PR čísla.

Předprodejní servis byl proveden dne: 18-06-2015	Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu: a) 18-06-2015
 AUTO ENGE, a.s. Hodkovická 747 460 06 Liberec 401-23521	 AUTO ENGE, a.s. Hodkovická 747 460 06 Liberec 401-23521
Razítko partnera Volkswagen	Razítko partnera Volkswagen

a) Podle toho, co nastane dříve.

Servis Volkswagen

Pro jaká vozidla platí tento servisní plán

Tento servisní plán je platný pro tato vozidla:

- | | |
|------------------|------------------|
| - CC | - Golf Sportsvan |
| - Eos | - Golf Variant |
| - Golf | - Jetta |
| - Golf Cabriolet | - Passat |
| - Golf GTD | - Passat Variant |
| - Golf GTE | - Polo |
| - Golf GTI | - Scirocco |
| | - up! |

Význam tohoto servisního plánu

Údaje o vozidle Obr. 1, vlepené v obalu servisního plánu, zaručují, že Váš vůz dostane vždy správné náhradní díly Volkswagen®. Kromě toho je tím stanoveno, který druh servisu přichází pro Vaše vozidlo v úvahu.

V servisním plánu je potvrzeno datum prvního uvedení do provozu nebo datum předání vozidla, předprodejní servis, a tím i počátek záruky pro Vaše vozidlo.

- Servisní plán Vám poskytuje informaci o tom, kdy a jaký servis je nutné provést. Protože se práce, které je nutné provádět, vozidlo od vozidla liší, je možné se dotázat na činnosti specifické pro dané vozidlo v odborném servisu.
- Váš odborný servis dokumentuje v Servisním plánu všechny relevantní práce.

Abyste měli servisní plán po ruce vždy, kdy ho budete potřebovat, uložte ho společně s palubní knihou ve vozidle.

Pamatujte, že při prodeji vozidla máte tento servisní plán předat novému majiteli.

VAROVÁNÍ

Nedostatečný nebo žádný servis a nedodržování servisních intervalů může vést k uvrhnutí vozidla v silničním provozu, k nehodám a těžkým zraněním.

- Servisní práce nechte provádět v odborném servisu.
- Respektujte údaje v návodu k obsluze.

POZNÁMKA

Volkswagen nezodpovídá za škody na vozidle, které vznikly na základě méně kvalitního paliva, oleje s chybnou normou, nedostatečného servisu nebo chybějících dílů.


Pravidelné servisní práce na vozidle neslouží jen k udržení hodnoty Vašeho vozu, ale přispívají také k provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti. Proto nechte provádět servisní práce podle podkladů v tabulkách údržby. Váš odborný servis Vám rád poradí.

Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue® 102
☒ Prohlídka	☐ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☐ Filtr motorové nafty
☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ Spojka Haldex: olej
☐ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ Klínový žebrovaný řemen
☐ Kontrola nastavení světlometů	☐ Vložka vzduchového filtru
☐ Doporučení k opravě	☐ Láhev s opravářským médiem na pneumatické tyčky (těsnící prostředek)
☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 13.5.2016	☐ Ozubený řemen
Stav km: 19 376	☐ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐
Servis provedl:	Záruka mobility:
Autoservis Suchánek Autorizovaná síť AUTOFIT Vladimír Suchánek Mánesova 765/II, 290 01 Poděbrady IČ: 48934216 DIČ: CZ7305041018 Tel.: 608 110 107	
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☐ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo dne (datum): dlc ubude	 dne (datum): nebo
nebo při (stav km): při (stav km):	 při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 3 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 3 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Koroze Δ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☒ / ☐ AdBlue® <i>10L</i>
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☒ / ☐ Filtr motorové nafty
☐ / ☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☐ Kontrola koroze a těsností systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☐ Kontrola nastavení světlometů	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☐ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatické (těsnicí prostředek)
☒ / ☐ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: <i>15.6.2017</i>	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: <i>43533</i>	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐ / ☐
Servis provedl: Autoservis Suchánek Autorizovaná síť AUTOFIT Máňsova 765/II, 290 01 Poděbrady IČ: 48934216 DIČ: CZ7305041018 Tel.: 608 110 107 Provozovna Písková I nola 107	Záruka mobility:
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	Dodatečné práce
Servisní prohlídka	
☐ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	
dne (datum): <i>dlu ukazuje</i>	dne (datum):
nebo <i>15.6.2018</i>	nebo
při (stav km): <i>58533</i>	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie




Obr. 4 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 4 těmito symboly:

✖ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Koroze Δ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		

Potvrzení servisních úkonů 3

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue®
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtř motorové nafty
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex: olej
☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☒ Klínový žebrovaný řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doporučení k opravě	☒ Láhev s opravářským médiem na pneuma- tiku (těsnící prostředek)
☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 18.7.2018	☒ Ozubený řemen
Stav km: 67146	☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐
Servis provedl:	Záruka mobility:
	
	
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	Dodatečné práce
Servisní prohlídka	
☒ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	
dne (datum): 7.2.19	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km): 97146	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 5 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 5 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Koroze Δ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatků:		
Razítko odborného servisu		

Potvrzení servisních úkonů 4

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue®
☒ Prohlídka	☐ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ Spojka Haldex: olej
Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ Klinový žebrovaný řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☐ Doporučení k opravě	☐ Láhev s opravářským médiem na pneumatické (těsnící prostředek)
Přání zákazníka (toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 10.8.2020	☐ Ozubený řemen
Stav km: 96634	☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐
Servis provedl: Autoservis Suchbátka Autorizovaný servis AS 10017 Vladimír Suchbátka Mělník 111, Praha 10 IC: 48304216, IČ: 48304216 Tel. 608 110 107 Provozovna Písková č. 107	Záruka mobility:
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	Dodatečné práce
Servisní prohlídka	
☐ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	
dne (datum): 10.8.2021	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km): 126634	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 6 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 6 těmito symboly:

✖ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Koroze Δ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		

Potvrzení servisních úkonů 5

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☒ / ☐ Filtř motorové nafty
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☒ / ☐ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatické (těsnící prostředek)
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 13.9.2021	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 106 500	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐ / ☐
Servis provedl:	☐ / ☐ Záruka mobility:
REJMYONT DAVID Kovanice 204 288 02 Nymburk Tel.: 82-874 82-874 AUTOSEVIS - PNEUSERVIS	
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	Dodatečné práce
Servisní prohlídka	
☐ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo 13.9.2022	
dne (datum):	dne (datum):
nebo 121500	nebo
při (stav km):	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 7 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 7 těmito symboly:

✱ Poškrábání ○ Vyboulení/dětky □ Koroze Δ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatků:		
Razítko odborného servisu		

Potvrzení servisních úkonů 6

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☒ / ☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☒ / ☐ Kontrola nastavení světlometů	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☒ / ☐ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatické (těsnící prostředek)
☒ / ☐ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ / ☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 5.9.2024	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 137 382	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐ / ☐
Servis provedl:	Záruka mobility:
 TOPCAR SERVIS.CZ KVALITNÍ SERVIS VOZU Kamýcká 40/7, 160 00, Praha 6 IČO: 04554264, DIČ: CZ04554264 Tel.: 777 181 081 Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	Dodatečné práce
Servisní prohlídka	
☒ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	
dne (datum): 9/2024	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km): 146 382	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 8 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 8 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Koroze △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		