BMW Group -
Autorizovaný partner BMW:
Model: X4 XDRIV A
Identifikační číslo vozidla: WBAXX310300U37160
Vývojové označení: F26
Kód typu: XX41
Typ vedení: XX41

Vozidlo

BMW X4 XDRIV A, 190kW

WBAXX310300U37160

Vývojové označení	F26
Barva	sophisto-grau brillant metallic
Aktuální stupeň integrace	F025-17-07-504
Začátek záruky	5. března 2018

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

ⓘ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2023-2 (Stav: 10. 6. 2024)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2023-2 (Stav: 10. 6. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-1	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X4 XDRIV A
Karosérie	SC
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0U37160
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAXX310300U37160
Vývojové označení	F26
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	63115122
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	1268910WWQ
sériové číslo Headunit	HB2240H3798905
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-17-07-504
Datum výroby	26. 10. 2017
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	23. 11. 2017
Dodávající prodejce	Spaett GmbH & Co. KG, Ismaning, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	A90
Kód čalounění	LUSQ
Kód typu	XX41
Základní typ	XX31
Typ vedení	XX41

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrál. objednací proces
01CC Auto Start Stop funkce
01CD Brake Energy Regeneration
0223 Adaptivní pojezdové ústrojí
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0249 Multifunkce pro volant
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02E3 BMW kolo z leh. sl. paprsek Y 608
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
0302 Zabezpečovací systém
0322 Pohodlný přístup
03AG Couvací kamera
0403 Skleněná střecha elektrická
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0459 Nastavení sedadla elektrické s pamětí
0481 Sport.sedadlo
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04FU Ušl.dřevo Fineline antracit/zdůr.lišta
04NG Lišty přístrojová deska vysoký lesk
04U2 Volič jízdního prožitku, včetně ECO PRO
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0521 Dešťový senzor
0522 Xenonová světla
0524 Adaptivní světla pro odbočování
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0563 Světelný paket
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
05AT Driving Assistant Plus
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
0609 Navigační systém profesionální
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0676 Hi-Fi systém reproduktorů
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06WD WLAN Hotspot
07HW X Line
07LM Model X Line
07R7 Inovační paket
0801 Provedení Německo
0840 Vysokorychlostní naladění
0851 Jazyková verze německy
0877 Odpadnutí křížové ovládání
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TH Speed Limit Info
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
09BM Navigační paket Connected Drive
A105 Akumulátor AGM 105 Ah
LEDE Výbava kůže

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Datum	Typ	Kilometrický pr…	Prodejce	Přehled
22. 11. 2024	Záruka	161455 km	30521	Úloha: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)

— Úloha: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)

Popis: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat volant (netýká se modulu airbagu) Pracovní jednotka I 00 76 229	2 PJ
Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI) Nález I 00 32 55 03 00	

Datum	Typ	Kilometrický pr…	Prodejce	Přehled
10. 06. 2024	Klíč	138937 km	29356	Klíč 0



Datum	Typ	Kilometrický pr…	Prodejce	Přehled
10. 06. 2024	Záruka	138937 km	29356	Úloha: F0x F1x F2x N57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nízkoteplotní chladicí okruh) Úloha: Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)

— Úloha: F0x F1x F2x N57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nízkoteplotní chladicí okruh)

Popis: F0x F1x F2x N57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nízkoteplotní chladicí okruh)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 72 372	21 PJ
Vícepráce, proveďte funkční test tlakové senzoriky Pracovní jednotka I 00 72 985	3 PJ
Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému Pracovní jednotka I 00 72 986	1 PJ
Doplňková práce, čištění chladiče recirkulace výfukových plynů (nepoužívat při výměně systému sání) Pracovní jednotka I 00 72 987	6 PJ
F0x F1x F2x N57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nízkoteplotní chladicí okruh) Nález I 00 11 58 06 00	
Hadice chlazení Díl I 11 53 7 827 842	1
O-kroužek Díl I 11 61 8 512 504	1

Hrdlo trubky 1
Díl | 11 71 7 799 853

Chladič výfukových plynů, nízká teplota 1
Díl | 11 71 7 822 346

Recirk.výf.plynů sada drobných dílů 1
Díl | 11 71 8 490 640

Uchycení 1
Díl | 61 13 1 369 832

— Úloha: Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)

Popis: Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Administrativní náklady 1 PJ
Pracovní jednotka | 00 73 917

Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)
Nález | 00 11 81 06 00

— 02. 08. 2021 Záruka 60331 km 29307 Úloha: Fx N57T N57Z Zkontrolovat, popř. vyměnit chladič EGR
Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

— Úloha: Fx N57T N57Z Zkontrolovat, popř. vyměnit chladič EGR

Popis: Fx N57T N57Z Zkontrolovat, popř. vyměnit chladič EGR

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Viz. kontr. strany výst. a vstupu chladiče EGR (OK) zkontrolovat hlášení CC o stavu chl. kap. (OK) a zazn. datum výroby zabud. chladiče EGR 12 PJ
Pracovní jednotka | 00 70 365

Fx N57T N57Z Zkontrolovat, popř. vyměnit chladič EGR
Nález | 00 11 13 06 00

O-kroužek 1
Díl | 11 71 7 794 785

— Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Popis: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit nouzovou baterii řídicí jednotky telematiky pod stropnicí 27 PJ
Pracovní jednotka | 84 10 521

Akumulátor v řídicí jednotce telematiky
Nález | 84 10 07 12 00

Akumulátor 1
Díl | 84 10 2 447 710

— 26. 07. 2021 Záruka 60330 km 29307 Úloha: ráfek z lehkého kovu

— Úloha: ráfek z lehkého kovu

Popis: ráfek z lehkého kovu

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

ráfek z lehkého kovu Nález I 36 11 02 78 00	
Disk kola lehký kov reflexní stříbrná Díl I 36 11 6 862 890	2
Disk kola lehký kov reflexní stříbrná Díl I 36 11 6 862 891	2
Šroubový ventil kontr.tl. v pneu. Díl I 36 14 6 792 829	4

— 15. 07. 2021 Oprava 60330 km 29307 Spaett GmbH & Co. KG , Ismaning Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kontrola vozidla v rámci přijetí Pracovní jednotka I 00 52 054	0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit čtyři ráfky s technologií Runflat Pracovní jednotka I 36 11 080	12 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Endkontrolle durchgeführt Pracovní jednotka I 00 11 800	Místní	0 PJ

— 30. 06. 2021 Klíč 33792 km Klíč 0

21000 05/2021	21000 541	21000 541	21000 541	37000	10/2020	41000	21000 05/2021	03/2021

— 28. 06. 2021 Klíč 60319 km Klíč 0

17000 09/2022		17000 430		12000	11/2022	60000	41000 1150	-80 11 %

— 04. 11. 2020 Klíč 55482 km 29307 Klíč 0

21000	0	21000	0	17000	0	-600	45000	0
09/2022		694			-5		1425	03/2021
					0.7 %			

— 04. 11. 2020 Servisní 55482 km 29307 Spaett GmbH&Co. KG , Ismaning Automaticky

21000	0	21000	0	17000	0	-600	45000	0
09/2022		09/2022			10/2020		09/2024	03/2021
					✓	✓		

— 04. 11. 2020 Oprava 55482 km 29307 Spaett GmbH & Co. KG , Ismaning Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Endkontrolle durchgeführt Pracovní jednotka I 00 11 800	Místní	0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Rychlý servis s kompaktní prohlídkou nebo servisní poradenství na vozidle Pracovní jednotka I 00 52 055		0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618		4 PJ
BREMSFLUESSIGKEIT Ltr. Díl I FT99 99 0 000 0	Místní	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zadní brzdy Pracovní jednotka I 00 00 614	8 PJ
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34 21 6 796 741	1
Snímač brzdového obložení zadní Díl I 34 35 6 790 304	1
Čistič brzd 2.0 Díl I 83 19 2 413 695	1
Pasta na brzdový segment Díl I 83 19 2 158 851	2

— 03. 05. 2019 Klíč 27374 km 29307 Klíč 0

-1000 10/2019	0	-1000 180	0	43000	0 10/2020	47000	25000 10/2021	0 03/2021

— 03. 05. 2019 Servisní 27374 km 29307 Spaett GmbH&Co. KG , Ismaning Automaticky

-1000 10/2019 ✓	0	-1000 10/2019 ✓	0	43000	0 10/2020	47000	25000 10/2021	0 03/2021

— 03. 05. 2019 Oprava 27376 km 29307 Spaett GmbH & Co. KG , Ismaning Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Rychlý servis s kompaktní prohlídkou nebo servisní poradenství na vozidle Pracovní jednotka I 00 52 055	0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 0 PJ
Pracovní jednotka | 00 00 610

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 0 PJ
Pracovní jednotka | 00 00 616

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

—	20. 06. 2018 Oprava	9088 km	29307 Spaett GmbH & Co. KG , Ismaning	Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Bezplatná přejímací technická prohlídka 6 PJ
Pracovní jednotka | 00 00 009

SCHEIBENKLAR Ltr. Místní 2
Díl | FT99 99 0 000 0

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Svrchní mytí vozidla a čištění interiéru vozidla 18 PJ
Pracovní jednotka | 00 11 329

—	03. 04. 2018 Klíč	2506 km	22335	Klíč 0

26000	0	26000	0	50000	0	50000	60000	
10/2019		576			10/2020		10/2021	

— 03. 04. 2018 Oprava 2508 km 22335 Spaett GmbH & Co. KG , Erding Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

SCHEIBENKLAR Ltr. Místní 3
Díl I FT99990000010

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kontrola vozidla v rámci přijetí 0 PJ
Pracovní jednotka I 00 52 054

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Winterräder abmontieren Sommerräder montieren Místní 6 PJ
Pracovní jednotka I 36 10 362

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 03. 04. 2018 Oprava 2508 km 22335 Spaett GmbH & Co. KG , Erding Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

SCHEIBENKLAR Ltr. Místní -3

Díl I FT99 99 0 000 0

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kontrola vozidla v rámci přijetí Pracovní jednotka I 00 52 054	0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Winterräder abmontieren Sommerräder montieren Pracovní jednotka I 36 10 362	Místní	-6 PJ

— 03. 04. 2018 Oprava 2508 km 22335 Spaett GmbH & Co. KG , Erding Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Endkontrolle durchgeführt Pracovní jednotka I 00 11 800	Místní	0 PJ
SCHEIBENKLAR Ltr. Díl I FT99 99 0 000 0	Místní	3

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Winterräder abmontieren Sommerräder montieren Pracovní jednotka I 36 10 362	Místní	6 PJ

— 05. 03. 2018 Servisní 7 km 22335 Spaett GmbH&Co. KG, Erding Manuál

0
03/2018
✓

— 02. 03. 2018 Klíč 6 km 22335 Klíč 0

0
-24
3,3 %

02. 03. 2018	Oprava	0 km	22335 Spaett GmbH & Co. KG , Erding	Úloha Úloha Úloha

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Bezplatná přejímací technická prohlídka Pracovní jednotka I 00 00 009		9 PJ

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Svrchní mytí vozidla a čištění interiéru vozidla Pracovní jednotka I 00 11 329		18 PJ

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Neue Kompletträder montieren Pracovní jednotka I 36 10 000	Místní	4 PJ
Úplné kolo zimní leh. slit. RDC LC Díl I 36 11 0 047 989		4

02. 03. 2018	Oprava	645 km	22335 Spaett GmbH & Co. KG , Erding	Úloha Úloha

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit zadní levé nebo pravé světlo Pracovní jednotka I 63 21 175		4 PJ
Zadní svítilna boční stěna pravá Díl I 63 21 7 331 280		1

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Endkontrolle durchgeführt Pracovní jednotka I 00 11 800	Místní	0 PJ