

BMW Group - AIR: 2026-09-17 / 16:45
Autorizovaný partner BMW:
Model: X5 xDrive40d
Identifikační číslo vozidla: WBAKS610100J88495
Vývojové označení: F15
Kód typu: KS61
Typ vedení: KS61

Vozidlo

BMW X5 xDrive40d, 230kW

WBAKS610100J88495



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

F15
sparkling-brown metallic
F025-17-03-503
23. července 2014

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Next 2014-1 (Stav: 30. 6. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 00A9008F).	Road Map EUROPE WEST Next 2025	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive40d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0J88495
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS610100J88495
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57Z
Číslo motoru	31288880
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6;T;CI; M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0431107ZO8
sériové číslo Headunit	HB2067E3030709
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-14-03-503
Datum výroby	10. 6. 2014
Výrobní závod	Spartanburg
Datum expedice	8. 7. 2014
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	B53
Kód čalounění	LCCY
Kód typu	KS61
Základní typ	KS61
Typ vedení	KS61

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

01CB CO2 rozsah
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0255 Sport-kožený volant airbag
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02LS BMW kolo z leh. sl. paprsek Y 451
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VM Adaptivní podvozkový paket Komfort
02VP Adaptivní podvozkový paket Dynamik
0322 Pohodlný přístup
0323 Měkké autom.zavírání dveře
0328 Stupačka hliník
03AC Tažné zařízení
03AG Cuvací kamera
03AT Střešní lišta hliník hlazená
03E2 Design exteriéru Pure Experience
03MB Ind. exteriér Line hliník hlazený
0402 Panoramatická střecha elektrická
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
0417 Protisluneční roleta dveře zadní
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
0453 Klimatizovaná sedadla přední
0456 Komfortní sedadlo s paměti
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04DD Prov.ušlecht.dřevo Finline Pur
04M5 Ind. přístrojová deska potažená kůží
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
04U1 Ceramic application, control elements
04UY Lyžařská a snowboardová taška
0502 Ostríkovací světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
0563 Sada světel
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05A3 BMW Night Vision s Dynamic Light
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
05AL Aktivní ochrana
05AR Jízdní asistenční systém
05AT Driving Assistant Plus
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DL Surround View
0609 Navigační systém profesionální
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06AR Internet
06F2 Bang&Olufsen High End Surround Sound
06NS Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone
06UK Night Vision with person recognition
07S9 Connected Drive Services Paket
07SZ Adaptivní podvozkový paket Professional
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08TF Aktivní ochrana chodců
08TH Speed Limit Info
08V1 Štítek s upozorněním
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
A105 Akumulátor AGM 105 Ah
LEDE Výbava kůže

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

- Úloha: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: ☒ Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat volant (netýká se modulu airbagu)
Pracovní jednotka I 00 76 854

1 PJ

Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)
Nález I 00 32 55 03 00

—	20. 01. 2025 Klíč	151223 km	29356	Klíč 1	
	 2800 08/2025  2800 08/2025  2800 08/2025  2800 08/2025  2800 08/2025  26000 03/2026  03/2026  03/2026  100000 08/2025  2800 08/2025  -80 11 %  -80 11 %				
—	20. 06. 2024 Klíč	140910 km	29356	Klíč 1	
	 14000 08/2025  14000 08/2025  14000 08/2025  14000 08/2025  14000 08/2025  32000 03/2026  03/2026  03/2026  90000 08/2025  14000 08/2025  11/2024  11/2024				
—	31. 05. 2024 Klíč	139774 km	29356	Klíč 1	
	 15000 08/2025  15000 08/2025  15000 08/2025  15000 08/2025  15000 08/2025  32000 03/2026  03/2026  03/2026  90000 08/2025  15000 08/2025  11/2024  11/2024				
—	31. 05. 2024 Klíč	139774 km	29356	Klíč 1	
	 15000 08/2025  15000 08/2025  15000 08/2025  15000 08/2025  15000 08/2025  32000 03/2026  03/2026  03/2026  90000 08/2025  15000 08/2025  11/2024  11/2024				
—	15. 03. 2024 Klíč	136491 km	29356	Klíč 1	
	 18000 08/2025  18000 08/2025  18000 08/2025  18000 08/2025  18000 08/2025  35000 01/2024  -74 10.1 %  -74 10.1 %  90000 08/2025  18000 08/2025  11/2024  11/2024				
—	15. 03. 2024 Servisní	136491 km	29356 NC AUTO, spol. s r.o., HK , Hradec Kralove- Brezhrad	Automaticky	
	 18000 08/2025  18000 08/2025  18000 08/2025  18000 08/2025  18000 08/2025  35000 01/2024 ✓  01/2024 ✓  01/2024  90000 08/2025  18000 08/2025  11/2024  11/2024				
—	11. 03. 2024 Klíč	136410 km	29356	Remote KeyRead	
	 18000 08/2025  18000 08/2025  18000 08/2025  18000 08/2025  18000 08/2025  35000  -70 9.6 %  -70 9.6 %  90000  18000 08/2025  11/2024  11/2024				

—	23. 10. 2023 Klíč	131093 km		29356	Klíč 1	
	 24000 08/2025  24000 08/2025  24000 08/2025  24000 08/2025  24000 08/2025  39000 01/2024  01/2024  01/2024  90000  24000 08/2025  11/2024  11/2024					
—	10. 08. 2023 Klíč	126803 km			Klíč 1	
	 1100 01/2024   1100 01/2024  1100 01/2024   40000 01/2024  01/2024  01/2024  90000  29000 01/2026  11/2024  11/2024					
—	10. 08. 2023 Servisní	126803 km		29356	Automaticky	
				STRATOS AUTO, spol. s r.o., HK , Hradec Kralove- Brezhrad		
	 1100 01/2024  0 08/2023  1100 01/2024  1100 01/2024  0 08/2023  40000 08/2023  0 01/2024  0 01/2024  90000 08/2023  29000 01/2026  0 11/2024  0 11/2024					
—	18. 04. 2023 Klíč	122618 km			Klíč 1	
	 6000 01/2024   6000 01/2024  6000 01/2024   43000 01/2024  01/2024  01/2024  90000  32000 01/2026  11/2024  11/2024					
—	18. 04. 2023 Záruka	122618 km		29356	Úloha: F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)	

— Úloha: F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)

Popis: F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 73 010	23 PJ
---	-------

Vícepráce, provedte funkční test tlakové senzoriky Pracovní jednotka I 00 73 534	3 PJ
---	------

Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému Pracovní jednotka I 00 73 535	1 PJ
---	------

Doplňkové práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 73 536	2 PJ
---	------











F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh) Nález I 00 11 65 06 00	
--	--

Šestihranný šroub Díl I 07 14 7 029 829	2
--	---

25. 04. 2022 Klíč		107037 km		29356		Klíč 1			
									
20000		20000	20000		-130 0.3 %		80000	45000	
01/2024		606	606		01/2024	606		01/2026	
									
								11/2022	11/2022

25. 04. 2022 Servisní		107037 km		29356		Automaticky			
				STRATOS					
				AUTO, spol. s					
				r.o., HK ,					
				Hradec					
				Kralove-					
				Brezhrad					
									
20000		20000	20000		-130		80000	45000	
12/2023		12/2023	12/2023		12/2023		12/2025		10/2022
				✓					

—	11. 01. 2022 Klíč		101865 km		29356		Klíč 1			
										
-460	-460		-460	-460	-460	30000		1800	-460	-430 58,9 %
02/2022	20		20	20	20	02/2022	20	02/2022		-430 58,9 %

—	11. 01. 2022 Servisní	101865 km	29356	Automaticky						
			STRATOS AUTO, spol. s r.o., HK , Hradec Kralove- Brezhrad							
										
-460	-460	-460	-460	-460	30000		1800	-460		
01/2022	01/2022	01/2022	01/2022	01/2022	01/2022			01/2022	11/2020	11/2020
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

—	06. 11. 2020 Záruka	87364 km	34880	Úloha: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit
---	---------------------	----------	-------	---

— Úloha: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

Popis: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat datum výroby chladiče zpětného vedení výf. plynů/vyměnit chladič zpětného vedení výf. plynů a přemontovat ventil zpětného vedení výf. plynů	25 PJ
Pracovní jednotka I 00 69 071	

Vícepráce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů a směšovací trubku	9 PJ
Pracovní jednotka I 00 69 576	

Doplňková práce, provést funkce snímačů tlaku	3 PJ
Pracovní jednotka I 00 69 577	

Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit
Nález I 00 11 58 05 00

Hrdlo trubky

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 476 994

1

Recirk.výf.plynů sada drobných dílů
Díl I 11 71 8 490 221








1

— 05. 11. 2020 Klíč

87364 km

34880

Klíč 1










— 05. 11. 2020 Servisní

87364 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha ,
Praha 5 -
Stodulky

Automaticky



— 05. 11. 2020 Oprava

87364 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha ,
Praha 5 -
Stodulky

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Servisní historie přenesena pomocí
ICOM do vozidla !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Měření emisí pomocí OBD
Pracovní jednotka I 00 00 528

1 PJ

Servis ve standardním rozsahu
Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105









3

— 12. 05. 2020 Klíč

79852 km

34880

Klíč 1







— 10. 02. 2020 Klíč

75377 km

34880

Klíč 1



APAS TC-1-0011970400 Pracovní jednotka I -	Místní	28 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Kontrola. příp. výmena chladiče AGR (EGR) !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
— Úloha		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
— Úloha		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Důlek Přední strana, Střední, Nahoře !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, Levý, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, Střední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Důlek Zadní, Střední, Nahoře !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Zadní, vpravo, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Nahoře !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, vpravo, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, vpravo, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, vpravo, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Čelní sklo (poškození/praskliny od kamínků) !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Doplnění AdBlue lze doplnit více jak 1litr? !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Hloubka dezénu pneu(zima >5mm,léto >3mm) !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

19. 11. 2018 Klíč	55639 km	Klíč 1	
 18000 03/2020  0  18000 497  18000 497  0  37000  0 08/2019  5000  42000 03/2022  0 -112 15,3 %  0 -112 15,3 %			
19. 11. 2018 Klíč	55639 km	Klíč 1	
 18000 03/2020  0  18000 497  18000 497  0  37000  0 08/2019  5000  42000 03/2022  0 -112 15,3 %  0 -112 15,3 %			
19. 11. 2018 Servisní	55639 km	34880 Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky	Automaticky
 18000 03/2020  0  18000 03/2020  18000 03/2020  0  37000  0 08/2019  5000  42000 03/2022  0 07/2018 ✓  0 07/2018 ✓			
19. 11. 2018 Oprava	55639 km	34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky	Úloha Úloha Úloha: Servis ve standardním rozsahu Úloha Úloha Úloha

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

APAS TC-1-0011780400 Pracovní jednotka I -	Místní	16 PJ
---	--------	-------

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna kol za zimní + uskl. Pracovní jednotka I -	Místní	14 PJ
--	--------	-------

Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Baliček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

3

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Data z klíče / CBS, Check-Control !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Doplnění AdBlue lze doplnit více jak 1litr? !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Lékárnička - platnost a kompletnost !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Technické kampaně !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

— 04. 05. 2018 Záruka 48414 km 34880 Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nález I 99 99 01 03 11

— 19. 04. 2018 Klíč 48418 km 34880 Klíč 1

 450 05/2018	 450 42	 450 42	 450 42	 450 42	 1100	 0 08/2019	 5000	 450 05/2018	 0 07/2018	 0 07/2018
---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

— 19. 04. 2018 Záruka 48418 km 34880

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Palivový filtr

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 507 683

1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

3 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602

1 PJ

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 518 111

1

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru
Pracovní jednotka I 00 00 604

6 PJ

Servis Palivový filtr
Nález I 87 13 02 00 00

hadicová spona
Díl I 07 12 9 952 104

2

Vložka palivového filtru
Díl I 13 32 7 811 227

1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 248 294

1

Mikrofiltr obtokového vzduchu
Díl I 64 31 9 194 098




1

— 28. 02. 2018 Klíč

48414 km

34880

Klíč 1





— 14. 12. 2017 Klíč

44473 km

34880

Klíč 1



— 14. 12. 2017 Oprava

44473 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha ,
Praha 5 -
Stodulky

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Doplnění AdBlue lze doplnit více jak
1litr? !!!
Pracovní jednotka I -

Místní


0 PJ


— 02. 08. 2017 Klíč

40141 km


34880

Klíč 1





— 02. 08. 2017 Servisní 40141 km 34880 Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky Automaticky



— 02. 08. 2017 Oprava 40141 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Úloha: Servis brzdové kapaliny
Úloha
Úloha

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Baliček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

3

— Úloha: Servis brzdové kapaliny

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Baliček I 0000618

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618

4

Díl nelze koupit zvlášť
Díl I 00 00 0 000 000

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE nechce zakazik resi !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškození skla Přední, Pravý, Nahoru !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Důlek Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Podvozek, Přední !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Lékárnička - platnost a kompletnost !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Viditelný únik kapalin bez sundání krytů !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

02. 08. 2017 Záruka

40141 km

34880

Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	4 PJ
--	------

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 05. 04. 2017 Klíč		36745 km		34880		Klíč 1				
										
13000	13000	13000	13000	13000	5000	0	7000	13000	0	0
05/2018	421	421	421	421	06/2017			05/2018	07/2018	07/2018

—	05. 04. 2017 Oprava	36745 km	34880	Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky	Úloha Úloha Úloha
---	---------------------	----------	-------	---	-------------------------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna kol na letní + uskladnění Pracovní jednotka I -	Místní	14 PJ
---	--------	-------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

TC:10063460100 Pracovní jednotka I -	Místní	1 PJ
---	--------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

—	05. 04. 2017 Záruka	36745 km	34880	Úloha: F0x F1x F85 F86 Naprogramovat řídicí jednotky (cílené osvětlení)
---	---------------------	----------	-------	---

— Úloha: F0x F1x F85 F86 Naprogramovat řídicí jednotky (cílené osvětlení)

Popis: F0x F1x F85 F86 Naprogramovat řídicí jednotky (cílené osvětlení)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat vozidlo a naprogramovat řídicí jednotky Pracovní jednotka I 00 64 811	9 PJ
---	------

F0x F1x F85 F86 Naprogramovat řídicí jednotky (cílené osvětlení)
Nález I 00 63 46 01 00

Mikrofiltr obtokového vzduchu
Díl I 64 31 9 194 098

1

— 06. 05. 2016 Záruka 23310 km 34880 Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556


Vyměnit snímač NOx po katalyzátoru SCR 14 PJ
Pracovní jednotka I 13 62 622

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730

Nález I 11 78 08 15 00

Sonda oxidu dusíku 1
Díl I 13 62 8 576 469

— 25. 01. 2016 Klíč 19955 km 34880 Klíč 1



— 14. 08. 2015 Záruka 16037 km 34880 Úloha: Dávkovací modul SCR

— Úloha: Dávkovací modul SCR

Popis: Dávkovací modul SCR

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006

Pracovní doba bez předpisu/motor 8 PJ
Pracovní jednotka I 11 99 000

Dávkovací modul SCR
Nález I 11 78 06 14 00

— 13. 08. 2015 Klíč 16033 km 34880 Klíč 1



— 08. 07. 2015 Klíč 14864 km 34880 Klíč 1



— 08. 07. 2015 Záruka 14870 km 34880 Úloha: Dávkovací modul SCR

— Úloha: Dávkovací modul SCR

Popis: Dávkovací modul SCR

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730

Dávkovací modul SCR
Nález I 11 78 06 14 00

— 24. 04. 2015 Záruka 10499 km 30521 Úloha: F15 naprogramovat řídicí jednotky (senzor zrychlení kola)

— Úloha: F15 naprogramovat řídicí jednotky (senzor zrychlení kola)

Popis: F15 naprogramovat řídicí jednotky (senzor zrychlení kola)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

čist z chybové paměti, naprogramovat řídicí jednotky 8 PJ
Pracovní jednotka I 00 62 862

F15 naprogramovat řídicí jednotky (senzor zrychlení kola)
Nález I 00 37 15 01 00

— 23. 04. 2015 Klíč 10496 km 34880 Klíč 1

 15000 06/2016	 0	 15000 434	 15000 434	 0	 23000	 0 06/2017	 30000	 39000 06/2018	 0 07/2018	 0 07/2018
---	--	---	---	--	--	---	--	---	---	---

— 17. 03. 2015 Klíč 7606 km 34880 Klíč 1

 18000 06/2016	 0	 18000 470	 18000 470	 0	 26000	 0 06/2017	 33000	 43000 06/2018	 0 07/2018	 0 07/2018
---	--	---	---	--	--	---	--	---	---	---

— 13. 11. 2014 Klíč 3524 km 34880 Klíč 1

 24000 06/2016	 0	 24000 594	 24000 594	 0	 39000	 0 06/2017	 42000	 60000 06/2018	 0 07/2018	 0 07/2018
---	--	---	---	--	--	---	--	---	---	---

— 18. 07. 2014 Klíč 8 km 34880 Klíč 1

