

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBEM6NHXF4504259
Označení typu	RAPID SPB AMB TS63/1.2 M5F
Datum prodeje	2014-07-10

Prohlídka

Datum	2017-02-02
Stav km	42880 km
Číslo zakázky	538176
Provedené dodatečné práce	✓ Buben brzdy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2016-01-05
Stav km	28657 km
Provedena SDA 20V4 Plynový pedál	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-01-05
Stav km	28657 km
Číslo zakázky	493188
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejní

Datum	2014-07-08
Stav km	5 km
Číslo zakázky	439178
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)