

BMW Group - AIR: 2025-12-30 / 15:19
Autorizovaný partner BMW:
Model: 320d xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBA41FU070FP07358
Vývojové označení: G20
Kód typu: 41FU
Typ vedení: 41FU

Vozidlo

BMW 320d xDrive, 140kW

WBA41FU070FP07358



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G20
black-sapphire metallic
S18A-23-03-550
2. prosince 2022

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Joy 2022-3 (Stav: 21. 5. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01949912).	Road Map EUROPE Joy 2025-4	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	320d xDrive
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	FP07358
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA41FU070FP07358
Vývojové označení	G20
Řízení	LL
Motor	B47D
Číslo motoru	52036979
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO 6 AP
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	2045844XJ7
sériové číslo Headunit	HBB368N96WZ0X2
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-22-11-527
Datum výroby	14. 11. 2022
Výrobní závod	Muenchen
Datum expedice	2. 12. 2022
Dodávající prodejce	Großkunden, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	KGNL
Kód typu	41FU
Základní typ	41FU
Typ vedení	41FU

Zvláštní vybavy

Zvláštní vybavy z výroby:	Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:
---------------------------	--------------------------------------

01AG Větší palivová nádrž
01CB CO2 rozsah
01CE Systém rekuperace
01PL 19" lité kolo dvojpapr.791M nouz.jízda
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0248 Vyhřívání volantu
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VL Variabilní sportovní volant
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0337 M Sportovní paket
03AC Tažné zařízení
03KA Akustika komfort zasklení
0420 Tónované zasklení
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0465 Průchozí systém
0481 Sport.sedadlo
0487 Bederní opěrka řidiče
0491 Opěradlo s nastavitelnou šířkou řidiče
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04LN VNITŘ. VÝK. HLI. RHOMBICLE ANTR.
04UR Vnitřní osvětlení
0534 Automatická klimatizace
0536 Nezávislé topení
0548 Kilometrový tachometr
05AC Dálkové světlo asistent
05AQ Active Guard Plus
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DC Hlavové opěrky na zadním sedadle sklopné
05DF Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
05DM Systém parkovací asistence
0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
06AE Teleservices
06AF Legální nouzové volání
06AK Connected Drive Services
06C4 Connected Package Professional
06NX Odkládací přihrádka bezdrátové nabíjení
06PA Personal eSIM
06U2 BMW Live Cockpit Plus
06VB Řízení Infotainment
06WC Displej na čelním skle
0704 M Sportovní podvozek
0710 Volant s koženým potahem M
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07M9 M Shadow Line s rozšířeným rozsahem
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08EK Zkušební figurína-SALAPA
08KB Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
08WM Control D
08WQ Control G
A080 Akumulátor AGM 80 Ah

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Verze softwaru řdicích jednotek

Historie vozidel

Datum

Typ

Kilometrický pr...

Prodejce

Přehled



—

18. 11. 2024 Klíč

40368 km

40313

Klíč 10





— 18. 11. 2024 Servisní

40368 km

40313 Bychl
Auto, a.s. ,
Vestec

Automaticky





— 13. 11. 2024 Klíč

40171 km

40313

Remote KeyRead





— 20. 05. 2024 Klíč

29347 km

40313

Klíč 10




— 14. 03. 2024 Klíč

24964 km

40313

Klíč 10




— 14. 03. 2024 Servisní

24964 km

40313 Bychl
Auto, a.s. ,
Vestec

Automaticky



— 14. 03. 2024 Záruka

24964 km

40313

Úloha: G2x G42 B47 Kontrola
odvzdušňovacího vedení hlavy
válců, příp. dodatečná úprava


— Úloha: G2x G42 B47 Kontrola odvzdušňovacího vedení hlavy válců, příp. dodatečná úprava

Popis: G2x G42 B47 Kontrola odvzdušňovacího vedení hlavy válců, příp. dodatečná úprava**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**Zkontrolovat a vyměnit vedení
Pracovní jednotka I 00 75 713

22 RJ

G2x G42 B47 Kontrola odvzdušňovacího vedení hlavy válců, příp.
dodatečná úprava
Nález I 00 17 20 02 00

- 29. 12. 2022 Servisní 11 km 28962 BLG AutoTerminal Deutschland, Saal a.d.Donau Manuál



- 07. 12. 2022 Oprava 4 km 30749 Niederlassung München Karosserie- und Lackzentrum BMW AG, Garching Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Zeitzuschlag für eine Hauparbeit,,Träger Stoßstange vo aus und einbauen,,Verkleidung Stoßfänger vo ersetzen,,„Deformationselement unten rechts ersetzen,

Zeitzuschlag für eine Hauparbeit Pracovní jednotka I AZ51 99 0	Místní	2 PJ
Träger Stoßstange vo aus und einbauen Pracovní jednotka I AZ51 99 0	Místní	31 PJ
Verkleidung Stoßfänger vo ersetzen Pracovní jednotka I AZ51 99 0	Místní	14 PJ
Výplň nárazníku vpředu demontovat a namontovat Pracovní jednotka I 51 11 656		11 PJ
Přídavná práce s Park Distance Control Pracovní jednotka I 66 20 610		2 PJ
Vyměnit deformační prvek dolů vlevo Pracovní jednotka I 51 11 780		3 PJ
Vyměnit deformační prvek dolů vpravo Pracovní jednotka I 51 11 781		3 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Zeitzuschlag für eine Hauparbeit,,

Zeitzuschlag für eine Hauparbeit Pracovní jednotka I AZ99 99 0	Místní	15 PJ
---	--------	-------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Fahrzeugtest durchführen,Fehlerspeicher auslesen / löschen -- nach Reparatur,,

Test vozidla provést	3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556	

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nosník nárazník přední dole Díl I 51 11 8 079 669	1
Držák vedení vzduchu pravý Díl I 51 64 7 434 062	1
Aretační pouzdro Díl I 51 13 8 495 958	2
Rozpěrný nýt Díl I 51 11 8 174 185	10
Vedení vzduchu brzda přední pravá Díl I 51 74 7 422 278	1
Vzduchové vedení s ovlád.vzd.klapek spod Díl I 51745A22C65	1
Vzduchové vedení s ovlád.vzd.klapek hor Díl I 51745A2DB49	1
Ozdobná mřížka přední Díl I 51115A1BFA9	1
Tlumič nárazu vpředu Díl I 51 11 8 085 433	1
Vedení nárazníku vpravo dole Díl I 51 11 7 422 252	1
Uchycení vpravo Díl I 51 11 8 085 474	1
Obložení nárazníku vpředu, zákl.nátěr Díl I 51115A69619	1
Adaptér odstínění motorového prostoru Díl I 51 75 8 072 545	1
Clona střední pravá Díl I 51 11 8 085 458	1
Clona střední Díl I 51115A63969	1
Gitter Lufteinlass mitte Díl I 51 11 8 085 447	1
Šestihranný šroub Díl I 07 11 9 909 527	4
Deformační komora levá Díl I 51 11 9 478 577	1

Deformační komora pravá Díl I 51 11 9 478 578	1
Tlumič odjezd od obrubníku Díl I 51 11 7 422 222	2
Slepý nýt Díl I 07 14 7 234 212	2
Víko uprostřed vpravo Díl I 51 11 8 085 462	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Lackmaterial Díl I 99 99 9 999 990	Místní	97
---------------------------------------	--------	----

—	05. 12. 2022 Oprava	4 km	30749 Niederlassung München Karosserie- und Lackzentrum BMW AG, Garching	Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha
---	---------------------	------	---	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: VZG - Fahrzeug,Auftraggeber -- Hr Butcher,Dekra Gutachten erstellt -- Hr Fink,,Erweiterung Stoßstangen an SV und SB weitergeleitet 13.12.2022,Freigabe per Mail von SV erhalten am 13.12.2022 Stiller Ma xi,

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Pracovní jednotka I 00 52 054	Místní	0 PJ
---	--------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit,,Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen,Stoßstangenverkleidung hinten ersetzen,,

Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit Pracovní jednotka I AZ51 99 0	Místní	1 PJ
--	--------	------

Stoßstangenverkleidung hinten ersetzen Pracovní jednotka I AZ51 99 0	Místní	4 PJ
---	--------	------

Výplň nárazníku vzadu demontovat a namontovat Pracovní jednotka I 51 12 656		15 PJ
--	--	-------

Přídavná práce s Park Distance Control Pracovní jednotka I 66 20 603		1 PJ
---	--	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit,,,

Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit
Pracovní jednotka I AZ99 99 0

Místní

16 PJ

M- nalakovat zadní obložení nárazníku
Pracovní jednotka I 99 69 571

12 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Sada uchycení snímače PDC/PMA zadní
Díl I 51125A697D0

1

Ultrazvukový snímač černý
Díl I 66 20 9 826 784

1

Výplň nárazník základní lak zadní
Díl I 51125A69636

1

Obložení nárazníku zadní dole
Díl I 51125A63971

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Lackmaterial
Díl I 99 99 9 999 990

Místní

127

02. 12. 2022 Klíč

6 km

Klíč 10

