

BMW Group - AIR:
Autorizovaný partner BMW:
Model: 520d xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBA21FL020CR73803
Vývojové označení: G60
Kód typu: 21FL
Typ vedení: 21FL

Vozidlo
BMW 520d xDrive, 145kW
WBA21FL020CR73803

Vývojové označení	G60
Barva	Oxide grey II metallic
Aktuální stupeň integrace	G070-23-11-552
Začátek záruky	4. března 2024

Zablokování expedice

 Jsou k dispozici technické akce.

 Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
		-	

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
		-

Zvláštní informace

Stav	Číslo opatření	Popis
		-

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

Servisní smlouvy

Popis	Vystavovatel	Fakturace od	Trvání	Kilometrický proběh
Repair Inclusive - 4 years / 200,000 km	AG	4. 3. 2024	do 3. 3. 2028	do 200000 km
Service Inclusive - 5 let / 100.000 km	AG	4. 3. 2024	do 3. 3. 2029	do 100000 km

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

AM__AZ0020: Při načítání centrálních dat došlo k chybě. Zkuste to, prosím, znovu později.

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	520d xDrive
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	CR73803
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA21FL020CR73803
Vývojové označení	G60
Řízení	LL
Motor	B47P
Číslo motoru	59807420
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO 6 EA
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0061410WHN
sériové číslo Headunit	AM__AZ0019: Při načítání centrálních dat došlo k chybě. Zkuste to, prosím, znovu později.
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	G070-23-11-552
Datum výroby	31. 1. 2024
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	6. 2. 2024
Dodávající prodejce	T.O.B. s.r.o., Trencianska Turna, SK
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	
Kód čalounění	KSJX

Kód typu	21FL
Základní typ	21FL
Typ vedení	21FL

Zvláštní vybavy

Zvláštní vybavy z výroby:




01CB CO2 rozsah
 01CE Systém rekuperace
 01DF Norma výfukových emisí EU6 rde II
 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
 0248 Vyhřívání volantu
 02PA Pojistka šroubů kola
 02TE Automat. převodovka s kolébk. spínači
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 02VC Sada na opravu pneumatiky
 0302 Zabezpečovací systém
 0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
 0320 Odpadnutí modelový tah písma
 0322 Pohodlný přístup
 0337 M Sportovní paket
 03GQ BMW kolo z leh.slit.,aerod. 939M STD MB
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 043N Ušlechtilé dřevo Fineline s otev. póry
 0453 Klimatizovaná sedadla přední
 0456 Komfortní sedadlo s paměti
 04FL Travel & Comfort Rail System
 04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
 04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
 04NR KAMERA INTERIÉRU VOZIDLA
 0548 Kilometrový tachometr
 0552 Adaptivní diodový světlomet
 05AU Driving Assistant Professional
 05AV Active Guard
 05DN Systém parkovací asistence Plus
 0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
 0674 Hi-Fi systém Harman Kardon
 06AE Teleservices
 06AF Legální nouzové volání
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06NX Odkládací přihrádka bezdrátové nabíjení
 06PA Personal eSIM
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 06U7 BMW Natural Interaction
 0704 M Sportovní podvozek
 0710 M Kožený volant
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 0775 Strop karoserie antracit
 07CH BMW Repair Inclusive
 07EW Volitelný balíček Professional
 07LK Travel Paket
 07NH BMW Service inclusive
 07VB Komfort paket
 08A5 Jazyková verze slovensky
 08AK Dokumentace k vozidlu slovensky
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R3 DODATEČNÉ ROZSAHY COC
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 09T1 M SPORT EXTERIEURUMFAENGE
 09T2 M SPORT OBSAHY INTERIÉRU
 09TA Specifické dodatečné rozsahy M sportovní paket
 AM__AZ0019: Při načítání centrálních dat došlo k chybě. Zkuste to, prosím, znovu později.

Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:

AM__AZ0019: Při načítání centrálních dat došlo k chybě. Zkuste to, prosím, znovu později.

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	04. 12. 2025	Klíč	51681 km	30624	Klíč 0
	 7760 04/2027  7760 04/2027  7760 04/2027  7760 04/2027  7760 01/2027  7760 01/2027  7760 01/2027  7760 04/2027  7760 03/2028  7760 03/2028				
—	04. 12. 2025	Oprava	51681 km	30624 ,	Úloha Úloha Úloha
—	Úloha	Popis: prezut letne gumy na zimne s prevaz. Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka: zimne gumy su v aute !!!			
	Vyměnit čtyři pneumatiky s technologií Runflat Pracovní jednotka I 36 12 076				24 PJ
	Vyvažovacie závažia Díl I 90 60 0 000 050				Místní 0
—	Úloha	Popis: uskladnit letne gumy u nas Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:			
	Uskladnenie letných pneumatík Pracovní jednotka I -				Místní 1 PJ
—	Úloha	Popis: doplnit prev.kvap.okrem ostrek. Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:			
	Diesel Exhaust Fluid AdBlue Díl I 83195B55BD9				1
	Nemrz.protikor.prostředek Frostox HT-12 Díl I 83195A42DF4				0
—	17. 04. 2025	Klíč	29435 km	39461	Klíč 0
	 480 01/2026  480 01/2026  480 01/2026  480 01/2026  480 01/2027  480 01/2027  480 01/2027  30480 01/2028  480 03/2028  480 03/2028				
—	17. 04. 2025	Servisní	29435 km	39461 Auto Palace Bratislava s.r.o. , Bratislava	Automaticky
					 30480  30480  30480



— 17. 04. 2025 Záruka

29435 km

39461

Úloha: G60 G61 G70 G45
Zkontrolovat volant (nesprávně provedené šroubové spojení kabelu ukostření)
Úloha: Fx Gx Ux Integrovaný brzdový systém (informace o zákazníkovi díl III)
Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do ostříkovačů
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: G60 G61 G70 G45 Zkontrolovat volant (nesprávně provedené šroubové spojení kabelu ukostření)

Popis: G60 G61 G70 G45 Zkontrolovat volant (nesprávně provedené šroubové spojení kabelu ukostření)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat volant (nesprávně provedené šroubové spojení kabelu ukostření)
Pracovní jednotka I 00 76 988

4 PJ

G60 G61 G70 G45 Zkontrolovat volant (nesprávně provedené šroubové spojení kabelu ukostření)
Nález I 00 32 65 03 00

— Úloha: Fx Gx Ux Integrovaný brzdový systém (informace o zákazníkovi díl III)

Popis: Fx Gx Ux Integrovaný brzdový systém (informace o zákazníkovi díl III)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Informace o zákazníkovi včetně administrativních prací
Pracovní jednotka I 00 76 981

5 PJ

Fx Gx Ux Integrovaný brzdový systém (informace o zákazníkovi díl III)
Nález I 00 34 78 02 00

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 575 211

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

3 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Nanopartikelfilter
Díl I 64115A547D8

1

—	15. 04. 2025 Klíč	29041 km	25528	Remote KeyRead	
	 870 01/2026   870 01/2026    01/2027  01/2027   30870 01/2028  03/2028 				
—	04. 03. 2024 Klíč	15 km	25528	Klíč 10	 -20 2.7 %
—	04. 03. 2024 Servisní	15 km	25528 T.O.B. s.r.o. , Trencianska Turna	Automaticky	 02/2024 ✓