

BMW Group - AIR: 2026-01-16 / 14:50
Autorizovaný partner BMW:
Model: 530d xDr
Identifikační číslo vozidla: WBAJN51020B263996
Vývojové označení: G31
Kód typu: JN61
Typ vedení: JN61

Vozidlo
BMW 530d xDr, 195kW
WBAJN51020B263996

Vývojové označení	G31
Barva	blue-stone metallic
Aktuální stupeň integrace	S15A-18-11-520
Začátek záruky	21. prosince 2018

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -
Otevřený	1SACC023714	Snímač plnicího tlaku P22 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.
⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2018-3 (Stav: 16. 10. 2024)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2018-3 (Stav: 16. 10. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025- 2	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	530d xDr
Karosérie	TOUR
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	B263996
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAJN51020B263996
Vývojové označení	G31
Řízení	LL
Motor	B57O
Číslo motoru	71335539
Dodatečné zpracování výfukových plynů	Euro 6 BG
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0561221W55
sériové číslo Headunit	AM__AZ0019: Při načítání centrálních dat došlo k chybě. Zkuste to, prosím, znovu později.
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-18-11-520
Datum výroby	20. 11. 2018
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	20. 12. 2018
Dodávající prodejce	BLG AutoTerminal Deutschland, Saal a.d.Donau, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	
Kód čalounění	LCFK
Kód typu	JN61

Základní typ JN51

Typ vedení JN61

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální. objednací proces
01CB CO2 rozsah
0205 Automatická převodovka
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0255 Sport-kožený volant airbag
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
029G BMW LK vícepráskové 633
02PA Pojistka šroubů kola
02VB Indikace tlaku pneumatik
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0322 Pohodlný přístup
0346 Chrome Line exteriér
03AA Střešní lišta černá
03AC Tažné zařízení
0418 Zavazadlový prostor paket
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04AW Přístrojová deska Sensatec
04LU černý vys.lesk Akzent Perlglanz chrom
04T8 Rozšířený paket zrcátek
04UR Vnitřní osvětlení
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AL Aktivní ochrana
05AT Driving Assistant Plus
05DM Systém parkovací asistence
0609 Navigační systém profesionální
0650 Mechanika CD
0676 Hi-Fi systém reproduktorů
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
06WD WLAN Hotspot
07S2 Luxury Line
07XP Navigační paket Connected Drive
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KB Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08RE 8krát pneumatiky
08TF Aktivní ochrana chodců
09AA Ochrana vnějšího potahu
09BD Business Package
AM__AZ0019: Při načítání centrálních dat došlo k chybě. Zkuste to, prosím, znovu později.

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

AM__AZ0019: Při načítání centrálních dat došlo k chybě. Zkuste to, prosím, znovu později.

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
16. 10. 2024	Klíč	190847 km	37151	Klíč 0
 25000 10/2026  25000 10/2026  25000 10/2026   02/2026  02/2026   200000 10/2040  12/2025 				
16. 10. 2024	Záruka	190847 km	37151	Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů Úloha: Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)

Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit chladič recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 74 028	41 PJ
Vícepráce, proveďte funkční test tlakové senzoriky Pracovní jednotka I 00 74 567	3 PJ
Doplňková práce zadání označení součásti na novém chladiči recirkulace výfukových plynů v testeru Pracovní jednotka I 00 74 568	1 PJ
Doplňková práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 74 569	6 PJ
G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů Nález I 00 11 20 07 00	
Šroub Torx s podložkou Díl I 07 12 9 905 423	3
ISA-šroub s pouzdem Díl I 07 14 9 886 429	3
O-kroužek Díl I 11 12 8 598 599	1
Těsnění kov Díl I 11 61 8 471 742	1
Těsnění kov Díl I 11 61 8 579 881	1
Těsnění kov Díl I 11 62 8 576 287	1
Šroub Torx Díl I 11 71 2 249 909	2
Recirk.výf.plynů sada drobných dílů Díl I 11715B35171	1
Výfukové plyny-chladič Díl I 11 71 8 599 832	1
O-kroužek Díl I 13 71 8 473 144	1

Trubka Díl I 13 71 8 573 140	1
O-kroužek Díl I 13 71 8 652 852	1
ASA-šroub s podložkou Díl I 33 30 6 874 176	4

— Úloha: Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)

Popis: Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vozidlo již bylo vyřízeno jinou opravou nebo technickou akcí Pracovní jednotka I 00 73 918	1 PJ
---	------

Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)
Nález I 00 11 81 06 00

22. 04. 2024 Klíč

186192 km37151

Klíč 0

16000

11/2025

16000

11/2025

16000

11/2025

3200

02/2026

16000

11/2025

10/2024

24. 02. 2023 Klíč

163370 km

Klíč 0

25000

01/2025

25000

01/2025

25000

01/2025

50000

01/2027

10/2024

24. 02. 2023 Záruka

163370 km37151

Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O
Programování řídicích jednotek (DDE)

— Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)

Popis: G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotky Pracovní jednotka I 00 72 342	10 PJ
--	-------

Doplňková práce: zkontrolovat hlášení CCM a hladinu chladicí kapaliny Pracovní jednotka I 00 73 686	1 PJ
--	------

G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)
Nález I 00 13 85 03 00

10. 01. 2022 Klíč

150773 km

Klíč 0

12000

03/2023

12000

411

12000

411

411


-69
9,4 %

12000

03/2023

11/2023

— 10. 01. 2022 Servisní 150773 km 50437 Auto Automaticky
Base s.r.o. ,
Praha



— 10. 01. 2022 Záruka 150773 km 50437 Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

— Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Popis: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006

Vyměnit nouzovou baterii řídicí jednotky telematiky pod stropnicí 30 PJ
Pracovní jednotka I 84 10 520

Akumulátor v řídicí jednotce telematiky
Nález I 84 10 07 12 00

Akumulátor 1
Díl I 84 10 2 447 710

— 05. 03. 2021 Servisní 134996 km OSS-60053206 Manuál
Zelenka, Týn
nad Vltavou



— 30. 11. 2020 Servisní 118920 km OSS-60062278 Car service Cizek s.r.o, Zlív Manuál



— 24. 09. 2020 Záruka 108201 km 31564 Úloha: Filtr pevných částic vznětového motoru DPF / SCR u motoru
Úloha: Vibrační člen ve volantu

— Úloha: Filtr pevných částic vznětového motoru DPF / SCR u motoru

Popis: Filtr pevných částic vznětového motoru DPF / SCR u motoru

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Pracovní doba bez předpisu/motor Pracovní jednotka I 11 99 000	2 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit filtr sazí vznětového motoru Pracovní jednotka I 18 31 580	82 PJ
Přídavná práce při výměně filtru pevných částic Pracovní jednotka I 18 31 900	3 PJ
Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Pracovní jednotka I 61 00 730	4 PJ
Filtr pevných částic vznětového motoru DPF / SCR u motoru Nález I 18 30 00 15 00	
Těsnicí kroužek Díl I 07 11 9 905 041	2
Matice s nákrůžkem Díl I 07 11 9 906 089	1
Dutý šroub Díl I 07 11 9 907 291	1
O-kroužek Díl I 07 11 9 908 708	1
Závitová vložka Díl I 07 12 9 909 659	2
Šestihranný šroub s podložkou Díl I 07 14 9 390 155	2
ASA-Závrtný šroub Díl I 11 12 7 647 711	12
Těsnění bez azbestu Díl I 11 42 7 577 017	1
Olejové vedení přívod Díl I 11 42 8 515 003	1
Zpětné potrubí Díl I 11 42 8 515 004	1
Tvarovaný těsnicí kroužek Díl I 11 61 7 796 622	1
Těsnění kov Díl I 11 62 8 509 783	3
Přírubová matice Díl I 11 62 8 517 274	2
Těsnění kov Díl I 11 62 8 576 287	1
Přírubová matice Díl I 11 62 8 597 827	12
Těsnění kov Díl I 11 71 8 574 816	1
Pásková spona V Díl I 11 65 7 620 508	1
Těsnění kov Díl I 11 65 7 808 159	1
Upínací pás Díl I 11 65 8 518 404	1
Těsnění kov Díl I 11 71 8 576 481	1

Spona Díl I 11 71 8 578 144	1
Hadice Díl I 13 62 8 591 459	1
O-kroužek Díl I 13 71 8 473 144	1
Tvarovaný těsnicí kroužek Díl I 13 71 8 596 850	4
O-kroužek Díl I 13 71 8 652 852	1
Šestihranná matice s přírubou Díl I 18 30 7 620 549	2
Těsnění Díl I 18 30 7 803 853	1
Ploché těsnění Díl I 18 30 8 474 428	1
Těsnění Díl I 18 30 8 572 007	1
Ploché těsnění Díl I 18 30 8 584 100	1
RP filtr pevných částic vznět.motoru Díl I 18 32 8 580 684	1

— Úloha: Vibrační člen ve volantu

Popis: Vibrační člen ve volantu

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Doba práce bez předpisu/přední náprava Pracovní jednotka I 31 99 000	3 PJ
Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	2 PJ
Demontovat a instalovat/vyměnit vibrační člen pro varování při opuštění jízdního pruhu Pracovní jednotka I 61 31 730	5 PJ
Vibrační člen ve volantu Nález I 61 37 14 15 00	
Oscilátor Díl I 32 30 6 877 810	1

— 18. 09. 2020 Klíč


108200 km

31564


Klíč 1



27000
09/2022



27000
703



— 11. 09. 2020 Servisní

107171 km

OSS-
60053206
Zelenka, Týn
nad Vltavou

Manuál



— 30. 03. 2020 Servisní

80015 km

OSS-
60062278 Car
service Cizek
s.r.o., Zlív

Manuál







— 09. 01. 2020 Klíč

66543 km

34880

Klíč 1





— 18. 10. 2019 Servisní

53196 km

31564
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice

Automaticky




— 17. 10. 2019 Klíč

53196 km

31564

Klíč 1











— 17. 05. 2019 Klíč

26201 km

31564

Klíč 1










— 17. 05. 2019 Servisní

26201 km

31564
Renocar a.s.,
Cestlice

Automaticky



— 17. 05. 2019 Oprava

26201 km

31564
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice

Úloha: Servis motorového oleje
Úloha: Servis mikrofiltru
Úloha

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Balíček I 00006101JN610

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3
Sada vložka olejového filtru Díl I 11428583898	1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83212405948	6.5

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Balíček I 00006161JN610

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64116996208	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Standardní rozsah !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdový kotouč: Žlutá Přední pravý !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdový kotouč: Žlutá Vpředu vlevo !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdový kotouč: Žlutá Vzadu vlevo !!! Místní 0 PJ
Pracovní jednotka I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdový kotouč: Žlutá Zadní pravý !!! Místní 0 PJ
Pracovní jednotka I -

— 29. 11. 2018 Servisní 2 km 28962 BLG Manuál
AutoTerminal
Deutschland,
Saal a.d.Donau

