

BMW Group - AIR: 2026-06-26 / 15:29
Autorizovaný partner BMW:
Model: M850i xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBABC41090BJ29880
Vývojové označení: G15
Kód typu: BC41
Typ vedení: BC41

Vozidlo

BMW M850i xDrive, 390kW

WBABC41090BJ29880



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G15
Barcelona blau metallic
S18A-21-07-585
7. listopadu 2018

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Live 2021-4 (Stav: 30. 5. 2023)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-4	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	M850i xDrive
Karosérie	COUPE
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	BJ29880
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBABC41090BJ29880
Vývojové označení	G15
Řízení	LL
Motor	N63B
Číslo motoru	20763208
Dodatečné zpracování výfukových plynů	Euro 6 BG
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0041512XHL
sériové číslo Headunit	HBB264J2514530
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-18-11-523
Datum výroby	25. 10. 2018
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	3. 12. 2018
Dodávající prodejce	Fuhrpark, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	C38
Kód čalounění	VASW
Kód typu	BC41
Základní typ	BC41
Typ vedení	BC41

Zvláštní vybavy

Zvláštní vybavy z výroby:

01CB CO2 rozsah
01DE Norma výfukových emisí EU6 RDE
01N2 20" lité kolo paprsek Y 728M Bicolor
0230 Přídavný rozsah podle EU
02NH Sportovní brzda M

Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné vybavy.


02PA Pojistka šroubů kola
 02T4 Sportovní diferenciál M
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 02VC Sada na opravu pneumatiky
 02VH Integrovaná aktivní řízení
 02VW Adaptivní podvozek M Professional
 0302 Zabezpečovací systém
 0319 Integrované univerzální dálkové ovládání
 0322 Pohodlný přístup
 0323 Měkké autom.zavírání dveře
 033T M technik balíček
 0358 Tepelný komfort-přední sklo
 03DS BMW klíč s displejem
 040C Karbonová střecha
 0420 Tónované zasklení
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0441 Kuřácký paket
 0453 Klimatizovaná sedadla přední
 04A2 Skleněná lišta Craftedclarity
 04FM Multif.sevadlo řidiče a spolujezdce
 04GP Interiérová lišta hliník síťovaný vzhled
 04GQ M bezpečnostní pás
 04HB Komfortní balíček pro vyhřívání přední
 0548 Kilometrový tachometr
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AU Driving Assistant Professional
 05AV Active Guard
 05AZ BMW Laserlicht
 05DN Systém parkovací asistence Plus
 0654 DAB-Tuner
 0688 Harman/Kardon Surround Sound System
 06AE Teleservices
 06AF Legální nouzové volání
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 06UK Night Vision with person recognition
 06WD WLAN Hotspot
 0710 M Kožený volant
 0715 M aerodynamický paket
 0754 M Zadní spoiler
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 0775 Strop karoserie antracit
 0778 Nástupní lišty „BMW Individual“
 07R7 Inovační paket
 0801 Provedení Německo
 0851 Jazyková verze německy
 0879 Dokumentace k vozidlu německy
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 08TL Zkušební figurína-SALAPA
 08TR Dekódování přídatných funkcí
 0998 Řízení spouštění vnitřní podmínky
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
— 20. 02. 2026	Servisní	52118 km	OSS- 60203872 PATERA ZF- SERVIS s.r.o., PRAHA 12	Automaticky








13. 10. 2025 Servisní

49226 km

OSS-
60203872
PATERA ZF-
SERVIS s.r.o.,
PRAHA 12

Automaticky




07. 10. 2025 Klíč

49158 km

b2io60132719


Klíč 10



30. 05. 2023 Klíč

33445 km

Klíč 1



30. 05. 2023 Oprava

33445 km

00219 Baum-
Automobile
GmbH & Co.
KG , Bad
Neuenahr-
Ahrweiler

Úloha
Úloha

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 006 4 PJ

hledání chyb v systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách
Pracovní jednotka I 36 11 100 3 PJ

Vyměnit elektroniku kola RDC
Pracovní jednotka I 36 11 537 3 PJ

Podpořit napětí palubní sítě / dobit palubní síťovou baterii 1 PJ

Elektron.modul kola RDCi se šroub.vent.
Díl I 36 10 6 887 147

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Svrchní mytí vozidla



Pracovní jednotka I 00 11 319

1 PJ

— 30. 11. 2022 Klíč

31275 km

Klíč 0



— 30. 11. 2022 Oprava

31275 km

00219 Baum-
Automobile
GmbH & Co.
KG , Bad
Neuenahr-
Ahrweiler

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit elektroniku kola RDC u pneumatik s technologií Runflat
Pracovní jednotka I 36 11 539

5 PJ

Elektron.modul kola RDCi se šroub.vent.
Díl I 36 10 6 887 147

2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyvážit stacionárně obě přední nebo zadní kola
Pracovní jednotka I 36 10 547



6 PJ

— 24. 11. 2022 Klíč

31214 km

00219

Klíč 0





— 24. 11. 2022 Servisní

31214 km

00219 Baum-
Automobile
GmbH&Co. KG
, Bad
Neuenahr-
Ahrweiler

Automaticky





— 24. 11. 2022 Oprava

31214 km

00219 Baum-
Automobile
GmbH & Co.
KG , Bad
Neuenahr-
Ahrweiler

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610 3 PJ

Scheibenklar 1000ml Místní 1
Díl I FT2468611

Castrol EDGE 0W-30 Místní 10.5
Díl I FT2405950

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 7 583 220

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 2 PJ

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64115A1BDB6

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka 8 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 602

Šestihranný šroub s podložkou 2
Díl I 07 14 9 390 155

Vložka vzduchového filtru 1

Díl I 13 71 8 699 809

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 699 810 1

Zápustný šroubek s podložkou
Díl I 51 71 6 966 566 2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zapalovacích svíček
Pracovní jednotka I 00 00 622 24 PJ

Zapalovací svíčky High Power
Díl I 12 12 0 057 704 8

Nemrz.protikor.prostředek Frostox HT-12
Díl I 83 19 2 470 914 1.5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat hladinu chladicího média
Pracovní jednotka I 00 00 692 1 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624 6 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:



Pracovní doba bez předpisu/kola
Pracovní jednotka I 36 99 000 3 PJ

— 16. 11. 2022 Klíč

31169 km

00219


Klíč 0




— 15. 12. 2021 Klíč

24211 km

Klíč 0



— 15. 12. 2021 Servisní 24211 km 00219 Baum-Automobile GmbH&Co. KG , Bad Neuenahr-Ahrweiler Automaticky



— 15. 12. 2021 Oprava 24211 km 00219 Baum-Automobile GmbH & Co. KG , Bad Neuenahr-Ahrweiler Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny 9 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 618

Brzdová kapalina DOT4, nízkoviskózní 2
Díl I 83 13 0 143 437

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Přistavení vozidla k emisní kontrole 5 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 527

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zjistit příčinu reklamace zákazníka - bez diagnostického systému 1 PJ
Pracovní jednotka I 00 12 351

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Instalovat navigační mapu (mapy)
Pracovní jednotka I 65 90 600

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést

Pracovní jednotka I 00 00 556

3 PJ

Zjistit příčinu reklamace zákazníka - pomocí diagnostického systému

Pracovní jednotka I 00 12 350

1 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO TÜV Rheinland 00000000

Pracovní jednotka I 99 99 999

Místní

1 PJ

Svrchní mytí vozidla

Pracovní jednotka I 00 11 319



1 PJ

— 22. 10. 2020 Klíč

18998 km

00219

Klíč 0





— 22. 10. 2020 Klíč

18998 km

00219

Klíč 0





— 22. 10. 2020 Servisní

18998 km

00219 Baum
Automobile,
Bad Neuenahr-
Ahrweiler

Automaticky



— 22. 10. 2020 Oprava

18998 km

00219 Baum-
Automobile
GmbH & Co.
KG , Bad
Neuenahr-
Ahrweiler

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610 3 PJ

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 7 583 220 1

BMW Engine Oil LL04 0W30
Díl I 83 21 2 405 950 10.5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 2 PJ

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64115A1BDB6 1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Svrchní mytí vozidla
Pracovní jednotka I 00 11 319 1 PJ

— 22. 10. 2020 Záruka 18998 km 00219 Úloha: G11 G12 G14 G15 G30 F90 N63 S63 korigovat stav chladiva
Úloha: G14 G15 G29 F39 vyměnit vyměnit podložku k identifikaci obsazení sedadla

— Úloha: G11 G12 G14 G15 G30 F90 N63 S63 korigovat stav chladiva

Popis: G11 G12 G14 G15 G30 F90 N63 S63 korigovat stav chladiva

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat popř. korigovat stav chladiva
Pracovní jednotka I 00 67 544 3 PJ

G11 G12 G14 G15 G30 F90 N63 S63 korigovat stav chladiva
Nález I 00 17 93 01 00

— Úloha: G14 G15 G29 F39 vyměnit vyměnit podložku k identifikaci obsazení sedadla

Popis: G14 G15 G29 F39 vyměnit vyměnit podložku k identifikaci obsazení sedadla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit G14/G15 podložku k identifikaci obsazení sedadla spolujezdce
Pracovní jednotka I 00 67 908 6 PJ

G14 G15 G29 F39 vyměnit vyměnit podložku k identifikaci obsazení
sedadla
Nález I 00 65 16 03 00

Šroub s válcovou hlavou 4
Díl I 07 14 9 321 690

Kabelová spojka 1
Díl I 61 13 8 383 722

Podl.senzoru detekce obsaz.sedad.spoluj. 1
Díl I 65 77 6 977 932

Šroub 1
Díl I 72 11 9 909 471

12. 12. 2019 Klíč 11291 km 32929 Klíč 10

20000	0	0	20000	0	0	0	50000
10/2020			323		11/2021		10/2022

05. 07. 2019 Klíč 9053 km 29842 Klíč 10

22000	0	0	22000	0	0	0	60000
10/2020			483		11/2021		10/2022

05. 07. 2019 Klíč 9053 km 29842 Klíč 10

22000	0	0	22000	0	0	0	60000
10/2020			485		11/2021		10/2022

23. 01. 2019 Klíč 46 km Klíč 10

30000	0	0	30000	0	0	0	60000
10/2020			647		11/2021		10/2022

23. 01. 2019 Oprava 46 km 00050 Úloha
Niederlassung Úloha
München MINI Úloha
München Úloha
BMW AG, Úloha
München

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Steuergeräte programmieren, zu Pos.70: DSC-Steuergerät: Kodierdaten nicht

qualifiziert,-> laut TM Fzg erneut programmieren,Höhenstandsabgleich durchführen,Zusatzarbeit nach 1. Abbruch beim Programmieren/Kodieren,

Naprogramovat řídící jednotky Pracovní jednotka I 00 67 700	8 PJ
Provedení / inicializace kompenzace výšky vozidla Pracovní jednotka I 37 12 513	1 PJ
Dodatečná práce po 1. přerušení během programování/kódování Pracovní jednotka I 61 00 731	4 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Endkontrolle Pracovní jednotka I AZ00 45 0	Místní	1 PJ
---	--------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Pracovní jednotka I 00 52 054	Místní	0 PJ
---	--------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Hol- und Bringservice kostenlos Díl I 00005	Místní	1
--	--------	---

— 23. 01. 2019 Záruka 46 km 00050 Úloha: G05 G07 G14 G15 G20 G29 naprogramovat řídící jednotky (DSC)

— Úloha: G05 G07 G14 G15 G20 G29 naprogramovat řídící jednotky (DSC)

Popis: G05 G07 G14 G15 G20 G29 naprogramovat řídící jednotky (DSC)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídící jednotky Pracovní jednotka I 00 67 700	8 PJ
Provedení / inicializace kompenzace výšky vozidla Pracovní jednotka I 37 12 513	1 PJ
Pracovní doba bez předpisu/ elektrický systém vozidla Pracovní jednotka I 61 99 000	4 PJ

G05 G07 G14 G15 G20 G29 naprogramovat řídící jednotky (DSC)
Nález I 00 34 40 02 00

— 29. 11. 2018 Záruka 7 km 39022 Úloha: G05 G14 G15 naprogramovat řídící jednotky (DSC)

— Úloha: G05 G14 G15 naprogramovat řídicí jednotky (DSC)

Popis: G05 G14 G15 naprogramovat řídicí jednotky (DSC)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotky
Pracovní jednotka I 00 67 616

8 PJ

G05 G14 G15 naprogramovat řídicí jednotky (DSC)
Nález I 00 34 39 02 00

— 28. 11. 2018 Servisní

3 km

30982 ISIS/
ITools int.
Kunden Inlan,
Garching

Manuál

