

BMW Group - AIR: 2025-10-13 / 15:29
Autorizovaný partner BMW:
Model: X1 SDRIV A
Identifikační číslo vozidla: WBAHT710X05G30693
Vývojové označení: F48
Kód typu: HT81
Typ vedení: HT81

Vozidlo
BMW X1 SDRIV A, 110kW
WBAHT710X05G30693



Vývojové označení F48
Barva alpinweiss 3
Aktuální stupeň integrace F056-18-07-545
Začátek záruky 27. prosince 2016

Zablokování expedice

 Jsou k dispozici technické akce.

Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
		-	
		-	
		-	

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
		-

Zvláštní informace

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1INFO911056	F39 F45 F46 F48 Bx7 - Information zum Verbau eines Abgasrückführungskühlers als Übergangslösung Lokální číslo opatření: -

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠️ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Route 2016-2 (Stav: 9. 6. 2022)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 00B4008F).	Road Map EUROPE WEST Route 2025	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X1 SDRIV A
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	5G30693
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAHT710X05G30693
Vývojové označení	F48
Řízení	LL
Motor	B47U
Číslo motoru	66129805
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0317817EL9
sériové číslo Headunit	MM011FG2876152
Typ pohonu	FRONT
Stupeň integrace z výroby	F056-16-11-502
Datum výroby	16. 11. 2016

Výrobní závod	Regensburg
Datum expedice	17. 11. 2016
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	CWG4
Kód typu	HT81
Základní typ	HT71
Typ vedení	HT81

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální. objednávací proces
 01CB CO2 rozsah
 0205 Automatická převodovka
 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
 0249 Multifunkce pro volant
 0255 Sport-kožený volant airbag
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
 028A BMW lité kolo paprsek Y 569
 02PA Pojistka šroubů kola
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 02VG Performance Control
 0313 Vnější zrcátko sklopná funkce
 0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
 03AT Střešní lišta hliník hlazená
 03L8 Rozsah exteriéru hliník hlazený
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0470 Isofix-systém
 0473 Loketní opěrka přední
 0493 Odkládací paket
 04GG Pearl tmavý Akzent Perlglanz Chrom
 0502 Ostřikovač světlometů
 0508 Parkovací zařízení (PDC)
 0534 Automatická klimatizace
 0544 Regulace rychlosti s brzdovou funkcí
 0548 Kilometrový tachometr
 0563 Sada světel
 0575 Dodatečná zásuvka 12V
 05A4 LED světlomet s rozšířeným dosahem
 05AV Active Guard
 05DP Parkovací zařízení
 0698 Area-Code 2 pro DVD
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06NS Komfortní telefonie s rozšíř. smartphone
 06UN Navigace
 07HW X Line
 07LG Guidance Paket
 07LM Model X Line
 08A4 Jazyková verze česky
 08AL Dokumentace k vozidlu česky
 08AP Montážní přípravek
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 A070 Akumulátor AGM 70 Ah
 POLS Látkové čalounění

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	07. 06. 2022	Klíč	123598 km	50437	Klíč 0
	 6000 10/2023   6000 475    04/2024  655   32000 10/2025				
—	23. 05. 2022	Záruka	123142 km	50437	Úloha: F39 F45 F46 F48 B47O B47T B47U zkontr. příp. vyměnit chladič AGR
—	Úloha: F39 F45 F46 F48 B47O B47T B47U zkontr. příp. vyměnit chladič AGR				
	Popis: F39 F45 F46 F48 B47O B47T B47U zkontr. příp. vyměnit chladič AGR				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	Vizuální kontrola strany výstupu a vstupu chladiče EGR (NOK). Vyměnit oba chladiče EGR s testem snímače tlaku zaznamenat datum výroby Pracovní jednotka I 00 70 515				0 PJ
	Doplňková práce/vyměnit systém sání Pracovní jednotka I 00 70 519				0 PJ
	Doplňkové práce s čištěním potrubí zpětného vedení výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 70 520				0 PJ
	F39 F45 F46 F48 B47O B47T B47U zkontr. příp. vyměnit chladič AGR Nález I 00 11 87 05 00				
	Sací potrubí s ovládáním škrticí klapky Díl I 11 61 8 513 653				1
	O-kroužek Díl I 11 61 8 583 456				1
	Hrdlo trubky Díl I 11 71 7 799 853				1
	Ventil EGR Díl I 11 71 8 513 132				1
	Sada malých dílů Díl I 11 71 8 597 652				1
	Výfukové plyny-chladič Díl I 11 71 9 885 616				1
	Snímač plnicí tlak Díl I 13 62 8 637 896				1
—	23. 05. 2022	Záruka	123142 km	30521	Úloha: F39 F45 F46 F48 B47O B47T B47U zkontr. příp. vyměnit chladič AGR
—	Úloha: F39 F45 F46 F48 B47O B47T B47U zkontr. příp. vyměnit chladič AGR				
	Popis: F39 F45 F46 F48 B47O B47T B47U zkontr. příp. vyměnit chladič AGR				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	Vizuální kontrola strany výstupu a vstupu chladiče EGR (NOK). Vyměnit oba chladiče EGR s testem snímače tlaku zaznamenat datum výroby				0 PJ

Doplňková práce/vyměnit systém sání
Pracovní jednotka I 00 70 519

0 PJ

Doplňkové práce s čištěním potrubí zpětného vedení výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 70 520

0 PJ

F39 F45 F46 F48 B47O B47T B47U zkontr. příp. vyměnit chladič AGR
Nález I 00 11 87 05 00

Sací potrubí s ovládáním škrtkové klapky
Díl I 11 61 8 513 653

1

O-kroužek
Díl I 11 61 8 583 456

1

Hrdlo trubky
Díl I 11 71 7 799 853

1

Ventil EGR
Díl I 11 71 8 513 132

1

Sada malých dílů
Díl I 11 71 8 597 652

1

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 9 885 616

1

Snímač plnicí tlak
Díl I 13 62 8 637 896




1

— 17. 05. 2022 Klíč

123123 km

50437






Klíč 0



— 20. 02. 2019 Klíč

34600 km







Klíč 0



— 24. 09. 2018 Klíč

23973 km

Klíč 0








— 24. 09. 2018 Servisní

23973 km

26245 CarTec
Praha s.r.o.,
Praha 10

Automaticky



— 24. 09. 2018 Oprava

23973 km

26245 CarTec
Praha s.r.o.,
Praha 10

Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Úloha: Servis mikrofiltru
Úloha: Servis motorového oleje
Úloha

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Baliček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2
--	---

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Baliček I 0000616

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2
---	---

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64316835405	1
---	---

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Baliček I 0000610

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3
--	---

Sada vložka olejového filtru Díl I 11428570590	1
---	---

BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83212405948	5
---	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
--	--------	------

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Technické kampaně !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
--	--------	------

—	24. 09. 2018 Záruka	23973 km	26245	Úloha: F1x F2x F3x B47 Naprogramovat řídicí jednotky popř. vyměnit ventil recirkulace výfukových plynů Úloha: F4x F52 Naprogramovat řídicí jednotky (DSC) Úloha: F48 Zkontrolovat popř. vyměnit přístrojovou desku
---	---------------------	----------	-------	---

- Úloha: F1x F2x F3x B47 Naprogramovat řídící jednotky popř. vyměnit ventil recirkulace výfukových plynů

Popis: F1x F2x F3x B47 Naprogramovat řídící jednotky popř. vyměnit ventil recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vozidlo bylo dokončeno již při jiné technické akci
Pracovní jednotka I 00 64 943

1 PJ

F1x F2x F3x B47 Naprogramovat řídící jednotky popř. vyměnit ventil
recirkulace výfukových plynů
Nález I 00 11 45 04 00

- Úloha: F4x F52 Naprogramovat řídící jednotky (DSC)

Popis: F4x F52 Naprogramovat řídící jednotky (DSC)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

naprogramovat a kódovat řídící jednotky
Pracovní jednotka I 00 64 865

8 PJ

F4x F52 Naprogramovat řídící jednotky (DSC)
Nález I 00 34 27 02 00

- Úloha: F48 Zkontrolovat popř. vyměnit přístrojovou desku

Popis: F48 Zkontrolovat popř. vyměnit přístrojovou desku

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat endoskopem frézování pro airbag spolujezdce
Pracovní jednotka I 00 65 513

7 PJ

F48 Zkontrolovat popř. vyměnit přístrojovou desku
Nález I 00 51 15 04 00

— 10. 04. 2017 Klíč 5 km 34880 Klíč 0

