

BMW Group - AIR: 2026-04-27 / 10:22
Autorizovaný partner BMW:
Model: X5 xDrive40d
Identifikační číslo vozidla: WBATH410309S02125
Vývojové označení: G05
Kód typu: TH41
Typ vedení: TH41

Vozidlo

BMW X5 xDrive40d, 250kW

WBATH410309S02125



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G05
alpinweiss 3
S18A-23-11-550
15. června 2023

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

ℹ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Live 2022-4 (Stav: 30. 9. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-4	-

Detaily o vozidle


Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive40d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	9S02125
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBATH410309S02125
Vývojové označení	G05
Řízení	LL
Motor	XD5T
Číslo motoru	59047066
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO 6 AP
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	1034698WL5
sériové číslo Headunit	HBB493P71FD7SY
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-22-11-560
Datum výroby	20. 3. 2023
Výrobní závod	Spartanburg
Datum expedice	16. 5. 2023
Dodávající prodejce	Renocar a.s., Praha, Cestlice, CZ
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	KPSW
Kód typu	TH41
Základní typ	TH41
Typ vedení	TH41

Zvláštní výbavy


Zvláštní výbavy z výroby:

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:


— 13. 06. 2025 Klíč 41282 km b2io60101315 Klíč 10



— 13. 06. 2025 Servisní 41282 km OSS-60101315 Automaticky
Auto Tomis Group s.r.o.,
Karlovy Vary



— 03. 03. 2025 Klíč 37876 km 28518 Remote KeyRead



— 30. 09. 2024 Záruka 30940 km 28518 Úloha: Klapka pro nahromadění spalin před zadním tlumičem výfuku (klapka pro nahromadění spalin)

— Úloha: Klapka pro nahromadění spalin před zadním tlumičem výfuku (klapka pro nahromadění spalin)


Popis: Klapka pro nahromadění spalin před zadním tlumičem výfuku (klapka pro nahromadění spalin)


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Vyměnit klapku pro nahromadění spalin s rozpěrnou trubkou Pracovní jednotka I 18 31 663	14 PJ
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528	1 PJ
Klapka pro nahromadění spalin před zadním tlumičem výfuku (klapka pro nahromadění spalin) Nález I 18 30 07 83 00	
Matice s nákrůžkem Díl I 07 11 9 906 089	2
RP katalyzátor SCR s mezipotrúbím Díl I 18 30 7 102 468	1
Upínací objímka Díl I 18 30 7 560 781	2
Těsnění Díl I 18 30 8 572 007	1

— 25. 09. 2024 Klíč 30940 km 28518 Klíč 10






— 16. 09. 2024 Klíč 30453 km 28518 Remote KeyRead



— 20. 08. 2024 Klíč 28383 km 28518 Klíč 10



— 18. 07. 2024 Záruka 25914 km 28518 Úloha: G0x G1x G2x G3x B57
Vyměnit spojovací táhlo u chladiče recirkulace výfukových plynů
Úloha: Klapka pro nahromadění spalin před zadním tlumičem výfuku (klapka pro nahromadění spalin)

— Úloha: G0x G1x G2x G3x B57 Vyměnit spojovací táhlo u chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: G0x G1x G2x G3x B57 Vyměnit spojovací táhlo u chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit spojovací táhla
Pracovní jednotka I 00 75 174 5 PJ

G0x G1x G2x G3x B57 Vyměnit spojovací táhlo u chladiče recirkulace výfukových plynů
Nález I 00 11 57 07 00

Rozvodová tyčka
Díl I 11 71 8 476 980 2

— Úloha: Klapka pro nahromadění spalin před zadním tlumičem výfuku (klapka pro nahromadění spalin)

Popis: Klapka pro nahromadění spalin před zadním tlumičem výfuku (klapka pro nahromadění spalin)


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Doba trvání práce bez zadání/výfukový systém
Pracovní jednotka I 18 99 000 12 PJ

Klapka pro nahromadění spalin před zadním tlumičem výfuku (klapka pro nahromadění spalin)
Nález I 18 30 07 83 00

— 17. 07. 2024 Klíč 25914 km 28518 Klíč 10



— 03. 04. 2024 Servisní 18615 km OSS-60101315 Auto Tomis Group s.r.o., Karlovy Vary Automaticky



— 26. 05. 2023 Klíč 11 km Klíč 10



— 26. 05. 2023 Servisní 11 km 31564 Renocar a.s., Praha , Cestlice Automaticky

