

BMW Group - AIR: 2026-05-06 / 14:05  
Autorizovaný partner BMW: 20117/09  
Model: X5 M50d  
Identifikační číslo vozidla: WBAKS810400H88460  
Vývojové označení: F15  
Kód typu: KS81  
Typ vedení: KS81

#### Vozidlo

### BMW X5 M50d, 280kW

WBAKS810400H88460



Vývojové označení  
Barva  
Aktuální stupeň integrace  
Začátek záruky

F15  
carbon-schwarz  
F025-15-03-503  
3. dubna 2014

#### Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

#### Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

#### Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

#### Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

#### Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

#### Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

#### Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

## Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE WEST Next 2022-2 (Stav: 16. 4. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 00A9008F).	Road Map EUROPE WEST Next 2025	-

## Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 M50d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0H88460
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS810400H88460
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57X
Číslo motoru	90320723
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6;T;CI; M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0330114WUD
sériové číslo Headunit	HB2067E3021267
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-13-11-504
Datum výroby	20. 2. 2014
Výrobní závod	Spartanburg
Datum expedice	14. 3. 2014
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	416
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	KS81
Základní typ	KS81
Typ vedení	KS81

## Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:







01CA Výběr vozidel centrální, objednávací proces  
 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU  
 0233 Zvýšené zatížení závěsu  
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím  
 02PV BMW kolo z leh.sl. M dvojpaprskové 467  
 02TB Sport-automatická převodovka  
 02VF Adaptivní M podvozek  
 0302 Zabezpečovací systém  
 0319 Integrované univerzální dálkové ovládání  
 0337 M Sportovní paket  
 03AC Tažné zařízení  
 03AG Cuvací kamera  
 03MC M střešní lišty, Shadow Line  
 0402 Panoramatická střecha elektrická  
 0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru  
 0420 Tónované zasklení  
 0423 Rohožky velur  
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška  
 0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním  
 0456 Komfortní sedadlo s pamětí  
 0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec  
 0493 Odkládací paket  
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec  
 04MR Interiérové lišty hliník Hexagon  
 0502 Ostřikovač světlometů  
 0508 Parkovací zařízení (PDC)  
 0534 Automatická klimatizace  
 0548 Kilometrový tachometr  
 0552 Adaptivní diodový světlomet  
 0563 Sada světel  
 0575 Přídavné zásuvky 12 V  
 05A1 LED Fog lights  
 05AC Dálkové světlo asistent  
 05AG Varování změna pruhu  
 05AS Driving Assistant  
 05DA Deaktivace airbagu spolujezdce  
 05DL Surround View  
 0609 Navigační systém profesionální  
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle  
 0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)  
 0698 Area-Code 2 pro DVD  
 06AC Inteligentní nouzové volání  
 06AE Teleservices  
 06AK Connected Drive Services  
 06AM Real-Time Traffic Information  
 06AN Concierge Services  
 06AP Remote Services  
 06NR Apps  
 06NS Komfortní telefonie s rozšíř. smartphone  
 0710 M Kožený volant  
 0715 M aerodynamický paket  
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line  
 0775 Strop karoserie antracit  
 07R7 Inovační paket  
 07XP Navigační paket Connected Drive  
 0801 Provedení Německo  
 0851 Jazyková verze německy  
 0877 Odpadnutí křížové ovládání  
 0879 Dokumentace k vozidlu německy  
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km  
 08TF Aktivní ochrana chodců  
 08TH Speed Limit Info  
 08V1 Štítek s upozorněním  
 0925 Zkušební figurína-SALAPA  
 09AA Ochrana vnějšího potahu  
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah  
 LEDE Výbava kůže

OMSA Uložení stavu ovládacího MSA aktivní

## Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	12. 09. 2025 Servisní	134464 km	OSS-	Automaticky

60191452 Jan  
Bašek,  
Jinočany



16. 04. 2025 Záruka

129014 km

34880

Úloha: E7x F0x F1x N57X Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (vysokoteplotní chladicí okruh)

Úloha: E7x F0x F1x N57X Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (vysokoteplotní chladicí okruh)

**Popis:** E7x F0x F1x N57X Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (vysokoteplotní chladicí okruh)

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů  
Pracovní jednotka I 00 74 099 26 PJ

Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému  
Pracovní jednotka I 00 74 715 1 PJ

E7x F0x F1x N57X Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (vysokoteplotní chladicí okruh)  
Nález I 00 11 31 07 00

Kryt akustika přední  
Díl I 11 14 8 490 572 1

Propojovací kus  
Díl I 11 65 7 803 012 1

Hrdlo trubky  
Díl I 11 71 7 799 853 2

Chladič výfukových plynů, vysoká teplota  
Díl I 11 71 7 822 350 1



Recirk.výf.plynů sada drobných dílů  
Díl I 11 71 8 490 640 1

15. 04. 2025 Klíč

129009 km

34880

Klíč 1







13. 03. 2024 Servisní

109644 km

OSS-  
60191452 Jan  
Basek,  
Jinocany

Manuál



— 11. 04. 2023 Klíč 96412 km Klíč 1



— 11. 04. 2023 Záruka 96412 km 34880 Úloha: Fx Vyměnit airbag řidiče (SDI)

— Úloha: Fx Vyměnit airbag řidiče (SDI)

Popis: Fx Vyměnit airbag řidiče (SDI)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit airbag řidiče 5 PJ  
Pracovní jednotka I 00 73 200


Fx Vyměnit airbag řidiče (SDI)  
Nález I 00 32 39 03 00

Modul airbagu strana řidiče 1  
Díl I 32 30 8 092 791


— 16. 09. 2022 Servisní 88601 km OSS-60191452 Jan Basek, Jinocany Manuál



— 02. 05. 2018 Klíč 48610 km 34880 Klíč 1



— 02. 05. 2018 Servisní 48610 km 34880 Invest s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky Automaticky



— 20. 09. 2017 Oprava 42502 km 30386 Autohaus Revo GmbH, Bad Saulgau Úloha



















— Úloha


Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Gebühr Hauptuntersuchung § 29 StVZO Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
2 Run Flat Reifen 20 Zoll ersetzen Pracovní jednotka I 36 16 320	Místní	12 PJ
Gesamtsumme Lackierung inkl. Lackiermaterial Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
Předběžná kontrola před hlavní prohlídkou Pracovní jednotka I 00 12 600		5 PJ
Měření emisí pomocí OBD Pracovní jednotka I 00 00 128		3 PJ
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		3 PJ
Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618		4 PJ
Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie Pracovní jednotka I 51 99 000		6 PJ
AdBlue Liter Díl I 83 19 2 295 999	Místní	10
Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní Díl I 83 13 2 184 843		1
Continental SportContact_5 SUV SSR Díl I 85 45 2 593 563		2
Kryt přední sklo Díl I 51 31 7 166 841		1
Knoflíková baterie Díl I 66 12 6 912 985		2
BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83 21 2 405 948		0.5
Ochrana chladiče proti zamrznutí Díl I 83 19 2 218 347		0.5
Čistič oken s ochranou před mrazem Díl I 83 12 2 298 528		2
Ochrana hrany dveře přední Díl I 51 72 7 303 968		1

15. 09. 2017 Klíč	42495 km	30386	Klíč 0
        	12000 03/2018 12000 198 12000 198 12000 198 5000 5000 0 -198 27.1% 5000 12000 03/2018		
15. 09. 2017 Servisní	42495 km	30386 not available, not available	Automaticky
        	03/2018 03/2018 03/2018 03/2018 03/2018 5000 02/2017 5000 03/2018 ✓		
22. 03. 2016 Klíč	26425 km	30386	Klíč 1



— 22. 03. 2016 Servisní 26425 km 30386 Autohaus Revo GmbH, Bad Saulgau Manuál



— 22. 03. 2016 Oprava 26429 km 30386 Autohaus Revo GmbH, Bad Saulgau Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
Ochrana chladiče proti zamrznutí Díl I 83 19 2 218 347	0.4
Čistič oken s ochranou před mrazem Díl I 83 12 2 298 528	2

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 807 177	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950	6.5

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 248 294	1
Čistič tělesa pylového filtru Díl I 83 19 2 180 509	1

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Pracovní jednotka I 00 00 617 2 PJ

Mikrofiltr obtokového vzduchu  
Díl I 64 31 9 194 098 1

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Svrchní mytí vozidla  
Pracovní jednotka I 00 11 319 0 PJ

Test vozidla provést  
Pracovní jednotka I 00 00 004 0 PJ

— 03. 06. 2015 Záruka 15687 km 30386 Úloha: F15 naprogramovat řídicí jednotky (senzor zrychlení kola)  
Úloha: řídicí jednotka, vertikální dynamická platforma VDM (ICM-V) / vertikální dynamická platforma VDP

— Úloha: F15 naprogramovat řídicí jednotky (senzor zrychlení kola)

**Popis:** F15 naprogramovat řídicí jednotky (senzor zrychlení kola)

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

čist z chybové paměti, naprogramovat řídicí jednotky  
Pracovní jednotka I 00 62 862 8 PJ

F15 naprogramovat řídicí jednotky (senzor zrychlení kola)  
Nález I 00 37 15 01 00

— Úloha: řídicí jednotka, vertikální dynamická platforma VDM (ICM-V) / vertikální dynamická platforma VDP

**Popis:** řídicí jednotka, vertikální dynamická platforma VDM (ICM-V) / vertikální dynamická platforma VDP


**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**


Odstraňování závad v DYNAMIC DRIVE  
Pracovní jednotka I 37 10 000 6 PJ

řídicí jednotka, vertikální dynamická platforma VDM (ICM-V) / vertikální dynamická platforma VDP  
Nález I 37 15 00 14 00

— 02. 06. 2015 Klíč 15662 km 30386 Klíč 1



— 05. 11. 2014 Klíč 8391 km 30386 Klíč 1



— 05. 11. 2014 Oprava 8396 km 30386 Úloha  
Autohaus Revo GmbH , Bad Saulgau

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

19 Zoll Vorder- u. Hinterräder an- und abbauen Místní 6 PJ  
Pracovní jednotka I 36 10 319

Räder-Einlagerungsservice 19 Zoll Místní 4 PJ  
Pracovní jednotka I 36 11 319

Čištění kol 3 PJ  
Pracovní jednotka I 00 99 040

— 28. 07. 2014 Oprava 3097 km 30386 Úloha  
Autohaus Revo GmbH , Bad Saulgau

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb -10 PJ  
Pracovní jednotka I 61 00 730

AdBlue Liter Místní -2.5  
Díl I 83 19 2 295 999

— 04. 06. 2014 Klíč 3085 km 30386 Klíč 1



— 04. 06. 2014 Oprava 3097 km 30386 Úloha  
Autohaus Revo GmbH , Bad Saulgau

— Úloha

**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 10 PJ  
Pracovní jednotka I 61 00 730

AdBlue Liter Místní 2.5

Díl I 83 19 2 295 999

- 25. 03. 2014 Klíč 5 km 30386 Klíč 1
- 25. 03. 2014 Oprava 0 km 30386 Úloha  
Autohaus Revo  
GmbH , Bad  
Saulgau

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Bezplatná přejímací technická prohlídka Pracovní jednotka I 00 00 009	9 PJ
Sada pojistka šroubů kol Díl I 36 13 6 792 851	1
Křížový šroub pro plast Díl I 07 14 6 959 892	6