

HISTORIE OPRAV VOZIDLA VA083918

7AD 8958 Cayenne Turbo III

Druh zak. č. faktury	Č. Zakázky	Založení/ Uzavření	Stav km	Cena celkem	Technik	Počet MJ/ČJ Č. mech.
-------------------------	------------	-----------------------	---------	-------------	---------	----------------------

Popis závady
Pracovní pozice
Materiál

Garanční SeZ	52000148	08.10.2023	133669	0,00	Mandlík Jan	
--------------	----------	------------	--------	------	-------------	--

1 Přitaženo OS: vozidlo nejde nastartovat
2 Kontrolky svítí, ale startér nesezne

Garanční SeZ	816998	24.04.2023	133669			
--------------	--------	------------	--------	--	--	--

- kontrolky svítí ale starter nesezne
- po zastavení na semaforech vozidlo již nenastartuje
- vozidlo nejde nastartovat - přitaženo odtahov
klient reklamuje:
službou

Garanční SeZ	811260	06.03.2023	129431			
--------------	--------	------------	--------	--	--	--

- únik chladicí kapaliny
klient reklamuje:

PAB121455 ODVZDUS. VEDENI	1,00
00004330515 CHLADÍCÍ KAPALINA	1,00

Kryt přední D+M	1,00 h
19381750 - Chladicí kapalina vypus.+nap.	1,00 h
Vzduchový filtr D+M	1,00 h
Sací potrubí D+M	1,00 h

Externí SeZ	803786	21.12.2022	129089			
-------------	--------	------------	--------	--	--	--

Prodloužení záruky PAW o jeden rok

5005 MOBIL1 ESP X3 0W-40 BAL	1,00
PAB81943900 FILTR PYL. CAYENNE III	1,00

Přímý příjem na zvedáku se zákazníkem	1,00 h
Zkušební jízda	1,00 h
Kompletní mytí vozu ZDARMA	1,00 h

Prodloužení záruky PAW jeden rok	1,00 ks
Porsche asistence rok	1,00 ks
Poplatek za zpracování záruky	1,00 ks

Garanční SeZ	794396	05.10.2022	108110			
--------------	--------	------------	--------	--	--	--

- funkce PCM občas nefunkční navigace
klient reklamuje:

Externí SeZ	794392	05.10.2022	108110			
-------------	--------	------------	--------	--	--	--

- servisní prohlídka dle plánu údržby
- výměna kabinových filtrů
- výměna oleje motoru
- výměna oleje předního diferenciálu
klient objednává:

B147961 CISTIC BRZD	1,00
5005 MOBIL1 ESP X3 0W-40 BAL	1,00
9A719840500 FILTR OLEJ. PAN.G2 V6+V8	1,00

Druh zak. č. faktury	Č. Zakázky	Založení/ Uzavření	Stav km	Cena celkem	Technik	Počet MJ/ČJ Č. mech.
			Popis závady Pracovní pozice Materiál			
Externí SeZ	794392	05.10.2022	108110			
				PAB81943900 FILTR PYL. CAYENNE III	1,00	
				00004330563 OLEJ TRANSFER BOX	1,00	
				95530111501 SROUB	1,00	
				G 052184A2 OSTRIK KAP. KONCENTR.1L	1,00	
				99961110800 BATERIE DALKA	1,00	
				00004321086 BRZDOVA KAPALINA	1,00	
				PAB133843A VZDUCH. FILTR VLOZKA	1,00	
				N 91167901 UZAV. SROUB	1,00	
				N 91167901 UZAV. SROUB	1,00	
				N 91167901 UZAV. SROUB	1,00	
				N 91167901 UZAV. SROUB	1,00	
				N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00	
				N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00	
				N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00	
				Přímý příjem na zvedáku se zákazníkem	1,00 h	
				Inspekce .	1,00 h	
				Protokol dlouhodobé záruky karoserie	1,00 h	
				Dodatečná práce-odtok vody zkouseni	1,00 h	
				Dodatečné práce každé 2 rok .	1,00 h	
				Dodat. práce každých 60 000 .	1,00 h	
				Dodat. práce každých120 000 .	1,00 h	
				Ovladač dalkovy roz.+sloz.	1,00 h	
				Zkušební jízda	1,00 h	
				Kompletní mytí vozu ZDARMA	1,00 h	
Externí SeZ	793913	30.09.2022	85000			
				díly na skladě		
Externí SeZ	781116	27.05.2022	84583			
				DÍLY PRO OPRAVU CAYENNE TURBO - B		
Externí SeZ	768579	01.02.2022	84583			
				Individuální záruka PAW na jeden rok		
				9Y1857521Q SKLO ZRCATKA	1,00	
				Zkušební jízda	1,00 h	
				111. bodů: CHECK - Porsche Approved	1,00 h	
				Porsche Assistance 1 rok	1,00 h	
				Poplatek za zpracování	1,00 h	
				Příplatek individuální Porsche Approved	1,00 h	
				Přímý příjem na zvedáku se zákazníkem	1,00 h	
				Inspekce .	1,00 h	
				Prodloužená záruka PAW jeden rok	1,00 ks	
Externí SeZ	768438	31.01.2022	84583			

HISTORIE OPRAV VOZIDLA VA083918

7AD 8958 Cayenne Turbo III

Druh zak. č. faktury	Č. Zakázky	Založení/ Uzavření	Stav km	Cena celkem	Technik	Počet MJ/ČJ Č. mech.
			Popis závady Pracovní pozice Materiál			
Externí SeZ	768438	31.01.2022	84583			
DÍLY PRO OPRAVU MOTORU TURBO						
Garanční SeZ	768402	31.01.2022	84583			
				Re-program and/or code seat control unit WMJ6		
				WMJ69999 - akce provedena		1,00 h
Externí SeZ	762520	29.11.2021	76577			
KONTROLA VOZU PO VÝMĚNĚ MOTORU						
				Dotankování PHM 1,00 ks		
				Tankování - PHM 1,00 ks		
Garanční SeZ	759418	03.11.2021	76591			
				AKA0 ALA4 control units Replace fuel supply line in the engine compart Re-program instrument cluster and various oth Re-program RDK control unit WKK2		
				00004391199 PALIV. VEDENI		1,00
				AKA09999 - akce provedena		1,00 h
				ALA49999 - akce provedena		1,00 h
				WKK29999 - akce provedena		1,00 h
				AKA00000001		1,00 ks
Garanční SeZ	754070	14.09.2021	76591			
				AKA0 Re-program instrument cluster and vari ALA4 Replace fuel supply line in the engine c control units WKK2 Re-program RDK control unit		
Externí SeZ	744564	09.06.2021	76577			
				- kontrola motoru nepravidelně se přehřívá klient objednává:		
				7PP906283F VENTIL		1,00
				7PP906283F VENTIL		1,00
				9A712122801 TESNENI		1,00
				PAB121237 SPOJOVACI TRUBKA		1,00
				N 10124306 SROUB		1,00
				N 10124306 SROUB		1,00
				N 10124306 SROUB		1,00
				N 90774002 SEST. HRAN SROUB		1,00
				N 90774002 SEST. HRAN SROUB		1,00
				PAB121455 ODVZDUS. VEDENI		1,00
				9A700780900 O KROUZEK		1,00

Druh zak. č. faktury	Č. Zakázky	Založení/ Uzavření	Stav km	Cena celkem	Technik	Počet MJ/ČJ Č. mech.
				Popis závady Pracovní pozice Materiál		

Externí SeZ 744564 09.06.2021 76577

9A712113900 TESNENI	1,00
N 10413405 SROUB S PLOCHOU HLAVOU	1,00
N 10413405 SROUB S PLOCHOU HLAVOU	1,00
N 10582103 SROUB	1,00
N 10582103 SROUB	1,00
9A700781400 O KROUZEK	1,00
PAB121081C ODVZDUS. VEDENI	1,00
N 10124306 SROUB	1,00
N 10124306 SROUB	1,00
N 10124306 SROUB	1,00
9A712168800 TESNICI KROUZEK	1,00
PAB253205 DISTANCNI TRUBKA	1,00
PAF91246701 VALC. SROUB	1,00
N 0195307 MATICE	1,00
N 0195307 MATICE	1,00
N 10272302 SESTIHRANNA MATICE	1,00
N 10272302 SESTIHRANNA MATICE	1,00
N 10272302 SESTIHRANNA MATICE	1,00
N 10784702 SESTIHRANNY SROUB	1,00
N 10784702 SESTIHRANNY SROUB	1,00
N 10784702 SESTIHRANNY SROUB	1,00
N 90925001 O KROUZEK	1,00
N 90925001 O KROUZEK	1,00
N 90925002 O KROUZEK	1,00
N 90925002 O KROUZEK	1,00
N 91129201 ZALICOVANY SROUB S VALC	1,00
N 91129201 ZALICOVANY SROUB S VALC	1,00
N 90666003 O-KROUZEK	1,00
N 90666003 O-KROUZEK	1,00
PAB40906900 O KROUZEK	1,00
PAC409189 RADIA. HRID. TESN. KROUZE	1,00
N 10518405 SROUB	1,00
N 10518405 SROUB	1,00
N 10672001 VALC. SROUB	1,00
N 10672001 VALC. SROUB	1,00
N 90708803 PRUZ. MATICE	1,00
N 90708803 PRUZ. MATICE	1,00
N 91129801 ZALICOVANY SROUB S VALC	1,00
N 91129801 ZALICOVANY SROUB S VALC	1,00
N 91150701 ZALICOVANY SROUB S VALC	1,00
N 91150701 ZALICOVANY SROUB S VALC	1,00
PAB25372500 SPONA	1,00
PAB32154900 UZAV. SROUB	1,00
PAF007423 12-HRANNY SROUB	1,00
PAF90696702 SEST. HRAN SROUB	1,00
PAF911296 12-HRANNY SROUB	1,00
PAF911432 12-HRANNY SROUB	1,00
PAF91184301 SEST. HRAN SROUB	1,00
PAF91237901 SEST. HRAN SROUB	1,00
WHT005372 VALC. SROUB	1,00

Druh zak. č. faktury	Č. Zakázky	Založení/ Uzavření	Stav km	Cena celkem	Technik	Počet MJ/ČJ Č. mech.
				Popis závady Pracovní pozice Materiál		

Externí SeZ 744564 09.06.2021 76577

WHT005372 VALC. SROUB	1,00
WHT005372 VALC. SROUB	1,00
WHT006542 SESTIHRANNY SROUB	1,00
WHT006542 SESTIHRANNY SROUB	1,00
WHT006542 SESTIHRANNY SROUB	1,00
WHT007422 12-HRANNY SROUB	1,00
WHT007422 12-HRANNY SROUB	1,00
9A700653700 O KROUZEK	1,00
9A725314100 UPIN. POUZDRO	1,00
95534919121 PODLOZKA	1,00
95557374900 O KROUZEK	1,00
N 91153201 ZALICOVANY SROUB S VALC	1,00
N 91153201 ZALICOVANY SROUB S VALC	1,00
N 91208802 SROUB S VALCOVOU HLAVC	1,00
N 91208802 SROUB S VALCOVOU HLAVC	1,00
PAF001987 KOMBI MATICE	1,00
PAF015081 SESTIHRANNA MATICE S NAF	1,00
PAF107599 ZYLINDERSCHRAUBE INNEN	1,00
PAF911511 SEST. HRAN SROUB	1,00
PAF91240001 KOMBI SROUB	1,00
WHT002305 CTYRHRANNA MATICE	1,00
WHT002305 CTYRHRANNA MATICE	1,00
WHT006151 SESTIHRANNA MATICE S NA	1,00
WHT006151 SESTIHRANNA MATICE S NA	1,00
95800841100 VALC. SROUB	1,00
9A700875500 O KROUZEK	1,00
95557374901 O KROUZEK	1,00
95557374902 O KROUZEK	1,00
95557374903 O KROUZEK	1,00
N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00
N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00
N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00
9A712122801 TESNENI	1,00
9A713387511 IZOLACE	1,00
N 10456004 SROUB	1,00
N 10456004 SROUB	1,00
N 10456004 SROUB	1,00
N 10755501 SEST. HRAN SROUB	1,00
N 10755501 SEST. HRAN SROUB	1,00
PAB12158500 HRDLO	1,00
PAB25311500 TESNENI	1,00
PAB100031 X TRUP. MOTOR	1,00
PAB12132100 UZAV. VYKO	1,00
PAB121403A NÁDOBK. CHLADÍČÍ KAPA	1,00
PAB260749 O KROUZEK	1,00
PAF003841 UZK. PLOCH. SROUB	1,00
9A710351700 TESNENI	1,00
9A712904900 TESNENI	1,00
9A713303600 PODPERNY PLECH	1,00
9A790618900 MEZIKROUZEK	1,00

Druh zak. č. faktury	Č. Zakázky	Založení/ Uzavření	Stav km	Cena celkem	Technik	Počet MJ/ČJ Č. mech.
				Popis závady Pracovní pozice Materiál		

Externí SeZ 744564 09.06.2021 76577

N 10124306 SROUB	1,00
N 10124306 SROUB	1,00
N 10124306 SROUB	1,00
N 10673001 SROUB	1,00
N 10673001 SROUB	1,00
N 10673001 SROUB	1,00
N 10673001 SROUB	1,00
N 10680201 SROUB SE SESTIHRANNOU I	1,00
N 10680201 SROUB SE SESTIHRANNOU I	1,00
N 90344501 O KROUZEK	1,00
N 90344501 O KROUZEK	1,00
N 90365304 KROUZEK	1,00
N 90365304 KROUZEK	1,00
N 91019101 O KROUZEK	1,00
N 91019101 O KROUZEK	1,00
N 91096701 SROUB S COCKOVITOU HLA	1,00
N 91096701 SROUB S COCKOVITOU HLA	1,00
N 91208801 VALC. SROUB	1,00
N 91208801 VALC. SROUB	1,00
PAB115441 TESNENI	1,00
PAB25311500 TESNENI	1,00
PAB25372500 SPONA	1,00
PAB32154900 UZAVER. SROUB	1,00
WHT002287B O KROUZEK	1,00
WHT002287B O KROUZEK	1,00
PAF10720402 VALC. SROUB	1,00
9A700781400 O KROUZEK	1,00
9A710348410 TESNENI	1,00
9A713307300 TESNENI	1,00
N 10261311 MATICE	1,00
N 10261311 MATICE	1,00
N 10335206 SROUB	1,00
N 10335206 SROUB	1,00
N 10413405 SROUB S PLOCHOU HLAVOL	1,00
N 10413405 SROUB S PLOCHOU HLAVOL	1,00
N 10582103 SROUB	1,00
N 10582103 SROUB	1,00
N 10653201 SROUB	1,00
N 10653201 SROUB	1,00
N 90925001 O KROUZEK	1,00
N 90925001 O KROUZEK	1,00
N 91157202 SROUB S VALCOVOU HLAVC	1,00
N 91157202 SROUB S VALCOVOU HLAVC	1,00
PAB121237 SPOJOVACI TRUBKA	1,00
PAB121237 SPOJOVACI TRUBKA	1,00
PAF906651 ŠROUB	1,00
PAF911308 SECHSKANTBUNDMUTTER S	1,00
PAF91240001 KOMBI SROUB	1,00
PAF91275001 VALC. SROUB	1,00
9A700780900 O KROUZEK	1,00

Druh zak. č. faktury	Č. Zakázky	Založení/ Uzavření	Stav km	Cena celkem	Technik	Počet MJ/ČJ Č. mech.
				Popis závady Pracovní pozice Materiál		

Externí SeZ 744564 09.06.2021 76577

9A712113900 TESNENI	1,00
9A712122801 TESNENI	1,00
9A712905600 TESNENI	1,00
9A714503900 TESNENI	1,00
9A725303901 TESNENI	1,00
9A719840500 FILTR OLEJ. PAN.G2 V6+V8	1,00
PAF008476 O KROUZEK	1,00
N 10124306 SROUB	1,00
WHT002287C KROUZEK	1,00
WHT002287C KROUZEK	1,00
9A700565200 O KROUZEK	1,00
9A700875500 O KROUZEK	1,00
9A712168800 TESNICI KROUZEK	1,00
9A714511320 TESNENI	1,00
9A725311101 ZAVITOVÁ VLOZKA	1,00
9A790614500 TESNICI KROUZEK	1,00
99970751741 O KROUZEK	1,00
N 10124306 SROUB	1,00
N 10124306 SROUB	1,00
N 10653201 SROUB	1,00
N 10653201 SROUB	1,00

21300200 - Turbodmychadlo zkouseni	1,00 h
19381750 - Chladici kapalina vypus.+nap.	1,00 h
10011930 - Motor zkouseni D+M	1,00 h
10023180-Polomotor s hlav.valcu premont.	1,00 h
Geomet.pr.a zad.napravy premereni	1,00 h
44951550 - Geomet.pr.a zad.napr.nast.	1,00 h
45600550 - Senzor uhlu nat.vol +nast.	1,00 h
91722550 - ŘJ ptač.pohledu kamery progr.	1,00 h
90802550 - Infračervená kamera progr.	1,00 h
96382550 - Přední kamera programovani	1,00 h
27851550 - RJ Senzor odstupu nastaveni	1,00 h

Externí SeZ 670203 02.08.2019 30762

- bude provedeno v jiném termínu
Malý servis
Na přání klienta neprovádět SDA AKA0 z čas
Výměna mot. oleje + filtr, pylový filtr
Zbytek dle protokolu

5005 MOBIL1 ESP X3 0W-40 BAL	1,00
A0890108711 CISTIC BRZD XXL	1,00
G 052184A2 OSTRIK KAP. KONCENTR.1L	1,00
N 91167901 UZAV. SROUB	1,00
N 91167901 UZAV. SROUB	1,00
N 91167901 UZAV. SROUB	1,00
N 91167901 UZAV. SROUB	1,00
N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00
N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00
N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00

HISTORIE OPRAV VOZIDLA VA083918

7AD 8958 Cayenne Turbo III

Druh zak. č. faktury	Č. Zakázky	Založení/ Uzavření	Stav km	Cena celkem	Technik	Počet MJ/ČJ Č. mech.
			Popis závady Pracovní pozice Materiál			
Externí SeZ	670203	02.08.2019	30762			
			9A719840500 FILTR OLEJ. PAN.G2 V6+V8			1,00
			PAB81943900 FILTR PYL.			1,00
			Inspekce .			1,00 h
			Diagnostika vozu .			1,00 h
			Zkušební jízda			1,00 h
			Kompletní mytí vozu ZDARMA			1,00 h