

BMW Group - AIR: 2026-08-06 / 08:34
Autorizovaný partner BMW: 20117/09
Model: 530d xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBAJN51040B472785
Vývojové označení: G31
Kód typu: JN61
Typ vedení: JN61

Vozidlo

BMW 530d xDrive, 195kW

WBAJN51040B472785



Vývojové označení G31
Barva černá 2
Aktuální stupeň integrace S15A-22-07-540
Začátek záruky 16. září 2019

 Vyskytují se omezení záruky.

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Rozsah	Důvod	Hlavní Skupiny
Hlavní skupiny se musí zkontrolovat s ohledem na díl způsobující poškození.	ALPINA	11,36

 Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2021-1 (Stav: 17. 7. 2026)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2021-1 (Stav: 17. 7. 2026)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2026- 1	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	530d xDrive
Karosérie	TOUR
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	B472785
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAJN51040B472785
Vývojové označení	G31
Řízení	LL
Motor	B570
Číslo motoru	90513406
Dodatečné zpracování výfukových plynů	žádné zadání
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0613056W6I
sériové číslo Headunit	HB2238K7567307
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-19-03-548
Datum výroby	6. 6. 2019
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	29. 7. 2019
Dodávající prodejce	ALPINA Burkard Bovensiepen, Buchloe, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	668
Kód čalounění	LCTJ
Kód typu	JN61
Základní typ	JN51

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CB CO2 rozsah
0223 Adaptivní podvozek
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
023F BMW kolo slit.l.kovů paprsek V 618 RS
0248 Vyhřívání volantu
0255 Sport-kožený volant airbag
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VC Sada na opravu pneumatiky
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
03DS BMW klíč s displejem
0402 Panoramatická střecha elektrická
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0456 Komfortní sedadlo s pamětí
04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
04K8 Ozd.prvky interiéru, ox.stříbro tmavé
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
04T8 Rozšířený paket zrcátek
04UR Vnitřní osvětlení
04UY Lyžařská a snowboardová taška
0502 Ostříkovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0524 Adaptivní světla pro odbočování
0536 Nezávislé topení
0548 Kilometrový tachometr
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AL Aktivní ochrana
05AV Active Guard
0609 Navigační systém profesionální
0650 Mechanika CD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06CP Integrace chytrých telefonů
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
06WD WLAN Hotspot
07XP Navigační paket Connected Drive
0801 Provedení Německo
0850 Zkušební figurína-SALAPA
0851 Jazyková verze německy
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KB Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
0920 Alpina bez dokladů
0925 Zkušební figurína-SALAPA
0940 Výbava na přání
09AA Ochrana vnějšího potahu
09D7 Paket Winterfreude de
09XA ALPINA Package
A090 Akumulátor AGM 90 Ah

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	15. 07. 2026	Klíč	223016 km	54072	Klíč 0
		  	     		
—	26. 03. 2026	Záruka	215413 km	34880	Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů Úloha: Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)

— Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit chladič recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 74 030 41 PJ

Vícepráce, proveďte funkční test tlakové senzoriky
Pracovní jednotka I 00 74 573 3 PJ

Doplňková práce zadání označení součástí na novém chladiči recirkulace výfukových plynů v testeru
Pracovní jednotka I 00 74 574 1 PJ

Doplňková práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 74 575 6 PJ

G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů
Nález I 00 11 19 07 00

ISA-šroub s pouzdrem
Díl I 07 14 9 886 429 3

Těsnění kov
Díl I 11 61 8 579 881 1

Těsnění kov
Díl I 11 62 8 576 287 1

Šroub Torx
Díl I 11 71 2 249 909 2

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 570 655 1

O-kroužek
Díl I 13 71 8 473 144 1

O-kroužek
Díl I 13 71 8 652 852 1

— Úloha: Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)

Popis: Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk. plynů (online diagnostika)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Administrativní náklady
Pracovní jednotka I 00 73 917


1 PJ

Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfuk.
plynů (online diagnostika)
Nález I 00 11 81 06 00


— 25. 03. 2026 Klíč 215404 km 34880 Klíč 0



— 06. 08. 2025 Klíč 207105 km 34880 Klíč 0



— 15. 03. 2023 Klíč 166762 km Klíč 0



— 15. 03. 2023 Oprava 166762 km 30776
Autohaus
Lauterbach
Kreis GmbH ,
Lauterbach
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

CC-Meldung: Weiterfahrt möglich. Fußgängerschutz
Pracovní jednotka I ORT01

Místní

1 PJ

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 006

4 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Haupt- und Abgasuntersuchung
Pracovní jednotka I HU

Místní

1 PJ

— 27. 10. 2022 Klíč 166122 km Klíč 0





— 21. 10. 2022 Klíč

166751 km

00085

Klíč 0



— 15. 09. 2022 Záruka

165130 km

00085

Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O
Programování řídicích jednotek
(DDE)
Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce
telematiky

— Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)

Popis: G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotky 8 PJ
Pracovní jednotka I 00 72 931

Provedení / inicializace kompenzace výšky vozidla 1 PJ
Pracovní jednotka I 37 12 513

Nastavit světlomet 2 PJ
Pracovní jednotka I 63 10 502

Ještě vymazat paměť chyb 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 981

G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)
Nález I 00 13 85 03 00

— Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Popis: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit nouzovou baterii řídicí jednotky telematiky pod stropnicí 24 PJ
Pracovní jednotka I 84 10 522

Akumulátor v řídicí jednotce telematiky
Nález I 84 10 07 12 00



Akumulátor 1
Díl I 84 10 2 447 710

Svorka přírodní 2
Díl I 51 43 7 001 491

— 13. 09. 2022 Klíč

165125 km


Klíč 0




— 13. 09. 2022 Servisní 165125 km 00085 Automaticky
Niederlassung
Stuttgart ,
Stuttgart




— 05. 04. 2022 Klíč 141063 km 00085 Klíč 0



— 05. 04. 2022 Servisní 141063 km 00085 Automaticky
Niederlassung
Stuttgart ,
Stuttgart



— 06. 12. 2021 Klíč 124439 km Klíč 0



— 30. 11. 2021 Klíč 123129 km Klíč 0



— 30. 11. 2021 Oprava 123129 km 30380 Úloha
Autohaus
Müller GmbH ,
Leonberg Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pflege Programm 1: Standard
Pracovní jednotka I 00 00 050

Místní

12 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Dellenentfernung ohne Lackieren

Místní

1 PJ

Pracovní jednotka I 41 99 010

Dellenarbeiten Fl.Ha
Pracovní jednotka I 99 99 999

Místní

1 PJ

4 Dellen an Dach sanft drücken
Pracovní jednotka I 99 99 999

Místní

1 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

MASCHINELLE OBENWÄSCHE NACH ABSPRACHE MIT DEM
KUNDEN
Pracovní jednotka I 00WO319


Místní

1 PJ

— 09. 11. 2021 Klíč

120021 km


Klíč 0



— 09. 11. 2021 Klíč

120020 km

Klíč 0



— 09. 11. 2021 Servisní

120021 km

00085
Niederlassung
Stuttgart ,
Stuttgart

Automaticky



— 21. 10. 2021 Oprava

112168 km

30380
Autohaus
Müller GmbH ,
Leonberg

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Reparatur Schiebedach (Teile in Haus)
Pracovní jednotka I O-TON

Místní

1 PJ

schiebedach inst.
Pracovní jednotka I 11 99 000

Místní

30 PJ

Deflektor
Díl I 54 10 7 474 471

1

Ložisko deflektoru
Díl I 54 10 7 474 472

1

Šroub s čochkovitou hlavou
Díl I 07 14 9 177 918

4


Clona vnitřní
Díl I 54 10 7 474 470

2

— 21. 09. 2021 Klíč

112168 km

Klíč 0



— 21. 09. 2021 Oprava

112168 km

30380
Autohaus
Müller GmbH,
Leonberg

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeugbesichtigung ohne Kunden
Pracovní jednotka I 00 52 054

Místní

1 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Reparatur Schiebedach (Teile in Haus)
Pracovní jednotka I O-TON

Místní

1 PJ

schiebedach inst.
Pracovní jednotka I 11 99 000

Místní

30 PJ

Deflektor
Díl I 54 10 7 474 471

1

Ložisko deflektoru
Díl I 54 10 7 474 472

1

Šroub s čochkovitou hlavou
Díl I 07 14 9 177 918

4

Clona vnitřní
Díl I 54 10 7 474 470

2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pflege Programm 1: Standard
Pracovní jednotka I 00 00 050

Místní

12 PJ

Starke Verschmutzung
Pracovní jednotka I 00 00 053

Místní

8 PJ

— Úloha

Popis:


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zusatzarbeit AdBlue auffüllen Pracovní jednotka I 00 00 667	Místní	2 PJ
--	--------	------

Diesel exhaust fluid AdBlue Díl I 83 19 2 295 606		1.7
--	--	-----

— 06. 07. 2021 Klíč 99070 km Klíč 0



— 06. 07. 2021 Oprava 99070 km 30380 Úloha
Autohaus Úloha
Müller GmbH, Úloha
Leonberg

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Hol- und Bringservice Zone 1 Pracovní jednotka I 00 99 001	Místní	1 PJ
---	--------	------

--- Herr Fink --- Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
--	--------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Unfallschaden laut Gutachten Pracovní jednotka I 41 99 000	Místní	1 PJ
---	--------	------

instandsetzen Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
--	--------	------

Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit Pracovní jednotka I 41 99 000	Místní	2 PJ
--	--------	------

Elektronische Fahrwerksvermessung Pracovní jednotka I 41 99 000	Místní	16 PJ
--	--------	-------

(ohne Einstellen vor Reparatur) Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
--	--------	------

Verkleidung Stoßfänger vorn aus- Pracovní jednotka I 41 99 000	Místní	10 PJ
---	--------	-------

einbauen Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
---	--------	------

Verkleidung Stoßfänger vorn ersetzen Pracovní jednotka I 41 99 000	Místní	11 PJ
---	--------	-------

(Verkleidung Stoßfänger abgebaut) Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
--	--------	------

Zusatzarbeit für Park Distance Control Pracovní jednotka I 41 99 000	Místní	2 PJ
---	--------	------

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Beide Felgen rechte Fahrzeugseite Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
weisen Beschädigungen im Innenbereich Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
am Felgenhorn, Felgenschlag auf. Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
Muss durch irgendwelche Fremdeinwirkung Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
entstanden sein. Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ

—	01. 07. 2021 Klíč	98269 km	Klíč 0					
 25000 06/2023	 25000 690	 25000 690	 25000 690	 25000 690	 25000 690	 25000 690	 25000 690	 25000 690

—	01. 07. 2021 Oprava	98269 km	30380 Autohaus Müller GmbH , Leonberg	Úloha
---	---------------------	----------	--	-------

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:** Schiebedach prüfen Windschutz prüfen ist beschädigt ? bitte inst. wurde bereits am 22.09.20 was gemacht .

Störung Elektrik Pracovní jednotka I 00 00 006	Místní	12 PJ
24-Stunden-Abgabe Service Baliček I MM0124STD	Místní	
Možnost odevzdání vozidla nonstop Pracovní jednotka I 00 99 310		1

—	24. 06. 2021 Záruka	97192 km	30380	Úloha: Stěrač zadního okna osově ložisko stěrače
---	---------------------	----------	-------	---

— Úloha: Stěrač zadního okna osově ložisko stěrače

Popis: Stěrač zadního okna osově ložisko stěrače**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Demontovat a namontovat/ vyměnit ložisko hřídele stěrače zadního skla Pracovní jednotka I 61 62 590	3 PJ
Ověřit reklamaci zákazníka a diagnostikovat příčinu (mechanika) Pracovní jednotka I 00 59 731	3 PJ
Stěrač zadního okna osově ložisko stěrače Nález I 61 62 04 39 00	
Ložisko osy stěrače	1

Originální znění požadavku zákazníka:

Service Fahrzeug-Check
Pracovní jednotka I 00 00 624

Místní

6 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Service Bremse hinten
Pracovní jednotka I 00 00 614

Místní

8 PJ

PLASTILUBE
Díl I 99 99 0 000 006

Místní

2

Čistič brzd, bez obsahu acetonu
Díl I 83 19 2 413 695

1

Snímač brzdového obložení zadní
Díl I 34 35 6 890 791

1

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu
Díl I 34 21 6 885 187

1

Brzdový kotouč odlehčený větráný
Díl I 34 21 6 871 258

2

Šroub s vnitřním šestihranem
Díl I 34 21 1 161 806

2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Flüssigkeitsstände
Pracovní jednotka I 00 99 502



Místní

1 PJ

Diesel exhaust fluid AdBlue
Díl I 83 19 2 295 606

1.7

— 22. 06. 2021 Servisní 95897 km 30380 Automaticky
Autohaus
Müller GmbH ,
Leonberg



— 22. 06. 2021 Oprava 95897 km 30380 Úloha
Autohaus
Müller GmbH ,
Leonberg

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Heckwischer zeitweise ohne Funktion Das "Geruckel" beim Gasannehmen nochmal prüfen

Störung Mechanik

Místní

12 PJ

Fahrzeugpflege I Pracovní jednotka I PFLEGE1		Místní	12 PJ
-Kofferraum reinigen, Innenraum Sitze Pracovní jednotka I 99 99 999		Místní	1 PJ
saugen, maschinelle Außenwäsche Pracovní jednotka I 99 99 999		Místní	1 PJ
— 14. 06. 2021 Klíč 95897 km Remote KeyRead			
 3800 01/2023 3800 557 3800 557 3800 3800 3800 06/2022 1500 01/2023 3800 01/2023 3800			
— 30. 03. 2021 Klíč 86201 km Klíč 0			
 14000 01/2023 14000 631 14000 631 14000 14000 14000 06/2022 14000 14000 01/2023 14000			
— 30. 03. 2021 Oprava		86201 km	30380 Autohaus Müller GmbH , Leonberg
— Úloha		Úloha	
Popis: Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka: Einlagerungsnr:813492140			
Fahrzeugpflege 3 Pracovní jednotka I -		Místní	10 PJ
Vyměnit přední sklo Pracovní jednotka I 51 31 011			30 PJ
Doplňková práce s kamerou KAFAS Pracovní jednotka I 66 51 990			5 PJ
— 30. 03. 2021 Oprava		86201 km	30380 Autohaus Müller GmbH , Leonberg
— Úloha		Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha	
Popis: Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:			
Navigationskarte(n) installieren Pracovní jednotka I 65 90 600		Místní	2 PJ
installieren Pracovní jednotka I 65 90 600		Místní	1 PJ
— Úloha			
Popis: Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne			

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Frontscheibe ersetzen Pracovní jednotka I 51 31 011	Místní	30 PJ
Zusatzarbeit mit KAFAS-Kamera Pracovní jednotka I 66 51 990	Místní	5 PJ
Reiniger R1 Díl I 83 19 2 211	Místní	1
Feinstaubplakette Díl I 99 99 0 900 900	Místní	1
Přední sklo zelené Díl I 51 31 7 388 743		1
Opravná sada sklo, studená, 1 hod. Díl I 83 19 2 289 285		1
Kryt přední sklo horní Díl I 51 31 7 388 713		1
Doraz Díl I 51 31 7 288 462		6
Zvuk.izol. přední sklo kryt přívodu vzd. Díl I 51 48 7 458 549		2
Svorka přírodní Díl I 51 43 7 001 491		2

— 12. 01. 2021 Klíč

74636 km

Klíč 0





— 12. 01. 2021 Servisní

74636 km

30380
Autohaus
Müller GmbH,
Leonberg

Manuál



— 12. 01. 2021 Oprava

74636 km

30380
Autohaus
Müller GmbH,
Leonberg

Úloha
Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Úloha: Servis motorového oleje
Úloha: Servis mikrofiltru
Úloha: Servis přední brzdy
Úloha

— Úloha

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

MASCHINELLE OBENWÄSCHE
Pracovní jednotka I 00WO319

Místní



1 PJ

— 15. 12. 2020 Klíč

71208 km

30380

Klíč 0



— 04. 11. 2020 Záruka

64966 km

30380

Úloha: Rozdělovací převodovka kompletní
Úloha: Rám / pouzdro / rámová roleta pro panoramatické střešní okno / SHD

— Úloha: Rozdělovací převodovka kompletní

Popis: Rozdělovací převodovka kompletní

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést

Pracovní jednotka I 00 00 006

4 PJ

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii

Pracovní jednotka I 61 21 528

1 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit tlakovou trubku

Pracovní jednotka I 11 61 750

10 PJ

Odmontovat a namontovat přední a zadní kola

Pracovní jednotka I 36 10 820

4 PJ

Odmontovat a namontovat skříň sacího filtru

Pracovní jednotka I 13 71 500

4 PJ

Ověřit reklamaci zákazníka a diagnostikovat příčinu (mechanika)

Pracovní jednotka I 00 59 731

3 PJ

Test vozidla provést

Pracovní jednotka I 00 00 556

3 PJ

Výměna oleje v rozvodovce vč. likvidace starého oleje

Pracovní jednotka I 27 00 770

7 PJ

Rozdělovací převodovka kompletní

Nález I 27 10 00 38 00

— Úloha: Rám / pouzdro / rámová roleta pro panoramatické střešní okno / SHD

Popis: Rám / pouzdro / rámová roleta pro panoramatické střešní okno / SHD

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Ověřit reklamaci zákazníka a diagnostikovat příčinu (karoserie)

Pracovní jednotka I 00 59 733

3 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit panoramatické skleněné střešní okno

Pracovní jednotka I 54 13 585

41 PJ

Vyměnit rám panoramatického skleněného střešního okna

Pracovní jednotka I 54 13 556

13 PJ

Rám / pouzdro / rámová roleta pro panoramatické střešní okno / SHD

Nález I 54 12 21 39 00

Panoramatická střecha rám
Díl I 54 10 7 474 478

1

Příčný držák
Díl I 54 10 7 474 483

1

Sada filcových pásek samolepicí
Díl I 51 45 2 353 024

1

Svorka panoramatická skleněná střecha
Díl I 07 14 7 212 593

12

Plastový kotouč
Díl I 54 10 7 153 589

5

Slepý nýt
Díl I 07 14 9 289 999



12

— 23. 09. 2020 Klíč

57829 km

30380


Klíč 0



— 01. 09. 2020 Klíč

54188 km

Klíč 0




— 01. 09. 2020 Servisní

54188 km

30380

Automaticky

Autohaus
Müller GmbH,
Leonberg



— 01. 09. 2020 Oprava

54188 km

30380

Autohaus
Müller GmbH ,
Leonberg

Úloha
Úloha: Servis ve standardním
rozsahu
Úloha: Servis motorového oleje
Úloha: Servis mikrofiltru
Úloha: Servis - kontrola vozidla
Úloha: Servis vzduchová filtrační
vložka
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I MM01SBFZGOK

Místní

Flüssigkeitsstände
Pracovní jednotka I -

Místní

0

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

MASCHINELLE OBENWÄSCHE
Pracovní jednotka I 00WO319

Místní


1 PJ

— 26. 08. 2020 Klíč

51864 km

00886

Klíč 0




— 26. 08. 2020 Servisní

51864 km

00886
Niederlassung
Hamburg,
Hamburg

Manuál




— 20. 07. 2020 Klíč

40442 km

30380

Klíč 0



— 20. 07. 2020 Oprava

40442 km

30380
Autohaus
Müller GmbH,
Leonberg

Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I MM01SBFZGOK

Místní

Flüssigkeitsstände
Pracovní jednotka I -

Místní

0

Kontrola vozidla v rámci přijetí
Pracovní jednotka I 00 52 054

0

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit dvě pneumatiky
Pracovní jednotka I 36 12 051

13 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha: Mechanika / řídící jednotka krytu prosklené posuvné střechy (SHD, panoramatická střecha)

Popis: Mechanika / řídící jednotka krytu prosklené posuvné střechy (SHD, panoramatická střecha)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Lokalizovat reklamaci/-e sklápěcí střechy/posuvné střechy 1 PJ
Pracovní jednotka I 54 00 001


Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 21 528

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556


Naprogramovat/kódovat řídící jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730

Mechanika / řídící jednotka krytu prosklené posuvné střechy (SHD, panoramatická střecha)
Nález I 54 12 22 34 00

— 23. 06. 2020 Klíč 36559 km 30380 Klíč 0



— 27. 05. 2020 Klíč 28974 km 30380 Klíč 0



— 27. 05. 2020 Oprava 28974 km 30380 Úloha
Autohaus Úloha
Müller GmbH, Úloha
Leonberg

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeugbesichtigung ohne Kunden Místní 1 PJ
Pracovní jednotka I 00 52 054

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Frontscheibe aus- und einbauen Místní 30 PJ
Pracovní jednotka I 51 31 000

Zusatzarbeit mit KAFAS-Kamera Místní 2 PJ
Pracovní jednotka I 66 51 990

Grüne Plakette erneuern Místní 1 PJ
Pracovní jednotka I 99 99 999

Feinstaubplakette Díl I 99 99 0 900 900	Místní	1
REINIGER R1 Díl I 83 19 2 211	Místní	1
Přední sklo zelené Díl I 51 31 7 388 743		1
Opravná sada sklo, studená, 1 hod. Díl I 83 19 2 289 285		1
Kryt přední sklo horní Díl I 51 31 7 388 713		1
Doraz Díl I 51 31 7 288 462		6
Zvuk.izol. přední sklo kryt přívodu vzd. Díl I 51 48 7 458 549		1
Zvuková izolace přístrojová deska Díl I 51 48 7 458 551		1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


MASCHINELLE OBENWÄSCHE Pracovní jednotka I 00WO319	Místní	1 PJ
---	--------	------

— 18. 05. 2020 Klíč

28063 km

30380

Klíč 0



— 18. 05. 2020 Záruka

28064 km

30380

Úloha: spoiler, posuvná střecha

— Úloha: spoiler, posuvná střecha

Popis: spoiler, posuvná střecha

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Lokalizovat reklamaci/-e sklápěcí střechy/posuvné střechy Pracovní jednotka I 54 00 001	1 PJ
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528	1 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit deflektor větru Pracovní jednotka I 54 13 590	3 PJ
Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 556	3 PJ
spoiler, posuvná střecha Nález I 54 12 07 13 00	
Deflektor Díl I 54 10 7 474 471	1