



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G11
carbon-schwarz
S15A-18-03-541
30. května 2018

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

❗ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2018-1 (Stav: 13. 5. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025- 1	-
Road Map EUROPE EVO 2018-1 (Stav: 13. 5. 2025)	-	-	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	750d xDrive
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	B299759
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA7C81010B299759
Vývojové označení	G11
Řízení	LL
Motor	B57S
Číslo motoru	90463059
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, AD, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0474549W4T
sériové číslo Headunit	HB2210J8389009
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-18-03-541
Datum výroby	25. 5. 2018
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	29. 6. 2018
Dodávající prodejce	Fuhrpark, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	416
Kód čalounění	NASW
Kód typu	7C81
Základní typ	7C81
Typ vedení	7C81

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
01CB CO2 rozsah
0230 Přídavný rozsah podle EU
024L BMW lité kolo dvojpaprsky 630 REF/MB
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VH Integrální aktivní řízení
02VS Executive Drive Pro
0302 Zabezpečovací systém
0319 Integrované univerzální dálkové ovládání
0322 Pohodlný přístup
0323 Měkké autom.zavírání dveře
0337 M Sportovní paket
0356 Tepelný komfort-bezpečnostní sklo
0358 Tepelný komfort-přední sklo
03AC Tažné zařízení
03AG Couvací kamera
03DS BMW klíč s displejem
0403 Skleněná střecha elektrická
0415 Protisluneční roleta zadní
0416 Protisluneční roleta zadní/boční
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0456 Komfortní sedadlo s pamětí
0460 Komfortní sedadlo zadní elektricky nast.
0465 Průchozí systém
04HC Komfortní balíček pro vyhřívání
04LM Ušl.dřevo Fineline vys.lesk kovov.efekt
04M8 Individuální zadní světlo pro čtení
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
04ND Přístrojová deska potažená kůží
04NM Ambient Air Paket
04T7 Masážní funkce pro řidiče a spolujezdce
04UR Vnitřní osvětlení
0536 Nezávislé topení
0548 Kilometrový tachometr
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AT Driving Assistant Plus
05AZ BMW Laserlicht
05DL Surround View
05DP Parkovací zařízení
05DV Dálkově ovládané parkování
0601 TV funkce
0609 Navigační systém profesionální
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0650 Mechanika CD
0654 DAB-Tuner
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06CP Integrace chytrých telefonů
06FV Online Entertainment
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06U8 BMW ovládání posunky
06U9 BMW Touch Command
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
06WD WLAN Hotspot
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0775 Strop karoserie antracit
07R7 Inovační paket
07XP Navigační paket Connected Drive
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy


Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
09AA Ochrana vnějšího potahu
09D5 Paket Entertainment
A105 Akumulátor AGM 105 Ah

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
12. 05. 2025	Klíč	67904 km	01024	Klíč 0
 29000 10/2025  29000 10/2025  29000 10/2025  29000 10/2025  29000 10/2025  29000 10/2025  29000 10/2025  29000 10/2025  29000 10/2025  01/2025  01/2025				
12. 05. 2025	Oprava	67904 km	01024 ,	Úloha
Úloha				
Popis:				
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
Originální znění požadavku zákazníka:				
Test vozidla provést				
Pracovní jednotka I 00 00 006				
4 PJ				
Provést diagnostiku vozidla-testovací modul				
Pracovní jednotka I 61 00 006				
1 PJ				
04. 10. 2024	Klíč	67453 km	01024	Klíč 0
 25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  01/2025  01/2025				
04. 10. 2024	Servisní	67453 km	01024 Autohaus Bernhard Holme GmbH , Pegnitz	Automaticky
 25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  25000 01/2025  01/2025  01/2025				
04. 10. 2024	Oprava	67457 km	01024 ,	Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha

APPENDIX Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618

4 PJ

Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní
Díl I 83 13 2 184 843

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Pracovní doba bez předpisu/motor
Pracovní jednotka I 11 99 000

9 PJ

Set oil-filter element
Díl I 11 42 7 826 799

1

BMW Engine Oil LL04 5W30
Díl I 83 21 2 405 948

7

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Nastavit čidlo ACC
Pracovní jednotka I 66 31 001

12 PJ

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 556

3 PJ

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 556

3 PJ


—

23. 02. 2024 Klíč

65907 km

48962

Klíč 0



— 23. 02. 2024 Oprava 65907 km 48962 Úloha
Autohaus
Rhein
Hochfranken
Zw.Ndl. der AH
Heermann u.
Rhein GmbH,
Hof

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006

Pracovní doba bez předpisu/motor 6 PJ
Pracovní jednotka I 11 99 000

— 14. 12. 2020 Záruka 50274 km 26636 Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

— Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Popis: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní sítovou baterii 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 21 528

Ověřit reklamaci zákazníka a diagnostikovat příčinu (elektrická instalace) 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 59 732



Demontovat a namontovat řídicí jednotku telematiky pod stropnici 25 PJ
Pracovní jednotka I 84 10 870

Pracovní jednotka I 84 10 513 1 PJ


Akumulátor v řídicí jednotce telematiky
Nález I 84 10 07 12 00


Akumulátor 1
Díl I 84 10 2 447 710

— 11. 12. 2020 Klíč 50268 km Klíč 2



— 11. 12. 2020 Servisní 50268 km 26636 Procar Automaticky
Automobile
GmbH&Co. KG
, Köln





—	11. 12. 2020 Oprava	50268 km	26636 Procar Automobile GmbH & Co. KG , Köln	Úloha: Servis ve standardním rozsahu Úloha: Servis mikrofiltru Úloha: Servis - kontrola vozidla Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka Úloha: Servis palivového filtru Úloha: Servis motorového oleje Úloha Úloha Úloha
---	---------------------	----------	---	---

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2
--	---

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Balíček I 0000616

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2
---	---

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64115A1BDB6	1
---	---

— Úloha: Servis - kontrola vozidla

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Balíček I 0000624

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6
--	---

— Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Balíček I 0000602

Servis vzduchová filtrační vložka	2
-----------------------------------	---

Pracovní jednotka I 00 00 602

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13718581691

1

— Úloha: Servis palivového filtru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru
Baliček I 0000604

Servis palivového filtru
Pracovní jednotka I 00 00 604

5

Vložka palivového filtru
Díl I 13328591019

1

Šestihránná matice s podložkou
Díl I 07147311066

1

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Baliček I 0000610

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3

BMW Engine Oil LL04 5W30
Díl I 83212405948

6.5

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11428583898

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Fehlersuche Sos System. Fehler ist
permanent an bitte diag !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Schlüssel werden zeitweise nicht
erkannt bitte inst !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Fehlersuche Fahrwerk, soll schwammig Mistní
sein bitte diag !!!
Pracovní jednotka I -




0 PJ

— 10. 03. 2020 Klíč

31982 km

33696

Klíč 2




— 10. 03. 2020 Servisní

31982 km

33696

Automaticky

Autohaus J. B.
Lell
GmbH&Co. KG
, Weiden



— 10. 03. 2020 Oprava

31984 km

33696

Úloha

Autohaus J. B.
Lell GmbH &
Co. KG ,
Weiden

Úloha

Úloha

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

BMW Longlife-04 5W30 Total
Díl I FT99 99 1 000 0

Místní

6.5

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 6 996 208

1

Čistič pouzdra filtru interiéru

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat hladinu chladicího média
Pracovní jednotka I 00 00 692



1 PJ

— 17. 07. 2019 Klíč

9501 km

29429

Klíč 0




— 16. 07. 2019 Klíč

9501 km

29429

Klíč 0



— 16. 07. 2019 Oprava

9501 km

29429 B&K
GmbH,
KronbergÚloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Premium Selection !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!
Pracovní jednotka I -

Místní



0 PJ

— 05. 06. 2019 Klíč

9500 km

29429

Klíč 0



— 02. 04. 2019 Oprava

9134 km

25742 Procar
Automobile
Münsterland
GmbH,
Münster

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Winterräder werden versand
Pracovní jednotka I 36 10 361

Místní

3 PJ

Odmontovat a namontovat přední a zadní kola
Pracovní jednotka I 36 10 360



6 PJ

— 20. 03. 2019 Klíč

9134 km

25742

Klíč 0







— 15. 03. 2019 Klíč

8764 km

25742



Klíč 0



— 05. 03. 2019 Klíč

8752 km

Klíč 0





— 05. 03. 2019 Klíč

8712 km

25742

Klíč 0



— 05. 03. 2019 Oprava

8752 km

25742 Procar
Automobile
Münsterland
GmbH,
Münster

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit přední sklo
Pracovní jednotka I 51 31 011

30 PJ

Svorka
Díl I 51 13 7 357 283

10

Doraz
Díl I 51 31 7 288 462

10

Kryt přední sklo horní
Díl I 51 31 7 357 235

1

Přední sklo zelené
Díl I 51 31 7 357 266

1

Zvuková izolace kryt přívodu vzduchu
Díl I 51 48 7 067 242

1

Opravná sada sklo, studená, 1 hod.
Díl I 83 19 2 289 285

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:



Svrchní mytí vozidla
Pracovní jednotka I 00 11 319

0 PJ

— 15. 02. 2019 Klíč

7740 km



Klíč 0



— 24. 01. 2019 Klíč

7601 km



Klíč 0



— 15. 01. 2019 Klíč

6658 km



Klíč 0



— 21. 12. 2018 Klíč

7 km



Klíč 0



— 17. 12. 2018 Klíč

4609 km


Klíč 1



— 22. 10. 2018 Klíč

2629 km

Klíč 1



—	22. 10. 2018 Oprava	2629 km	25742 Procar Automobile Münsterland GmbH , Münster	Úloha Úloha						
—	Úloha									
	Popis:									
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus:	Ne								
	Originální znění požadavku zákazníka:									
—	Úloha									
	Popis:									
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus:	Ne								
	Originální znění požadavku zákazníka:									
—	25. 09. 2018 Klíč	1442 km		Klíč 1						
	 28000 05/2020	 0	 28000 618	 0	 0	 0	 0	 60000 05/2022		
—	30. 08. 2018 Klíč	1442 km	25742	Klíč 1						
	 28000 05/2020	 0	 28000 639	 0	 0	 0	 0	 60000 05/2022		
—	21. 08. 2018 Klíč	938 km	25742	Klíč 1						
	 29000 05/2020	 0	 29000 648	 0	 0	 0	 0	 60000 05/2022		
—	20. 08. 2018 Klíč	938 km	25742	Klíč 1						
—	11. 07. 2018 Klíč	385 km	25742	Klíč 1						
	 30000 05/2020	 0	 30000 690	 0	 0	 0	 0	 60000 05/2022		
—	10. 07. 2018 Klíč	384 km	25742	Klíč 1						
	 30000 05/2020	 0	 30000 693	 0	 0	 0	 0	 60000 05/2022		
—	06. 07. 2018 Oprava	0 km	25742 Procar Automobile Münsterland GmbH , Münster	Úloha Úloha						

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Leštit vozidlo

0 PJ

Pracovní jednotka I 00 11 379

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Auslieferungsscheck Licht, Luft, Wasser, Öl und Räder nachziehen

Místní

4 PJ

Pracovní jednotka I 00 99 402

—

15. 06. 2018 Servisní

4 km

30982 ISIS/
ITools int.
Kunden Inlan,
Garching

Manuál

