



Vývojové označení

Barva

Aktuální stupeň integrace

Začátek záruky

G05

black-sapphire metallic

S18A-22-07-550

8. ledna 2019

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

❗ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Live 2018-3 (Stav: 12. 1. 2023)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2021 (SWID: 01552112).	Road Map EUROPE Live 2022- 1	Road Map EUROPE Live 2024- 2

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 M50d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	LK56425
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBACV01040LK56425
Vývojové označení	G05
Řízení	LL
Motor	B57S
Číslo motoru	90073176
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, BG, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0037536W0H
sériové číslo Headunit	HBB312J9897154
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-18-07-550
Datum výroby	4. 11. 2018
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	14. 12. 2018
Dodávající prodejce	Auer Gruppe GmbH, Ravensburg, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	MCHF
Kód typu	CV01
Základní typ	CV01
Typ vedení	CV01

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

01CB CO2 rozsah
 01MA M Sportovní výfukový systém
 01XN 21" lité kolo pap.Y 741M nouz.chod
 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
 02NH Sportovní brzda M
 02PA Pojistka šroubů kola
 02T4 Sportovní diferenciál M
 02TB Sport-automatická převodovka
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 02VF Adaptivní M podvozek
 0302 Zabezpečovací systém
 0320 Odpadnutí modelový tah písma
 03AC Tažné zařízení
 03KA Akustika komfort zasklení
 03MC Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
 0402 Panoramatická střeška elektrická
 0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
 0420 Tónované zasklení
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0456 Komfortní sedadlo s pamětí
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
 04A2 Skleněná lišta Craftedclarity
 04KK Interiérové lišty hliník Tetragon
 04NM Ambient Air Paket
 04T8 Vnější zrcátko automatické stmívání
 04UR Vnitřní osvětlení
 0548 Kilometrový tachometr
 05A1 LED Fog lights
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AQ Active Guard Plus
 05AU Driving Assistant Professional
 05AZ BMW Laserlicht
 05DM Systém parkovací asistence
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
 0676 Hi-Fi systém reproduktorů
 06AE Teleservices
 06AF Legální nouzové volání
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 06U8 BMW ovládání posunky
 06WD WLAN Hotspot
 0710 Volant s koženým potahem M
 0715 M aerodynamický paket
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 0775 Strop karoserie antracit
 0801 Provedení Německo
 0851 Jazyková verze německy
 0879 Dokumentace k vozidlu německy
 08KB Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 08TR Dekódování přídatných funkcí
 0925 Zkušební figurína-SALAPA
 A090 Akumulátor AGM 90 Ah


Toto vozidlo nemá žádné dodatečné vybavy.

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	14. 12. 2022	Klíč	117619 km		Klíč 10






12. 12. 2022 Klíč

117619 km

Klíč 10



12. 12. 2022 Oprava

117870 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Úloha

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/ elektrický systém vozidla
Pracovní jednotka I 61 99 000

6 PJ

Opravná sada kryt pouzdra
Díl I 61 13 2 359 992

1

12. 12. 2022 Záruka

117620 km

23363

Úloha: Zámek zadních výklopných
dveří

Úloha: Zámek zadních výklopných dveří

Popis: Zámek zadních výklopných dveří

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 556

3 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit zámek horního dílu zadních
výklopných dveří
Pracovní jednotka I 51 24 610

0 PJ

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii
Pracovní jednotka I 61 21 528

1 PJ

Zámek zadních výklopných dveří
Nález I 51 24 00 79 00



Zámek zadní výklopné dveře
Díl I 51 24 7 357 112

1

07. 10. 2022 Klíč

111057 km

Klíč 10



—	06. 10. 2022 Klíč	111056 km	Klíč 10	
 14000 06/2024		 14000 06/2024	   11/2023  11/2023   06/2024	 39000 06/2024

—	26. 09. 2022 Klíč	110311 km	Klíč 10		
 15000 06/2024		 15000 06/2024	  11/2023  11/2023   06/2024	 40000 06/2024	

—	26. 09. 2022 Oprava	110314 km	23363 Auer Gruppe GmbH , Ravensburg	Úloha
---	---------------------	-----------	---	-------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

All- inclusive- Paket	Místní	14 PJ
Pracovní jednotka I 36 00 007		

Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky	1 PJ
Pracovní jednotka I 36 11 502	

—	26. 09. 2022 Záruka	110314 km	23363	Úloha: Prázdné pouzdro střešní antény
---	---------------------	-----------	-------	---------------------------------------

— Úloha: Prázdné pouzdro střešní antény

Popis: Prázdné pouzdro střešní antény

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést	3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556	

Test vozidla provést	3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556	

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb	0 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730	

Dodatečná práce po 1. přerušení během programování/kódování	0 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 731	

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii	1 PJ
Pracovní jednotka I 61 21 528	

Vyměnit duté pouzdro střešní antény	0 PJ
Pracovní jednotka I 65 20 532	

Vyměnit řídicí jednotku telematiky pod potahem stropu	0 PJ
Pracovní jednotka I 84 10 852	

Prázdné pouzdro střešní antény
Nález I 65 20 08 48 00

Svorka	1
Díl I 52 20 9 473 611	

Střešní anténa
Díl I 65 20 9 291 484

1

Akumulátor
Díl I 84 10 2 447 710

1


Telematic Communication Box 2
Díl I 84 10 9 843 930

1

— 11. 08. 2022 Klíč

105445 km

Klíč 10



— 11. 08. 2022 Záruka

105446 km

23363

Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

— Úloha: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Popis: Akumulátor v řídicí jednotce telematiky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

nouzový akumulátor, řídicí jednotka telematiky pod potahem stropu,
vyměnit
Pracovní jednotka I 84 10 520 24 PJ

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 556 3 PJ

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii
Pracovní jednotka I 61 21 528 1 PJ

Akumulátor v řídicí jednotce telematiky
Nález I 84 10 07 12 00

Akumulátor
Díl I 84 10 2 447 710

1

— 29. 06. 2022 Klíč

99795 km


Remote KeyRead



— 27. 06. 2022 Klíč

99822 km

Klíč 10



— 27. 06. 2022 Oprava

105446 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Winterräder übergangs- weise montieren Pracovní jednotka I 36 00 002	Místní	4 PJ
Winterräder wieder zurückbauen Pracovní jednotka I 36 00 002	Místní	4 PJ
Vyměnit čtyři pneumatiky s technologií Runflat Pracovní jednotka I 36 12 076		30 PJ
Pirelli P Zero r-f Díl I 85 45 2 729 059		2
Pirelli P Zero r-f Díl I 85 45 2 729 060		2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenlose Außenwäsche Pracovní jednotka I 00 99 006	Místní	1 PJ
---	--------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Serviceersatzwagen 00000000 Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
--	--------	------

—	27. 06. 2022 Oprava	105446 km	23363 Auer Gruppe GmbH , Ravensburg	Úloha Úloha Úloha
---	---------------------	-----------	---	-------------------------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Winterräder übergangs- weise montieren Pracovní jednotka I 36 00 002	Místní	-4 PJ
Winterräder wieder zurückbauen Pracovní jednotka I 36 00 002	Místní	-4 PJ
Vyměnit čtyři pneumatiky s technologií Runflat Pracovní jednotka I 36 12 076		-30 PJ
Pirelli P Zero r-f Díl I 85 45 2 729 059		-2
Pirelli P Zero r-f Díl I 85 45 2 729 060		-2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenlose Außenwäsche Pracovní jednotka I 00 99 006	Místní	-1 PJ
---	--------	-------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Serviceersatzwagen 00000000
Pracovní jednotka I 99 99 999

Místní

-1 PJ

- 27. 06. 2022 Oprava 105446 km 23363 Auer Gruppe GmbH , Ravensburg Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Winterräder Übergangs- weise montieren
Pracovní jednotka I 36 00 002

Místní

4 PJ

Winterräder wieder zurückbauen
Pracovní jednotka I 36 00 002

Místní

4 PJ

Vyměnit čtyři pneumatiky s technologií Runflat
Pracovní jednotka I 36 12 076

30 PJ

Pirelli P Zero r-f
Díl I 85 45 2 729 059

2

Pirelli P Zero r-f
Díl I 85 45 2 729 060

2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenlose Außenwäsche
Pracovní jednotka I 00 99 006

Místní

1 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Serviceersatzwagen 00000000
Pracovní jednotka I 99 99 999


Místní

1 PJ

- 24. 06. 2022 Klíč 99587 km Klíč 10



- 24. 06. 2022 Servisní 99587 km 23363 Auer Gruppe GmbH , Ravensburg Automaticky



— 24. 06. 2022 Oprava 99589 km 23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Knoflíková baterie
Díl I 66 12 6 912 985

1

Set oil-filter element
Díl I 11 42 7 826 799

1

BMW Engine Oil LL04 0W30
Díl I 83 21 2 405 950

6.5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602

3 PJ

Šestihranný šroub
Díl I 07 14 7 483 888

1

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 581 691

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64115A1BDB6

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ

— 21. 06. 2022 Klíč

99387 km


Remote KeyRead



— 16. 05. 2022 Klíč

95866 km

Klíč 10



— 16. 05. 2022 Servisní

95866 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Automaticky



— 16. 05. 2022 Oprava

95870 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zadní brzdy
Pracovní jednotka I 00 00 614

8 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit oba zadní brzdové kotouče
Pracovní jednotka I 34 21 932

2 PJ

Šroub Torx s podložkou
Díl I 34 10 6 864 424


4

Brzdový kotouč větraný levý
Díl I 34 20 6 898 493

1

Brzdový kotouč větraný pravý Díl I 34 20 6 898 494	1
Šroub s vnitřním šestihranem Díl I 34 21 1 161 806	2
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34 21 6 867 175	1
Snímač brzdového obložení zadní Díl I 34 35 6 870 352	1
Pasta na brzdový segment Díl I 83 19 2 158 851	2
Bezpečnostní čistič 2.0 Díl I 83 19 2 364 762	1

— 28. 04. 2022 Klíč 91788 km Klíč 10



— 28. 04. 2022 Oprava 91789 km 23363 Auer Gruppe GmbH, Ravensburg Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

All- inclusive- Paket Räderwechsel Místní 14 PJ

Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky 0 PJ
Pracovní jednotka I 36 11 502

— 29. 11. 2021 Klíč 77866 km Klíč 10



— 29. 11. 2021 Servisní 77866 km 23363 Auer Gruppe GmbH, Ravensburg Automaticky



— 29. 11. 2021 Oprava 77867 km 23363 Auer Gruppe GmbH, Ravensburg Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618

9 PJ


Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní
Díl I 83 13 2 184 842

2

— 25. 11. 2021 Klíč

77510 km

Remote KeyRead



— 26. 10. 2021 Klíč

73573 km

Klíč 10




— 26. 10. 2021 Servisní

73573 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Automaticky



— 26. 10. 2021 Oprava

73576 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Knoflíková baterie
Díl I 66 12 6 912 985 1

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898 1

BMW Engine Oil LL04 0W30
Díl I 83 21 2 405 950 6.5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru
Pracovní jednotka I 00 00 604 6 PJ

Šestihranná matice
Díl I 07 12 9 905 411 2

Vložka palivového filtru
Díl I 13 32 8 591 019 1

— Úloha

Popis:


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 2 PJ

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64115A1BDB6 1

— 22. 10. 2021 Klíč 73193 km Klíč 10



— 07. 09. 2021 Oprava 73193 km 23363 Auer
Gruppe GmbH , Ravensburg Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit čtyři pneumatiky s technologií Runflat
Pracovní jednotka I 36 12 076 30 PJ

Pirelli Scorpion Winter r-f
Díl I 85 45 2 729 055 4

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Sommerräder reinigen+einlagern Profiltiefe+Zustand der Räder prüfen, Mistní
inkl.Versicherung
Pracovní jednotka I 36 00 010

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Flüssigkeitsstände im Motorraum prüfen/ergänzen Ja () Nein (x)
Pracovní jednotka I 00 00 001

Místní

0 PJ

— 07. 07. 2021 Klič

62989 km

Klič 10



— 07. 07. 2021 Servisní

62989 km

23363 Auer
Gruppe GmbH,
Ravensburg

Automaticky



✓

— 07. 07. 2021 Oprava

62992 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis přední brzdy
Pracovní jednotka I 00 00 612

7 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit oba přední brzdové kotouče
Pracovní jednotka I 34 11 613

4 PJ

Šroub Torx s podložkou
Díl I 34 10 6 864 424

4

Brzdový kotouč odlehčený větraný pravý
Díl I 34 10 6 887 398

1

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu
Díl I 34 10 6 888 459

1

Opravná sada vodící kolíky
Díl I 34 11 6 872 572

2

	Opravná sada rozpěrná pružina Díl I 34 11 6 872 573				2
	Brzdový kotouč odlehčený větraný levý Díl I 34 11 6 887 397				1
	Šroub s vnitřním šestihranem Díl I 34 21 1 161 806				2
	Snímač brzdového obložení přední Díl I 34 35 6 870 353				1
	Pasta na brzdový segment Díl I 83 19 2 158 851				2
	Bezpečnostní čistič 2.0 Díl I 83 19 2 364 762				1
—	07. 07. 2021 Oprava	62992 km	23363 Auer Gruppe GmbH , Ravensburg	Úloha Úloha	
—	Úloha				
	Popis:				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105				-2 PJ
—	Úloha				
	Popis:				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	Servis přední brzdy Pracovní jednotka I 00 00 612				-7 PJ
	Demontovat a namontovat/vyměnit oba přední brzdové kotouče Pracovní jednotka I 34 11 613				-4 PJ
	Šroub Torx s podložkou Díl I 34 10 6 864 424				-4
	Brzdový kotouč odlehčený větraný pravý Díl I 34 10 6 887 398				-1
	Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34 10 6 888 459				-1
	Opravná sada vodící kolíky Díl I 34 11 6 872 572				-2
	Opravná sada rozpěrná pružina Díl I 34 11 6 872 573				-2
	Brzdový kotouč odlehčený větraný levý Díl I 34 11 6 887 397				-1
	Šroub s vnitřním šestihranem Díl I 34 21 1 161 806				-2
	Snímač brzdového obložení přední Díl I 34 35 6 870 353				-1
	Pasta na brzdový segment Díl I 83 19 2 158 851				-2

— 07.07.2021 Oprava 62992 km 23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis přední brzdy 7 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 612

Demontovat a namontovat/vyměnit oba přední brzdové kotouče 4 PJ
Pracovní jednotka I 34 11 613

Šroub Torx s podložkou 4
Díl I 34 10 6 864 424

Brzdový kotouč odlehčený větraný pravý 1
Díl I 34 10 6 887 398

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu 1
Díl I 34 10 6 888 459

Opravná sada vodící kolíky 1
Díl I 34 11 6 872 572

Opravná sada rozpěrná pružina 2
Díl I 34 11 6 872 573

Brzdový kotouč odlehčený větraný levý 1
Díl I 34 11 6 887 397


Šroub s vnitřním šestihranem 2
Díl I 34 21 1 161 806

Snímač brzdového obložení přední 1
Díl I 34 35 6 870 353


Pasta na brzdový segment 2
Díl I 83 19 2 158 851

Bezpečnostní čistič 2.0 1
Díl I 83 19 2 364 762

— 30.06.2021 Klíč 62482 km Klíč 10



— 13. 04. 2021 Klíč 58223 km Klíč 10



— 13. 04. 2021 Oprava 58223 km 23363 Auer Gruppe GmbH, Ravensburg Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit lišty stěračů vlevo a vpravo
Pracovní jednotka I 61 61 541

0 PJ

Sada lišty stěračů
Díl I 61 61 9 466 377

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

All- inclusive- Paket Räderwechsel
Pracovní jednotka I 36 00 007


Místní

14 PJ


Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky
Pracovní jednotka I 36 11 502

0 PJ

— 13. 10. 2020 Klíč 50032 km Klíč 10



— 13. 10. 2020 Servisní 50032 km 23363 Auer Gruppe GmbH, Ravensburg Automaticky



— 13. 10. 2020 Oprava 50034 km 23363 Auer Gruppe GmbH, Ravensburg Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
--	------

Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898	1
---	---

BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950	6.5
---	-----

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
---	------

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 366 401	1
---	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	3 PJ
--	------

Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 581 691	1
--	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
--	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

	All- inclusive- Paket Räderwechsel Einlagerung Pracovní jednotka I 36 00 007		Místní	14 PJ
	Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky Pracovní jednotka I 36 11 502			0 PJ
—	13. 10. 2020 Oprava	50034 km	23363 Auer Gruppe GmbH , Ravensburg	Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha
—	Úloha			
	Popis:			
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne			
	Originální znění požadavku zákazníka:			
	Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105			-2 PJ
—	Úloha			
	Popis:			
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne			
	Originální znění požadavku zákazníka:			
	Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610			-3 PJ
	Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898			-1
	BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950			-6.5
—	Úloha			
	Popis:			
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne			
	Originální znění požadavku zákazníka:			
	Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616			-2 PJ
	Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 366 401			-1
—	Úloha			
	Popis:			
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne			
	Originální znění požadavku zákazníka:			
	Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602			-3 PJ
	Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 581 691			-1
—	Úloha			
	Popis:			
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne			

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

-6 PJ

— Úloha**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

All- inclusive- Paket Räderwechsel Einlagerung
Pracovní jednotka I 36 00 007

Místní

-14 PJ

Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky
Pracovní jednotka I 36 11 502

0 PJ

— 13. 10. 2020 Oprava 50034 km 23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

BMW Engine Oil LL04 0W30
Díl I 83 21 2 405 950

6,5

— Úloha**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 366 401

1

— Úloha**Popis:**

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602

3 PJ

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 581 691

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Freigabenr. 123270
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— 13. 10. 2020 Oprava 50034 km 23363 Auer Gruppe GmbH , Ravensburg Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

All- inclusive- Paket Räderwechsel Einlagerung
Pracovní jednotka I 36 00 007



Místní

14 PJ



Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky
Pracovní jednotka I 36 11 502

0 PJ

— 10. 07. 2020 Klíč 43039 km Klíč 10



— 10. 07. 2020 Servisní 43039 km 23363 Auer Gruppe GmbH, Ravensburg Automaticky



✓

— 10. 07. 2020 Oprava 43042 km 23363 Auer Gruppe GmbH , Ravensburg Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zadní brzdy
Pracovní jednotka I 00 00 614

8 PJ

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu
Díl I 34 21 6 867 175

1

Snímač brzdového obložení zadní
Díl I 34 35 6 870 352

1



Pasta na brzdový segment
Díl I 83 19 2 158 851

2

— 03. 04. 2020 Klíč

37281 km

Klíč 10



— 03. 04. 2020 Oprava

37281 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

All- inclusive- Paket Räderwechsel Einlagerung
Pracovní jednotka I 36 00 007

Místní

14 PJ

Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky
Pracovní jednotka I 36 11 502

0 PJ

— 02. 03. 2020 Záruka

35283 km

23363

Úloha: G05 G07 Naprogramovat
řídící jednotky (kvalitativní opatření)
Úloha: Kamera KAFAS (kamerové
asistenční systémy řidiče)

— Úloha: G05 G07 Naprogramovat řídící jednotky (kvalitativní opatření)

Popis: G05 G07 Naprogramovat řídící jednotky (kvalitativní opatření)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídící jednotky
Pracovní jednotka I 00 67 973

8 PJ

G05 G07 Naprogramovat řídící jednotky (kvalitativní opatření)
Nález I 00 65 17 03 00

— Úloha: Kamera KAFAS (kamerové asistenční systémy řidiče)

Popis: Kamera KAFAS (kamerové asistenční systémy řidiče)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne



Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

Vyměnit kameru KAFAS s integrovanou řídicí jednotkou 3 PJ
Pracovní jednotka I 66 51 571

Kamera KAFAS (kamerové asistenční systémy řidiče)
Nález I 66 51 02 15 00

KaFAS kamera 1
Díl I 66515A07E30



— 25. 02. 2020 Oprava 35282 km 23363 Auer
Gruppe GmbH , Ravensburg Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id 0098000 Verbringung zum Lackierer !!! Místní 6 PJ
Pracovní jednotka I 00 98 000

Test vozidla provést 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556

vyměnit dveře vzadu vlevo nebo vpravo 76 PJ
Pracovní jednotka I 41 51 061

Pracovní doba bez předpisu/karoserie 18 PJ
Pracovní jednotka I 41 99 000

Demontovat a namontovat/vyměnit obložení prahu vlevo nebo vpravo 6 PJ
Pracovní jednotka I 51 71 947

Pokračovat v testu vozidla a provést vymazání paměti 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 980

Konzervace dutin - kryt podélného nosníku s dveřním sloupkem vlevo nebo vpravo 2 PJ
Pracovní jednotka I 97 11 801

Nástřik dutin pro přední dveře vlevo nebo vpravo 5 PJ
Pracovní jednotka I 97 51 500

Nástřik dutin pro zadní dveře vlevo nebo vpravo 3 PJ

Foto Díl I FT99 99 8 888 0	Místní	4
Hohlraumschutz Díl I FT99 99 8 888 0	Místní	1
Šroub s plochou hlavou Díl I 07 11 9 907 361		2
Rozpěrná matice Díl I 07 14 7 265 039		10
Dveře přední pravé Díl I 41 51 8 738 552		1
dveře zadní vpravo Díl I 41 52 2 642 780		1
Kryt šachty vnější přední dveře vpravo Díl I 51 33 7 444 094		1
Boční okno dveře přední pravé Díl I 51 33 8 496 036		1
Kryt šachty vnější dveře zadní pravé Díl I 51 35 7 444 068		1
Kryt šroub Díl I 51 41 6 998 924		1
Svorka Díl I 51 41 7 325 082		20
Zástrčná matice Díl I 51 41 9 483 759		20
Sada filcových pásek samolepicí Díl I 51 45 2 353 024		1
Těsnění spáry sloupek B pravý Díl I 51 76 7 428 706		1
Těsnění dveří Díl I 51 76 9 447 076		2
Těsnění spáry sloupek A vpravo Díl I 51 76 9 465 616		1
Svorka Díl I 51 77 7 171 002		20
Kryt práh dveří základní lak pravý Díl I 51 77 8 099 112		1
Kabelový pásek s držákem Díl I 61 13 6 914 992		10
Držák světelný modul pravý Díl I 63 14 8 097 358		1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Tür vo.re. lackieren (9951548x18AW) Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
Tür hi.re. lackieren (9952548x19AW) Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ

Abdeckung Schweller rechts lackieren(9964519x8AW)
Pracovní jednotka I 99 99 999

Místní

1 PJ

B-Säule rechts lackieren (9951555x17AW)
Pracovní jednotka I 99 99 999

Místní

1 PJ

Zeitzuschlag Hauptarbeit Lackierung(9999001x21AW)
Pracovní jednotka I 99 99 999

Místní

1 PJ

Lackier-Materialkosten
Pracovní jednotka I 99 99 999


Místní

1 PJ

— 28. 01. 2020 Klíč

33423 km



Klíč 10



— 16. 10. 2019 Klíč

25870 km

Klíč 10




— 16. 10. 2019 Servisní

25870 km

23363 Auer
Gruppe GmbH,
Ravensburg

Automaticky



— 16. 10. 2019 Oprava

25872 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 6 996 208

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898	1
Knoflíková baterie Díl I 66 12 6 912 985	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950	6.5

— 16. 10. 2019 Oprava 25872 km 23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	-2 PJ
--	-------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	-2 PJ
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 6 996 208	-1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	-3 PJ
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898	-1
Knoflíková baterie Díl I 66 12 6 912 985	-1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950	-6.5

— 16. 10. 2019 Oprava 25872 km 23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898	1
Knoflíková baterie Díl I 66 12 6 912 985	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950	6.5

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 6 996 208	1

—	30. 09. 2019 Oprava	25872 km	23363 Auer Gruppe GmbH , Ravensburg	Úloha Úloha
---	---------------------	----------	---	----------------

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Frontklappe instandsetzen Pracovní jednotka I 41 99 001	Místní	6 PJ
Scharnier links und rechts an Frontklappe instandsetzen Pracovní jednotka I 41 99 002	Místní	12 PJ
Seitenwand vorn rechts instandsetzen Pracovní jednotka I 41 99 003	Místní	6 PJ
Zeitzuschlag für eine Haupt- arbeit Pracovní jednotka I 51 99 001	Místní	2 PJ
Halter oben hinten Seitenwand vo.li. ersetzen Pracovní jednotka I 51 99 001	Místní	1 PJ
Airbagsensor vo.li. aus- und einbauen Pracovní jednotka I 61 99 001	Místní	2 PJ
Adapterplatte vo.li. aus- und einbauen Pracovní jednotka I 61 99 002	Místní	2 PJ
!!! unknown BMW-Id 0098000 Verbringung zum Lackierer !!! Pracovní jednotka I 00 98 000	Místní	6 PJ
Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 556		3 PJ
Měření geometrie podvozku diagnostický systém kinematiky se zatížením vozidla do konstrukční polohy Pracovní jednotka I 32 00 590		16 PJ

Díl I 51 48 7 482 483

Doraz

10

Díl I 51 31 2 996 980

Doraz

10


Díl I 51 31 7 288 462

— 27. 06. 2019 Klíč

15395 km

23363

Klíč 10




— 06. 05. 2019 Klíč

9608 km

23363

Klíč 10



— 06. 05. 2019 Oprava

9608 km

23363 Auer
Gruppe GmbH
, Ravensburg

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

All- inclusive- Paket Räderwechsel Einlagerung
Pracovní jednotka I 36 00 007

Místní

14 PJ

— 04. 01. 2019 Záruka

6 km

23363

Úloha: G05 G14 G15
naprogramovat řídicí jednotky
(DSC)

— Úloha: G05 G14 G15 naprogramovat řídicí jednotky (DSC)

Popis: G05 G14 G15 naprogramovat řídicí jednotky (DSC)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotky
Pracovní jednotka I 00 67 616

8 PJ

G05 G14 G15 naprogramovat řídicí jednotky (DSC)
Nález I 00 34 39 02 00

— 03. 01. 2019 Servisní

4 km

23363 Auer
Gruppe GmbH,
Ravensburg

Manuál



✓