

Zakázka: 25/61

Vydáno: 08.01.2025

Zákazník:

Firma **UNILEASING a.s.**

Tacho: 145354

Auto **VW Tiguan**

8P1 53 96

VIN: WVGZZZ5NZKM131826

Motor a spojka

Výfuk: Kontrola

Spojka: /

Výměna oleje: 5,7lt typ: 0W20 LL IV.

Filtr: Výměna

Chladicí soustava: Těsná

Nemrznoucí směs: 0,2 do - 25 °C G12 EVO

ADblue: 0lt

Plochy řemen: dobrý

Svíčky: dobré

Vzduchový filtr: dobrý

Palivový filtr: Dobrý

Palivové hadičky: dobré

Těsnost nádrže: Těsná

demont. + mont. krytů motoru

kontrola těsnosti + uložení

výměna zátky vany motoru

kontrola diagnostiky vč. vymazání inspekce

Převodovka: automatická

Kontrola

Olej: 0

Mechanismus řazení: Promazán

Manžety poloos: Kontrola

kontrola manžet poloos

kontrola uložení + těsnosti

Řízení: hřeben + servo

Vůle: Minimální

Olej: 0

Čepy řízení: Kontrola

Manžety řízení: Kontrola

kontrola kul. čepů + manžet

Přední náprava: Kontrola

Čepy ramen: Kontrola

Závěsy ramen: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

kontrola kul. čepů + silentbloků

kontrola uložení stabilizátoru

Zadní náprava: Kontrola

Uložení: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

Ložiska nábojů: Kontrola

kontrola uložení + těsnosti Haldexu

Zakázka: 25/61

Brzdy stav LP: 50%, PP: 50%, LZ: 50%, PZ: 50%

Kapalina: 1,5

Bod varu brzd. kapaliny: 270°C

Brzdové hadičky: Kontrola

očistění třmenů + čelistníků + hran kotoučů

uvolnění a podmazání destiček

výměna brzdové kapaliny vč. odvzdušnění brzd

Pneu: Dohuštění - přední:2,6 zadní:2,6 rezerva:3,5

Stav: Kontrola

kontrola + dohuštění pneu

výměna snímačů TPMS PP + PZ kola + programování, přihlášení a projekt

Karoserie: promazání pantů, zámků a kapoty, kontrola: Promazány

Filtr topení: Výměna

Tažné zařízení: Kontrola

kontrola stahování oken

kontrola zámků dveří

promazání pantů zámků

vyčištění torpéda pod čelním oknem včetně odtokových kanálků

kontrola lékárničky

Provedena kontrola ochranného nátěru podvozku a laku karoserie: drobné oděrky

Elektro:

Základní funkce: Kontrola

Dobíjení: bez zátěže:DobréV se zátěží:dobréV

Akumulátor: test - dobrý

Světlomety: kontrola

Stěrače: výměna př. lišt

Ostřikovače: dolití

Náplň: 4,5l nemrz.směs

kontrola osvětlení vozu

STK platná do: 01.06.2025

Měření emisí platné do: 01.06.2025

Doporučené opravy: Po ujetí 100 km zkontrolujte dotažení kol.

Poznámky: - podezření na horší stav tlumičů, při případném zhoršení zvuků z podvozku nutná jejich výměna

Materiál							
Název	Mot.čís.	MJ	Cena/MJ BD	Množ.	DPH	Sleva	Cena bez DPH
FILTR OLEJOVÝ	06L115562B	ks	355,37 Kč	1	21%	10%	319,83 Kč
ŠROUB VAG	06L103801	ks	132,23 Kč	1	21%	5%	125,62 Kč
FILTR PYLOVÝ BOSCH	1987432543	ks	417,36 Kč	1	21%	15%	354,75 Kč
LIŠTA STĚRAČE BOSCH	3397007638	SA	758,68 Kč	1	21%	15%	644,88 Kč
OLEJ EDGE PROF.IV 0W-20 208L	15A54B	ks	652,89 Kč	5,7	21%	10%	3 349,34 Kč
Odmašťovac univerzální		ks	176,86 Kč	0,5	21%	10%	79,59 Kč
konkor		ks	111,57 Kč	0,3	21%	10%	30,12 Kč
KAPALINA CHLADÍCÍ G12EVO	G 12E050A2	ks	236,36 Kč	0,2	21%	10%	42,55 Kč
Sheron		ks	45,45 Kč	4,5	21%	10%	184,09 Kč
KAPALINA BRZD. FLUID DOT 4	193410100	L	244,63 Kč	1,5	21%	10%	330,25 Kč
keramik sprej		ks	376,86 Kč	0,1	21%	10%	33,92 Kč

Zakázka: 25/61

Název	Materiál		Cena/MJ BD	Množ.	DPH		Sleva	Cena bez DPH
	Mot.čís.	MJ						
Mytí kol		ks	41,32 Kč	2	21%	50%		41,32 Kč
Kompletní přezutí		ks	545,45 Kč	2	21%	50%		545,45 Kč
Huštění pneu dusíkem		ks	28,93 Kč	2	21%	0%		57,85 Kč
Ventilek TPMS		ks	648,76 Kč	2	21%	10%		1 167,77 Kč
Závaží lepicí		ks	49,59 Kč	2	21%	10%		89,26 Kč
náhradní vůz - zdarma	43	ks	0,00 Kč	1	21%	0%		0,00 Kč
Ostatní drobný materiál		ks	99,17 Kč	1	21%	0%		99,17 Kč

Za provedené práce

9 450,00 Kč

sleva

10%

Cena práce po slevě

8 505,00 Kč

	Sazba DPH	částka bez DPH	DPH	částka včetně DPH
materiál:	21%	7 495,76 Kč	1 574,11 Kč	9 069,87 Kč
práce:	21%	8 505,00 Kč	1 786,05 Kč	10 291,05 Kč
Celkem:		16 000,76 Kč		Celkem: 19 360,92 Kč

Záloha: 0,00 Kč

Zbývá k úhradě: 19 361,00 Kč

Zakázka: 24/369

Vydáno: 19.02.2024

Zákazník:

Firma **UNILEASING a.s.**

Auto **VW Tiguan**

8P1 53 96

Tacho: 117483

Motor a spojka

Výfuk: Misty povrch.koroze

Spojka: /

Výměna oleje: 5,7lt typ:LL IV.

Filtr: Výměna

Chladicí soustava: Těsná

Nemrznoucí směs: 0,2 do - 25 °C G 12 EVO

ADblue: 0lt

Plochy řemen: Kontrola

Svíčky: výměna

Vzduchový filtr: výměna

Palivový filtr: Dobrý

Palivové hadičky: Kontrola

Těsnost nádrže: Těsná

demontáž + montáž krytů motoru

kontrola těsnosti + uložení

kontrola diagnostiky - v pořádku

vymazání inspekce

výměna zátky vany motoru

demontáž obalu vzduch. filtru + hadice sání turba z důvodu výměny oleje filtru DSG + zpět. montáž

Převodovka: automatická

Kontrola

Olej: 6

Mechanismus řazení: Promazán

Manžety poloos: Kontrola

kontrola manžet poloos

kontrola uložení + těsnosti

výměna oleje + filtru DSG

Řízení: Hřeben + servo

Vůle: Minimální

Olej: 1

Čepy řízení: Kontrola

Manžety řízení: Kontrola

kontrola otoč. čepů a silentbloků + rozhýbání tyček řízení

Přední náprava: Kontrola

Čepy ramen: Kontrola

Závěsy ramen: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

kontrola otoč. čepů + silentbloků

svěšení kompletní PN + výměna a přelisování zad. silentbloků

ramen PN

kontrola + seřízení geometrie

Zakázka: 24/369

Zadní náprava: Kontrola

Uložení: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

Ložiska nábojů: Kontrola

kontrola uložení + výměna oleje v Haldexu
kontrola + seřízení geometrie

Brzdy stav LP: 60%, PP: 60%, LZ: 60%, PZ: 60%

Kapalina: 0

Bod varu brzd. kapaliny: 270°C

Brzdové hadičky: Kontrola
očištění třmenů + čelistníků
uvolnění + podmazání destiček
očištění hran kotoučů
kontrola brzdové kapaliny

Pneu: Dohuštění - přední:2,6 zadní:2,6 rezerva:3,5

Stav: Kontrola

kontrola + dohuštění

Karoserie: promazání pantů, zámků a kapoty, kontrola: Promazány

Filtr topení: výměna

Tažné zařízení: kontrola

kontrola zámků dveří

promazání pantů zámků

vyčištění torpéda pod čelním oknem včetně odtokových kanálků

kontrola lékárničky

Provedena kontrola ochranného nátěru podvozku a laku karoserie: drobné oděrky

Elektro:

Základní funkce: Kontrola

Dobíjení: bez zátěže:DobréV se zátěží:dobréV

Akumulátor: kontrola

Světlomety: Seřizeny

Stěrače: výměna zad. lišty

Ostřikovače: dolít

Náplň: 3,5l

nemrz.směs

kontrola osvětlení vozu

STK platná do: 01.06.2025

Měření emisí platné do: 01.06.2025

Doporučené opravy: Po ujetí 100 km zkontrolujte dotažení kol.

Poznámky:

Materiál							
Název	Mot.čís.	MJ	Cena/MJ BD	Množ.	DPH	Sleva	Cena bez DPH
FILTR OLEJOVÝ	06L115562B	ks	355,37 Kč	1	21%	5%	337,60 Kč
ŠROUB VAG	06L103801	ks	132,23 Kč	1	21%	5%	125,62 Kč
FILTR PYLOVÝ BOSCH	1987432543	ks	438,84 Kč	1	21%	15%	373,02 Kč
FILTR VZDUCHOVÝ BOSCH	F026400287	ks	546,28 Kč	1	21%	15%	464,34 Kč

Zakázka: 24/369

Název	Materiál		Cena/MJ BD	Množ.	DPH	Sleva	Cena bez DPH
	Mot.čís.	MJ					
OLEJ PŘEVODOVÝ VAG	G 052182A2	ks	892,56 Kč	1	21%	5%	847,93 Kč
OLEJ PŘEVODOVÝ VAG	G 052182A2	ks	892,56 Kč	5	21%	5%	4 239,67 Kč
FILTR DO PŘEVODOVKY	0BH325183B.	ks	679,34 Kč	1	21%	5%	645,37 Kč
OLEJ DO HALDEXU	G 065175A2	ks	1 328,10 Kč	1	21%	5%	1 261,69 Kč
ULOŽENÍ RAMENE	5Q0407183E.	ks	457,02 Kč	2	21%	5%	868,35 Kč
LIŠTA STĚRAČE	3397016087	ks	168,59 Kč	1	21%	15%	143,31 Kč
SVÍČKA ZAPAL. VAG	06K905601L	ks	509,92 Kč	3	21%	5%	1 453,26 Kč
SVÍČKA ZAPAL. VAG	06K905601L	ks	545,45 Kč	1	21%	5%	518,18 Kč
OLEJ EDGE PROF.IV 0W-20 208L	15A54B	ks	652,89 Kč	5,7	21%	10%	3 349,34 Kč
KAPALINA CHLADÍČÍ G12EVO	G 12E050A2	ks	228,10 Kč	0,2	21%	10%	41,06 Kč
Sheron		ks	45,45 Kč	3,5	21%	10%	143,18 Kč
Odmašťovac univerzální		ks	176,86 Kč	0,5	21%	10%	79,59 Kč
keramický spray		ks	376,86 Kč	0,1	21%	10%	33,92 Kč
Kontrola geometrie		ks	1 260,00 Kč	1	21%	0%	1 260,00 Kč
ZÁTKA VANY	N 90813202.	ks	108,26 Kč	1	21%	5%	102,85 Kč
renovace laku a oživení interiéru		ks	10 000,00 Kč	1	21%	99%	100,00 Kč
náhradní vůz	55	dn	900,00 Kč	13	21%	0%	11 700,00 Kč
Ostatní drobný materiál		ks	99,17 Kč	1	21%	0%	99,17 Kč

Za provedené práce
13 440,00 Kč

sleva 10% Cena práce po slevě
12 096,00 Kč

	Sazba DPH	částka bez DPH	DPH	částka včetně DPH
materiál:	21%	28 187,45 Kč	5 919,37 Kč	34 106,82 Kč
práce:	21%	12 096,00 Kč	2 540,16 Kč	14 636,16 Kč
Celkem:		40 283,45 Kč		Celkem: 48 742,98 Kč

Záloha: 0,00 Kč

Zbývá k úhradě: 48 743,00 Kč

Zakázka: 23/728

Vydáno: 13.03.2023

Zákazník:

Firma **UNILEASING a.s.**

Auto **VW Tiguan**

8P1 53 96

Tacho: 91813

Motor a spojka

Výfuk: kontrola

Spojka: /

Výměna oleje: 5,7lt typ: LL III.

Filtr: Výměna

Chladicí soustava: Těsná

Nemrznoucí směs: 0,4 do - 30 °C VDK

ADblue: 0lt

Ploché řemen: Kontrola

Svíčky: kontrola

Vzduchový filtr: Čištění

Palivový filtr: Dobrý

Palivové hadičky: Kontrola

Těsnost nádrže: Těsná

demontáž a montáž krytů motoru

kontrola těsnosti a uložení

výměna zátky olejové vany motoru

kontrola motoru VAG

reset serv.intervalu

Převodovka: automatická

Kontrola

Olej: 0

Mechanismus řazení: Promazán

Manžety poloos: Kontrola

kontrola oleje, těsnosti a uložení

Řízení: Hřeben + servo

Vůle: Minimální

Olej: 0

Čepy řízení: Kontrola

Manžety řízení: Kontrola

kontrola vůlí a uložení

Přední náprava: Kontrola

Čepy ramen: Kontrola

Závěsy ramen: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

kontrola uložení ramen

Zadní náprava: Kontrola

Uložení: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

Ložiska nábojů: Kontrola

kontrola uložení ramen

Zakázka: 23/728

Brzdy stav LP: 99%, PP: 99%, LZ: 99%, PZ: 99%

Kapalina: 0

Bod varu brzd. kapaliny: 270°C

Brzdové hadičky: Kontrola

kontrola stavu brzd

čištění a promazání

výměna předních brzdových kotoučů a destiček

výměna zad. brzd. destiček

kontrola brzdové kapaliny

základní nastavení RB

Pneu: Dohuštění - přední:2,7 zadní:2,7 rezerva:4,2

Stav: Kontrola

kontrola a dohuštění pneu

Karoserie: promazání pantů, zámků a kapoty, kontrola: Promazány

Filtr topení: výměna

Tažné zařízení: Kontrola a dotažení

kontrola zámků dveří

promazání pantů zámků

vyčištění torpéda pod čelním oknem včetně odtokových kanálků

kontrola lékárničky

Provedena kontrola ochranného nátěru podvozku a laku karoserie: drobné oděrky

Elektro:

Základní funkce: Kontrola

Dobíjení: bez zátěže:DobréV

se zátěží:dobréV

Akumulátor: dobrý

Světlomety: kontrola

Stěrače: výměna všech

Ostřikovače: doliti

Náplň: 1l

nemrz.směs

kontrola osvětlení vozu

STK platná do: červenec 2023

Měření emisí platné do: červenec 2023

Doporučené opravy: Po ujetí 100 km zkontrolujte dotažení kol.

Poznámky:

Název	Materiál		Cena/MJ BD	Množ.	DPH	Sleva	Cena bez DPH
	Mot.čís.	MJ					
FILTR OLEJOVÝ	06L115562B	ks	357,02 Kč	1	21%	10%	321,32 Kč
ŠROUB VAG	06L103801	ks	122,31 Kč	1	21%	5%	116,20 Kč
FILTR PYLOVÝ BOSCH	1987432543	ks	399,17 Kč	1	21%	15%	339,30 Kč
BATERIE		ks	58,68 Kč	1	21%	10%	52,81 Kč
LIŠTA STĚRAČE BOSCH	3397007638	SA	928,93 Kč	1	21%	15%	789,59 Kč
DESTIČKY BRZDOVÉ	LD2764	SA	3 379,34 Kč	1	21%	10%	3 041,40 Kč
STĚRAČ ZADNÍ	VR271	ks	289,26 Kč	1	21%	10%	260,33 Kč
DESTIČKY BRZDOVÉ	LD7293	SA	2 758,68 Kč	1	21%	10%	2 482,81 Kč
OLEJ EDGE PROF LL III5W-30 208	194250087	ks	652,89 Kč	5,7	21%	10%	3 349,34 Kč
RADICCOL SF PREMIX VDK	193350256	ks	207,44 Kč	0,4	21%	10%	74,68 Kč

Zakázka: 23/728

Název	Materiál		Cena/MJ BD	Množ.	DPH	Sleva	Cena bez DPH
	Mot.čís.	MJ					
Odmašťovac univerzální		ks	176,86 Kč	0,5	21%	10%	79,59 Kč
vazelína Sachs		ks	104,96 Kč	0,2	21%	10%	18,89 Kč
tuk mazací		ks	1 100,00 Kč	0,2	21%	10%	198,00 Kč
keramik spray		ks	466,94 Kč	0,2	21%	10%	84,05 Kč
konkor		ks	98,35 Kč	0,3	21%	10%	26,55 Kč
Sheron		ks	45,45 Kč	1	21%	10%	40,91 Kč
náhradní vůz	27	ks	900,00 Kč	4	21%	0%	3 600,00 Kč
KOTOUČ BRZDOVÝ	09.C306.11	ks	3 289,26 Kč	2	21%	10%	5 920,66 Kč
baterie CR 2025		ks	58,68 Kč	1	21%	10%	52,81 Kč
Ostatní drobný materiál		ks	148,76 Kč	1	21%	0%	148,76 Kč

Za provedené práce

8 400,00 Kč

sleva

10%

Cena práce po slevě

7 560,00 Kč

	Sazba DPH	částka bez DPH	DPH	částka včetně DPH
materiál:	21%	20 998,00 Kč	4 409,58 Kč	25 407,58 Kč
práce:	21%	7 560,00 Kč	1 587,60 Kč	9 147,60 Kč
Celkem:		28 558,00 Kč		Celkem: 34 555,18 Kč

Záloha: 0,00 Kč

Zbývá k úhradě: 34 555,18 Kč

Zakázka: 22/1645	Vydáno: 13.05.2022
Zákazník:	
Firma UNILEASING a.s.	
Auto VW Tiguan	Tacho: 66300
8P1 53 96	

Motor a spojka

Výfuk: Místy povrch.koroze
Spojka: /

Výměna oleje: 5,7lt typ: 5W-30	
Filtr: Výměna	
Chladicí soustava: Těsná	
Nemrznoucí směs: 0,2 do - 30 °C VDK	ADblue: 0lt
Plochy řemen: Kontrola	
Svíčky: výměna	
Vzduchový filtr: výměna	
Palivový filtr: Dobrý	
Palivové hadičky: Kontrola	
Těsnost nádrže: Těsná	

demontáž + montáž krytů motoru, Airboxu, hadice sání, zapalovacích cívek
kontrola těsnosti a uložení
výměna zátky vany, zapal. svíček
kontrola diagnostiky motoru
reset serv. intervalů
Převodovka: automatická

	Kontrola
	Olej: 6
Mechanismus řazení:	Promazán
Manžety poloos:	Kontrola

ppřístupnění olej. filtru
výměna oleje a filtru DSG
výměna oleje v Haldexu

Řízení: Hřeben + servo

Vůle:	Minimální
Olej:	0
Čepy řízení:	Kontrola
Manžety řízení:	Kontrola

kontrola těsnosti + uložení

Přední náprava: Kontrola

Čepy ramen:	Kontrola
Závěsy ramen:	Kontrola
Tlumiče:	Kontrola

kontrola uložení

Zadní náprava: Kontrola

Uložení:	Kontrola
Tlumiče:	Kontrola
Ložiska nábojů:	Kontrola

kontrola uložení

Zakázka: 22/1645

Brzdy stav LP: 80%, PP: 80%, LZ: 50%, PZ: 50%

Kapalina: 1

Bod varu brzd. kapaliny: 270°C

Brzdové hadičky: Kontrola
demontáž + montáž čelistníků
vyčištění a promazání
sražení hran př. brzd
výměna brzd. kapaliny

Pneu: Dohuštění - přední:2,7 zadní:2,7 rezerva:4,2

Stav: Kontrola

demontáž + montáž kol
kontrola pneu a disků
dohuštění pneu
reset TPMS

Karoserie: promazání pantů, zámků a kapoty, kontrola: Promazány
Filtr topení: výměna

Tažné zařízení: kontrola
kontrola zámků dveří
promazání pantů zámků
vyčištění torpéda pod čelním oknem včetně odtokových kanálků
kontrola lékárničky

demontáž + montáž kastlíku
utažení pantů PP dveří

Provedena kontrola ochranného nátěru podvozku a laku karoserie: drobné oděrky

Elektro:

Základní funkce: Kontrola

Dobíjení: bez zátěže:DobréV se zátěží:14,6V

Akumulátor: kontrola + dobítí

Světlomety: Seřizeny

Stěrače: Kontrola

Ostřikovače: dolití

Náplň: 2,5l nemrz.směs

kontrola osvětlení vozu
výměna zad. lišty stěrače

STK platná do: červenec 2023

Měření emisí platné do: červenec 2023

Doporučené opravy: Po ujetí 100 km zkontrolujte dotažení kol.

Poznámky: - při problémech s pískáním brzd - výměna př. kotoučů a destiček

Název	Materiál		Cena/MJ BD	Množ.	DPH	Sleva	Cena bez DPH
	Mot.čís.	MJ					
FILTR OLEJOVÝ	06L115562B	ks	329,75 Kč	1	21%	10%	296,78 Kč

Zakázka: 22/1645

Název	Materiál		Cena/MJ BD	Množ.	DPH	Sleva	Cena bez DPH
	Mot.čís.	MJ					
ŠROUB VAG	06L103801	ks	106,61 Kč	1	21%	5%	101,28 Kč
FILTR VZDUCHOVÝ BOSCH	F026400287	ks	489,26 Kč	1	21%	15%	415,87 Kč
SVÍČKA ZAPAL. VAG	06K905601L	ks	497,52 Kč	4	21%	5%	1 890,58 Kč
FILTR DO PŘEVODOVKY	0BH325183B.	ks	649,59 Kč	1	21%	10%	584,63 Kč
OLEJ PŘEVODOVÝ VAG	G 052182A2	ks	824,79 Kč	2	21%	5%	1 567,11 Kč
OLEJ PŘEVODOVÝ VAG	G 052182A2	ks	824,79 Kč	4	21%	5%	3 134,21 Kč
OLEJ DO HALDEXU VAG	G 060175A2	ks	1 632,23 Kč	1	21%	5%	1 550,62 Kč
FILTR PYLOVÝ BOSCH	1987432543	ks	366,94 Kč	1	21%	15%	311,90 Kč
STĚRAČ ZADNÍ	VR271	ks	250,41 Kč	1	21%	10%	225,37 Kč
OLEJ EDGE PROF LL III5W-30 208	194250087	ks	652,89 Kč	5,7	21%	10%	3 349,34 Kč
RADICCOL SF PREMIX VDK	193350256	ks	207,44 Kč	0,2	21%	10%	37,34 Kč
Sheron do ostřik.		ks	18,18 Kč	2,5	21%	10%	40,91 Kč
Odmašťovač CRC	126135	ks	149,59 Kč	1	21%	10%	134,63 Kč
vazelína na brzdy		ks	1 100,00 Kč	0,1	21%	10%	99,00 Kč
konkor		ks	73,55 Kč	0,2	21%	10%	13,24 Kč
keramický spray		ks	466,94 Kč	0,1	21%	10%	42,02 Kč
pasta na svíčky		ks	238,02 Kč	0,1	21%	10%	21,42 Kč
Mytí povrchu zdarma		ks	0,00 Kč	1	21%	0%	0,00 Kč
Ostatní drobný materiál		ks	148,76 Kč	1	21%	0%	148,76 Kč

Za provedené práce

7 670,00 Kč

sleva

10%

Cena práce po slevě

6 903,00 Kč

	Sazba DPH	částka bez DPH	DPH	částka včetně DPH
materiál:	21%	13 965,01 Kč	2 932,65 Kč	16 897,66 Kč
práce:	21%	6 903,00 Kč	1 449,63 Kč	8 352,63 Kč
Celkem:		20 868,01 Kč		Celkem: 25 250,29 Kč

Záloha: 0,00 Kč

Zbývá k úhradě: 25 250,29 Kč

Zakázka: 21/2077

Vydáno: 15.06.2021

Zákazník:

Firma **UNILEASING a.s.**

Auto **VW Tiguan**

8P1 53 96

Tacho: 40890

Motor a spojka

Výfuk: kontrola

Spojka: /

Výměna oleje: 5,7lt typ: LL III.

Filtr: Výměna

Chladicí soustava: Těsná

Nemrznoucí směs: 0 do - 30 °C

ADblue: 0lt

Ploché řemen: Kontrola

Svíčky: kontrola

Vzduchový filtr: dobrý

Palivový filtr: Dobrý

Palivové hadičky: Kontrola

Těsnost nádrže: Těsná

kontrola těsnosti a uložení

kontrola diagnostiky vč. nulování inspekci

Převodovka: automatická

Kontrola

Olej: 0

Mechanismus řazení: Promazán

Manžety poloos: Kontrola

kontrola těsnosti a uložení převodovky a rozvodovky

kontrola uložení kardanu

Řízení: Hřeben + servo

Vůle: Minimální

Olej: 0

Čepy řízení: Kontrola

Manžety řízení: Kontrola

kontrola vůlí a uložení

Přední náprava: Kontrola

Čepy ramen: Kontrola

Závěsy ramen: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

kontrola uložení stabilizátoru a ramen

kontrola kul.čepů a vzpěr

Zadní náprava: Kontrola

Uložení: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

Ložiska nábojů: Kontrola

kontrola těsnosti a uložení diferenciálu

kontrola uložení kardanu, ramen, stabilizátoru, tlumičů

Zakázka: 21/2077

Brzdy stav LP: 99%, PP: 99%, LZ: 50%, PZ: 50%

Kapalina: 0

Bod varu brzd. kapaliny: 270°C

Brzdové hadičky: Kontrola

kontrola stavu brzd

očištění a promazání dosedacích ploch

výměna předních brzdových destiček

kontrola brzdové kapaliny

Pneu: Dohuštění - přední:2,6

zadní:2,6

rezerva:4,2

Stav: Kontrola

kontrola a dohuštění

Karoserie: promazání pantů, zámků a kapoty, kontrola: Promazány

Filtr topení: Kontrola

Tažné zařízení: Kontrola a dotažení

kontrola zámků dveří

promazání pantů zámků

vyčištění torpéda pod čelním oknem včetně odtokových kanálků

kontrola lékárníčky

Provedena kontrola ochranného nátěru podvozku a laku karoserie: drobné oděrky

Elektro:

Základní funkce: Kontrola

Dobíjení: bez zátěže:DobréV

se zátěží:dobréV

Akumulátor: dobrý

Světlomety: kontrola

Stěrače: Kontrola

Ostřikovače: doliti

Náplň: 3l

letní směs

kontrola osvětlení vozu

STK platná do: červenec 2023

Měření emisí platné do: červenec 2023

Doporučené opravy: Po ujetí 100 km zkontrolujte dotažení kol.

Poznámky:

Název	Materiál		Cena/MJ BD	Množ.	DPH	Sleva	Cena bez DPH
	Mot.čís.	MJ					
FILTR OLEJOVÝ	06L115562B	ks	332,23 Kč	1	21%	5%	315,62 Kč
DESTIČKY BRZDOVÉ	BRE P85 144	SA	2 739,67 Kč	1	21%	10%	2 465,70 Kč
ŠROUB VAG	06L103801	ks	110,74 Kč	1	21%	5%	105,21 Kč
OLEJ EDGE PROF LL III5W-30 208	194250087	ks	652,89 Kč	5,7	21%	10%	3 349,34 Kč
Sheron do ostřik.		ks	18,18 Kč	3	21%	10%	49,09 Kč
Konkor		ks	65,29 Kč	0,1	21%	10%	5,88 Kč
Tuk mazací		ks	1 037,19 Kč	0,1	21%	10%	93,35 Kč
náhradní vůz	58	dn	0,00 Kč	1	21%	0%	0,00 Kč
Mytí povrchu zdarma		ks	0,00 Kč	1	21%	0%	0,00 Kč
Ostatní drobný materiál		ks	82,64 Kč	1	21%	0%	82,64 Kč

Zakázka: 21/2077

Za provedené práce
5 655,00 Kč

sleva
10%

Cena práce po slevě
5 090,00 Kč

	Sazba DPH	částka bez DPH	DPH	částka včetně DPH
materiál:	21%	6 466,83 Kč	1 358,03 Kč	7 824,86 Kč
práce:	21%	5 090,00 Kč	1 068,90 Kč	6 158,90 Kč
Celkem:		11 556,83 Kč		Celkem: 13 983,76 Kč

Záloha: 0,00 Kč

Zbývá k úhradě: 13 983,76 Kč

Zakázka: 20/2397

Vydáno: 06.07.2020

Zákazník:

Firma **UNILEASING a.s.**

Auto **VW Tiguan**

8P1 53 96

Tacho: 25568

Motor a spojka

Výfuk: kontrola

Spojka: kontrola

Výměna oleje: 5,7lt typ: Long Life III

Filtr: Výměna

Chladicí soustava: Těsná

Nemrznoucí směs: 0,3 do - 30 °C VDK

Ploché řemen: dobrý

Svíčky: dobré

Vzduchový filtr: Čištění

Palivový filtr: Dobrý

Palivové hadičky: dobré

Těsnost nádrže: Těsná

demontáž + montáž krytů motoru

kontrola diagnostiky + reset servisních intervalů

výměna zátky vany motoru

kontrola těsnosti motoru

Převodovka: automatická

Kontrola

Olej: 0

Mechanismus řazení: Promazán

Manžety poloos: Kontrola

kontrola těsnosti a uložení

Řízení: Hřeben + servo

Vůle: Minimální

Olej: 0

Čepy řízení: Kontrola

Manžety řízení: Kontrola

kontrola vůlí a uložení

Přední náprava: Kontrola

Čepy ramen: Kontrola

Závěsy ramen: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

kontrola vůlí a uložení

kontrola tlumičů

Zadní náprava: Kontrola

Uložení: Kontrola

Tlumiče: Kontrola

Ložiska nábojů: Kontrola

kontrola vůlí a uložení

kontrola tlumičů

Zakázka: 20/2397

Brzdy stav LP: 50%, PP: 50%, LZ: 60%, PZ: 60%

Kapalina: 0

Bod varu brzd. kapaliny: 270°C

Brzdové hadičky: Kontrola

brzd. kapalina dobrá

rozebrání, vyčištění a promazání brzd

Pneu: Dohuštění - přední:2,6 zadní:2,6 rezerva:4,2

Stav: Kontrola

demontáž + montáž kol

kontrola pneu a dohuštění

utažení kol momentovým klíčem

Karoserie: promazání pantů, zámků a kapoty, kontrola: Promazány

Filtr topení: Kontrola

Tažné zařízení: /

částečné demontáž a montáž LZad. dveří

nouzové vymáčknutí důlku LZad. dveří

leštění karoserie + čištění interieru

kontrola lékárničky

Provedena kontrola ochranného nátěru podvozku a laku karoserie: drobné oděrky

Elektro:

Základní funkce: Kontrola

Doblžení: bez zátěže:DobréV

se zátěží:v pořádkuV

Akumulátor: dobrý

Světlomety: dobré

Stěrače: dobré

Ostřikovače: doliti

Náplň: 1,5l

letní směs

kontrola osvětlení vozu,úprava el.instalace,dle přání klientky

STK platná do: červenec 2023

Měření emisí platné do: červenec 2023

Doporučené opravy: Po ujetí 100 km zkontrolujte dotažení kol.

Poznámky:

Název	Materiál		Cena/MJ BD	Množ.	DPH	Sleva	Cena bez DPH
	Mot.čís.	MJ					
FILTR OLEJOVÝ	06L115562B	ks	320,66 Kč	1	21%	5%	304,63 Kč
ŠROUB VAG	06L103801	ks	107,44 Kč	1	21%	5%	102,07 Kč
OLEJ EDGE PROF LL III5W-30 208	194250087	ks	652,89 Kč	5,7	21%	10%	3 349,34 Kč
RADICCOL SF PREMIX VDK	193350256	ks	207,44 Kč	0,3	21%	10%	56,01 Kč
Konkor		ks	65,29 Kč	0,3	21%	10%	17,63 Kč
Sprej keramik		ks	466,94 Kč	0,3	21%	10%	126,07 Kč
Odmašťovač MAKRA		ks	95,04 Kč	0,2	21%	10%	17,11 Kč
Sheron do ostřík.		ks	18,18 Kč	1,5	21%	10%	24,55 Kč
Zapůjčení náhradního vozu	74	ks	1 000,00 Kč	10	21%	0%	10 000,00 Kč
Ostatní drobný materiál		ks	289,26 Kč	1	21%	0%	289,26 Kč

Zakázka: 20/2397

Za provedené práce
11 880,00 Kč

sleva
10%

Cena práce po slevě
10 692,00 Kč

	Sazba DPH	částka bez DPH	DPH	částka včetně DPH
materiál:	21%	14 286,65 Kč	3 000,20 Kč	17 286,85 Kč
práce:	21%	10 692,00 Kč	2 245,32 Kč	12 937,32 Kč
Celkem:		24 978,65 Kč		Celkem: 30 224,17 Kč

Záloha: 0,00 Kč

Zbývá k úhradě: 30 224,17 Kč