

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4M4HD037651
Registrace	2017-02-14
Příští HK (hlavní kontrola)	2020-04
Příští EK (emisní kontrola)	2020-04
Typ	4MBOE1

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:

65527

2020177501

421013174

2020-04-24

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	GAU052195F	1 Liter Notfallöl	1.00	V	OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2020-04-17Stav km:
65527Č. zakázky:
2020163502Č. faktury.:
421013181Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	06770000	HU-Vorabcheck	X	0000		0
3	01060050	Kontrola emisi .	X	0000		0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2020-04-17Stav km:
65527Č. zakázky:
2020163501Č. faktury.:
421013180Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Freigabenummer: 2010937762-02	-	0000		0
2	01400000	Servis vymeny brzdove kapaliny .	X	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	B 000DS	BREMSFLUESSIGKE	1.15	V	OWN	02	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace



Termín

přijetí:

2019-11-15

Stav km:

58600

Č. zakázky:

2019205727

ID

reklamace:

117347742

Reklamace zákazníka	KNACKGERÄUSCHE BEIM EINPRKEN MIT LENKEINSCHLAG
Kódování zákazníka	Celkové vozidlo > Oblasti vozidla > Přední část vozu > Hluk, vibrace > Praská
Zjištění servisní dílny	
Kódování dílny	Hnací ústrojí > Hnací hřídele > Stejnoběžný kloub hnacího hřídele > Hluk, vibrace > Hluk
Náhradní díl použitý k odstranění závady	8W0-498-103-B-

Reklamace



Termín

přijetí:

2019-11-15

Stav km:

58600

Č. zakázky:

2019205727

ID

reklamace:

117347601

Reklamace zákazníka	KÜHLMITTELWARNUNG KÜHLMITTELSTAND ZU NIEDRIG
Kódování zákazníka	Informace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické výstrahy > Výstraha nedostatku/teploty chladicí kapaliny > Funkčnost > Reaguje
Zjištění servisní dílny	[2047044/8 Kühlmittelverlust am Absperrventil für Kühlmittel_V6 TDI EVO]
Kódování dílny	Oprava podle TPI
Náhradní díl použitý k odstranění závady	059-121-737-AR-



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2019-11-15Stav km:
58576Č. zakázky.:
2019205565Potvrzení
servisních
úkonů:
Servis
vymeny
oleje
(promenlivy)

Faktura

Termín
přijetí:
2019-11-15Stav km:
58600Č. zakázky:
1920572703Č. faktury.:
421403334Pozn.
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	19010150	Soustava chladici kontrolovat	-	0000		0
2	19010299	Kühlsystem prüfen / Undichtigkeit	-	0000		0
3	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
5	19851989	Reg.ventil chlad.kapaliny d+n	-	0000		0
6	26431941	Chladic zpet.ved.vyf.plynu d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059121737AR	ventil regulacni	1.00	V	OWN	08	1	0
2	059129717S	Seal	12.00	V	OWN	03	0	0
3	059131357H	Seal	1.00	V	OWN	03	0	0
4	059145865C	O-krouzek	1.00	V	OWN	03	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5	WHT009139	O-krouzek	1.00	V	OWN	03	0	0
6	5Q0253115B	tesneni	1.00	V	OWN	03	0	0
7	5Q0253725C	uchytka-sverka	1.00	V	OWN	04	0	0
8	N 90809102	O-krouzek	1.00	V	OWN	01	0	0
9	N 91196201	sroub s valcovou hlavou vnitřní torx	3.00	V	OWN	08	0	0
10	04L253115	tesneni	1.00	V	OWN	03	0	0
11	04L253725A	spona manžety	1.00	V	OWN	04	0	0
12	G A13DS	Kühlsatz G13A	3.00	V	OWN	04	0	0
13	ZUB100	Destillat	3.00	F	6	67	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2019-11-15Stav km:
58600Č. zakázky:
1920572702Č. faktury.:
421403335Pozn.
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	40411900	Hridel kloubovy d+n	-	0000		0
2	40441950	Kloub demontovany a namontovany	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8E0407643A	Valc.sroub	1.00	V	OWN	01	0	0
2	8W0498103B	kloub synchronni s ochrannou manzetou kloubu, montaznimi dily a mazacim tukem	1.00	V	OWN	05	1	0
3	N 90441103	sroub s valcovou hlavou s vnitrnim mnohohranem	6.00	V	OWN	01	0	0
4	WHT006151	sestihranna matice s nakruzkem, samojistici	2.00	V	OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2019-11-07Stav km:
58600Č. zakázky:
1920556501Č. faktury.:
421011572Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Anfragenummer: 1913045624-02	-	0000		0
2	01140039	Servis vymeny oleje (promenlivy) .	X	0000		0
3	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
4	20341951	Cistic paliva vznetroveho motoru d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	Krouzek te	1.00	V	OWN	01	0	0
3	G A52195	Longlife III 5W-30	6.10	V	OWN	01	0	0
4	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2019-09-06Stav km:
53259Č. zakázky.:
2019204360Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamacce



Termín

přijetí:

2019-09-04

Stav km:

53268

Č. zakázky:

2019204360

ID

reklamace:

114846653

Reklamacce zákazníka	Schlußbeleuchtung an der Heckklappe schaltet sich beim Schließen teilweise nicht wieder ein
Kódování zákazníka	Osvětlení, signalizace > Vnější osvětlení > Koncová světla > Funkčnost > Nespíná
Zjištění servisní dílny	[2047526/2 Beleuchtung hinten:keine Umschaltung beim Schließen der Heckklappe Q7]
Kódování dílny	Oprava podle TPI
Náhradní díl použitý k odstranění závady	

Faktura



Termín

přijetí:

2019-09-04

Stav km:

53268

Č. zakázky:

1920436003

Č. faktury.:

421010746

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	96612999	GEBER F HECKKLAPPE GEREINIGT	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G A13DS	Kühlzusatz G13A	0.15	V	OWN	04	0	0
2	G 052000S0	DIST.WATER	1.50	V	OWN	02	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2019-09-04Stav km:
53268Č. zakázky:
1920436002Č. faktury.:
421010745Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Anfragenummer:1912292918-02	-	0000		0
2	01340030	Prohlídka .	X	0000		0
3	44052004	Kolo kompletni d+n	-	0000		0
4	46505650	Kotouce brzd predni vymenit	-	0000		0
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
6	46535650	Kotouce brzd zadni vymenit	-	0000		0
7	92272050	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
8	92431950	Lista zadniho skla stiraci d+n	-	0000		0
9	94151651	Svetlomety seridit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 10648301	Sroub	2.00	V	OWN	01	0	0
2	N 91147601	Sroub	4.00	V	OWN	01	0	0
3	4M0615301AS	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
4	4M0615121A	BWIRE	2.00	V	OWN	08	0	0
5	4M0698151T	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
6	4M0615269B	SPRING	2.00	V	OWN	03	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
7	8W0615121E	SENDER	2.00	V	OWN	08	0	0
8	4M0615601P	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
9	4M0698451N	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0
10	N 10648301	Sroub	2.00	V	OWN	01	0	0
11	N 91126801	sroub sestihran. s drazkovaním	4.00	V	OWN	01	0	0
12	4M1998002	1 sada aero stiracích list	1.00	V	OWN	03	0	0
13	4M0955425A	lista stirací	1.00	V	OWN	03	0	0

Faktura

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

Pozn.

přijetí:

53268

1920436001

421403092

Záruka/kulace Údržba

2019-09-04

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0
2	01510000	Update SW .	X	0000		0
3	06890199	Einmalige zusätzliche Sonderpauscha	X	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace



Termín

přijetí:

2019-02-04

Stav km:

38893

Č. zakázky:

2019200586

ID

reklamace:

107451096

Reklamace
zákazníka

Automatisches zuziehen ohne Funktion

Kódování
zákazníkaKaroserie nástavby a vestavby > Obsluha dveří, kapot >
Uzavírací servomechanismus dveří > Funkčnost > Bez funkceZjištění
servisní dílnyKódování
dílnyKaroserie nástavby a vestavby > Dveře > Zámek dveří >
Funkčnost > Bez funkceNáhradní díl
použitý
k odstranění závady

4m1-837-015-g-



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

**Termín
přijetí:**
2019-02-04**Stav km:**
38893**Č. zakázky:**
1920058601**Č. faktury.:**
421402384**Pozn.**
Záruka/kula
nce**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	27068950	Akumulátor nabijet	-	0000		0
3	70591950	Vypln prednich dveri d+n	-	0000		0
4	57171950	Zamek dveri demontovany a namontova	-	0000		0
5	91401950	Reproduktor predni d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4M1837015G	LOCK	1.00	V	OWN	06	1	0

**Digitální
servisní plán****Termín
přijetí:**
2019-01-23**Stav km:**
38172**Č. zakázky.:**
2019200269**Potvrzení
servisních
úkonů:**
Servis
vymeny
oleje
(promenlivy)



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální
servisní plánTermín
přijetí:
2019-01-23Stav km:
38172Č. zakázky.:
2019200269Potvrzení
servisních
úkonů:
Dodatečně
práce

Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachovy a pylovy
2	60052950	Strecha posuvna
3	60480250	Odtok vody

Reklamacce

Termín
přijetí:
2019-01-16Stav km:
38339Č. zakázky:
2019200269ID
reklamacce:
107031313

Reklamacce zákazníka	ZUZIEHHILFE TEILEWEISE OHNE FUNKTION
Kódování zákazníka	Karoserie nástavby a vestavby > Obsluha dveří, kapot > Uzavírací servomechanismus dveří > Funkčnost > Bez funkce
Zjištění servisní dílny	[2048265/6 Zuziehhilfe für Fahrer-, Beifahrer und Fondtüren ohne Funktion - Q7]
Kódování dílny	Oprava podle TPI
Náhradní díl použitý k odstranění závady	



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2019-01-16Stav km:
38339Č. zakázky:
1920026903Č. faktury.:
421402316Pozn.
Záruka/kula
nce Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01510000	Update SW .	X	0000		0

Faktura

Termín
přijetí:
2019-01-16Stav km:
38339Č. zakázky:
1920026902Č. faktury.:
421402315Pozn.
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2019-01-16Stav km:
38339Č. zakázky:
1920026901Č. faktury.:
421008211Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	Anfragenummer:1910189727-01	-	0000		0
2	01140039	Servis vymeny oleje (promenlivy) .	X	0000		0
3	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
4	60052950	Strecha posuvna cistit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	Krouzek te	1.00	V	OWN	01	0	0
3	G A52195	Longlife III 5W-30	6.10	V	OWN	01	0	0
4	4M0819439A	INSERT	1.00	V	OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2018-04-26Stav km:
25057Č. zakázky:
1820189301Č. faktury.:
421005389

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	92431950	Lista zadního skla stírací d+n	-	0000		0
2	99999999	Anfragenummer: 1810953355-01	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4M0955425A	WIPERBLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín
přijetí:
2018-04-03Stav km:
24373Č. zakázky:
1820129901Č. faktury.:
421601216Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	88888886	Verkaufs GW Durchsicht	-	0000		0
2	01060050	Kontrola emisi .	X	0000		0
3	99999999	Winterräder ausgelagert	-	0000		0
4	94311901	Svitilna skupinova zadni d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4M0945095	LIGHT	1.00	V	OWN	03	0	0
2	321601173A 01C	Krytka	5.00	V	OWN	04	0	0
3	4F0601173 01C	Cap	1.00	V	OWN	04	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

**Digitální
servisní plán**
▼**Termín
přijetí:**
2018-02-09**Stav km:**
24368**Č. zakázky.:**
2018200210**Potvrzení
servisních
úkonů:**
Prohlídka s
vymenou
oleje
(promenliva)**Dodatečné práce**

#	Číslo	Popis
1	26883550	Prostredek redukni

Faktura ▼**Termín
přijetí:**
2018-01-25**Stav km:**
24368**Č. zakázky:**
1820021001**Č. faktury.:**
421601073**Pozn.**
Údržba**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090039	Prohlídka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0
2	26883550	Prostredek redukni proverit a dopl	-	0000		0
3	88888888	110-Punkte Check	-	0000		0
4	88888885	Räder wechseln+einlagern unter GW B	-	0000		0
5	63691900	Kryt zadniho narazniku d+n	-	0000		0
6	96351550	RJ asistenta zmeny jizdni drahy ser	-	0000		0
7	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
8	51017173	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
9	63697973	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN LACKI	-	0000		0
10	91757952	SENSOR F EINPARKHILFE LACKIERT	-	0000		0
11	99999999	Überführung Lackierer	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 0138495	Krouzek te	1.00	V	OWN	01	0	0
3	G A52195	Longlife III 5W-30	6.10	V	OWN	01	0	0
4	4M0945095	LIGHT	1.00	V	OWN	03	0	0
5	N 0209022	Paska vaza	2.00	V	OWN	01	0	0

Faktura

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

Pozn.

přijetí:

10

12921

189096

Údržba

2017-02-16

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0

