



Vývojové označení

F34

Barva

black-sapphire metallic

Aktuální stupeň integrace

F020-22-03-552

Začátek záruky

8. dubna 2019



Jsou k dispozici technické akce.

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	320D XDR A
Karosérie	SAT
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	B456750
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA8T51090B456750
Vývojové označení	F34
Řízení	LL
Motor	B47O
Číslo motoru	62035642
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	1083835XEL
sériové číslo Headunit	HB2240N6317489
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F020-19-03-522
Datum výroby	19.3.2019
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	4.4.2019
Dodávající prodejce	Großkunden, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	LCNL
Kód typu	8T61
Základní typ	8T51
Typ vedení	8T61

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální, objednávací proces
01CB CO2 rozsah
01DE Norma výfukových emisí EU6 RDE
0205 Automatická převodovka
0216 Servořízení-Servotronic
0230 Přídavný rozsah podle EU
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PA Pojistka šroubů kola
02PE BMW kolo z leh. sl. M hvězd. paprsek 400
02VB Indikace tlaku pneumatik
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0337 M Sportovní paket
03AC Tažné zařízení
03AG Cuvací kamera
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0481 Sport.sedadlo
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04AE Armrest front, retractable
04WG Hliník šestihran Akzent černý vys. lesk
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0521 Dešťový senzor
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0563 Světelný paket
05A1 LED Fog lights
05A2 LED světlomet
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
05AL Aktivní ochrana
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DF Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
05DP Parkovací zařízení
0609 Navigační systém profesionální
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
06WD WLAN Hotspot
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07LF Modell M Sport
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
08TH Speed Limit Info
09AA Ochrana vnějšího potahu
09BM Navigační paket Connected Drive
A090 Akumulátor AGM 90 Ah
LEDE Výbava kůže

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	28. 07. 2022	Záruka	152286 km	40313	Úloha: Head Unit High HU-H (Nav Professional) Software error / internal device fault

— Úloha: Head Unit High HU-H (Nav Professional) Software error / internal device fault

Popis: Head Unit High HU-H (Nav Professional) Software error / internal device fault

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Head Unit High HU-H (Nav Professional) Software error / internal device fault


Nález I 65 12 58 02 00

Díl I 65125A28AE8


Místní

1


—	15. 06. 2022	Klíč	152286 km	40313	Klíč 0
---	--------------	------	-----------	-------	--------



—	10. 06. 2022	Klíč	152286 km	40313	Klíč 0
---	--------------	------	-----------	-------	--------



—	04. 04. 2022	Servisní	139328 km	OSS- 60051416 Rudy Bell s.r.o., Praha 5	Manuál
---	--------------	----------	-----------	--	--------



—	18. 02. 2022	Záruka	137507 km	40313	Úloha: Ultrasonic sensor, rear (PDC / PMA) Permanent malfunction
---	--------------	--------	-----------	-------	--

— Úloha: Ultrasonic sensor, rear (PDC / PMA) Permanent malfunction

Popis: Ultrasonic sensor, rear (PDC / PMA) Permanent malfunction

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Ultrasonic sensor, rear (PDC / PMA) Permanent malfunction
Nález I 66 20 08 15 00

— 17. 02. 2022 Klíč

137506 km

40313

Klíč 0




— 19. 01. 2022 Klíč

132536 km

40313

Klíč 0





— 08. 10. 2021 Servisní

116417 km

OSS-
60051416
Rudy Bell s.r.o.,
Praha 5

Manuál




— 31. 03. 2021 Servisní

87650 km

OSS-
60051416
Rudy Bell s.r.o.,
Praha 5

Manuál



— 03. 03. 2021 Klíč

86368 km

40313

Klíč 0




— 23. 12. 2020 Klíč

78951 km

26245

Klíč 0




— 07. 08. 2020 Klíč

61626 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha ,
Praha 5 -
Stodulky

Klíč 0






23. 07. 2020 Servisní



57191 km

OSS-
60051416
Rudy Bell s.r.o.,
Praha 5

Manuál




09. 12. 2019 Klíč



30438 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha ,
Praha 5 -
Stodulky

Klíč 0




09. 12. 2019 Servisní



30438 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha ,
Praha 5 -
Stodulky

Automaticky



28. 03. 2019 Servisní



2 km

28962 BLG
AutoTerminal
Deutschland,
Saal a.d.Donau

Manuál

