BMW Group - AIR: 2026-11-25 / 12:59
Autorizovaný partner BMW:
Model: X5 M50d
Identifikační číslo vozidla: WBAKS810700H91238
Vývojové označení: F15
Kód typu: KS81
Typ vedení: KS81

Vozidlo

BMW X5 M50d, 280kW

WBAKS810700H91238



Vývojové označení	F15
Barva	alpinweiss 3
Aktuální stupeň integrace	F025-22-11-510
Začátek záruky	7. listopadu 2014

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

BM__AZ0013: Při načítání centrálních dat došlo k chybě. Zkuste to, prosím, znovu později.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Next 2018-1 (Stav: 4. 9. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 00A9008F).	Road Map EUROPE WEST Next 2025	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 M50d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0H91238
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS810700H91238
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57X
Číslo motoru	90490857
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6;T;CI; M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0003894Z9J
sériové číslo Headunit	HB2068E3067862
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-14-07-504
Datum výroby	21. 8. 2014
Výrobní závod	Spartanburg
Datum expedice	18. 9. 2014
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	GMAT
Kód typu	KS81
Základní typ	KS81
Typ vedení	KS81

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrál. objednací proces


Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

K235 Přestavba/Dostavba: Tažné zařízení

0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PA Pojistka šroubů kola
02PV BMW kolo z leh.sl. M dvojpaprskové 467
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VF Adaptivní M podvozek
0337 M Sportovní paket
03AG Couvací kamera
03AT Střešní lišta hliník hlazená
03MB Ind. exteriér Line hliník hlazený
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
0459 Nastavení sedadla elektrické s pamětí
0481 Sport.sedadlo
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04MR Interiérové lišty hliník Hexagon
04UY Lyžařská a snowboardová taška
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
0563 Sada světel
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
0609 Navigační systém profesionální
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0775 Strop karoserie antracit
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08TF Aktivní ochrana chodců
08V1 Štítek s upozorněním
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
A105 Akumulátor AGM 105 Ah
LEDE Výbava kůže


Historie vozidel


	Datum	Typ	Kilometrický pr…	Prodejce	Přehled
—	13. 05. 2026	Servisní	169693 km	OSS-50006939 BW Motors s.r.o., Praha 98	Automaticky




Komentář: -

—	04. 09. 2025	Klíč	162236 km	34880	Klíč 1






— 04. 09. 2025 Klíč 162235 km 34880 Klíč 1




— 04. 09. 2025 Servisní 162236 km 34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky Automaticky




Komentář: -

— 09. 05. 2024 Klíč 150971 km 34880 Klíč 1




— 09. 05. 2024 Servisní 150971 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky Automaticky




Komentář: -

— 29. 08. 2023 Klíč 144386 km 34880 Klíč 1



— 29. 08. 2023 Servisní 144386 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky Automaticky



Komentář: -

— 29. 08. 2023 Záruka 144392 km 34880 Úloha: E7x F0x F1x N57X Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (vysokoteplotní chladicí okruh)

— Úloha: E7x F0x F1x N57X Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (vysokoteplotní chladicí okruh)

Popis: E7x F0x F1x N57X Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (vysokoteplotní chladicí okruh)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 74 714	25 PJ
Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému Pracovní jednotka I 00 74 715	1 PJ
E7x F0x F1x N57X Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (vysokoteplotní chladicí okruh) Nález I 00 11 31 07 00	
Šestihranný šroub s podložkou Díl I 07 11 9 905 147	2
Šestihranný šroub s nákružkem Díl I 07 14 6 954 889	4
Šestihranný šroub Díl I 07 14 7 029 829	4
Kryt akustika přední Díl I 11 14 8 490 572	1
Propojovací kus Díl I 11 65 7 803 012	1
Hrdlo trubky Díl I 11 71 7 799 853	2
Chladič výfukových plynů, vysoká teplota Díl I 11 71 7 822 350	1
Recirk.výf.plynů sada drobných dílů Díl I 11 71 8 490 640	1
Podtlaková hadice černá Díl I 11 74 7 797 129	1

— 09. 02. 2023 Klíč 138685 km Klíč 1



— 04. 01. 2023 Záruka 136677 km 34880 Úloha: Fx Vyměnit airbag řidiče (SDI)

— Úloha: Fx Vyměnit airbag řidiče (SDI)

Popis: Fx Vyměnit airbag řidiče (SDI)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit airbag spolujezdce
Pracovní jednotka | 00 71 520

3 PJ

Fx Vyměnit airbag řidiče (SDI)
Nález | 00 32 39 03 00

Modul airbagu strana řidiče
Díl | 32 30 8 092 791

1

— 03. 01. 2023 Klíč 136667 km Klíč 1

18000 05/2024	18000 05/2024	18000 05/2024	18000 05/2024	18000 05/2024	5000	11/2023	11/2023	60000	18000 05/2024

— 26. 05. 2022 Klíč 126110 km 34880 Klíč 1

1100 06/2022		1100 5	1100 5		5000	11/2023	515	60000	30000 06/2024

— 26. 05. 2022 Servisní 126110 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky Automaticky

1100 05/2022 ✓		1100 05/2022 ✓	1100 05/2022 ✓		5000	10/2023	60000	30000 05/2024

Komentář: -

— 10. 11. 2021 Klíč 116887 km Klíč 1

11000 06/2022		11000 201	11000 201		5000	-39 5.3 %	-39 5.3 %	460	39000 921	-219 30 %

— 10. 11. 2021 Servisní 116887 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky Automaticky


11000 05/2022		11000 05/2022	11000 05/2022		5000	10/2021 ✓	460 ✓	39000 05/2024	04/2021 ✓

Komentář: -

— 23. 06. 2020 Klíč 101587 km 34880 Klíč 1


430 11/2020	430 128	430 128	430 128	430 128	5000	10/2021	5000	430 11/2020	04/2021

— 23. 06. 2020 Servisní 101587 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky Automaticky




Komentář: -

— 04. 03. 2020 Klíč 98033 km 34880 Klíč 0




— 09. 10. 2019 Klíč 90738 km 34880 Klíč 0



— 02. 10. 2019 Klíč 90159 km 34880 Klíč 1



— 02. 10. 2019 Servisní 90159 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky Manuál



Komentář: sw

— 02. 10. 2019 Záruka 90159 km 34880 Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka | 00 00 618		4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález | 87 34 00 00 00

— 01. 11. 2018 Klíč 76333 km Klíč 1



— 01. 11. 2018 Servisní 76333 km 34880 Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky Automaticky



Komentář: -

— 01. 11. 2018 Oprava 76333 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky Úloha
Úloha
Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Olejový servis Pracovní jednotka | 00 00 610	Místní	6 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna mikrofiltru Pracovní jednotka | 00 00 616	Místní	2 PJ

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Balíček | 0000105	
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka | 00 00 105	3

— Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu
Balíček I 0000617

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	2
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64 31 9 194 098	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, Levý, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškození skla Přední strana, Střední, Nahoře !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, vpravo, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, Střední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Čelní sklo (poškození/praskliny od kamínků) !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Hloubka dezénu pneu(zima >5mm,léto >3mm) !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

— 01. 11. 2018 Záruka 76333 km 34880 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 807 177	1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů Nález I 87 00 09 00 00	
Čistič oken protimrazový Díl I 83 19 0 413 112	10

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím


Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 248 294	1
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64 31 9 194 098	1


— 16. 03. 2018 Klíč 63740 km 34880 Klíč 0




— 05. 03. 2018 Klíč 62809 km 34880 Klíč 1



— 05. 03. 2018 Klíč 62809 km 34880 Klíč 1



— 10. 08. 2017 Klíč 50707 km 34880 Klíč 1



— 10. 08. 2017 Oprava 50707 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu
Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka
Úloha: Servis palivového filtru
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Car Check Pracovní jednotka I 00 00 624	Místní	8 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Olejový servis Pracovní jednotka I 00 00 610	Místní	6 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna mikrofiltru Pracovní jednotka | 00 00 616	Místní	2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Geometrie Pracovní jednotka | 32 00 150	Místní	27 PJ

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Balíček | 0000105

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka | 00 00 105	3

— Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu
Balíček | 0000617

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka | 00 00 617	2
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl | 64 31 9 194 098	1

— Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Balíček | 0000602

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka | 00 00 602	1
Vložka vzduchového filtru Díl | 13 71 8 518 111	1

— Úloha: Servis palivového filtru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru
Balíček | 0000604

Servis palivového filtru	6

Pracovní jednotka I 00 00 604

Vložka palivového filtru 1
Díl I 13 32 7 811 227

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Kamínek Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškození skla Přední strana, Střední, Nahoře !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Čelní sklo (poškození/praskliny od kamínků) !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Kryty podvozkových částí !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

— 10. 08. 2017 Záruka 50707 km 34880

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Palivový filtr
Úloha: Servis Brzdová kapalina
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ

Servis Motorový olej

Nález | 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru 1
Díl | 11 42 7 807 177

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla 6 PJ
Pracovní jednotka | 00 00 624

Servis Kontrola vozidla
Nález | 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 3 PJ
Pracovní jednotka | 00 00 105

Servis Standardní rozsah
Nález | 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález | 87 00 09 00 00

Čistič oken protimrazový 10
Díl | 83 19 0 413 112

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka 1 PJ
Pracovní jednotka | 00 00 602

Servis Vzduchový filtr
Nález | 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru 1
Díl | 13 71 8 518 111

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru 6 PJ
Pracovní jednotka | 00 00 604

Servis Palivový filtr

Nález | 87 13 02 00 00

hadicová spona Díl	07 12 9 952 104	2
Vložka palivového filtru Díl	13 32 7 811 227	1

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka	00 00 618	4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález | 87 34 00 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka	00 00 616	2 PJ
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka	00 00 617	2 PJ


Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález | 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl	64 11 9 248 294	1
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl	64 31 9 194 098	1


— 04. 08. 2016 Klíč 35233 km 34880 Klíč 1



— 04. 08. 2016 Klíč 35233 km 34880 Klíč 1



— 11. 12. 2015 Klíč 24250 km 34880 Klíč 1



— 11. 12. 2015 Záruka 24250 km 34880 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 807 177	1
Čistič oken protimrazový Díl I 83 19 0 413 112	10

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím


Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 248 294	1
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64 31 9 194 098	1

— 20. 05. 2015 Klíč 14734 km 34880 Klíč 1



– 25. 09. 2014 Klíč 5 km 20117 Klíč 1

										
30000	0	30000	30000	0	50000	0	50000	60000		0
08/2016		707	707			08/2017		08/2018		17630