BMW Group - AIR: 2026-11-19 / 11:08
Autorizovaný partner BMW:
Model: X5 xDrive30d
Identifikační číslo vozidla: WBAKS410900R95738
Vývojové označení: F15
Kód typu: KS41
Typ vedení: KS41

Vozidlo

BMW X5 xDrive30d, 190kW

WBAKS410900R95738



Vývojové označení	F15
Barva	atlas-zeder metallic
Aktuální stupeň integrace	F025-22-11-510
Začátek záruky	27. února 2018

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2020-2 (Stav: 17. 2. 2026)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2026-1	-
Road Map EUROPE EVO 2020-2 (Stav: 17. 2. 2026)	-	-	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive30d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0R95738
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS410900R95738
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	76839868
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0275012WCS
sériové číslo Headunit	HB2240H3477117
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-16-11-503
Datum výroby	16. 2. 2017
Výrobní závod	Spartanburg
Datum expedice	10. 3. 2017
Dodávající prodejce	CarTec Praha s.r.o., Praha 10, CZ
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	C2P
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	KS41

Základní typ	KS41
Typ vedení	KS41

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:


01CA Výběr vozidel centrál. objednací proces
01CB CO2 rozsah
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0248 Vyhřívání volantu
0255 Sport-kožený volant airbag
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02H4 BMW kolo z leh. sl. vícepaprskové 448
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
0302 Zabezpečovací systém
0328 Stupačka hliník
0346 Chrome Line exteriér
03AG Couvací kamera
03AT Střešní lišta hliník hlazená
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04DY Interiér. lišty oxid-silber tmavé matné
04UY Lyžařská a snowboardová taška
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0522 Xenonová světla
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0563 Světelný paket
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
0609 Navigační systém profesionální
0676 Hi-Fi systém reproduktorů
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
0877 Odpadnutí křížové ovládání
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
08V1 Štítek s upozorněním
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
A105 Akumulátor AGM 105 Ah
LEDE Výbava kůže

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:


Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel


	Datum	Typ	Kilometrický pr…	Prodejce	Přehled
—	09. 02. 2026	Klíč	156056 km	50437	Klíč 1








— 27. 01. 2026 Klíč 155143 km 50437 Klíč 1




— 27. 01. 2026 Servisní 155143 km 50437 Auto Base s.r.o. , Praha Automaticky




Komentář: -


— 13. 11. 2025 Klíč 151366 km b2io50029213 Klíč 1



— 02. 06. 2025 Klíč 135735 km b2io50029213 Klíč 1




— 02. 06. 2025 Servisní 135735 km OSS-50029213 Schindelar s.r.o., Praha 10 Automaticky





Komentář: -

— 08. 04. 2025 Klíč 131628 km 50437 Klíč 1



— 06. 11. 2024 Klíč 125435 km b2io50029213 Klíč 1





— 24. 10. 2024 Klíč 124734 km 44984 Klíč 1



— 24. 10. 2024 Záruka 124734 km 44984 Úloha: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)

— Úloha: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)

Popis: Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Zkontrolovat volant (netýká se modulu airbagu) 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 76 229

Fx Zkontrolovat, popřípadě vyměnit airbag řidiče (přestavba SDI)
Nález I 00 32 55 03 00

— 04. 04. 2024 Klíč 110620 km 50437 Remote KeyRead




— 03. 04. 2024 Servisní 110538 km OSS-50029213 Schindelar s.r.o., Praha 10 Automaticky




Komentář: -

— 15. 01. 2024 Klíč 106341 km 50437 Klíč 1




— 15. 01. 2024 Servisní 106341 km 50437 Auto Base s.r.o. , Praha Automaticky




Komentář: -

— 08. 01. 2024 Klíč 106124 km 50437 Remote KeyRead



— 28. 11. 2023 Klíč 102105 km 44984 Klíč 1



— 28. 11. 2023 Záruka 102105 km 44984 Úloha: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů
Úloha: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladicí okruh)

— Úloha: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Administrativní náklady Pracovní jednotka I 00 74 758	1 PJ
E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů Nález I 00 11 35 07 00	

— Úloha: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladicí okruh)

Popis: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladicí okruh)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 73 007	23 PJ
Vícepráce, proveďte funkční test tlakové senzoriky Pracovní jednotka I 00 73 526	3 PJ
Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému Pracovní jednotka I 00 73 527	1 PJ
F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladicí okruh) Nález I 00 11 64 06 00	
Kryt akustika přední Díl I 11 14 8 490 569	1
Hrdlo trubky Díl I 11 71 7 799 853	2
Chladič výfukových plynů, vysoká teplota Díl I 11 71 7 822 350	1


Recirk.výf.plynů sada drobných dílů
Díl | 11 71 8 490 640 1

Uchycení
Díl | 61 13 1 369 832 1

— 24. 10. 2023 Klíč 100499 km 44984 Klíč 1



— 11. 05. 2023 Klíč 87958 km Klíč 1



— 02. 03. 2023 Záruka 85120 km 50437 Úloha: Skříň rozdělovací převodovky

— Úloha: Skříň rozdělovací převodovky

Popis: Skříň rozdělovací převodovky


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Skříň rozdělovací převodovky
Nález | 27 11 00 48 00

Ložisko převodovky Díl | 22 31 6 864 675	Místní	1
Šestihranný šroub Díl | 26 11 7 523 708	Místní	3
RP REMAN rozvodovka Díl | 27 10 5 A4A 0C1	Místní	1
Odvzdušňovací potrubí Díl | 27 10 8 656 304	Místní	1


— 27. 02. 2023 Klíč 85100 km Klíč 1




— 23. 02. 2023 Klíč 85094 km Klíč 1



— 23. 02. 2023 Klíč 85094 km Klíč 1





— 13. 02. 2023 Záruka 84736 km 50437

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Palivový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 507 683	1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
Servis Kontrola vozidla Nález I 87 00 05 00 00	

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	1 PJ
Servis Vzduchový filtr Nález I 87 13 01 00 00	
Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 518 111	1

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	6 PJ
Servis Palivový filtr Nález I 87 13 02 00 00	
hadicová spona Díl I 07 12 9 952 104	1
Vložka palivového filtru Díl I 13 32 7 822 499	1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 248 294	1
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64 31 9 194 098	1

— 06. 02. 2023 Klíč 84736 km Klíč 1

-1000 3,7 % 08/2023	-1000 08/2023	-1000 08/2023	-1000 08/2023	-1000 08/2023	28000	03/2024	03/2024	31000	-1000 1,9 % 08/2023	04/2024

— 06. 02. 2023 Klíč 84732 km Klíč 1


-1000 3,7 % 08/2023	-1000 08/2023	-1000 08/2023	-1000 08/2023	-1000 08/2023	28000	03/2024	03/2024	31000	-1000 1,9 % 08/2023	04/2024

— 06. 02. 2023 Servisní 84736 km 50437 Auto Base s.r.o. , Praha Automaticky


-1000 08/2023 ✓	-1000 08/2023 ✓	-1000 08/2023 ✓	-1000 08/2023 ✓	-1000 08/2023 ✓	28000	03/2024	03/2024	31000	-1000 08/2023 ✓	04/2024

Komentář: -


— 14. 11. 2022 Klíč 80430 km Klíč 1



— 21. 03. 2022 Klíč 71304 km 50437 Klíč 1



— 21. 03. 2022 Servisní 71304 km 50437 Auto Base s.r.o. , Praha Automaticky



Komentář: -

— 21. 03. 2022 Záruka 71304 km 50437 Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 02. 11. 2021 Záruka 66959 km 50437 Úloha: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

— Úloha: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit


Popis: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat datum výroby chladiče zpětného vedení výf. plynů/vyměnit chladič zpětného vedení výf. plynů a přemontovat ventil zpětného vedení výf. plynů Pracovní jednotka I 00 69 575	23 PJ
Doplňková práce, provést funkce snímačů tlaku Pracovní jednotka I 00 69 577	3 PJ
Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit Nález I 00 11 58 05 00	
Hrdlo trubky Díl I 11 71 7 799 853	2
Výfukové plyny-chladič Díl I 11 71 8 476 993	1
Recirk.výf.plynů sada drobných dílů Díl I 11 71 8 490 221	1

— 01. 11. 2021 Klíč 66643 km Klíč 1




— 01. 11. 2021 Servisní 66643 km 50437 Auto Base s.r.o. , Praha Automaticky




Komentář: -

— 12. 08. 2021 Klíč 62232 km Klíč 1



— 12. 08. 2021 Servisní 62232 km 50437 Auto Base s.r.o. , Praha Automaticky



Komentář: -

— 12. 08. 2021 Záruka 62232 km 50437 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka | 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález | 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl | 11 42 8 507 683	1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka | 00 00 105	3 PJ
Servis Standardní rozsah Nález | 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím


Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka | 00 00 616	2 PJ
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka | 00 00 617	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález | 87 64 01 00 00	
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl | 64 11 9 248 294	1
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl | 64 31 9 194 098	1


— 23. 11. 2020 Klíč 46653 km 30367 Klíč 1



— 08. 06. 2020 Klíč 37774 km 26245 Klíč 1



— 08. 06. 2020 Servisní 37774 km 26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10 Automaticky



Komentář: -

08. 06. 2020 Oprava	37774 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Úloha	

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Balíček I 0000105	
Servis vzduchová filtrační vložka Balíček I 0000602	
Servis palivového filtru Balíček I 0000604	
Servis motorového oleje Balíček I 0000610	
Servis mikrofiltru Balíček I 0000616	
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Balíček I 0000617	
Servis - kontrola vozidla Balíček I 0000624	

08. 06. 2020 Záruka	37774 km	26245	Úloha: Servis Motorový olej Úloha: Servis Kontrola vozidla Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis Vzduchový filtr Úloha: Servis Palivový filtr Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 507 683	1

Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
Servis Kontrola vozidla Nález I 87 00 05 00 00	

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	1 PJ
Servis Vzduchový filtr Nález I 87 13 01 00 00	
Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 518 111	1

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	6 PJ
Servis Palivový filtr Nález I 87 13 02 00 00	
Vložka palivového filtru Díl I 13 32 7 811 227	1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím


Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 248 294	1
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64 31 9 194 098	1

— 26. 03. 2020 Klíč 34324 km 26245 Klíč 1



— 26. 03. 2020 Servisní 34324 km 26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10 Automaticky



Komentář: -

— 26. 03. 2020 Oprava 34324 km 26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10 Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Balíček I 0000105	
Servis brzdové kapaliny Balíček I 0000618	

— 26. 03. 2020 Záruka 34324 km 26245 Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Brzdová kapalina


Popis: Servis Brzdová kapalina


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	4 PJ
Servis Brzdová kapalina Nález I 87 34 00 00 00	

— 29. 03. 2019 Klíč 14880 km 26245 Klíč 1






— 13. 02. 2019 Klíč 13046 km Klíč 1



— 13. 02. 2019 Servisní 13046 km 26245 CarTec Praha s.r.o., Praha 10 Automaticky



Komentář: -

— 13. 02. 2019 Oprava 13046 km 26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10 Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 13. 02. 2019 Záruka 13046 km 26245 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 507 683	1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	3 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů Nález I 87 00 09 00 00	

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím


Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 248 294	1
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64 31 9 194 098	1

— 28. 05. 2018 Klíč 1436 km 26245 Klíč 1



—	28. 05. 2018	Oprava	1436 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna čelního skla Pracovní jednotka I -	Místní	32 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškození skla Přední strana, Střední, Nahoře !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Čelní sklo (poškození/praskliny od kamínků) !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ