

BMW Group - AIR: 2026-09-01 / 16:20
Autorizovaný partner BMW:
Model: 520d xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBA21GW060CT55286
Vývojové označení: G61
Kód typu: 21GW
Typ vedení: 21GW

Vozidlo
BMW 520d xDrive, 145kW
WBA21GW060CT55286



Vývojové označení	G61
Barva	sophisto-grau brillant metallic
Aktuální stupeň integrace	G070-26-03-554
Začátek záruky	17. září 2024

 Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.
 Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Popis	Vystavovatel	Fakturace od	Trvání	Kilometrický proběh
Warranty Extension 3rd year	AG	17. 9. 2024	do 16. 9. 2027	do 999998 km

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Upozornění: Nebylo možné zjistit instalovanou mapu.

Upozornění: Pro toto vozidlo nejsou k dispozici žádné mapy s bezplatnou instalací.

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	520d xDrive
Karosérie	TOUR
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	CT55286
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA21GW060CT55286
Vývojové označení	G61
Řízení	LL
Motor	B47P
Číslo motoru	50047616
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO 6 EC
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0142743WHN
sériové číslo Headunit	Nelze zjistit žádnou hlavní jednotku.
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	G070-24-07-535
Datum výroby	27. 8. 2024
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	2. 9. 2024
Dodávající prodejce	BMW AG, C1-V-30, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	A90
Kód čalounění	KSSW
Kód typu	21GW
Základní typ	21GW
Typ vedení	21GW

Zvláštní vybavy

Zvláštní vybavy z výroby: 01CB CO2 rozsah 01CE Systém rekuperace 01DF Norma výfukových emisí EU6 rde II 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU 0248 Vyhřívání volantu	Dodatečně vestavěná zvláštní vybava: Toto vozidlo nemá žádné dodatečné vybavy.
---	--

02PA Pojistka šroubů kola
02TE Automat. převodovka s kolébk. spínači
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VC Sada na opravu pneumatiky
0302 Zabezpečovací systém
0322 Pohodlný přístup
0337 M Sportovní paket
03AC Tažné zařízení
0420 Tónované zasklení
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
043P Uhl. vlákno a stříbrný závit, vys. lesk
0453 Klimatizovaná sedadla přední
0459 Nastavení sedadla elektrické s paměti
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
04FL Travel & Comfort Rail System
04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
04NR KAMERA INTERIÉRU VOZIDLA
0536 Nezávislé topení
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
05AU Driving Assistant Professional
05AV Active Guard
05AX Asistent jízdy na dálnicích
05DW Parking Assistant Professional
0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
0674 Hi-Fi systém Harman Kardon
06AE Teleservices
06AF Legální nouzové volání
06AK Connected Drive Services
06C4 Connected Package Professional
06NX Odkládací přihrádka bezdrátové nabíjení
06PA Personal eSIM
06U3 BMW Live Cockpit Professional
06U7 BMW Natural Interaction
0704 M Sportovní podvozek
0710 M Kožený volant
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07EW Volitelný balíček Professional
07LK Travel Paket
07VB Komfort paket
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R3 DODATEČNÉ ROZSAHY COC
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
0931 Zimní pneu místo letních z výroby
09T1 M SPORT EXTERIEURUMFAENGE
09T2 M SPORT OBSAHY INTERIÉRU
09TA Specifické dodatečné rozsahy M sportovní paket
A070 Akumulátor AGM 70 Ah

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	17. 06. 2026 Klíč	43932 km	50437	Klíč 0
 26900 05/2028	 26900 05/2028	  08/2027	 55900 05/2030	 09/2028
				 09/2028
				

—

27. 05. 2026 Klíč

41499 km

50437

Klíč 0



30000

05/2028





30000

05/2028







08/2027





60000

05/2030



09/2028



09/2028



—

20. 05. 2026 Klíč

41263 km

50437

Klíč 0



30000

05/2028





30000

05/2028







08/2027





60000

05/2030



09/2027



09/2027



—

18. 05. 2026 Klíč

41262 km

50437

Klíč 0



9130

09/2027



9130

09/2027



9130

09/2027



9130

09/2027





08/2027





9130

09/2027



09/2027



09/2027



—

18. 05. 2026 Servisní

41262 km

50437 Auto
Base s.r.o. ,
Praha

Automaticky



9130

09/2027

✓



9130

09/2027

✓



9130

09/2027

✓



9130

09/2027

✓





08/2027





9130

09/2027

✓



09/2027



09/2027



—

18. 05. 2026 Záruka

41262 km

50437

Úloha: Čidlo sazí vznětového motoru

— Úloha: Čidlo sazí vznětového motoru

Popis: Čidlo sazí vznětového motoru

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést	4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006	
Vyměnit čidlo sazí vznětového motoru	8 PJ
Pracovní jednotka I 13 62 668	
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii	1 PJ
Pracovní jednotka I 61 21 528	
Čidlo sazí vznětového motoru	
Nález I 13 62 29 15 00	
Snímač dieselových částic	1
Díl I 13 62 7 828 769	

—

13. 03. 2026 Klíč

36531 km

50437

Remote KeyRead



14260

09/2027



14260

09/2027



14260

09/2027



14260

09/2027





08/2027





14260

09/2027



09/2027



09/2027



03. 02. 2026 Klíč

33940 km50437

Remote KeyRead



17000

09/2027



17000

09/2027



17000

09/2027



17000

09/2027





08/2027





17000

09/2027



09/2027



09/2027



08. 09. 2025 Klíč

22238 km01263

Klíč 10

08. 09. 2025 Servisní

22238 km01263

WELLER
Premium
GmbH ,
Hamburg

Manuál

























✓





✓



















✓



✓





08. 09. 2025 Oprava

22237 km01263 ,

Úloha

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Prüfgebühren Intern Pracovní jednotka I 00 91 151	Místní	1 PJ
AU-Intern Pracovní jednotka I 00 91 154	Místní	1 PJ
Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610		0 PJ
Dobít akumulátor vozidla Pracovní jednotka I 61 21 529		0 PJ
AdBlue nachfüllen Paket L Pracovní jednotka I 00 91 132	Místní	1 PJ
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		0 PJ
Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616		0 PJ
vícepráce - nalít aditivum AdBlue Pracovní jednotka I 00 00 667		0 PJ
BMW Premium Selection kontrola vozidla 360 stupňů (jen pro trh Německo) Pracovní jednotka I 00 00 530		0 PJ
Fälligen Service durchführen Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
HU/AU fertig bis 09.09.25 Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
25AW - GW Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 575 211		1

Nanopartikelfilter Díl I 64115A547D8		1
unknown part: SCHEIBENREINIGER Díl I FT991013	Místní	2
Schlüsselbatterie CR2032 Díl I FT99CR2032	Místní	1
Warnweste Díl I FT997102	Místní	1
unknown part: Castrol 0W-30 Díl I FT991000	Místní	6.5
Šroubový uzávěr Díl I 11 13 7 535 106		1
Těsnicí kroužek Díl I 07 11 9 963 132		1
O-kroužek Díl I 11 42 1 741 000		1

—	13. 08. 2025 Klíč	22237 km	20733	Remote KeyRead
—	13. 08. 2025 Klíč	22237 km	01263	Klíč 10
	 3860 08/2026   3860 08/2026    08/2027   29860 08/2028 			
—	13. 08. 2025 Záruka	22237 km	01263	Úloha: G6x G7x G9x Znovu upevnit kabelový svazek kokpit
—	Úloha: G6x G7x G9x Znovu upevnit kabelový svazek kokpit			
	Popis: G6x G7x G9x Znovu upevnit kabelový svazek kokpit			
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne			
	Originální znění požadavku zákazníka:			
	Znovu upevnit kabelový svazek Pracovní jednotka I 00 78 779			1 PJ
	G6x G7x G9x Znovu upevnit kabelový svazek kokpit Nález I 00 61 27 09 00			
	Kabelový pásek s držákem Díl I 61 13 9 200 225			1
—	28. 10. 2024 Záruka	6668 km	00664	Úloha: G6x G7x G9x Vyměnit dvojitý křížový kloub
—	Úloha: G6x G7x G9x Vyměnit dvojitý křížový kloub			
	Popis: G6x G7x G9x Vyměnit dvojitý křížový kloub			
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne			
	Originální znění požadavku zákazníka:			
	Vyměnit křížový kloub Pracovní jednotka I 00 77 100			13 PJ
	G6x G7x G9x Vyměnit dvojitý křížový kloub Nález I 00 32 66 03 00			
	Kardanový kloub			1

Šroub Torx
Díl I 32 30 6 778 609

2

24. 10. 2024 Klíč 6668 km 00664 Klíč 10



20250
08/2026





20250
08/2026







08/2027





47250
08/2028



24. 10. 2024 Oprava 6668 km 04107 , Úloha
Úloha
Úloha

Úloha

Popis:
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka: Bei Rückfragen Linda -8431,

Servisní poradenství k vozidlu 1 PJ
Pracovní jednotka I 00 52 050

Úloha

Popis:
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka: IDS000005211202 Prio 1, Pos. 30,

Vyměnit křížový kloub 13 PJ
Pracovní jednotka I 00 77 100

unknown part: null Místní 1
Díl I 32305B6C2A5

Šroub Torx 2
Díl I 32 30 6 778 609

Úloha

Popis:
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Endkontrolle Místní 1 PJ
Pracovní jednotka I AZ00 45 0

30. 08. 2024 Servisní 14 km 31280 ISIS/
ITools int. Manuál
Kunden Inlan,
Dingolfing



0
08/2024
✓