

BMW Group - AIR: 2026-06-24 / 09:12
Autorizovaný partner BMW:
Model: 530d xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBA31AJ060CK38686
Vývojové označení: G31
Kód typu: 41AJ
Typ vedení: 41AJ

Vozidlo

BMW 530d xDrive, 210kW

WBA31AJ060CK38686



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G31
black-sapphire metallic
S15A-23-03-530
19. dubna 2022

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Live 2021-4 (Stav: 13. 3. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-4	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	530d xDrive
Karosérie	TOUR
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	CK38686
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA31AJ060CK38686
Vývojové označení	G31
Řízení	LL
Motor	B57P
Číslo motoru	55766737
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO 6 AP
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0794621WLD
sériové číslo Headunit	HBB493N91G4NSX
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-22-03-520
Datum výroby	22. 3. 2022
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	19. 4. 2022
Dodávající prodejce	BLG AutoTerminal Deutschland, Saal a.d.Donau, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	LCFK
Kód typu	41AJ
Základní typ	31AJ
Typ vedení	41AJ

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:



01CB CO2 rozsah
 01CE Systém rekuperace
 01R9 BMW kolo LK paprsek Y 846M JB/GG
 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
 0248 Vyhřívání volantu
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
 02NH Sportovní brzda M
 02PA Pojistka šroubů kola
 02TB Sport-automatická převodovka
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 0302 Zabezpečovací systém
 0320 Odpadnutí modelový tah písma
 0337 M Sportovní paket
 03AA Střešní lišta černá
 03AC Tažné zařízení
 0418 Zavazadlový prostor paket
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0481 Sport.sedadlo
 0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
 04K9 Ozd.prvky inter., hliník jemný brus
 04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
 04T8 Rozšířený paket zrcátek
 04UR Vnitřní osvětlení
 0536 Nezávislé topení
 0548 Kilometrový tachometr
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AL Aktivní ochrana
 05AU Driving Assistant Professional
 05AV Active Guard
 05DM Systém parkovací asistence
 0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
 0676 Hi-Fi systém reproduktorů
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06P1 Dočasný výpadek Remote Software Upgrade
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 06UX Výpadek dotykové funkce BMW Controller
 06WD WLAN Hotspot
 0704 M Sportovní podvozek
 0710 M Kožený volant
 0715 M aerodynamický paket
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 0775 Strop karoserie antracit
 0801 Provedení Německo
 0851 Jazyková verze německy
 0879 Dokumentace k vozidlu německy
 08EK Zkušební figurína-SALAPA
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 08TR Dekódování přídatných funkcí
 09BD Business Package
 A090 Akumulátor AGM 90 Ah


FRFK RKF HO flash

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
— 17. 04. 2026	Klíč	71015 km	b2io60055396	Klíč 0





— 17. 04. 2026 Oprava 71015 km OSS-60055396 Úloha
Autobmwsmrzice, Úloha
Smrzice

— Úloha

Popis: Vymena zadni hardy spojky kardanu

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kotoučová spojka	1
Díl I 26 11 7 610 061	

— Úloha

Popis: __COMMENT__Vymena zadni hardy spojky kardanu__COMMENT__

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 17. 04. 2026 Oprava 71015 km OSS-60055396 Úloha
Autobmwsmrzice, Úloha
Smrzice

— Úloha

Popis: Vymena oleje v automaticke prevodovce s pruplachim.

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

ATF 3+	12
Díl I 83225A12A00	

Sada olej.vana olej.filtr aut.převod.	1
Díl I 24 11 8 743 438	

— Úloha

Popis: __COMMENT__Vymena oleje v automaticke prevodovce s pruplachim.__COMMENT__

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 17. 04. 2026 Oprava 71015 km OSS-60055396 Úloha
Autobmwsmrzice, Úloha
Smrzice

— Úloha

Popis: Vymena oleje v prednim a zadnim diferenciale,vymena oleje 4x4.

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Hypoid Axle Oil G5	2
Díl I 83 22 2 471 487	

Hypoid Axle Oil G5	3
Díl I 83 22 2 471 487	

Popis: Vedení chladicího prostředku klimatizace

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Klimatizaci odsát, odvakouvat a naplnit
Pracovní jednotka I 64 50 510

6 PJ

Vyměnit dvojitou trubku
Pracovní jednotka I 64 53 733

20 PJ

Hledání netěsností na okruhu chladicí kapaliny
Pracovní jednotka I 64 51 575

3 PJ

provést kontrolu těsnosti výparníku
Pracovní jednotka I 64 51 580

17 PJ

Ověřit reklamaci zákazníka a diagnostikovat příčinu (karoserie)
Pracovní jednotka I 00 59 733

3 PJ

Vedení chladicího prostředku klimatizace
Nález I 64 53 00 48 00

— 28. 06. 2023 Záruka 39640 km 00417 Úloha: Vedení chladicího prostředku klimatizace

— Úloha: Vedení chladicího prostředku klimatizace

Popis: Vedení chladicího prostředku klimatizace

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Vedení chladicího prostředku klimatizace
Nález I 64 53 00 48 00


Sací potrubí výparník-kompresor
Díl I 64 53 9 860 594

1

— 27. 06. 2023 Klíč 39634 km Klíč 10




— 15. 03. 2023 Klíč 30318 km Klíč 10



— 15. 03. 2023 Servisní 30318 km 00120 Automaticky

Autohaus
Heermann und
Rhein GmbH,
Heilbronn



— 15. 03. 2023 Záruka 30318 km 00120 Úloha: Fx Gx naprogramujte řídicí jednotky (Headunit)

— Úloha: Fx Gx naprogramujte řídicí jednotky (Headunit)

Popis: Fx Gx naprogramujte řídicí jednotky (Headunit)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotku hlavní jednotka 8 PJ
Pracovní jednotka I 00 72 635

Fx Gx naprogramujte řídicí jednotky (Headunit)
Nález I 00 65 74 03 00

— 09. 03. 2023 Oprava 30318 km 00120 Úloha
Autohaus Úloha
Heermann und Úloha
Rhein GmbH, Úloha
Heilbronn Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Stírátko 1
Díl I 61 62 7 403 858

Sada lišty stěračů 1
Díl I 61 61 2 447 932

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

Shell Helix Ultra ECT SAE 0W-30 BMW Longlife 04 Místní 7
Díl I FT9030

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 7 826 799

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 2 PJ

Pracovní jednotka I 00 00 616

Sada nanočasticový filtr
Díl I 64115A29D99 1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat hladinu chladicího média
Pracovní jednotka I 00 00 692 1 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit všechny lišty stěrače
Pracovní jednotka I 61 61 547 1 PJ

Vyměnit rádiové dálkové ovládání
Pracovní jednotka I 66 12 610 1 PJ





Knoflíková baterie
Díl I 66 12 6 912 985 1

Čistič oken s ochranou před mrazem
Díl I 83125A1A166 2

— 27. 02. 2023 Klíč

29240 km

Remote KeyRead



— 01. 04. 2022 Servisní

5 km

28962 BLG
AutoTerminal
Deutschland,
Saal a.d.Donau

Manuál

