



Vývojové označení G01
 Barva alpinweiss 3
 Aktuální stupeň integrace S15A-23-11-530
 Začátek záruky 21. ledna 2021

Zablokování expedice

⚠ Jsou k dispozici technické akce.

⚠ Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřený	10051960500	Šrouby vázacích lišt zav.prostoru(nahrazuje STOP125526) [Typ: Recall] ver 2;postup;nárokování Lokální číslo opatření: -	

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

ⓘ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Popis

Vystavovatel

Fakturace od

Trvání

Kilometrický proběh

Service Inclusive - 5 let / 100.000 km	AG	21. 1. 2021	do 20. 1. 2026	do 100000 km
Repair Inclusive - 5 years / 200,000 km	AG	21. 1. 2021	do 20. 1. 2026	do 200000 km

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Při zobrazení informací o servisním případě se vyskytla chyba.

Služba IPS není dostupná. (Překročení času) Kód závady služby IPS: 0APDHC0007

Stav IPS lze zjistit pomocí funkce „IPS Check“ v ISPI Admin Client.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Live 2022-3 (Stav: 17. 6. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2024-4	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X3 xDrive20i
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	N070899
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBATY15010N070899
Vývojové označení	G01
Řízení	LL
Motor	B48C
Číslo motoru	22786195
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, AP, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0780336XLQ
sériové číslo Headunit	HBB312L3568834
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-20-07-560
Datum výroby	3. 11. 2020
Výrobní závod	SUEDAFRIKA
Datum expedice	15. 12. 2020
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	MAPQ

Kód typu	TY25
Základní typ	TY15
Typ vedení	TY21

Zvláštní výbavy





























Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální, objednávací proces
 01CB CO2 rozsah
 01DF Norma výfukových emisí EU6 rde II
 01RX BMW k.z l.kovu dvojpaprsk.699M OG/GG
 0223 Adaptivní pojezdové ústrojí
 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
 0248 Vyhřívání volantu
 02PA Pojistka šroubů kola
 02TE Automat, převodovka s kolébk. spínači
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 02VC Sada na opravu pneumatiky
 02VG Performance Control
 02VL Variabilní sportovní volant
 0302 Zabezpečovací systém
 0322 Pohodlný přístup
 03AC Tažné zařízení
 03KA Akustika komfort zasklení
 03MC M sřešní ližina leštěná Shadow Line
 0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
 0420 Tónované zasklení
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním
 0431 Vnitřní zrcátka automaticky stmívatelné
 0459 Nastavení sedadla elektrické s pamětí
 0481 Sport.sedadlo
 0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
 0493 Odkládací paket
 04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
 04K7 Interiérové lišty Alu Rhomb.m.Akzentl.
 04NE Blow-By topné těleso
 04UR Vnitřní osvětlení
 0534 Automatická klimatizace
 0548 Kilometrový tachometr
 0552 Adaptivní diodový světlomet
 05A1 LED Fog lights
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AS Driving Assistant
 05DA Deaktivace airbagu spolujezde
 05DN Systém parkovací asistence Plus
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
 0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 0710 M Kožený volant
 0715 M aerodynamický paket
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 0775 Strop karoserie antracit
 07LF Modell M Sport
 08A5 Jazyková verze slovensky
 08AK Dokumentace k vozidlu slovensky
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 0925 Zkušební figurína-SALAPA
 A090 Akumulátor AGM 90 Ah

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled					
09. 09. 2024	Klíč	53053 km	28477	Remote KeyRead					
 1700 11/2024	 1700 11/2024	 1700 11/2024	 1700 11/2024	 11/2025	 11/2025	 11/2025	 11/2025	 1700 11/2024	 12/2024
25. 07. 2024	Servisní	51695 km	28159 MD-Bavaria Zilina s.r.o. , Zilina	Automaticky					
 3200 11/2024	 3200 11/2024	 3200 11/2024	 3300 11/2024	 11/2025	 11/2025	 1500 11/2025	 3200 11/2024	 12/2024	
17. 06. 2024	Klíč	50187 km	28159	Klíč 10					
 4900 11/2024	 4900 11/2024	 4900 11/2024	 4900 11/2024	 11/2025	 11/2025	 3300 11/2025	 4900 11/2024	 12/2024	
11. 06. 2024	Klíč	49988 km	28477	Remote KeyRead					
 6000 11/2024	 6000 11/2024	 6000 11/2024	 6000 11/2024	 11/2025	 11/2025	 6000 11/2024	 6000 11/2024	 12/2024	
07. 12. 2023	Klíč	42600 km	28159	Klíč 10					
 14000 11/2024	 14000 11/2024	 14000 11/2024	 14000 11/2024	 11/2025	 11/2025	 14000 11/2024	 14000 11/2024	 12/2024	
07. 12. 2023	Záruka	41454 km	28159	Úloha: Řídící jednotka KOMBI Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis Brzdová kapalina					

— Úloha: Řídící jednotka KOMBI

Popis: Řídící jednotka KOMBI

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Místní 0 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730

Zkontrolovat funkci přístrojové desky Místní 0 PJ
Pracovní jednotka I 62 10 000


Vyměnit přístrojovou desku Místní 0 PJ
Pracovní jednotka I 62 11 786

Řídící jednotka KOMBI
Nález I 62 10 03 15 00


	Kombin. šroub s čočkovou hlavou na plech Díl I 07 14 9 323 312	Místní	2		
	Sdružený přístroj Díl I 62105B35D79	Místní	1		
—	Úloha: Servis Standardní rozsah				
	Popis: Servis Standardní rozsah				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		2 PJ		
	Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00				
—	Úloha: Servis Brzdová kapalina				
	Popis: Servis Brzdová kapalina				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618		4 PJ		
	Servis Brzdová kapalina Nález I 87 34 00 00 00				
	Brzdová kapalina Díl I 83 13 9 415 965		10		
—	07. 12. 2023 Záruka	41454 km	28159	Úloha: Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji)	
—	Úloha: Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji)				
	Popis: Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji)				
	Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
	Originální znění požadavku zákazníka:				
	Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb Pracovní jednotka I 61 00 730	Místní	0 PJ		
	Zkontrolovat funkci přístrojové desky Pracovní jednotka I 62 10 000	Místní	0 PJ		
	Vyměnit přístrojovou desku Pracovní jednotka I 62 11 786	Místní	0 PJ		
	Kombi displej / pixel / podsvícení (ve sdruženém přístroji) Nález I 62 11 20 42 00				
	Kombin. šroub s čočkovou hlavou na plech Díl I 07 14 9 323 312	Místní	2		
	Sdružený přístroj Díl I 62105B35D79	Místní	1		
—	29. 11. 2023 Klíč	41454 km	28159	Klíč 10	
					




— 29. 11. 2023 Servisní




41454 km 28159 MD-Bavaria Zilina s.r.o. , Zilina Automaticky




— 03. 11. 2022 Klíč




26526 km 28159 Klíč 10




— 03. 11. 2022 Klíč




26526 km 28159 Klíč 10




— 03. 11. 2022 Servisní



26526 km 28159 MD-Bavaria Zilina s.r.o. , Zilina Automaticky



— 03. 11. 2022 Záruka



26526 km 28159 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka | 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález | 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl | 11 42 8 575 211

1

Knoflíková baterie
Díl | 66 12 6 912 985

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 382 886



1

— 20. 10. 2022 Klíč

25920 km

28159

Remote KeyRead





— 14. 06. 2022 Klíč

20767 km

28159

Klíč 10





— 13. 06. 2022 Klíč

20767 km

28159

Klíč 10



— 14. 01. 2021 Servisní

16 km

28159 MD-
Bavaria Zilina
s.r.o. , Zilina

Automaticky



— 14. 01. 2021 Oprava

16 km

28159 MD-
Bavaria Zilina
s.r.o. , Zilina

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Servisnú históriu preniesť do vozidla cez ICOM !!!
Místní 0 PJ
Pracovní jednotka I -

Přejímací technická prohlídka provozní a elektromechanická parkovací brzda při přepravě a odstávce více než 6 týdnů
2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 744

— 08. 01. 2021 Klíč

16 km

Klíč 10

