

BMW Group - AIR: 2025-09-04 / 10:38
Autorizovaný partner BMW:
Model: X4 XDRIV A
Identifikační číslo vozidla: WBAVJ51040LP63861
Vývojové označení: G02
Kód typu: VJ61
Typ vedení: VJ61

Vozidlo
BMW X4 XDRIV A, 195kW
WBAVJ51040LP63861



Vývojové označení	G02
Barva	alpinweiss 3
Aktuální stupeň integrace	S15A-25-03-550
Začátek záruky	2. prosince 2019

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -
Otevřený	1SACC023714	Snímač plnicího tlaku P22 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.
⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2020-3 (Stav: 6. 6. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025- 1	-
Road Map EUROPE EVO 2020-3 (Stav: 6. 6. 2025)	-	-	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X4 XDRIV A
Karosérie	SC
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	LP63861
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAVJ51040LP63861
Vývojové označení	G02
Řízení	LL
Motor	B57O
Číslo motoru	53815666
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0585528W57
sériové číslo Headunit	HB2238K7545525
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-19-03-546
Datum výroby	9. 5. 2019
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	20. 11. 2019
Dodávající prodejce	Großkunden, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	MAPQ
Kód typu	VJ61
Základní typ	VJ51

Zvláštní vybavy










Zvláštní vybavy z výroby:

01AG Větší palivová nádrž
01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
01CB CO2 rozsah
022W 20" BMW lité kolo M dvoj.pap.699 dojezd.
0230 Přídavný rozsah podle EU
0248 Vyhřívání volantu
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02NH Sportovní brzda M
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
03DS BMW klíč s displejem
03KA Akustika komfort zasklení
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0481 Sport.sedadlo
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04K7 Interiérové lišty Alu Rhomb.m.Akzentl.
04U0 Galvanizované ovládací prvky
04UR Vnitřní osvětlení
0534 Automatická klimatizace
0536 Nezávislé topení
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AL Aktivní ochrana
05AT Driving Assistant Plus
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DN Systém parkovací asistence Plus
0609 Navigační systém profesionální
0650 Mechanika CD
0676 Hi-Fi systém reproduktorů
06AE Teleservices
06AF Legální nouzové volání
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
06WD WLAN Hotspot
0704 M Sportovní podvozek
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07LF Modell M Sport
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
08AK Dokumentace k vozidlu slovensky
08KB Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
09BM Navigační paket Connected Drive
09D7 Paket Winterfreude de
A090 Akumulátor AGM 90 Ah

Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné vybavy.

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled						
—	03. 06. 2025	Klíč	41550 km	50437	Klíč 1						
	 18000 06/2026	 	 18000 06/2026	 	 	 	 	 	 41000 06/2028	 	
—	25. 03. 2025	Klíč	40798 km	50437	Klíč 1						
	 19000 06/2026	 	 19000 06/2026	 	 	 	 	 	 42000 06/2028	 	
—	08. 01. 2024	Klíč	32641 km	34880	Klíč 1						
	 11000 05/2024	 11000 05/2024	 11000 05/2024	 	 	 	 	 	 33000 05/2026	 	
—	08. 01. 2024	Záruka	32647 km	34880	Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)						

— Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit chladič recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 74 028	43 PJ
Vícepráce, proveďte funkční test tlakové senzorky Pracovní jednotka I 00 74 567	3 PJ
Doplňková práce zadání označení součásti na novém chladiči recirkulace výfukových plynů v testeru Pracovní jednotka I 00 74 568	1 PJ
Doplňková práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 74 569	6 PJ
G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů Nález I 00 11 20 07 00	
ISA-šroub s pouzdem Díl I 07 14 9 886 429	3
Těsnění kov Díl I 11 61 8 471 742	1

Těsnění kov
Díl I 11 62 8 576 287 1

Šroub Torx
Díl I 11 71 2 249 909 2

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 599 832 1

— Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)



Popis: G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat řídicí jednotky
Pracovní jednotka I 00 72 931 8 PJ

G0x G1x G2x G3x B57O Programování řídicích jednotek (DDE)
Nález I 00 13 85 03 00



— 17. 05. 2021 Záruka 16051 km 30624
Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610 3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898 1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
---	------

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 382 886	1
--	---

—	30. 09. 2019 Oprava	16 km	07850 Service Zentrum Regensburg BMW AG, Regensburg	Úloha Úloha Úloha Úloha
---	---------------------	-------	---	----------------------------------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Transportmode löschen Fzg auf elektrische Fehler überprüfen und, Transportmode wieder setzen,

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
---	------

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528	1 PJ
---	------

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	1 PJ
--	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Odmontovat a přimontovat/vyměnit vodní záchytnou lištu na předním skle vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 51 31 530	1 PJ
--	------

Lišta zachycování vody levá Díl I 51 31 7 416 257	1
--	---

Lišta zachycování vody pravá Díl I 51 31 7 416 258	1
---	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit obě zadní boční okna Pracovní jednotka I 51 36 575	29 PJ
---	-------

Boční okno pevné zadní vlevo	1
------------------------------	---

Díl I 51 37 7 416 547

Boční okno pevné zadní vpravo
Díl I 51 37 7 416 548

1

Opravná sada sklo, studená, 1 hod.
Díl I 83 19 2 289 285

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

—

25. 06. 2019 Servisní

8 km

28962 BLG
AutoTerminal
Deutschland,
Saal a.d.Donau

Manuál

