

HISTORIE OPRAV VOZIDLA V193465

1S2 90X9 Panamera GTS

Druh zak. č. faktury	Č. Zakázky	Založení/ Uzavření	Stav km	Cena celkem	Technik	Počet MJ/ČJ Č. mech.
			Popis závady Pracovní pozice Materiál			
Externí SeZ	52011460	24.03.2025	25945	0,00	Vilímová Tereza	
			0 Dohoda s Davidem Markem 0 Na začátku vše fungovalo, začal být problém 0 Padá Apple CarPlay, byl proveden reset klier 0 Provedení bezplatného resetu PCM, v případě			
Externí SeZ	52010192	22.01.2025	25015	39 005,00	Klímek Michal	
FV 5250400207		23.01.2025	0 ... 0 Aktivace My Porsche - pokud půjde 0 Dodání 1L mot.oleje 0 Načtení chyb.paměti - svítí závada SOS volá 0 Servisní prohlídka s vým.mot.oleje a filtru pc 0 Výměna brzdové kapaliny 0 Výměna pyl.filtru 0 Zjištění závady po dohodě opravě			
			A0890107600 CISTIC RAPID	1,00 ks	3962	
			G JZW021M3 OSTRIK ZIMNI 3L NA -21	1,00 ks	3962	
			9A719840500 VLOZ. FILTR	1,00 ks	3962	
			5005 MOBIL1 ESP X4 0W-40 BAL	11,00 ks	3962	
			9A7819429 kabinově filtr	1,00 ks	3962	
			00004321082 BRZDOVA KAPALINA	1,00 ks	3962	
			N 0138498 TESNICI KROUZEK	1,00 ks	3962	
			N 91167901 UZAVER. SROUB	1,00 ks	3962	
			99961110800 BATERIE	1,00 ks	3865	
			03180010 Inspekce	1,00 h	41089	
			03560050 Udržba každé 2 roky	1,00 h	41089	
			03350000 Diagnostika vozu .	1,00 h	41089	
			98000001 Protokol dlouhodobé záruky karosei	1,00 h	41089	
			98000002 Zkušební jízda	1,00 h	41089	
			9800MYTI Kompletní mytí vozu ZDARMA	1,00 h	41089	
			999999999 drobný pomocný materiál	1,00 ks		
Garanční SeZ	52004666	10.04.2024	14028	5 566,00	Weber Lukáš	
FV 364100891		11.04.2024	1 WNT1 Re-programming central computer (P			
			999999999 WNT19999 - akce provedena	1,00 h	3599	
			WNT10001 Driver's Manual	1,00	999	
			PUJNV000 NV - WP0ZZZ972PL122692 - 1 d	1,00 ks	999	