



Mercedes-Benz

Titulní strana - digitální servisní zpráva (historie)

Tento výtisk obsahuje následující servisní zprávy

Servis 5	24.02.2021
Servis 4	07.08.2020
Servis 3	15.06.2020
Servis 2	10.06.2020
Servis 1	12.03.2020

Tato servisní historie byla vytištěna ...

Mercedes-Benz

AutoTechnologi s.r.o. DIČ CZ24768421
Tůrkova 2297/22 | 149 00 Praha 4 IČ 24768421
14

**AUTO
TECHNOLOGI**
Autorizovaný servis Mercedes-Benz

Podpis/ razítko servisu



Mercedes-Benz

Digitální servisní zpráva (historie)

Data vozidla

Vozidlo AMG GT 43 4MATIC+
Datum 1.registr. 28.03.2019
VIN WDD 290659 1A 005037

Příští 02.2022
Servis 45461 km

(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

Aktuelní servisní zpráva

Mercedes-Benz M 3000, a.s. Datum 24.02.2021
Šaldova 36 Číslo zakázky MB42160
Praha Stav KM 20461 km

Provedený servis

Servis Servis B
Dílenský kód E0E
Zbývajících čas./hůta 17 dnů
Zbývajících počet KM 21490 km

Značka oleje/viskozita

Popis Motorový olej
Viskozita 229.52
Kvalita oleje

Přídavné práce

Výměna prachového filtru ☒
Motor: výměna oleje, filtru ☒
Výměna bzdové kapaliny ☒

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Záruka na prorezivění ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Servisní zpráva 4 (Meziservis)
Mercedes-Benz AutoTechnologi s.r.o.
Türkova 2297/22
Praha

Datum 07.08.2020
Číslo zakázky MB6957
Stav KM 16951 km

Provedený servis

Servis Meziservis
Dílenský kód Nemí k dispozici

Přídavné práce

Výměna bzdové kapaliny ☒



Mercedes-Benz

Servisní zpráva 3
Mercedes-Benz

(Meziservis)
AutoTechnologi s.r.o.
Türkova 2297/22
Praha

Datum 15.06.2020
Číslo zakázky MB6583-2
Stav KM 15936 km

Provedený servis

Servis Meziservis
Dílenský kód Není k dispozici

Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru ☒
Výměna bzdové kapaliny ☒

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej
Viskozita 5W-30
Kvalita oleje 229.52

Servisní zpráva 2
Mercedes-Benz

(Meziservis)
AutoTechnologi s.r.o.
Türkova 2297/22
Praha

Datum 10.06.2020
Číslo zakázky MB6583
Stav KM 15936 km

Provedený servis

Servis Meziservis
Dílenský kód Není k dispozici

Přídavné práce

Výměna bzdové kapaliny ☒

Servisní zpráva 1

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.
Daimlerova 2296/2
Praha

Datum 12.03.2020
Číslo zakázky 674528
Stav KM 15398 km

Provedený servis

Servis Servis A
Dílenský kód 505
Zbývajcí čas.lhůta 14 dnů
Zbývajcí počet KM 9602 km

Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru ☒

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Záruka na prorezivění ☒

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej
Viskozita 0W-40
Kvalita oleje 229.52

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt ☒