



OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných


Číslo OSVĚDČENÍ:

CR-M114-23-0003218

Datum a čas vystavení:

05.10.2023 16:16:56

Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

VIN (identifikační číslo vozidla):

VSSZZZKMZNR060435

Tovární značka:

CUPRA

Model vozidla:

FORMENTOR

Rok první registrace dle tech. průkazu:

2022

Stav tachometru:

15 500

Výsledek kontroly vozidla

Kontrola stavu tachometru:



Kontrola stavu tachometru:

Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:



pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena a vzhledem k dovozu vozidla ze zahraničí vyžadujte pro vyloučení rizika stočení tachometru ještě např. servisní knihu.



pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.



pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (1 rok) a zadaného stavu tachometru (15 500 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů:

15 500 km/rok

Kontrola odcizení, financování, VIN:



Kontrola odcizení:

Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR



Kontrola financování (leasing):

 Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na www.cebia.cz/overeni


Kontrola VIN:

VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla

Kontrola roku výroby:



Kontrola roku výroby:

Rok výroby vozidla dle Cebia je: 2022/04

Původ vozidla: Dovoz ze zahraničí

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVIN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VINTEST. Více o těchto službách na www.cebia.cz. Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter

Cebia, spol. s r.o.
 BB Centrum, budova Alpha
 Vyskočilova 1461/24, 140 00 Praha 4
 Tel.: 222 207 207
 IČ-18628443 DIČ-CZ18628443

SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

 Kontrola stavu tachometru,
 servisních záznamů, poškození
<https://cz.cebia.com/cr/CR-M114-23-0003218/ALFA>


PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

 Kontrola odcizení, registrace
 a odhlášení vozidla v zahraničí
www.cebia.cz/PROVIN


DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

 Kontrola originality VIN a štítků
www.cebia.cz/VINTEST
