

Data vozidla

Ident. č. vozidla: TMBLR9NP7M7054437

Datum prodeje:: 2021-04-21

Typ: 3V559Z

Příští HK (hlavní kontrola): 2025-04

Příští EK (emisní kontrola): 2025-04

Digitální servisní plán	Termín přijetí 2021-04-19	Stav km 0	Č. zakázky 21200645	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka predprodejní			
	Popis Pozn.:	Prohlídka predprodejní					
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2022-06-17	Stav km 30268	Č. zakázky 776345	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)			
	Dodatečné práce	Číslo	Popis				
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2023-06-27	Stav km 61824	Č. zakázky 80000582	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výměnou oleje			
	Dodatečné práce	Číslo	Popis				
		(1) 85185550	Filtr prachový a pylový				
		(2) 01400050	Servis výměny brzdové kapaliny				
		(3) 01575550	Olej spojky pohonu 4x4				
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2023-06-27	Stav km 61824	Č. zakázky 80000585	Potvrzení servisních úkonů Záznam dílny			
	Popis Pozn.:	Záznam dílny Provedena SDA 55N3. Provedena SDA 48S5.					
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2024-08-22	Stav km 92642	Č. zakázky 80016633	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výměnou oleje			
	Dodatečné práce	Číslo	Popis				
		(1) 20345550	Cistic paliva vznetového motoru				
		(2) 23245550	Vložka filtru vzduchu				
Faktura	Termín přijetí 2024-08-22	Stav km 92642	Č. zakázky 80016633	Č. faktury 8040407378			
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
		01030020	Prohlídka s výměnou oleje	X	0000		0
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
		20345550		-	0000		0

Cistic paliva
vznetového motoru
vym

Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
23245550	Vložka filtru vzduchu vymenit	-	0000		0

Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
20340750	Cistic paliva vznetového motoru odv	-	0000		0

Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0

Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
57085599	Klic vyme baterie	-	0000		0

Položka dílu	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	ví	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
G	Olej motorovy	5.50		OWN	01		0
S55545M	'LongLife'						
9							

Položka dílu	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	ví	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
05L11556	Nástavec filtru s	1.00		OWN	01		0
2A	těsněním						

Položka dílu	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	ví	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N	Sroub	1.00	D	OWN	01		0
9081320							
2							

Položka dílu	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	ví	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5Q01296	vložka vzduchového	1.00		OWN	01		0
20D	filtru						

Položka dílu	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	ví	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5Q01271	Nástavec filtru s	1.00		OWN	01		0
77	těsněním						

Položka dílu	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	ví	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
G	Chladicí kapalina-	0.01		OWN	02		0
12E100A	koncentrat						
8							

Položka dílu	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	ví	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
OSTRİK	NAPLN DO O	1.00		6	01		0

Položka dílu	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
Číslo	Označení	ví	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N	Baterie	1.00	D	OWN	01		0
1052830							
1							

Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 99999999 drobný pom ví F 6 01 0 9 1.00							
Faktura Termín přijetí Stav km Č. zakázky Č. faktury 2024-05-13 85213 80013170 8040404187							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 44052004 Kolo kompletní d+n - 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 46502050 Kotouce brzd přední d+n - 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 46532050 Kotouce brzd zadní d+n - 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 01500060 RVZ / diagnostika - 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 9800ZKU Zkusební jízda S - 0000 0							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 5Q06153 kotouč brzdový (vetrany) ví OWN 02 0 01F 2.00							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket N Sroub ví D OWN 01 0 1064830 4.00 1							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 5Q06981 1 sada brzdových destiček pro
51A H ví OWN 02 0 1.00							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket WHT0100 sroub s sestihranou hlavou s
s podložkou samojistící ví OWN 01 0 85 4.00							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 3Q06984 1-sada brzdových destiček pro
51L ví OWN 02 0 1.00							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 3Q06156 brzdový kotouč 01A ví OWN 02 0 2.00							

Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 08901087 CISTIC BRZ 11 ví 1.00 6 01 0							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 99999999 drobný pom 9 ví 1.00 F 6 01 0							
Faktura Termín přijetí Stav km Č. zakázky Č. faktury 2023-06-27 61824 80000585 353100639							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 01500000 RVZ / diagnostika - 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 27068950 Akumulator nabíjet - 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 55312099 výměna kulov cepu - 0000 0							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 65782785 kulovy cep 0B ví 4.00 OWN 08 0							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 65782785 kulovy cep 0B ví 4.00 OWN 08 0							
Faktura Termín přijetí Stav km Č. zakázky Č. faktury 2023-06-27 61824 80000582 8030400380							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 01090020 Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí X 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 01400050 Servis výměny brzdové kapaliny X 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 01575550 Olej spojky pohonu 4x4 vyměnit - 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 85185550 Filtr prachový a pylový vyměnit - 0000 0							
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 27068950 Akumulator nabíjet - 0000 0							
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket OWN 01 0							

G Olej motorový 5.50
S55545M 'LongLife'
9

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
G Olej motorový
S55545M 'LongLife'
9 ví 5.50
OWN 01 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
G Olej motorový
S55545M 'LongLife'
9 ví 5.50
OWN 01 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
05L11556 Nástavec filtru s
2A těsněním ví 1.00
OWN 01 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
05L11556 Nástavec filtru s
2A těsněním ví 1.00
OWN 01 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
05L11556 Nástavec filtru s
2A těsněním ví 1.00
OWN 01 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
N Sroub
9081320
2 ví 1.00
D OWN 01 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
N Sroub
9081320
2 ví 1.00
D OWN 01 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
N Sroub
9081320
2 ví 1.00
D OWN 01 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
5Q08196 Pachovy a
69 protialergen.filtr ví 1.00
OWN 04 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
5Q08196 Pachovy a
69 protialergen.filtr ví 1.00
OWN 04 0

Položka dílů
Číslo **Označení** **Množství** **Kód výr.** **DZ** **SD** **Kód příčiny** **Paket**
5Q08196 Pachovy a
69 protialergen.filtr ví 1.00
OWN 04 0

Položka dílů

Číslo		Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
G		prevodovy olej	ví		OWN	08	příčiny	0
065175A		vysokeplotni	1.00					
2								
Položka dílů								
Číslo		Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
G		prevodovy olej	ví		OWN	08	příčiny	0
065175A		vysokeplotni	1.00					
2								
Položka dílů								
Číslo		Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
G		prevodovy olej	ví		OWN	08	příčiny	0
065175A		vysokeplotni	1.00					
2								
Položka dílů								
Číslo		Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
B		Kapalina b	ví		OWN	02	příčiny	0
000750M			0.02					
9								
Položka dílů								
Číslo		Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
B		Kapalina b	ví		OWN	02	příčiny	0
000750M			0.02					
9								
Položka dílů								
Číslo		Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
OSTRIK		NAPLN DO O	ví		6	01	příčiny	0
			1.00					
Položka dílů								
Číslo		Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
99999999		drobny pom	ví	F	6	01	příčiny	0
9			1.00					
Faktura								
Termín přijetí		Stav km	Č. zakázky		Č. faktury			
2022-06-17		30268	776345		1201107562			
Pracovní pozice								
Číslo		Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
85541900		Ofukovac zadni	-	0000	příčiny	0		
		demontovany a						
		namont						
Pracovní pozice								
Číslo		Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
01090020		Prohlídka s vymenou	X	0000	příčiny	0		
		oleje (promenli						
Pracovní pozice								
Číslo		Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
92271950		Lista stíraci	-	0000	příčiny	0		
		demontovany a						
		namonto						
Pracovní pozice								

	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	92431950	Lista zadního skla stírací d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice								
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	87041999	RJ klimatizace - oprava uchycení	-	0000		0		
Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	G S55545M 2	Olej motorovy 'LongLife'	ví 5.50	O	6	08		0
Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	05L11556 2A	Nástavec filtru s těsněním	ví 1.00	B	OWN	01		0
Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9081320 2	Sroub	ví 1.00	B	OWN	01		0
Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	3V19980 01	1 sada aero stíracích list	ví 1.00	B	OWN	03		0
Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	3V99554 25	lista stírací	ví 1.00	B	OWN	03		0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky			Č. faktury		
	2021-04-20	5	21004754			I021004754		
Pracovní pozice								
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	991000P 2	Oplach povrchu + interier P2	-	0000		0		
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky			Č. faktury		
	2021-02-26	0	21200645			I021200645		
Pracovní pozice								
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01010000	Prohlídka predprodejní	-	0000		0		
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky			Č. faktury		
	2021-02-26	0	21200644			I021200644		
Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	3V90611 63	oboustr.koberec.zavaz .prostoru	ví 1.00		OWN	01		0
Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	POV04	Brasna pov	ví 1.00		6	01		0
Položka dílů								

Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
1010	Drobný mat	ví		6	01	příčiny	0
		50,00					

**Položka
dílu**

Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
3V00615	1 sada kobercu (guma)	ví		OWN	01	příčiny	0
51		1,00					

**Položka
dílu**

Číslo	Označení	Množst	Kód výr.	DZ	SD	Kód	Paket
3V10615	1 sada kobercu (guma)	ví		OWN	01	příčiny	0
51		1,00					