

# Historie vozidla



## Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZF45HA111528
Registrace	2017-01-16
Příští HK (hlavní kontrola)	2022-12
Příští EK (emisní kontrola)	2022-12
Typ	8WH0FY

## Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura



Termín

přijetí:

2020-08-18

Položka dílů

Stav km:

99482

Č. zakázky:

AB039939

Č. faktury.:

1342002718

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 10528301	Baterie	1.00		OWN		0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín  
přijetí:  
2020-08-04Stav km:  
99482Č. zakázky:  
AA005780Č. faktury.:  
1322000431

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51017173	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
2	63295568	Kryt predniho narazniku vymenit	-	0000		0
3	63297963	Kryt predniho narazniku lakovat	-	0000		0
4	63297963	Kryt predniho narazniku lakovat	-	0004		0
5	63297999	Kryt predniho narazniku, opravit	-	0000		0
6	92707902	Viko trysky ostrikovace, lakovat	-	0000		0
7	92707902	Viko trysky ostrikovace, lakovat	-	0001		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín  
přijetí:  
2020-08-04Stav km:  
99482Č. zakázky:  
AA005779Č. faktury.:  
1322000430

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0
3	44950100	Geometrie predni a zadni naprawy ko	-	0000		0
4	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
5	66051951	Mrizka chladice d+n	-	0000		0
6	66055551	Mrizka chladice vymenit	-	0000		0
7	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0
8	91631650	Cidlo radaru seridit	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8W0853651S MX3	GRILLE	1.00		OWN		0	0
2	8W0919268E	SUPPORT	1.00		OWN		0	0
3	8W0919267E	SUPPORT	1.00		OWN		0	0

Faktura ▼

Termín  
přijetí:  
2020-08-04Stav km:  
99482Č. zakázky:  
AA005778Č. faktury.:  
1322000429



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51017163	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
2	63691900	Kryt zadniho narazniku d+n	-	0000		0
3	63695562	Kryt zadniho narazniku vymenit	-	0000		0
4	63696150	Kryt zadniho narazniku novy dil lak	-	0000		0
5	63696150	Kryt zadniho narazniku novy dil lak	-	0009		0
6	66595565	Spoiler zadni spodni vymenit	-	0000		0
7	66596150	Spoiler zadni spodni novy dil lakov	-	0000		0
8	66596150	Spoiler zadni spodni novy dil lakov	-	0003		0
9	96351550	RJ asistenta zmeny jizdni drahy ser	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8W9807067G GRU	TRIM	1.00		OWN		0	0
2	8W9807521D GRU	spojler zakladovane	1.00		OWN		0	0
3	8W9807835	ochrana ramu	1.00		OWN		0	0
4	8W9807441B GRU	kryt pro oko tazne zakladovane	1.00		OWN		0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5	8W9945106A	odrazka	1.00		OWN		0	0

Faktura

Termín  
přijetí:  
2020-08-04Stav km:  
99482Č. zakázky:  
AA005777Č. faktury.:  
1322000428

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	64105502	Sklo predni vymenit	-	0000		0
3	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0
4	96381550	Kamera asistencnich systemu seridit	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8W0845099R NVB	celni sklo (vrstvene sklo) bez predchozi upravy	1.00		OWN		0	0
2	8U0955609	gelova folie pro cidlo deste (samolepici)	1.00		OWN		0	0
3	3-262	Lepidlo cl	1.00		OWN		0	0
4	D 001001	michac statiky	1.00		OWN		0	0
5	3-014	cistic	1.00		OWN		0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
6	8W0955205 9B9	krytka satenove cerna	1.00		OWN		0	0

**Digitální servisní plán****Termín přijetí:**

2020-05-14

**Stav km:**

91438

**Č. zakázky.:**

32243760

**Potvrzení servisních úkonů:**Prohlídka s  
vymenou  
oleje  
(promenliva)**Dodatečné práce**

#	Číslo	Popis
1	26883550	Prostredek redukni
2	23241950	Vlozka filtru vzduchu

**Faktura****Termín přijetí:**

2020-05-14

**Stav km:**

91438

**Č. zakázky.:**

32243760

**Č. faktury.:**

2201003168

**Pozn.**

Údržba

**Pracovní pozice**

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s vymenou oleje (promenli)	X	0000		0
2	23241950	Vlozka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
3	26883550	Prostredek redukni proverit a dopl	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
4	44051900	Kolo kompletni demontovany a namont	-	0000		0
5	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0
6	46502050	Kotouce brzd predni d+n	-	0000		0
7	99999112	Dezinfekce vozidla/klimatizace	-	0000		0
8	46143099	Nosic brzdy cistit	-	0000		0
9	99999999	Zkusebni jizda	-	0000		0

**Položka dílů**

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	CS 157ECO_1537	Castrol EP	5.00		6	01	0	0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN	01	0	0
3	20420	Power Lube	0.10		6	C	0	0
4	G 052910M9	Urea	0.10		OWN	06	0	0
5	8W0133843A	AIR FILTER	1.00		OWN	11	0	0
6	147961	Cistic brz	0.50		6	01	0	0
7	10230	CLEANFIX -	0.50		6	01	0	0
8	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01	0	0
9	G A13A8JM1	Chladici kapalina-koncentrat	0.30		OWN	02	0	0
10	8W0698151AQ	1 sada brzdovych desticek pro kotoucovou brzdu	1.00		OWN	12	0	0
11	8W0698231	1 sada meziplechu	2.00		OWN	12	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
12	8W0615301AA	kotouč brzdovy (vetrany)	2.00		OWN	12	0	0
13	8W0615121H	cidlo kontaktu	1.00		OWN	18	0	0

## Faktura

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:

65821

32206029

2191007084

2019-10-10

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	46143099	Nosic brzdy cistit	-	0000		0
2	44051900	Kolo kompletni demontovany a namont	-	0000		0
3	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0
4	99999999	Zkusebni jizda	-	0000		0
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
6	99999901	Lux vozu	-	0000		0
7	46382050	Segmenty treci zadni d+n	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8W0615121H	SENDER	1.00		OWN	18	0	0
2	8W0698231	PLATE	2.00		OWN	12	0	0
3	20420	Mazivo	0.10		6	C	0	0





VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
4	8W0615121E	SENDER	1.00		OWN	18	0	0
5	8W0698451Q	BR. LINING	1.00		OWN	12	0	0
6	8W0698151AQ	BR. LINING	1.00		OWN	12	0	0

Digitální  
servisní plánTermín  
přijetí:  
2019-08-28Stav km:  
59961Č. zakázky.:  
32198493Potvrzení  
servisních  
úkonů:  
Prohlídka s  
vymenou  
oleje  
(promenliva)

## Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy
3	01400050	Servis vymeny brzdo ve kapaliny
4	34015550	Olej prevodovy
5	26883550	Prostredok redukci

Faktura

Termín  
přijetí:  
2019-08-28Stav km:  
59961Č. zakázky:  
32198493Č. faktury.:  
2191005887Pozn.  
Údržba

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
---	-------	----------	--------	-----	-------------	-------



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s výmenou oleje (promeni	X	0000		0
2	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
3	01400050	Servis výmeny brzdové kapaliny .	X	0000		0
4	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
6	34015550	Olej převodový vymenit	-	0000		0
7	20341950	Cistic paliva vznetového motoru d+n	-	0000		0
8	20030750	Palivo odvdusnit	-	0000		0
9	87011999	Dezinfekce klimatizace	-	0000		0
10	99999902	Myti + cistení vozu	-	0000		0

**Položka dílů**

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	CS 157ECO_1537	Castrol EP	5.00		6	01	0	0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN	01	0	0
3	289730	Viro vapor	0.50		6	01	0	0
4	8W1998002	WIP. BLADE	1.00		OWN	13	0	0
5	8W0127399A	FILTER	1.00		OWN	11	0	0
6	147961	Cistic brz	1.00		6	01	0	0
7	28966	MAZIVO SPR	0.05		6	C	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
8	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01	0	0
9	B 000750M9	Kapalina b	0.02		OWN	02	0	0
10	G 013A8JM1	COOLANT	0.20		OWN	02	0	0
11	G 055529A2	Oil	4.00		OWN	04	0	0
12	G 052910M9	Urea	0.05		OWN	06	0	0
13	4M0819439B	Pachovy a protialergen.filtr	1.00		OWN	11	0	0
14	8W9955425	lista stiraci	1.00		OWN	13	0	0

Faktura

Termín  
přijetí:  
2019-08-28Stav km:  
59961Č. zakázky:  
32198495Č. faktury.:  
Pd1019459Pozn.  
Záruka/kula  
nce

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0
2	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín  
přijetí:  
2019-08-02Stav km:  
57415Č. zakázky:  
32194401Č. faktury.:  
2191005271

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	10821999	Spodni kryty podlahy d+n	-	0000		0
2	94222000	Zarovka svetlometu d+n	-	0000		0
3	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 10591501	Zarovka	1.00		OWN	01	0	0
2	N 90757901	Matice	10.00		OWN	01	0	0
3	8W0825208C	TRIM	1.00		OWN	18	0	0
4	8W0825207C	PANEL	1.00		OWN	18	0	0

**VŠE**

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

**Digitální  
servisní plán****Termín  
přijetí:**  
2018-08-08**Stav km:**  
31081**Č. zakázky.:**  
AB032505**Potvrzení  
servisních  
úkonů:**  
Prohlídka s  
vymenou  
oleje  
(proměnlivá)**Dodatečné práce**

#	Číslo	Popis
1	85181950	Filtr prachový a pylový
2	26883550	Prostředek redukční



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín  
přijetí:  
2018-08-08Stav km:  
31081Č. zakázky:  
AB032505Č. faktury.:  
1341803167Pozn.  
Údržba

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090030	Prohlídka s výměnou oleje (promenli	X	0000		0
2	26883599	Prostředek redukční, prověřit a dop	-	0000		0
3	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G A13A8JM1	COOLANT	0.50		OWN		0	0
2	OL01	Mot.olej 0	5.00		OWN		0	0
3	G 052910A4	Urea	2.00		OWN		0	0
4	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0
5	03N115562	Filterelem	1.00		OWN		0	0
6	4M0819439A	INSERT	1.00		OWN		0	0
7	3-133	Spotřební	0.20		OWN		0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín  
přijetí:  
2018-01-12Stav km:  
20050Č. zakázky:  
43009909Č. faktury.:  
18100347

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	00001000	vas nacist VYMONT/ZAMONT	-	0000		0
2	63691900	Kryt zadního narazníku d+n	-	0000		0
3	63695571	Kryt zadního narazníku vymenit	-	0000		0
4	91752071	Snímac pomoci při parkování d+n	-	0000		0
5	91752054	Snímac pomoci při parkování d+n	-	0000		0
6	96351550	RJ asistenta změny jízdní dráhy ser	-	0000		0
7	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
8	98000000	PRIPRAVA SDRUZ-PR LAKOVANI PLAST	-	0000		0
9	98000000	SPOJLER Z-NARAZNIKU	-	0000		0
10	00003099	mycí program C - Audi	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	LAK01	lakovací m	1.00		6	01	0	0

Faktura ▼

Termín  
přijetí:  
2018-01-12Stav km:  
20050Č. zakázky:  
43009909Č. faktury.:  
1043009909



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	1010438	SATA RPS 0	3.00		6	01	0	0
2	3662609932	mirka qsil	2.00		6	01	0	0
3	135SBLUE	barva 8631	34.20		6	01	0	0
4	136SBLUE	barva 8631	79.90		6	01	0	0
5	191SBLUE	barva 8632	36.00		6	01	0	0
6	190SBLUE	barva 8631	36.00		6	01	0	0
7	152SBLUE	barva 8631	8.20		6	01	0	0
8	181SBLUE	barva 5008	7.70		6	01	0	0
9	199SBLUE	barva 5019	9.50		6	01	0	0
10	170SBLUE	barva 5007	1.10		6	01	0	0
11	175SBLUE	barva 5017	0.90		6	01	0	0
12	VISCOSITY ADJU	SBLUE ADJU	42.50		6	01	0	0
13	1043	Sitko	1.00		6	01	0	0
14	78081	Sx VOC Sys	0.10		6	01	0	0
15	3m 00127	brusne kve	1.00		6	01	0	0
16	2912707061	MIRKA soft	2.00		6	01	0	0
17	82195	Tuzidlo 2K	0.10		6	01	0	0
18	FS30009907	MIRKA Pola	1.00		6	01	0	0
19	3m 50415	Trizact na	1.00		6	01	0	0
20	84149	Stdcryl Pr	0.20		6	01	0	0
21	3M 9546	Brusny pro	1.00		6	01	0	0





VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
22	82411	Tuzidlo hs	0.03		6	01	0	0
23	86948	Soft spach	0.04		6	01	0	0

Faktura

Termín  
přijetí:  
2016-12-19Stav km:  
0Č. zakázky:  
93326Č. faktury.:  
183214Pozn.  
Údržba

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000		0

Zobrazuji 1 až 17 z celkem 17 záznamů

Předchozí

1

Další