

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4G6EN066195
Registrace	2013-11-07
Příští HK (hlavní kontrola)	2019-11
Příští EK (emisní kontrola)	2019-03
Typ	4G50VA

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura



Termín
přijetí:
2020-09-16

Stav km:
154130

Č. zakázky:
AA005856

Č. faktury.:
1322000496

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0
3	44950150	Geometrie přední a zadní naprawy ko	-	0000		0
4	50405550	Drzak predni vymenit	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
5	50551950	Blatník predni demontovany a namont	-	0000		0
6	50555150	Blatník predni tesnit	-	0000		0
7	50555550	Blatník predni vymenit	-	0000		0
8	50556150	Blatník predni novy dil lakovat	-	0000		0
9	50556150	Blatník predni novy dil lakovat	-	0004		0
10	50558100	Blatník predni, nalicovat	-	0000		0
11	51013950	Karoserie zhotovit	-	0000		0
12	51017123	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
13	51017193	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
14	51017501	Karoserie konzervovat	-	0000		0
15	57091900	Vlozka zamku demontovany a namontov	-	0000		0
16	57111950	Klika vnejsi demontovany a namontov	-	0000		0
17	57297902	Teleso dveri lakovat	-	0000		0
18	57297902	Teleso dveri lakovat	-	0005		0
19	57511900	Dvere predni demontovany a namontov	-	0000		0
20	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
21	63295556	Kryt predniho narazniku vymenit	-	0000		0
22	63296150	Kryt predniho narazniku novy dil la	-	0000		0
23	63296150	Kryt predniho narazniku novy dil la	-	0007		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
24	64481950	Tesneni stiraci prednich dveri d+n	-	0000		0
25	70591900	Vypln prednich dveri d+n	-	0000		0
26	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0
27	91631650	Cidlo radaru seridit	-	0000		0
28	91631900	Cidlo radaru demontovany a namontov	-	0000		0
29	94151600	Svetlomety seridit	-	0000		0
30	94151950	Svetlomet demontovany a namontovany	-	0000		0
31	94155551	Svetlomet vymenit	-	0000		0
32	99499	Myti karoserie po oprave z lakovny	-	0000		0
33	99563	Odstraneni folie dveri vc.st.lepidl	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0098625	dily montazni pro jeden blatnik	1.00		OWN		0	0
2	4G0807245	kryt	1.00		OWN		0	0
3	4G0807681E9B9	mrizka satenove cerna	1.00		OWN		0	0
4	4G0807683	mrizka	1.00		OWN		0	0
5	4G0821133D	podbeh holy	1.00		OWN		0	0
6	4G0821135A	vzpera	1.00		OWN		0	0
7	4G0853887C	Spojler kola	1.00		OWN		0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
8	4G0890905	Folie ochr.proti odlet.kameni	1.00		OWN		0	0
9	4H0998561	sada opravarenska	1.00		OWN		0	0
10	8E0805163	Prichytka	2.00		OWN		0	0
11	8N0853601A	Napis	1.00		OWN		0	0
12	4G0807065D GRU	kryt narazniku zakladovane	1.00		OWN		0	0
13	4G0821101	blatnik	1.00		OWN		0	0
14	4G0941773C	LED-svetlomet	1.00		OWN		0	0
15	3-258	Spona	10.00		OWN		0	0
16	3-011	Ochrana po	0.50		OWN		0	0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2019-03-12

Stav km:
101647

Č. zakázky:
32168744

Č. faktury.:
1191001935

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44052004	Kolo kompletni d+n	-	0000		0
2	46502050	Kotouce brzd predni d+n	-	0000		0
3	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0
4	46502099	Nosice brzdy predni upravit - cisti	-	0000		0
5	46532050	Kotouce brzd zadni d+n	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
6	46382050	Segmenty treci zadni d+n	-	0000		0
7	46532899	Nosice brzdy zadni upravit - cistit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0698151S	BR. LINING	1.00		OWN	12	0	0
2	4G0615301T	BRAKEDISC	2.00		OWN	12	0	0
3	N 10648301	Sroub	2.00		OWN	01	0	0
4	N 10648301	Sroub	2.00		OWN	01	0	0
5	4G0698451J	BR. LINING	1.00		OWN	12	0	0
6	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00		OWN	12	0	0
7	147961_5410	Odmastovac	1.00		6	01	0	0
8	143566_5410	Montazni p	0.10		6	01	0	0
9	4H0615121J	Wire	1.00		OWN	18	0	0

Faktura

Termín
přijetí:
2019-03-12

Stav km:
101647

Č. zakázky:
32168744

Č. faktury.:
1032168744

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01014789	Myti vozu + cistení	X	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2018-11-08

Stav km:
95187

Č. zakázky:
921965

Č. faktury.:
FVS1816168

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26171937	Potrubí vyfukové přední d+n	-	0000		0
2	26721987	Snímač teploty vyfukových plynů d+n	-	0000		0
3	26731987	Katalyzátor demontovaný a namontován	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
5	99002000	Zkušební jízda bezplatně	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059906088CD	Sensor	1.00		OWN	01	0	0
2	4G0253115B	Seal	1.00		OWN	01	0	0
3	4G0253115C	Seal	1.00		OWN	01	0	0
4	N 91130802	Collar nut	9.00		OWN	01	0	0
5	9999999999	Spotřební	1.00		6	01	0	0

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2017-10-12

Stav km:
82238

Č. zakázky:
918392

Č. faktury.:
FVS1712229

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090012	Prohlídka s výměnou oleje (promění)	X	0000		0
2	23241985	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
3	01400050	Servis výměny brzdové kapaliny .	X	0000		0
4	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
5	60052950	Střecha posuvná čistit	-	0000		0
6	20030750	Palivo odvědušnit	-	0000		0
7	20341950	Čisticí paliva vznetového motoru d+n	-	0000		0
8	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
9	99002000	Zkušební jízda bezplatně	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 0138495	Kroužek te	1.00		OWN	01	0	0
2	OLE000009	OLEJ MOT.5	6.40		OWN	01	0	0
3	059198405	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
4	B 000750M7	Kapalina b	0.04		OWN	01	0	0
5	8T0127401A	Filter	1.00		OWN	01	0	0
6	4G0133843	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
7	4H0819439	Dust filt.	1.00		OWN	01	0	0
8	G 052164M2	Cleaner	1.00		OWN	01	0	0
9	4G9955425	Wiperblade	1.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	035115427	Krouzek te	1.00		OWN	01	0	0
2	059103051K	Seal	1.00		OWN	01	0	0
3	059103147F	Seal	1.00		OWN	01	0	0
4	059109091K	Seal	1.00		OWN	01	0	0
5	059109092L	Seal	1.00		OWN	01	0	0
6	059109467AL	TENSIONER	1.00		OWN	01	0	0
7	059145757Q	Seal	1.00		OWN	01	0	0
8	059145757R	Seal	1.00		OWN	01	0	0
9	059253039Q	Seal	2.00		OWN	01	0	0
10	4G0253115B	Seal	1.00		OWN	01	0	0
11	4G0253115C	Seal	2.00		OWN	01	0	0
12	059145119	Seal	2.00		OWN	01	0	0
13	059145187	seal ring	1.00		OWN	01	0	0
14	059253232C	Seal	2.00		OWN	01	0	0
15	D 176501A1	Lepid. tes	1.00		OWN	01	0	0
16	N 90715601	Krouzek te	1.00		OWN	01	0	0
17	WHT003366A	Krouzek te	1.00		OWN	01	0	0
18	059103051K	Seal	1.00		OWN	01	0	0
19	D 174003M2	Seal	1.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2016-05-23**Stav km:**
56379**Č. zakázky:**
914085**Č. faktury.:**
FVS1606591**Pozn.**
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	15332090	Viko skrine rozvodoveho retezu d+n	-	0000		0
2	15361989	Napinak retezu demontovany a namont	-	0000		0
3	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
4	27068950	Akumulator nabijet	-	0000		0
5	17190999	odpojeni ventilu	-	0000		0
6	44881550	Sbihavost predni napravy seridit	-	0000		0
7	44891550	Odklon kol predni napravy seridit	-	0000		0
8	44950300	Geometrie predni a zadni napravy pr	-	0000		0
9	10012950	Motor cistit	-	0000		0
10	37352950	Prevodovka automaticka cistit	X	0000		0
11	10831900	Kryt motoru vrchni d+n	-	0000		0
12	99002000	Zkusebni jizda bezplatne	-	0000		0
13	99008050	BARTHwashCAR Basic nad 3000 Kc zdar	-	0000		0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2016-04-18**Stav km:**
52504**Č. zakázky:**
913820**Č. faktury.:**
FVS1604347**Pozn.**
Údržba



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01140002	Servis vymeny oleje (promenlivy) .	X	0000		0
2	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		0
3	46382050	Segmenty treci zadni d+n	-	0000		0
4	46462099	Rozvolneni+vycisteni zad. brzd	-	0000		0
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
6	87031899	Dezinfekce klimatizace (bez mat.)	-	0000		0
7	99008062	BARTHwashCAR Economy	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 0138157	Krouzek te	1.00		OWN	01	0	0
2	OLE000009	OLEJ MOT.5	6.40		OWN	01	0	0
3	YHB502463	DEZINFEKCE	0.50		6	01	0	0
4	YHB507440	MONTAZNI P	0.10		6	01	0	0
5	059198405	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
6	4G0698451A	Br. lining	1.00		OWN	01	0	0
7	9999999999	Drobny spo	1.00		6	01	0	0
8	YHB502448	CISTIC	0.30		6	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace

**Termín
přijetí:**
2015-10-27**Stav km:**
43863**Č. zakázky:**
01059093**ID
reklamace:**
69765568Reklamace
zákazníka

Prasklá levá pístnice víka kufru

Kódování zákazníka

Karoserie nástavby a vestavby > Kapoty > Plynová vzpěra víka
zavazadlového prostoru > Součásti, provozní hmoty >
PoškozenýZjištění servisní
dílny

Prasklá levá pístnice víka kufru - výměna

Kódování dílny

Karoserie nástavby a vestavby > Kapoty > Plynová vzpěra víka
zavazadlového prostoru > Součásti, provozní hmoty >
PoškozenýNáhradní díl
použitý k
odstranění závady

4G9-827-552-A-

Reklamace

**Termín
přijetí:**
2015-10-27**Stav km:**
43863**Č. zakázky:**
01059093**ID
reklamace:**
69765415

Reklamace zákazníka

Hluk od LP kola

Kódování zákazníka

Podvozek > Zavěšení kol, pružení, tlumení > Těhlice
kola

Zjištění servisní dílny

Hluk od LP kola - výměna ložiska

Kódování dílny

Podvozek > Zavěšení kol, pružení, tlumení > Ložisko
kola > Hluk, vibrace > HlukNáhradní díl použitý k
odstranění závady

4H0-498-625-D-



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Reklamace



Termín

přijetí:

2015-10-27

Stav km:

43863

Č. zakázky:

01059093

ID

reklamace:

69765457

Reklamace zákazníka

Hluk od PP kola

Kódování zákazníka

Podvozek > Zavěšení kol, pružení, tlumení > Těhlice kola

Zjištění servisní dílny

Hluk od PP kola - výměna ložiska

Kódování dílny

Podvozek > Zavěšení kol, pružení, tlumení > Ložisko kola > Hluk, vibrace > Hluk

Náhradní díl použitý k odstranění závady

4H0-498-625-D-

Faktura



Termín

přijetí:

2015-10-27

Stav km:

43863

Č. zakázky:

1059093

Č. faktury.:

I001059093

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0
2	99930003	luxovani	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2015-10-27**Stav km:**
43863**Č. zakázky:**
1059093**Č. faktury.:**
GLI039306**Pozn.**
Záruka/kula
nce

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	40575650	Lozisko kola vymenit	-	0000		0
2	40672050	Naboj kola s loziskem d+n	-	0000		0
3	46502050	Kotouce brzd predni d+n	-	0000		0
4	40412001	Hridel kloubovy d+n	-	0000		0
5	55641910	Vzpera demontovany a namontovany	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4H0498625D	WHEEL BEAR	1.00		OWN	01	1	0
2	4H0498625D	WHEEL BEAR	1.00		OWN	01	1	0
3	4G9827552A	G.fill.str	1.00		OWN	01	1	0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2015-09-17**Stav km:**
43863**Č. zakázky:**
11051437**Č. faktury.:**
7050004301

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
---	-------	----------	--------	-----	----------------	-------



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	50556150	Blatník predni nový díl lakovat	-	0004		0
2	50557903	Blatník predni lakovat	-	0004		0
3	51017133	Karoserie lakování připravit	-	0000		0
4	55226150	Viko motorového prostoru ND lak	-	0016		0
5	57297903	Teleso dveří lakovat	-	0009		0
6	63296150	Kryt předního nárazníku nový díl la	-	0000		0
7	10999999	Usatvení vozu na vyrov. zar.	-	0000		0
8	10509999	Prekrížení přední části	-	0000		0
9	55256150	Zaves vika nový díl lakovat	-	0000		0
10	50559999	Lak drž. blatníku	-	0000		0
11	50726100	Podélník krytu kola horní ND lak	-	0000		0
12	50746100	Kryt kola přední nový díl lakovat	-	0000		0
13	50747903	Kryt kola přední lakovat	-	0000		0
14	63299999	Lak 2x krytka ostřík	-	0000		0
15	10505599	Vytážení lh podélník	-	0000		0
16	50559999	Rovnění pp nosník	-	0000		0
17	50559991	Rovnění ph podélník	-	0000		0
18	50555599	Blatník přední oprava	-	0000		0
19	50559993	Oprava I uložení tlumice - alu	-	0000		0
20	50795504	Nosník podélný vnitřní vyměnit	-	0000		0
21	50725500	Podélník krytu kola horní vyměnit	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
22	50729999	Ulož. podelníku vymenit	-	0000		0
23	99920000	PROMERENI KAROSERIE SHARK	-	0000		0
24	51015100	Karoserie tesnit	-	0000		0
25	70181900	Panel desky pristrojove d+n	-	0000		0
26	70185550	Panel desky pristrojove vymenit	-	0000		0
27	10851939	Motor s prevodovkou d+n	-	0000		0
28	40071950	Napravnice predni d+n	-	0000		0
29	40075550	Napravnice predni vymenit	-	0000		0
30	50381900	Stena celni demontovany a namontova	-	0000		0
31	50385550	Stena celni vymenit	-	0000		0
32	50551950	Blatnik predni demontovany a namont	-	0000		0
33	50555550	Blatnik predni vymenit	-	0000		0
34	55141900	Tahlo uzaveru vika d+n	-	0000		0
35	55221900	Viko motoroveho prostoru d+n	-	0000		0
36	55225550	Viko motoroveho prostoru vymenit	-	0000		0
37	55251900	Zaves vika demontovany a namontovan	-	0000		0
38	64101900	Sklo predni demontovany a namontova	-	0000		0
39	69111900	Pas bezpecnostni tribodovy predni d	-	0000		0
40	69361950	Uchyt bezpec.p.seriditelny d+n	-	0000		0
41	63295556	Kryt predniho narazniku vymenit	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
42	91751950	Snímac pomoci při parkování d+n	-	0000		0
43	96381900	Kamera asistencních systému d+n	-	0000		0
44	96381550	Kamera asistencních systému seridit	-	0000		0
45	90831900	Prostorová kamera d+n	-	0000		0
46	90831500	Prostorová kamera seridit	-	0000		0
47	44950300	Geometrie přední a zadní naprawy pr	-	0000		0
48	44881550	Sbíhavost přední naprawy seridit	-	0000		0
49	44931550	Sbíhavost zadní naprawy seridit	-	0000		0
50	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
51	47010750	Soustava brzdová odvězdušnit	-	0000		0
52	51922000	Kryt přední demontovaný a namontová	-	0000		0
53	51932000	Kryt střední demontovaný a namontov	-	0000		0
54	51942000	Kryt zadní demontovaný a namontovan	-	0000		0
55	66292000	Kryty prahu demontovaný a namontová	-	0000		0
56	66515550	Znak výrobce zadní vyměnit	-	0000		0
57	68171900	Panel střední demontovaný a namonto	-	0000		0
58	69535550	RJ systému airbag vyměnit	-	0000		0
59	92125500	Snímac destičky vyměnit	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
60	19401900	Nadobka vyrovnávací d+n	-	0000		0
61	19621900	Hadice chladicí kapaliny d+n	-	0000		0
62	45301950	Jednotka hydraulická d+n	-	0000		0
63	91630550	Cidlo radaru kontrolovat a seridit	-	0000		0
64	91631650	Cidlo radaru seridit	-	0000		0
65	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
66	92741950	Valec ostrikovace zdvihový d+n	-	0000		0
67	92541900	Hadice ostrikovace d+n	-	0000		0
68	92544100	Hadice ostrikovace opravit	-	0000		0
69	94155599	2x Svetlomet vyme	-	0000		0
70	87501900	Kondenzátor chladicího prostředku d	-	0000		0
71	87031799	Prostředek chladicí vyp+napl	-	0000		0
72	21431937	Chladic nasávaného vzduchu d+n	-	0000		0
73	27105500	Rele rozpojovací vymenit	-	0000		0
74	69531955	RJ systému airbag d+n	-	0000		0
75	19705550	Chladic vymenit	-	0000		0
76	13721937	Remen drážkový demontovaný a namont	-	0000		0
77	87341937	Kompresor chladicího prostředku d+n	-	0000		0
78	24381906	Hadice sani demontovaný a namontová	-	0000		0
79	23791935	Teleso skrtící klapky d+n	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
80	87441900	Vedení kondenzátor - vyparník d+n	-	0000		0
81	87441999	Vedení kondenz.-kompresor d+n	-	0000		0
82	92601900	Nadobka kapaliny d+n	-	0000		0
83	51013950	Karoserie zhotovit	-	0000		0
84	66055550	Mrizka chladiče vymenit	-	0000		0
85	19201935	Kryt ventilátoru d+n	-	0000		0
86	19081950	Ventilator demontovaný a namontován	-	0000		0
87	57295550	Teleso dveří vymenit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0821101	blatník	1.00		OWN	01	0	0
2	4G0821135A	vzpera	1.00		OWN	01	0	0
3	4G0805677	uchycení tlumice nárazu	1.00		OWN	01	0	0
4	4G0803103	podelník	1.00		OWN	01	0	0
5	4G0805361A	koncový díl	1.00		OWN	01	0	0
6	4G0810889	prepazka (rozpinací)	1.00		OWN	01	0	0
7	SKL014	REZNY KOTO	2.00		6	01	0	0
8	SKL16	PILKY	1.00		6	01	0	0
9	TER066	TEROSTAT 9	2.00		6	01	0	0
10	SKL611	ROSTSTOP	1.00		6	01	0	0
11	SKL27	BRUSNY KOT	1.00		6	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pak
12	SKL36	FLEXI DISC	1.00		6	01	0	0
13	4G0805239A	spojovací plech	1.00		OWN	01	0	0
14	4G0802755TA	koncový díl	1.00		OWN	01	0	0
15	1J0955665E	koleno	1.00		OWN	01	0	0
16	SKL502	SPRAY CERN	1.00		6	01	0	0
17	TER066	TEROSTAT 9	1.00		6	01	0	0
18	DA 787300A2	sada dvousložkový tmel na kov	0.10		OWN	01	0	0
19	1K0407183E	luzko guma-kov	2.00		OWN	01	0	0
20	4D0803217M	nyť lisovací 'objednací jednotka 50'	20.00		OWN	01	0	0
21	4G0955665	koleno	1.00		OWN	01	0	0
22	4G0853736 ZZZ	napis chromový	1.00		OWN	01	0	0
23	4G0955101	zdvihový valec	1.00		OWN	01	0	0
24	4G0955275B GRU	odnímatelný kryt zakladované	1.00		OWN	01	0	0
25	4G0807065D GRU	kryt narazníku zakladované	1.00		OWN	01	0	0
26	4G0807245	kryt	1.00		OWN	01	0	0
27	4G0807681E 9B9	mřížka satenově černá	1.00		OWN	01	0	0
28	4G0853651Q VMZ	Maska chladiče černá	1.00		OWN	01	0	0
29	L60059	ROTEX	1.00		6	01	0	0
30	2469000019	Mat.jednot	46.00		6	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pack
31	N 10098001	uchytka-sverka	4.00		OWN	01	0	0
32	N 90765701	Nyt s trne	4.00		OWN	01	0	0
33	N 91093901	Nyt s trne	4.00		OWN	01	0	0
34	1J0955846	Sverka	4.00		OWN	01	0	0
35	N 02300311	Matice	4.00		OWN	01	0	0
36	8E0805163	Prichytka	2.00		OWN	01	0	0
37	8K0121251H	chladic chladici kapaliny	1.00		OWN	01	0	0
38	N 10036203	Sroub	4.00		OWN	01	0	0
39	03K906051	senzor odchylky tlaku	1.00		OWN	01	0	0
40	8T8857833	kovani prestavitelne	2.00		OWN	01	0	0
41	4H0959651A	Senzor pro podelne zrychleni - CRASHSENSOR-	2.00		OWN	01	0	0
42	4G0145673R	trubka tlakova	1.00		OWN	01	0	0
43	4G0807113A	vyztuha proti narazu z boku	1.00		OWN	01	0	0
44	4G0807333	vzpera	2.00		OWN	01	0	0
45	4G0823186	klicka uzaviraci	2.00		OWN	01	0	0
46	4G0907225	ram kryci	1.00		OWN	01	0	0
47	8X0998475	Sada pro opravu LED s chladicim telesem	1.00		OWN	01	0	0
48	4G0807081	kryt narazniku	1.00		OWN	01	0	0
49	4G0807283	Dil vodici	1.00		OWN	01	0	0
50	4G0807591B	vzpera	1.00		OWN	01	0	0
51	4G0807592B	vzpera	1.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pak
52	4G0807611A	koncovy díl	1.00		OWN	01	0	0
53	4G0807891	ustalovací kolík formy	2.00		OWN	01	0	0
54	4G0823480	pojistka vika	1.00		OWN	01	0	0
55	4G0145709AB	hadice tlaková	1.00		OWN	01	0	0
56	4G0807133B	držák pro nosník narazníku	1.00		OWN	01	0	0
57	4G0807134B	držák pro nosník narazníku	1.00		OWN	01	0	0
58	4G0890906	Folie ochr. proti odlet. kameni	1.00		OWN	01	0	0
59	4G0145805J	chladič nasávaného vzduchu	1.00		OWN	01	0	0
60	4G0907541A	řídící jednotka se software pro automatickou regulaci vzdálenosti a sensorem radaru	1.00		OWN	01	0	0
61	4G0823029A	přední kapota	1.00		OWN	01	0	0
62	4G0807550E	penová výplň	1.00		OWN	01	0	0
63	038198051C	sada těsnění p. čerpad./trysku	1.00		OWN	01	0	0
64	8N0853601A	Nápis	2.00		OWN	01	0	0
65	SKL078	CHLADIVO R	1.00		6	01	0	0
66	SKL526	NYT-HLINÍK	8.00		6	01	0	0
67	N 01111816	Matice	1.00		OWN	01	0	0
68	N 90817302	Matice	15.00		OWN	01	0	0
69	B 000750M3	Kapalina b	2.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pak
70	POJ1	SADA NA LE	1.00		6	01	0	0
71	8J0915459	centralni elektr. zabezpeceni	1.00		OWN	01	0	0
72	8K5807861	lista upevnovaci	1.00		OWN	01	0	0
73	N 10207602	Sroub	4.00		OWN	01	0	0
74	N 90919303	sroub Flow Drill	2.00		OWN	01	0	0
75	YHB507452	OLEJ DO KL	0.20		6	01	0	0
76	3D0971838M	Paska vazaci kabelova s lemem	10.00		OWN	01	0	0
77	4H0907472	Vykonovy modul pro svetlo do zatacky	1.00		OWN	01	0	0
78	4H0951223	Klakson	1.00		OWN	01	0	0
79	4H0973323	pouzdro plocheho kontaktu se zajistenim kontaktu	1.00		OWN	01	0	0
80	8K0010520A	Stitek 'Pozor' *vysoke napeti pred dotykem *zapalovani vypnete motor / *ventilator chladice muze *byt kdykoliv provozu	1.00		OWN	01	0	0
81	4G0010515	stitek pro klimatizaci	1.00		OWN	01	0	0
82	4G0805201	uchyceni	2.00		OWN	01	0	0
83	4G0823485	pojistka vika	1.00		OWN	01	0	0
84	4G0823509C	zamek vika se spinacem	2.00		OWN	01	0	0
85	4G0863821F	vana tlumici	1.00		OWN	01	0	0
86	11055	SMES DO OS	5.39		6	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pak
87	4G0260805B	kompresor klimatizace	1.00		OWN	01	0	0
88	4H0121207B	dvojity venec ventilatoru	1.00		OWN	01	0	0
89	4G0805607	drzak pro svetlomet	1.00		OWN	01	0	0
90	4G0805608	drzak pro svetlomet	1.00		OWN	01	0	0
91	4G8819447D 9B9	zakryti vodniho kanalu satenove cerna	1.00		OWN	01	0	0
92	4G0890905	Folie ochr.proti odlet.kameni	1.00		OWN	01	0	0
93	4G0145737AE	hadice tlakova	1.00		OWN	01	0	0
94	4G0199521M	Pricnik	1.00		OWN	01	0	0
95	4G0805594C	nosic zamku s uchyttem pro chladic chlad.prostredku	1.00		OWN	01	0	0
96	4G0807683	mrizka	1.00		OWN	01	0	0
97	4G0809163B	drzak pro nadobku podtlaku	1.00		OWN	01	0	0
98	4G0823535	bowden zamku vika	1.00		OWN	01	0	0
99	4G0880201F 6PS	jednotka airbagu pro volant soul (cerna)	1.00		OWN	01	0	0
100	4G0951229	trmen pera	1.00		OWN	01	0	0
101	4G0853887C	Spojler kola	1.00		OWN	01	0	0
102	4G0853888C	Spojler kola	1.00		OWN	01	0	0
103	4G8880204E	jednotka airbagu	1.00		OWN	01	0	0
104	8U0955609	gelova folie pro cidlo deste (samolepici)	1.00		OWN	01	0	0
105	G 013A8JM8	Chladici kapalina- koncentrat	4.50		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pak
106	4G0098625	dily montazni pro jeden blatnik	1.00		OWN	01	0	0
107	4G0121283AK	Vedeni vzduchu	1.00		OWN	01	0	0
108	4G0260403B	kondenzator klimatizace	1.00		OWN	01	0	0
109	4G0821133D	podbeh holy	1.00		OWN	01	0	0
110	4G0907697F	vykonovy modul pro denni sviceni	1.00		OWN	01	0	0
111	N 90993602	sroub s vnitrnim torxem, samojistny	1.00		OWN	01	0	0
112	4H0959455AD	ventilator chladice s ridici jednotkou	1.00		OWN	01	0	0
113	4H0959455AE	ventilator chladice s ridici jednotkou	1.00		OWN	01	0	0
114	4G8823301E	zaves vika	1.00		OWN	01	0	0
115	4G8823302E	zaves vika	1.00		OWN	01	0	0
116	4G0845099G NVB	celni sklo (vrstvene sklo) bez predchozi upravy	1.00		OWN	01	0	0
117	4G0399315L	ram pomocny	1.00		OWN	01	0	0
118	N 91209701	sroub s valcovou hlavou s vnitrnim mnohohranem	4.00		OWN	01	0	0
119	059145950AF	skrtici klapka	1.00		OWN	01	0	0
120	4G0941773C	LED-svetlomet	1.00		OWN	01	0	0
121	4G0941774C	LED-svetlomet	1.00		OWN	01	0	0
122	4G8857705J V04	pas bezpec. 3bodovy s automa- tikou a predepinacem pasu cerna/satenove cerna	1.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pak
123	4G8857706Q V04	pas bezpec. 3bodovy s automa- tikou a predepinacem pasu cerna/satenove cerna	1.00		OWN	01	0	0
124	1096	PASKA MONT	25.00		6	01	0	0
125	4G1857001B 24A	deska pris.s rozvodem vzduchu soul (cerna)	1.00		OWN	01	0	0
126	WHT005657	Bolt	8.00		OWN	01	0	0
127	N 10703001	sestihranny prirubovy sroub	6.00		OWN	01	0	0
128	4H0959655C	ridici jednotka airbagu	1.00		OWN	01	0	0
129	8U0955559B	cidlo pro rozpoznani vlhkosti, deste a svetla	1.00		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-07-20

Stav km:
39135

Č. zakázky:
1057713

Č. faktury.:
8050019859

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	68171900	Panel stredni demontovany a namonto	-	0000		0
2	99911299	Letni prohlidka Audi.	-	0000		0
3	99930100	Doplneni provoznich kapalin	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	1054	SMES DO OS	1.00		6	01	0	0
2	D 600100A2	Cleaner	1.00		OWN	01	0	0
3	G A13A8JM1	COOLANT	0.30		OWN	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-07-20

Stav km:
39135

Č. zakázky:
1057713

Č. faktury.:
I001057713

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99981104	Myti prog. 4	-	0000		0
2	99930001	Cistení interieru	-	0000		0
3	99981101	Myti prog. 1	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2015-03-12

Stav km:
31314

Č. zakázky:
1055802

Č. faktury.:
8050006448

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	64861910	Sklo zadni demontovany a namontovan	-	0000		0
2	64869999	odstraneni strepu ze dveri+lux.	-	0000		0
3	99930001	Cistení interieru	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G9845501A NVB	Rear windo	1.00		OWN	01	0	0
2	4G9898941	Att.parts	1.00		OWN	01	0	0
3	357845955X	STRUNA	1.50		6	01	0	0
4	SKL032	CISTIC	1.00		6	01	0	0
5	POJ1	SADA NA LE	1.00		6	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2015-03-12
Položka dílů

Stav km:
32437

Č. zakázky:
1055803

Č. faktury.:
8050011485

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	1000773	F-SADA POJ	1.00		6	01	0	0
2	1000329	F-SADA POJ	1.00		6	01	0	0
3	PRIR23	BEDIENUNGS	1.00		6	01	0	0
4	4L0061127	Raminko	1.00		6	01	0	0
5	PRIR48	BETRIEBSAN	1.00		6	01	0	0

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2015-01-30

Stav km:
29948

Č. zakázky:
1055264

Č. faktury.:
8050002602

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51582950	Kanal vodni cistit	-	0000		0
2	60052950	Strecha posuvna cistit	-	0000		0
3	85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0
4	01090002	Prohlídka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0
5	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
6	99996015	cistení klima	-	0000		0
7	99981101	Mytí prog. 1	-	0000		0
8	99930001	Cistení interieru	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8R0060884CH	Document	1.00		6	01	0	0
2	4G9071151	Carrier	1.00		6	01	0	0
3	4F9071129D	Dr_snowboa	1.00		6	01	0	0
4	059198405	Filterelem	1.00		OWN	01	0	0
5	4H0819439	Dust filt.	1.00		OWN	01	0	0
6	11055	SMES DO OS	1.59		6	01	0	0
7	G 000115A2	Olej	0.20		OWN	01	0	0
8	N 0138157	Krouzek te	1.00		OWN	01	0	0
9	SHE4	HELIX ULTR	6.40		6	01	0	0
10	SHE4	HELIX ULTR	0.60		6	01	0	0
11	D 600100A2	Cleaner	1.00		OWN	01	0	0
12	G 060751A2	Paste	0.20		OWN	01	0	0

Faktura

Termín
přijetí:
2015-01-30

Stav km:
29948

Č. zakázky:
1055264

Č. faktury.:
I001055264

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99981110	Myti motoru	-	0000		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-12-03
Položka dílů

Stav km:
25773

Č. zakázky:
22821

Č. faktury.:
19988

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	000777015	MOBIL 5W30	1.00	F	6	69		0
2	8X0096320 020	Cleaner	1.00	V	OWN	10		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-08-19

Stav km:
25773

Č. zakázky:
9950

Č. faktury.:
18783

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090002	Prohlídka s výměnou oleje (proměni)	X	0000		0
2	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
3	60052950	Střecha posuvná čistit	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	000777016	MOBIL 5W30	6.50	F	6	69		0
2	059198405	Filterelem	1.00	V	OWN	1		0
3	4H0819439	Dust filt.	1.00	V	OWN	1		0
4	N 0138157	Kroužek te	1.00	V	OWN	1		0
5	G 052141A2	Life greas	0.10	V	OWN	6		0
6	G 060751A2	Paste	0.10	V	OWN	6		0
7	NACHLOH	NL LOHN	-115.00	N	OWN	60		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-08-01

Stav km:
25767

Č. zakázky:
8230

Č. faktury.:
18704

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	11229999	AUF SERVICEMAßNAHMEN GEPRÜFT	-	0000		0
2	63691915	Kryt zadního narazníku d+n	-	0000		0
3	63695555	Kryt zadního narazníku vymenit	-	0000		0
4	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
5	00003000	LACKIERUNG STOßFÄNGER HINTEN	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G9807067D GRU	Trim	1.00	V	OWN	08		0
2	4G0098627	Parts kit	1.00	V	OWN	3		0
3	NACHLOH	NL LOHN	-175.00	N	OWN	60		0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2014-04-02

Stav km:
14423

Č. zakázky:
51476

Č. faktury.:
1779

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	11229999	AUF SERVICEMAßNAHMEN GEPRÜFT	-	0000		0
2	00003931	RÄDER-EINLAGERUNG FA 4WHEELS PRO SA	-	0000		0
3	40673050	Naboj kola s loziskem čistit	-	0000		1
4	40673050	Naboj kola s loziskem čistit	-	0000		1
5	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		1
6	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		1

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-11-11

Stav km:
418

Č. zakázky:
46757

Č. faktury.:
793

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	00003931	RÄDER-EINLAGERUNG FA 4WHEELS PRO SA	-	0000		0
2	40673050	Naboj kola s loziskem čistit	-	0000		1
3	40673050	Naboj kola s loziskem čistit	-	0000		1
4	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		1
5	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		1



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-11-11

Stav km:
418

Č. zakázky:
86757

Č. faktury.:
835

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	00003931	RÄDER-EINLAGERUNG FA 4WHEELS PRO SA	-	0000		0
2	40673050	Naboj kola s loziskem čistit	-	0000		1
3	40673050	Naboj kola s loziskem čistit	-	0000		1
4	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		1
5	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		1

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2013-11-11
Položka dílů

Stav km:
50

Č. zakázky:
1265

Č. faktury.:
796

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0071498 8Z8	Alloy rim	4.00	V	OWN	31		0
2	ZTW228508VCP3	BREIFEN CON	4.00	V	OWN	40		0

Zobrazuji 1 až 28 z celkem 28 záznamů (filtrováno
z celkem 29 záznamů)

Předchozí

1

Další