

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZFYXK2109097
Registrace	2019-06-25
Příští HK (hlavní kontrola)	0000-00-00
Příští EK (emisní kontrola)	0000-00-00
Typ	FYBB3Y

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ



VŠE

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-07-25

Stav km:
914

Č. zakázky:
32193277

Č. faktury.:
1191006016

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	12345678	montaz a demontaz pouziteho zarizen	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 90684405	Kontakt pl	3.00		OWN	11	0	0
2	000979941	Naraz.spoj	2.00		OWN	01	0	0
3	170118-100_144	4301 Konta	2.00		6	01	0	0

Digitální
servisní plán
▼

Termín
přijetí:
2019-06-20

Stav km:
0

Č. zakázky.:
13014831

Potvrzení
servisních
úkonů:
Prohlídka
predprodejni

#		
1	Popis	Prohlídka predprodejni
2	Pozn.	



VŠE

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2019-06-18
Položka dílů

Stav km:
0

Č. zakázky:
13014831

Č. faktury.:
I013014831

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0052133G	LED LIGHTS	1.00		OWN	10	0	0
2	90495	Autolekarn	1.00		6	A	0	0
3	82117	Benzin	5.00		6	01	0	0
4	10230	CLEANFIX -	0.20		6	01	0	0
5	88959	reflexni v	1.00		6	A	0	0

Zobrazuji 1 až 3 z celkem 3 záznamů

Předchozí

1

Další