



Kompletní potvrzení

Data vozidla		
VIN	WAUZZZF20LN051268	
Označení typu	S7 Spb. q.TDI3.0 V6257 A8	
Datum prodeje	2020-03-10	
Navazující záruka	Ukončení smlouvy	2024-03-09
	Stav km	120000 km

Prohlídka	
Datum	2025-06-23
Stav km	90100 km
Číslo zakázky	42059967
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Servis výměny oleje (proměnlivý)	
Datum	2024-10-23
Stav km	78345 km
Číslo zakázky	42058093
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Dodatečné práce**

Datum	2024-03-05
Stav km	69330 km
Číslo zakázky	42056311
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-10-11
Stav km	61652 km
Číslo zakázky	42055202
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Prostředek redukční ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2022-09-26
Stav km	40658 km
Číslo zakázky	42052279
Provedené dodatečné práce	✓ Prostředek redukční
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Záznam dílny**

Datum	2022-03-10
Stav km	30960 km
Servisní opatření 42L5.	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

Prohlídka

Datum	2022-03-10
Stav km	30960 km
Číslo zakázky	42050766
Provedené dodatečné práce	☒ Filtr prachovy a pylovy ☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Prostředek redukční
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2021-07-28
Stav km	18243 km
Servisní opatření 42L1, 91X4 a 97EP.	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

**Servis výmeny oleje (proměnlivý)**

Datum	2021-07-28
Stav km	18243 km
Číslo zakázky	42049100
Provedené dodatečné práce	✓ Prostředek redukční
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2020-03-06
Stav km	0 km
Číslo zakázky	91221111
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)