



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WAUZZZF53KA073247
Označení typu	A5 Spb TDI qu2.0 R4140 A7
Datum prodeje	2019-09-13
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2023-09-12
	Stav km 120000 km

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2025-08-26
Stav km	107752 km
Číslo zakázky	32711273
Provedené dodatečné práce	☒ Cistic paliva vznetoveho motoru ☒ Olej prevodovy ☒ Prostředek redukční
Provedeno	Louda Auto a.s. Tanvaldska 1585 463 11 Liberec XXX-Vratislavice Česko
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záruka proti prorožnění po opravě karoserie

Datum	2025-05-20
Stav km	107284 km
Číslo zakázky	32680343
Oprava karoserie byla u nás provedena odborně podle pokynů společnosti AUDI AG. Potvrzujeme, že se na opravenou část vozidla i nadále vztahuje záruka proti prorožnění v plném rozsahu.	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano



Kompletní potvrzení

Data vozidla		
VIN	WAUZZZF53KA073247	
Označení typu	A5 Spb TDI qu2.0 R4140 A7	
Datum prodeje	2019-09-13	
Navazující záruka	Ukončení smlouvy	2023-09-12
	Stav km	120000 km

Záruka proti prorozivění po opravě karoserie	
Datum	2025-05-20
Stav km	107284 km
Číslo zakázky	32680343
Oprava karoserie byla u nás provedena odborně podle pokynů společnosti AUDI AG. Potvrzujeme, že se na opravenou část vozidla i nadále vztahuje záruka proti prorozivění v plném rozsahu.	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2024-07-23
Stav km	89884 km
Číslo zakázky	32602672
Provedené dodatečné práce	☒ Filtr prachovy a pylový ☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Prostředek redukční ☒ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-03-17
Stav km	60044 km
Číslo zakázky	32463263
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetoveho motoru ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Olej prevodovy ✓ Prostrek redukni
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-09-02
Stav km	30498 km
Číslo zakázky	32328742
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Prostrek redukni
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2019-08-19
Stav km	0 km
Číslo zakázky	2308843
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)