

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ8TXAA036643
Registrace	2009-11-27
Příští HK (hlavní kontrola)	2020-01
Příští EK (emisní kontrola)	2020-01
Typ	8TA0HY

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

přijetí:

2020-03-03

Položka dílů

Stav km:

94618

Č. zakázky:

20200649

Č. faktury.:

I020200649

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	245/40 R18	PNEU	4.00		6	01	0	0
2	456	Samolepici	8.00		6	01	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2019-09-30 Stav km: 94454 Č. zakázky: 19011965 Č. faktury.: 221904842						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51017199	Karoserie lak pripr	-	0000		0
2	50026199	Vyhledani odstínu a nastr vzorku ca	-	0000		0
3	50556100	Blatnik predni nový díl lakovat	-	0004		0
4	57297903	Teleso dveří lakovat	-	0010		0
5	63296150	Kryt předního nárazníku nový díl la	-	0008		0
6	92726199	2x Krytka ostřikovač světloometu lak	-	0000		0
7	50551950	Blatnik predni demontovany a namont	-	0000		0
8	51017501	Karoserie konzervovat	-	0000		0
9	51012999	Karoserie nanést ochranu	-	0000		0
10	57117999	Klika vnější + krytka lak	-	0000		0
11	57511999	Dveře přední boule vyrovnat	-	0000		0
12	63291900	Kryt předního nárazníku d+n	-	0000		0
13	63291999	Kryt předního nárazníku vym	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
14	63297999	Krytka predniho narazniku lak	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pak
1	8T0807105A GRU	Naraznik	1.00		OWN	14	0	0
2	8T0821106H	Wing	1.00		OWN	14	0	0
3	70.532	Sprej maza	0.10		OWN	01	0	0
4	N 0161857	Nyt s trne	10.00		OWN	11	0	0
5	8T0821468A	Bracket	1.00		OWN	18	0	0
6	8T0821470B	Bracket	1.00		OWN	18	0	0
7	A0893224	Osetrujici	1.00		6	01	0	0
8	YHB507414.	Ochrana du	1.00		6	01	0	0
9	8K0098623	Parts kit	1.00		OWN	13	0	0
10	8K0098625	Mount kit	1.00		OWN	13	0	0
11	8K0098629	Att.parts	1.00		OWN	13	0	0
12	8K0868307	Spr. rivet	4.00		OWN	13	0	0
13	8N0853601A	Napis	1.00		OWN	16	0	0
14	8L0807180	Svorka	1.00		OWN	18	0	0
15	L00200000	Material l	31.00		6	01	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pak
	16	8T0853651E T94	mrizka chladice s drzakem statni poznacaci znacky cerna- leskla	1.00		OWN	13	0	0
	17	8T0853736A 2ZZ	napis chromovy	1.00		OWN	16	0	0
	18	4F0825429A	Prvek upevnovaci	8.00		OWN	18	0	0
	19	8E0821989A	Prvek upevnovaci	1.00		OWN	18	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2019-09-30 Stav km: 94454 Č. zakázky: 19011963 Č. faktury.: 221904865						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	50026199	Karoserie vyhledani odstínu a nast	-	0000		0
2	53557904	Postranice zadni lakovat	-	0015		0
3	51017199	Karoserie lak pripr cast plech	-	0000		0
4	51017140	Karoserie lakovani pripravit	-	0003		0
5	63696150	Kryt zadniho narazniku novy dil lak	-	0006		0
6	63697999	Krytka zadniho narazniku lak	-	0000		0
7	44107903	Kolo diskove lakovat	-	0002		0
8	51012999	Karoserie nanest ochr	-	0000		0
9	53554299	Postranice zadni opr	-	0000		0
10	53555302	Postranice zadni dily demontovat	-	0000		0
11	53695799	Kryt zadniho kola vnejsi rov	-	0000		0
12	53555902	Postranice zadni dily montovat	-	0000		0
13	63691900	Kryt zadniho narazniku d+n	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
14	63695558	Kryt zadního narazníku vymenit	-	0000		0
15	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
16	51017199	Karoserie lic před lakem	-	0000		0
17	51017599	Karoserie konzervovat	-	0000		0
18	70031900	Kryt kobercovy bocni d+n	-	0000		0
19	70061900	Koberce zavazadloveho prostoru d+n	-	0000		0
20	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8T8807303 GRU	Bumper	1.00		OWN	14	0	0
2	70.532	Sprej maza	0.10		OWN	01	0	0
3	YHB507414.	Ochrana du	1.00		6	01	0	0
4	281601361	Ventil pry	1.00		OWN	03	0	0
5	8K0098629	Att.parts	1.00		OWN	13	0	0
6	8T8945095D	Light	1.00		OWN	16	0	0
7	L00200000	Material l	31.00		6	01	0	0
8	456	Samolepici	2.00		6	01	0	0

▼	VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	STORNO	KOPIE ZOBRAZENÍ

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2019-09-30

Stav km:

94454

Č. zakázky:

19011963

Č. faktury.:

221904843

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	50026199	Karoserie vyhledani odstínu a nast	-	0000		0
2	53557904	Postranice zadni lakovat	-	0015		0
3	51017199	Karoserie lak pripr cast plech	-	0000		0
4	51017140	Karoserie lakovani pripravit	-	0003		0
5	63696150	Kryt zadniho narazniku novy dil lak	-	0006		0
6	63697999	Krytka zadniho narazniku lak	-	0000		0
7	44107903	Kolo diskove lakovat	-	0002		0
8	51012999	Karoserie nanest ochr	-	0000		0
9	53554299	Postranice zadni opr	-	0000		0
10	53555302	Postranice zadni dily demontovat	-	0000		0
11	53695799	Kryt zadniho kola vnejsi rov	-	0000		0
12	53555902	Postranice zadni dily montovat	-	0000		0
13	63691900	Kryt zadniho narazniku d+n	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
14	63695558	Kryt zadního narazníku vymenit	-	0000		0
15	44051900	Kolo kompletní demontovány a namont	-	0000		0
16	51017199	Karoserie lic před lakem	-	0000		0
17	51017599	Karoserie konzervovat	-	0000		0
18	70031900	Kryt kobercový bocní d+n	-	0000		0
19	70061900	Koberec zavazadlového prostoru d+n	-	0000		0
20	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
1	8T8807303 GRU	narazník zakladovane	1.00		OWN	14	0
2	70.532	Sprej maza	0.10		OWN	01	0
3	YHB507414.	Ochrana du	1.00		6	01	0
4	281601361	pryzovy ventil	1.00		OWN	03	0
5	8K0098629	1 sada dílu upevňovacích pro podbeh holy	1.00		OWN	13	0
6	8T8945095D	svítilna zadní skupinova	1.00		OWN	16	0
7	L00200000	Material 1	31.00		6	01	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
8	456	Samolepici	2.00		6	01	0

Faktura

Termín přijetí:
2019-09-30

Stav km:
94454

Č. zakázky:
19011966

Č. faktury.:
221905007

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51017199	Karoserie lak pripr cast plech	-	0000		0
2	55597903	Viko zavazadloveho prostoru lakovat	-	0008		0
3	55591900	Viko zavazadloveho prostoru d+n	-	0000		0
4	55594199	Oprava zadnich vykl. dveri	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8T8853742 2ZZ	znak audi chromovy	1.00		OWN	16	0	0
2	L00200000	Material 1	9.00		6	01	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2018-12-21 Stav km: 86265 Č. zakázky: 693363 Č. faktury.: 1901102815						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	9800MIT1	Myti vozu pred opravou	-	0000		0
2	51017113	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
3	51017199	Plast lak pripr	-	0000		0
4	50557902	Blatnik predni lakovat	-	0002		0
5	57116199	Krytka zamku dveri lak	-	0001		0
6	57117902	Klika vnejsi lakovat	-	0001		0
7	57297903	Teleso dveri lakovat	-	0010		0
8	58116199	Krytka zamku dveri lak	-	0001		0
9	58117902	Klika vnejsi lakovat	-	0001		0
10	58297902	Teleso dveri lakovat	-	0003		0
11	66556100	Teleso el.zpetneho zrcatka ND lak	-	0002		0
12	51017501	Karoserie konzervovat	-	0000		0
13	51017599	Karoserie konzervovat	-	0000		0
14	66161900	Kryt podbehu predni d+n	-	0000		0
15	10821900	Kryt odhlučovaci d+n	-	0000		0
16	63291999	Kryt predniho narazniku povol	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
17	57511900	Dvere predni demontovany a namontov	-	0000		0
18	57295599	Teleso dveri rozl+sloz	-	0000		0
19	58295599	Teleso dveri rozl+sloz	-	0000		0
20	57251500	Deska zamku seridit	-	0000		0
21	58511900	Dvere zadni demontovany a namontova	-	0000		0
22	58251500	Deska zamku seridit	-	0000		0
23	66332099	Lista stresni vyme	-	0000		0
24	63171950	Lista pridrzna demontovany a namont	-	0000		0
25	57631900	Tesneni prednich dveri d+n	-	0000		0
26	58641905	Tesneni zadnich dveri vnejsi d+n	-	0000		0
27	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
28	9800VSOP	Zkusebni jizda v delce 5 - 50km	-	0000		0
29	9800MYT4	Myti vozu po opravě	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	N 90775001	Sroub	4.00	B	OWN	01	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
2	8T8857409C 3FZ	Support	1.00	C	OWN	16	0	0	
3	8F0857527 GRU	Cap	1.00	A	OWN	16	0	0	
4	8K0857535F	Mirror	1.00	C	OWN	13	0	0	
5	8K0949101D	TURN SIGNAL	1.00	A	OWN	13	0	0	
6	N 10625802	Sroub	4.00	A	OWN	11	0	0	
7	8T8845201B	Dr window	1.00	C	OWN	13	0	0	
8	8T8853703D 2ZZ	Molding	1.00	C	OWN	18	0	0	
9	8T8854543A	Frame seal	1.00	C	OWN	18	0	0	
10	N 91185801	Pop rivet	10.00	A	OWN	11	0	0	
11	8N0853601A	Napis	1.00	A	OWN	16	0	0	
12	7L6868243	Prichytka	10.00	A	OWN	03	0	0	
13	N 90917104	Sroub	10.00	A	OWN	01	0	0	
14	N 0209022	Paska vaza	6.00	B	OWN	01	0	0	
15	6Y0862317C	Ucpavka	10.00	B	OWN	04	0	0	

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2018-12-21 Stav km: 86265 Č. zakázky: 693363 Č. faktury.: 1901100507						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	9800MIT1	Myti vozu pred opravou	-	0000		0
2	51017113	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
3	51017199	Plast lak pripr	-	0000		0
4	50557902	Blatnik predni lakovat	-	0002		0
5	57116199	Krytka zamku dveri lak	-	0001		0
6	57117902	Klika vnejsi lakovat	-	0001		0
7	57297903	Teleso dveri lakovat	-	0010		0
8	58116199	Krytka zamku dveri lak	-	0001		0
9	58117902	Klika vnejsi lakovat	-	0001		0
10	58297902	Teleso dveri lakovat	-	0003		0
11	66556100	Teleso el.zpetneho zrcatka ND lak	-	0002		0
12	51017501	Karoserie konzervovat	-	0000		0
13	51017599	Karoserie konzervovat	-	0000		0
14	66161900	Kryt podbehu predni d+n	-	0000		0
15	10821900	Kryt odhlučovaci d+n	-	0000		0
16	63291999	Kryt predniho narazniku povol	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
17	57511900	Dvere predni demontovany a namontov	-	0000		0
18	57295599	Teleso dveri rozl+sloz	-	0000		0
19	58295599	Teleso dveri rozl+sloz	-	0000		0
20	57251500	Deska zamku seridit	-	0000		0
21	58511900	Dvere zadni demontovany a namontova	-	0000		0
22	58251500	Deska zamku seridit	-	0000		0
23	66332099	Lista stresni vyme	-	0000		0
24	63171950	Lista pridrzna demontovany a namont	-	0000		0
25	57631900	Tesneni prednich dveri d+n	-	0000		0
26	58641905	Tesneni zadnich dveri vnejsi d+n	-	0000		0
27	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
28	9800VSOP	Zkusebni jizda v delce 5 - 50km	-	0000		0
29	9800MYT4	Myti vozu po opravě	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
1	03C109287G	Seal	1.00	A	OWN	03	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ								
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
	2	N 90775001	Sroub	4.00	B	OWN	01	0
	3	8T8857409C 3FZ	Support	1.00	C	OWN	16	0
	4	8F0857527 GRU	Cap	1.00	A	OWN	16	0
	5	8K0857535F	sklo zrcatka (asfericke- siro- kouhle) s nosnou deskou	1.00	C	OWN	13	0
	6	8K0949101D	smerove svetlo	1.00	A	OWN	13	0
	7	N 10625802	Sroub	4.00	A	OWN	11	0
	8	8T8845201B	sklo dveri	1.00	C	OWN	13	0
	9	8T8853703D 2ZZ	lista strechy ozdobna chromovy	1.00	C	OWN	18	0
	10	8T8854543A	pasky tesnici	1.00	C	OWN	18	0
	11	N 91185801	nyt s trnem	10.00	A	OWN	11	0
	12	8N0853601A	Napis	1.00	A	OWN	16	0
	13	7L6868243	Prichytka	10.00	A	OWN	03	0
	14	N 90917104	sroub cock. hlava vnitr. torx	10.00	A	OWN	01	0
	15	N 0209022	paska vazaci kabelova	6.00	B	OWN	01	0
	16	6Y0862317C	Ucpavka	10.00	B	OWN	04	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2012-01-05

Stav km:

21459

Č. zakázky:

529757

Č. faktury.:

122965

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090002	Prohlídka s výměnou oleje (promenli	X	0000		0
2	01400000	Servis výměny brzdové kapaliny .	X	0000		0
3	85181900	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
4	98010001	Oplach vozu - zdarma	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	057115561M	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0
2	8K0819439A	Nast.filtr	1.00	A	OWN	11	0	0
3	N 0138157	KROUZEK TE	1.00	A	OWN	11	0	0
4	B 000750M9	KAPALINA B	1.00	V	OWN	02	0	0
5	935-200212	CASTROL EDGE LL	7.40	O	6	09	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2011-08-23 Stav km: 19320 Č. zakázky: 513585 Č. faktury.: 11295215						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	53556300	Postranice zadni boule vyrovnat	-	0000		0
2	98010032	Mytí vozu před opravou	-	0000		0
3	50026199	Licovani dilu pred lakem	-	0000		0
4	51017501	Karoserie konzervovat	-	0000		0
5	98010024	Lak spotřební materiál	-	0000		0
6	51017113	Karoserie lakovani pripravit	-	0000		0
7	63696199	Kryt zadniho narazniku ND lak	-	0008		0
8	63331999	Krytka pro tazne oko zadni lak	-	0001		0
9	51017199	Karoserie lak priprava plasty	-	0000		0
10	53557904	Postranice zadni lakovat	-	0015		0
11	51057999	Nosnik strechy podelny rozstrik	-	0001		0
12	51457999	Prah dveri vnejsi rozstrik	-	0001		0
13	50026199	Rozlesteni rozstrik	-	0000		0
14	58297999	Teleso zadnich dveri rozstrik	-	0008		0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ							
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
15	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0	
16	66762000	Kryty podbehu zadní d+n	-	0000		0	
17	94312000	Svitilny skupinové zadní d+n	-	0000		0	
18	63691900	Kryt zadního nárazníku d+n	-	0000		0	
19	63695558	Kryt zadního nárazníku vyměnit	-	0000		0	
20	66041999	Bocní držák zadního nárazníku d+n	-	0000		0	
21	66051999	Odvetrávání zadní d+n	-	0000		0	
22	55941900	Tesnění zadního víka d+n	-	0000		0	
23	55901900	Víko zadní demontovány a namontovány	-	0000		0	
24	70681915	Panel sloupku C d+n	-	0000		0	
25	70031910	Kryt kobercový boční d+n	-	0000		0	
26	70061900	Koberce zavazadlového prostoru d+n	-	0000		0	
27	97321999	Elektroinstalace zadní v postranici	-	0000		0	
28	58631999	Tesnění zadních dveří d+n	-	0000		0	
29	72471900	Opera zadní demontovány a namontovány	-	0000		0	
30	72491900	Sedák zadní demontovány a namontovány	-	0000		0	

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
31	66671900	Lista bocního okna ozdobna d+n	-	0000		0
32	58295599	Teleso zadních dveri r+s	-	0000		0
33	58511900	Dvere zadni demontovany a namontova	-	0000		0
34	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
35	98010008	Ošetření plastů	-	0000		0
36	98010005	Výprava I	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	HHA381001A	OCHRANA DUTIN	0.50	A	OWN	01	0	0
2	8T8807303 GRU	NARAZNIK	1.00	A	OWN	14	0	0
3	8T8807453	Guide	1.00	A	OWN	18	0	0
4	8T8807889	Guide	1.00	A	OWN	18	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2011-08-20 Stav km: 19320 Č. zakázky: 513338 Č. faktury.: 11295214						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	98010024	Lak spotřební materiál	-	0000		0
2	98010032	Mytí vozu před opravou	-	0000		0
3	53556300	Postranice zadní boule vyrovnat	-	0000		0
4	51017163	Karoserie lakování připravit	-	0000		0
5	50557904	Blatník přední lakovat	-	0007		0
6	63297999	Kryt předního nárazníku lak	-	0013		0
7	51017199	Karoserie lak příprava plasty	-	0000		0
8	92631999	Krytka ostrikovace přední lak	-	0001		0
9	92631999	Krytka ostrikovace přední lak	-	0001		0
10	63171999	Krytka pro táhlo oko přední lak	-	0001		0
11	57297999	Teleso předních dveří rozstřík	-	0008		0
12	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
13	44125650	Kola disková hliníková vyměnit	-	0000		0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ							
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
14	44405650	Pneu vymenit	-	0000		0	
15	44059400	Kolo kompletni vyvazit	-	0000		0	
16	66162000	Kryty podbehu predni d+n	-	0000		0	
17	63291908	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0	
18	63295599	Kryt predniho narazniku vymenit	-	0000		0	
19	94151901	Svetlomet demontovany a namontovany	-	0000		0	
20	66041999	Bocni drzak predniho narazniku d+n	-	0000		0	
21	50551954	Blatnik predni demontovany a namont	-	0000		0	
22	50555599	Blatnik predni nanest ochranu	-	0000		0	
23	57295599	Teleso prednich dveri r+s	-	0000		0	
24	57511900	Dvere predni demontovany a namontov	-	0000		0	
25	98010015	Beissbarth - optické proměření geom	-	0000		0	
26	44881550	Sbuhavost predni napravy seridit	-	0000		0	
27	44891550	Odklon kol predni napravy seridit	-	0000		0	
28	44931550	Sbuhavost zadni napravy seridit	-	0000		0	

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
29	44941550	Odklon kol zadni napravy seridit	-	0000		0
30	98010104	Zkušební jízda 3-10 km	-	0000		0
31		odtah	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Ko příč
1	000700276	PIRELLI 245/40 R18 XL P7	2.00	F	6	01	(
2	000700080	VENTILEK	2.00	F	6	01	(
3	000700070	ZÁVAŽÍ AL SAMOLEP	4.00	F	6	01	(
4	N 90775001	ŠROUB	8.00	B	OWN	01	(
5	8T0601025M	Kolo	2.00	A	OWN	13	(
6	8T0807284A	Vedeni	1.00	A	OWN	18	(
7	8N0853601A	Napis	1.00	A	OWN	16	(
8	8T0837209	Podlozka	1.00	A	OWN	18	(
9	000100052	OCHRANA,TMEL,KONZ.DU.,ZN 0.40		F	6	09	(

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2011-08-20

Stav km:

19320

Č. zakázky:

513339

Č. faktury.:

GA111212

Pozn.

Záruka/kulance

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	37302599	RJ převodovky progr	X	0000		0
2	23602599	RJ vznětového motoru progr	-	0000		0
3	19505599	Cerpadlo chladicí kapaliny vyme	-	0000		0
4	98010001	Oplach vozu - zdarma	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	06E121018A	Water pump	1.00	A	OWN	16	0	0
2	G 012A8GM1	ADITIV CHLAD.PROST., PLUS	0.30	A	OWN	02	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2009-11-25

Stav km:

10

Č. zakázky:

406864

Č. faktury.:

1002204115

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44051999	Kolo kompletní d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8T0073013 8Z8	KOMPLET KOLO A5 -17	2.00	I	OWN	07	0	0

Faktura ▼

Termín přijetí:

2009-11-25

Stav km:

10

Č. zakázky:

406862

Č. faktury.:

1002204116

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8T0073013 8Z8	KOMPLET KOLO A5 -17	2.00	I	OWN	07	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2009-11-25

Položka dílů

Stav km:

10

Č. zakázky:

406861

Č. faktury.:

1002204117

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	AUTOAWACS	AUTOAWACS-PIA PHA	1.00	M	6	00	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2009-11-25

Stav km:

10

Č. zakázky:

406860

Č. faktury.:

1002204118

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99991010	repase vozidla	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	PHMNAFTA	PHM DIESEL- NAFTA	5.00	X	6	03	0	0
2	SPZAUDI	PODLOZKA SPZ-AUDI	1.00	X	6	05	0	0
3	GLACIDET	SHERON BAL.3L.	1.00	X	6	05	0	0
4	PRIVAUDI	PŘÍVĚŠEK KLÍČŮ AUDI	1.00	L	OWN	12	0	0

Zobrazuji 1 až 15 z celkem 15 záznamů
(filtrováno z celkem 16 záznamů)

Předchozí 1 Další