

BMW Group - AIR: 2025-10-06
Autorizovaný partner BMW:
Model: M135I A
Identifikační číslo vozidla: WBA1B71080PV92225
Vývojové označení: F20
Kód typu: 1B81
Typ vedení: 1B81

Vozidlo

BMW M135I A, 235kW

WBA1B71080PV92225



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

F20
alpinweiss 3
F020-18-11-531
13. února 2014

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa

Kód pro odblokování (předplatné)

Nejnovější navigační mapa
obsažena v předplatném

Nejnovější zpoplatněná
navigační mapa

Road Map EUROPE Next 2014-1 (Stav: 12. 12. 2018)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 00A9008F).	Road Map EUROPE WEST Next 2025	-
---	--	-----------------------------------	---

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	M135I A
Karosérie	SH
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	PV92225
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA1B71080PV92225
Vývojové označení	F20
Řízení	LL
Motor	N55
Číslo motoru	07368743
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, Pl/Ci, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0792455Z3I
sériové číslo Headunit	HB2068D7808799
Typ pohonu	HECK
Stupeň integrace z výroby	F020-13-11-502
Datum výroby	19. 12. 2013
Výrobní závod	Regensburg
Datum expedice	10. 1. 2014
Dodávající prodejce	ahg Autohandelsgesellschaft, Rottenburg am Neckar, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	LCDH
Kód typu	1B81
Základní typ	1B71
Typ vedení	1B81

Zvláštní vybavy

Zvláštní vybavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
01CB CO2 rozsah
0230 Přídavný rozsah podle EU
0249 Multifunkce pro volant
02NH Sportovní brzda M

Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné vybavy.

02PG BMW kolo z leh.sl. M, dvojpaprskové 436
 02TB Sport-automatická převodovka
 02VL Variabilní sportovní volant
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0481 Sport.sedadlo
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
 04AE Armrest front, retractable
 04DX Zdůrazňovací lišty modré metalické matné
 04MR Interiérové lišty hliník Hexagon
 04NE Blow-By topné těleso
 0502 Ostřikovač světlometů
 0508 Parkovací zařízení (PDC)
 0522 Xenonová světla
 0534 Automatická klimatizace
 0544 Regulace rychlosti s brzdou funkcí
 0548 Kilometrový tachometr
 0575 Přídavné zásuvky 12 V
 05DP Parkovací zařízení
 0609 Navigační systém profesionální
 0698 Area-Code 2 pro DVD
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AM Real-Time Traffic Information
 06AN Concierge Services
 06AP Remote Services
 06NR Apps
 06NS Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone
 06WA Přístrojová deska s rozšířeným rozsahem
 0704 M Sportovní podvozek
 0710 M Kožený volant
 0715 M aerodynamický paket
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 0775 Strop karoserie antracit
 07V1 Advantage + Connected Drive
 0801 Provedení Německo
 0851 Jazyková verze německy
 0879 Dokumentace k vozidlu německy
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08V1 Štítek s upozorněním
 A080 Akumulátor AGM 80 Ah
 LEDE Výbava kůže

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
12. 12. 2018	Klíč	65593 km		Klíč 1
14000 03/2020 0 0 14000 475	5000 01/2019 0 5000 39000 03/2022	0 03/2020		
12. 12. 2018	Servisní	65593 km	26245 CarTec Praha s.r.o., Praha 10	Automaticky
14000 03/2020 0 0 14000 03/2020	5000 ✓ 0 01/2019 ✓ 5000 ✓ 39000 03/2022	0 03/2020		
12. 12. 2018	Oprava	65593 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 0000105

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 0000614

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34216887576	1
Snímač brzdového obložení zadní Díl I 34356792292	1
Pasta na brzdový segment Díl I 83192158851	2
Čistič brzd, bez obsahu acetonu Díl I 83192413695	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 0000618

Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní Díl I 83132184843	1
--	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 0000612

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34116878876	1
Snímač brzdového obložení přední levý Díl I 34356792289	1
Pasta na brzdový segment Díl I 83192158851	2
Čistič brzd, bez obsahu acetonu Díl I 83192413695	1

01. 03. 2018 Klíč

-1500
-121
16,6 %

-1500
-121
16,6 %

-1500
-121
16,6 %

-1500
-121
16,6 %

5000




0
01/2019

5000

-1500
-121
16,6 %

0
-1
0,1 %

— 01. 03. 2018 Servisní 51268 km 34880 Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky Automaticky



— 01. 03. 2018 Oprava 51268 km 34880 Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Úloha: Servis zapalovacích svíček
Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Olejový servis
Pracovní jednotka I 00 00 610

Místní

6 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

Místní

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Car Check
Pracovní jednotka I 00 00 624

Místní

8 PJ

Servis - kontrola vozidla
Baliček I 0000624

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

6

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Baliček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2

— Úloha: Servis zapalovacích svíček

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zapalovacích svíček
Baliček I 0000622

Servis zapalovacích svíček Pracovní jednotka I 00 00 622	13
Šroub Torx s nákrůžkem Díl I 07147270121	4
Zapalovací svíčky High Power Díl I 12120037582	6

— Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Baliček I 0000602

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	1
Vložka vzduchového filtru Díl I 13717602643	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

(zákonná) hlavní prohlídka Pracovní jednotka I 00 12 559	0 PJ
---	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE CC: 00166 !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
--	--------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Zadní, Levý, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, vpravo, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškozený ráfek Přední pravý !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškozený ráfek Vpředu vlevo !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškozený ráfek Vzadu vlevo !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškozený ráfek Zadní pravý !!!
Pracovní jednotka I -

Místní


0 PJ

— 21. 08. 2017 Klíč

44890 km

34880

Klíč 1





— 21. 08. 2017 Klíč

44890 km

34880

Klíč 1



— 21. 08. 2017 Oprava

44890 km

34880 Invelt
s.r.o., Praha ,
Praha 5 -
Stodulky

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

61 Závada náhod. charakteru El.
Pracovní jednotka I -

Místní

16 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE unik oleje !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE nechce resit !!!

Místní

0 PJ

Pracovní jednotka I -

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:




!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Důlek Přední, Střední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední, Pravý, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Zadní, Levý, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Zadní, Střední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Zadní, Levý, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Zadní, Pravý, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Podvozek, Zadní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Střední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Lékárnička - platnost a kompletnost !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ

— 19. 01. 2017 Klíč

37408 km

34880

Klíč 0



— 23. 02. 2016 Oprava 24895 km 01804 ahg Úloha
Autohandelsgesellschaft mbH, Calw Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Paket 7 Auslieferung o. Pre. S Auslieferungsscheck
Pracovní jednotka I 00 00 076

Místní

3 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne




Originální znění požadavku zákazníka:

Auslieferungsaufbereitung Gebrauchtwagen
Pracovní jednotka I 99 99 999

Místní

1 PJ

— 08. 10. 2015 Klíč 24503 km 23748 Klíč 0



— 01. 10. 2015 Servisní 24503 km 23748 AHG Manuál
Autohandelsgesellschaft, Rottenburg am Neckar



— 01. 10. 2015 Záruka 24503 km 23748 Úloha: F2x F3x vyměnit elektrické palivové čerpadlo

— Úloha: F2x F3x vyměnit elektrické palivové čerpadlo

Popis: F2x F3x vyměnit elektrické palivové čerpadlo

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit čerpací modul vpravo
Pracovní jednotka I 00 63 550

8 PJ

F2x F3x vyměnit elektrické palivové čerpadlo
Nález I 00 16 97 01 00

Podávací modul
Díl I 16 11 7 243 975

1

O-kroužek
Díl I 16 11 7 188 567

1

O-kroužek
Díl I 16 11 7 428 463

1

— 30. 09. 2015 Oprava 20900 km 23748 ahg Úloha
Autohandelsgesellschaft

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Hereinnahmecheck Pracovní jednotka I 98 00 005	Místní	6 PJ
Aufbereitung Fa Budak Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		2 PJ
Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610		5 PJ
Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616		2 PJ
Svrchní mytí vozidla Pracovní jednotka I 00 11 319		0 PJ
Motorenöl Longlife-04 Díl I FT99 88 7 766 8	Místní	6.5
Šroubový uzávěr Díl I 11 13 7 535 106		1
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 566 327		1
Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 237 555		1

— 30. 09. 2015 Oprava 20900 km 23748 ahg Úloha
Autohandelsgesellschaft
mbH , Rottenburg am
Neckar

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Lackierung Pracovní jednotka I 99 99 999	Místní	1 PJ
Výplň nárazníku vpředu demontovat a namontovat Pracovní jednotka I 51 11 156		11 PJ
Výplň nárazníku vpředu vyměnit Pracovní jednotka I 51 11 592		8 PJ
Performance Aeropaket před' zákl.lak Díl I 51 11 8 055 256		1
Sada držák PDC / PMA snímač přední Díl I 51 11 8 060 287		1
Rozpěrný nýt Díl I 51 16 1 881 149		4
Plaketa Díl I 51 76 7 288 752		1

- 30. 09. 2015 Oprava 20900 km 23748 ahg Úloha
Autohandelsgesellschaft
mbH , Rottenburg am
Neckar

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit ráfek	4 PJ
Pracovní jednotka I 36 11 505	

Diskové kolo lehký kov ferricgrey	1
Díl I 36 11 7 845 870	

- 29. 09. 2015 Klíč 24503 km 23748 Klíč 0



- 21. 01. 2014 Oprava 0 km 23748 ahg Úloha
Autohandelsgesellschaft
mbH , Rottenburg am
Neckar

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Reinigung	Místní	1 PJ
Pracovní jednotka I 99 99 999		

Bezplatná přejímací technická prohlídka	9 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 009	

SCHEIBENFROSTSCHUTZ	Místní	1
Díl I FT99 99 4 000 0		