

BMW Group - AIR: 2026-04-27 / 10:32
Autorizovaný partner BMW:
Model: 330d xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBA8T91020G530780
Vývojové označení: F34
Kód typu: 8T01
Typ vedení: 8T01

Vozidlo

BMW 330d xDrive, 190kW

WBA8T91020G530780



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

F34
estoril-blau metallic
F020-25-07-520
30. března 2017

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Nebylo možné zjistit instalovanou mapu.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
-	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-2	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	330d xDrive
Karosérie	SAT
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	G530780
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA8T91020G530780
Vývojové označení	F34
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	57059933
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	1059378WJ8
sériové číslo Headunit	HB2241H8143377
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F020-17-03-503
Datum výroby	22. 3. 2017
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	4. 4. 2017
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	B45
Kód čalounění	HAAT
Kód typu	8T01
Základní typ	8T91
Typ vedení	8T01

Zvláštní vybavy







































































Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální, objednávací proces
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0248 Vyhřívání volantu
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PE BMW kolo z leh. sl. M hvězd. paprsek 400
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VF Adaptivní M podvozek
02VL Variabilní sportovní volant
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0322 Pohodlný přístup
0337 M Sportovní paket
03AG Cuvací kamera
0402 Panoramatická střecha elektrická
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0459 Nastavení sedadla elektrické s paměti
0481 Sport.sedadlo
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04AE Armrest front, retractable
04WF Hliník šestihran Akzent modrý matný
0502 Ostříkovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0521 Dešťový senzor
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
0563 Světelný paket
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
05AL Aktivní ochrana
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DF Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
05DL Surround View
05DP Parkovací zařízení
0609 Navigační systém profesionální
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06CP Integrace chytrých telefonů
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06WA Přístrojová deska s rozšířeným rozsahem
06WD WLAN Hotspot
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07LF Modell M Sport
07R7 Inovační paket
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
08TH Speed Limit Info
09AA Ochrana vnějšího potahu

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled					
16. 09. 2025	Klíč	149324 km	48342	Remote KeyRead					
 20000 03/2027	 20000 03/2027	 20000 03/2027	 20000 03/2027	 10000	 09/2026	 11000	 20000	 20000 03/2027	 03/2027
08. 09. 2025	Klíč	149130 km	48342	Klíč 0					
 20000 03/2027	 20000 03/2027	 20000 03/2027	 20000 03/2027	 10000	 09/2026	 12000	 20000	 20000 03/2027	 03/2027
11. 08. 2025	Klíč	148358 km	48342	Klíč 0					
 21000 03/2027	 21000 03/2027	 21000 03/2027	 21000 03/2027	 11000	 09/2026	 13000	 21000	 21000 03/2027	 03/2027
20. 05. 2025	Klíč	142613 km	48342	Klíč 0					
 26000 03/2027	 26000 03/2027	 26000 03/2027	 26000 03/2027	 17000	 09/2026	 18000	 26000	 26000 03/2027	 03/2027
21. 03. 2025	Klíč	140454 km	48342	Klíč 0					
 800 06/2025	 03/2027	 800 06/2025	 03/2027	 19000	 09/2026	 21000	 40000	 06/2028	 -20 2,7 %
21. 03. 2025	Servisní	140454 km	48342 AutoWallis Pardubice Pardubice , Pardubice	Automaticky					
 800 06/2025 ✓	 03/2027	 800 06/2025 ✓	 03/2027	 19000	 09/2026	 21000	 40000	 06/2028	 03/2025
03. 12. 2024	Klíč	136378 km	48342	Klíč 0					
 6000 06/2025	 03/2027	 6000 06/2025	 03/2027	 24000	 09/2026	 26000	 48000	 06/2028	 03/2025

— 03. 12. 2024 Záruka 136378 km 48342 Úloha: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)

— Úloha: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)

Popis: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit airbag řidiče 3 PJ

Pracovní jednotka I 00 76 920


Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)

Nález I 00 32 62 03 00

Modul airbagu strana řidiče

Díl I 32305A66F66 1

— 25. 09. 2024 Klíč 134130 km 48342 Klíč 0



— 13. 09. 2024 Záruka 133983 km 48342 Úloha: Vysokotlaké čerpadlo HDP

— Úloha: Vysokotlaké čerpadlo HDP

Popis: Vysokotlaké čerpadlo HDP

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit vysokotlaké čerpadlo 72 PJ

Pracovní jednotka I 13 51 520

Demontovat a namontovat/vyměnit příváděcí palivové potrubí 11 PJ

Pracovní jednotka I 13 53 532

Vyměnit tlakový regulátor vstřikovacího zařízení 22 PJ

Pracovní jednotka I 13 53 570

Vyměnit všechna tlaková vedení 6 PJ

Pracovní jednotka I 13 53 670

Vyměnit všechny injektory vstřikovacího zařízení 12 PJ

Pracovní jednotka I 13 53 719

Odsát palivo z palivové nádrže a dolít - 30 l 5 PJ

Pracovní jednotka I 16 00 030

Vyměnit palivovou nádrž 29 PJ

Pracovní jednotka I 16 11 535

Vyměnit obě palivová vedení 8 PJ

Pracovní jednotka I 16 12 547

Vyměnit zpětné palivové vedení vpředu 5 PJ

Pracovní jednotka I 16 12 549

Vysokotlaké čerpadlo HDP

Nález I 13 51 65 15 00

hadicová spona 1


Díl I 07 12 9 952 119

Palivový filtr 1


Díl I 13 32 7 822 496

RP vysokotlaké čerpadlo Díl I 13 51 7 824 476	1
Tlakový zásobník Díl I 13 53 7 805 423	1
RP vstříkovač Díl I 13 53 7 810 702	6
Vedení odpadní olej Díl I 13 53 7 823 399	1
Tlakové vedení Díl I 13 53 7 823 483	1
Tlakové vedení Díl I 13 53 7 823 484	1
Palivové přívodní potrubí Díl I 13 53 8 507 686	1
Zpětné palivové vedení Díl I 13 53 8 507 688	1
Závěrný kroužek Díl I 16 11 7 188 565	1
O-kroužek Díl I 16 11 7 188 567	1
Podávací modul Díl I 16 11 7 243 972	1
Palivová nádrž plastová Díl I 16 11 7 294 609	1
O-kroužek Díl I 16 11 7 428 463	1
Upínací pás Díl I 18 30 8 632 362	1
Šestihranný šroub Díl I 26 11 7 523 709	3
Šroub vnější Torx Díl I 26 11 8 607 971	3

— 12. 09. 2024 Servisní 133983 km 48342 NC Automaticky
 AUTO, spol. s
 r.o. Pardubice ,
 Pardubice



— 10. 09. 2024 Klíč 133983 km 48342 Klíč 0



19. 08. 2024 Klíč	133983 km	48342	Klíč 0				
 9000 06/2025	 9000 06/2025	 9000 06/2025	  27000 09/2024	  29000 09/2024	 60000 06/2028	 03/2025	
04. 06. 2024 Klíč	127847 km	48342	Klíč 0				
 50 07/2024	 50 07/2024	 50 07/2024	 50 07/2024	 30000 09/2024	 32000 09/2024	 50 07/2024	 03/2025
04. 06. 2024 Servisní	127847 km	48342 NC AUTO, spol. s r.o. Pardubice , Pardubice	Automaticky				
 50 07/2024 ✓	 50 07/2024 ✓	 50 07/2024 ✓	 50 07/2024 ✓	 30000 09/2024	 32000 09/2024	 50 07/2024 ✓	 03/2025
27. 07. 2023 Klíč	114708 km		Klíč 0				
 60 09/2023	 60 09/2023	 60 09/2023	  42000 09/2024	  46000 09/2024	 15000 09/2024	 03/2025	
27. 07. 2023 Servisní	114708 km	48342 STRATOS AUTO, spol. s r.o. Pardubice , Pardubice	Automaticky				
 60 09/2023 ✓	 60 09/2023 ✓	 60 09/2023	 42000 09/2024	 46000 09/2024	 15000 09/2024	 03/2025	
04. 05. 2023 Klíč	109615 km		Klíč 0				
 4700 09/2023	 4700 09/2023	 4700 09/2023	 45000 09/2024	  50000 09/2024	 18000 09/2024	 03/2025	
04. 05. 2023 Záruka	109615 km	48342	Úloha: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladič okruh)				

— Úloha: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladič okruh)

Popis: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladič okruh)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 73 007

18 PJ

Vícepráce, provedte funkční test tlakové senzorky Pracovní jednotka I 00 73 526	3 PJ
Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému Pracovní jednotka I 00 73 527	1 PJ
Doplňkové práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 73 528	2 PJ
F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Výměna chladiče AGR (vysokoteplotní chladičí okruh) Nález I 00 11 64 06 00	
Kryt akustika přední Díl I 11 14 8 490 568	1
Podtlaková hadice černá Díl I 11 65 8 595 650	1
Hrdlo trubky Díl I 11 71 7 799 853	2
Chladič výfukových plynů, vysoká teplota Díl I 11 71 7 822 350	1
Recirk.výf.plynů sada drobných dílů Díl I 11 71 8 490 640	1
Uchycení Díl I 61 13 1 369 832	1

— 27. 01. 2023 Klíč	106495 km	Klíč 0	
 9000 09/2023	 9000 09/2023	 9000 09/2023	  48000 09/2024
 9000 09/2023	 9000 09/2023	 9000 09/2023	  48000 09/2024
 9000 09/2023	 9000 09/2023	 9000 09/2023	  49000 09/2024
 9000 09/2023	 9000 09/2023	 9000 09/2023	  49000 09/2024
 15000 09/2023	 15000 09/2023	 15000 09/2023	  50000 09/2024
 15000 09/2023	 15000 09/2023	 15000 09/2023	  50000 09/2024
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	  12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	  12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	  12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	  12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023
 12000 09/2023	 12000 09/2023	 12000 09/2023	



14.09.2021 Klíč

85788 km

Klíč 0



14.09.2021 Servisní

85788 km

48342
STRATOS
AUTO, spol. s
r.o. Pardubice ,
Pardubice


Automaticky



25.02.2021 Klíč

74693 km

Klíč 0



29.08.2020 Servisní

65315 km

48342
STRATOS
AUTO, spol. s
r.o. Pardubice ,
Pardubice

Manuál



29.07.2020 Servisní

65304 km

OSS-
60016251 Lu
Cars s.r.o.,
Praha 102

Manuál




29.04.2020 Klíč

64949 km

00083

Klíč 1



16. 11. 2019 Klíč	57439 km	30530	Klíč 1						
									
10000	10000	10000	10000	50000	8000	10000			
02/2021	434	434	434	03/2020		02/2021			04/2020
13. 09. 2019 Klíč	54180 km	30530	Klíč 1						
									
14000	14000	14000	14000	460	0	11000	14000		0
02/2021	534	534	534	03/2020		02/2021			04/2020
13. 09. 2019 Servisní	54180 km	30530	Automaticky						
HORIZON, SAINT-GRATIEN									
									
14000	14000	14000	14000	460	03/2020	11000	14000		04/2020
				✓					
13. 09. 2019 Oprava	54180 km	30530	Úloha: Service prestations standard						
HORIZON SAINT-GRATIEN , SAINT-GRATIEN									
Úloha: Service frein avant									
Úloha: Essai véhicule									
Úloha									
Úloha									
Úloha									

Úloha: Service prestations standard

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Service prestations standard
Baliček I 0000105

 Servis ve standardním rozsahu
 Pracovní jednotka I 00 00 105

2

Úloha: Service frein avant

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Service frein avant
Baliček I 0000612

 Servis přední brzdy
 Pracovní jednotka I 00 00 612

6

 Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu
 Díl I 34106859181

1

 Snímač brzdového obložení přední levý
 Díl I 34356792289

1

 Pasta na brzdový segment
 Díl I 83192158851

2

 Čistič brzd, bez obsahu acetonu

1

— Úloha: Essai véhicule

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Essai véhicule Baliček I 83509	Místní	
(1400002) Essai ville Pracovní jednotka I 14 00 002	Místní	4

— Úloha

Popis: 255/45R18 99W RSC ET 225/50 R18 95 W RSC

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

REPLACEMENT DE QUTRE PNEUMATIQUES Pracovní jednotka I -	Místní	24 PJ
--	--------	-------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 13. 09. 2019 Záruka 54180 km 30530 Úloha

— Úloha


Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Nález I 87 71 10 00 EN


— 03. 09. 2019 Klíč 53345 km 30530 Klíč 1



— 08. 02. 2019 Klíč 40779 km 30530 Klíč 0



— 08. 02. 2019 Servisní 40779 km 30530 Automaticky
 HORIZON
 HORIZON
 SAINT-GRATIEN,
 Saint-Gratien



— 08. 02. 2019 Oprava 40779 km 30530 Úloha: Service prestations standard
 HORIZON Úloha: Service huile moteur
 SAINT-GRATIEN, Úloha: Service microfiltre
 SAINT-GRATIEN Úloha: Contrôle Points Clés
 Úloha

— Úloha: Service prestations standard

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Service prestations standard
 Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu 2
 Pracovní jednotka I 00 00 105

— Úloha: Service huile moteur

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Service huile moteur
 Balíček I 0000610

Servis motorového oleje 3
 Pracovní jednotka I 00 00 610

!!! unknown BMW-Id B030DB Huile d origine BWM/MINI 0W-30 !!! Místní 6.5
 Díl I B030DB

Sada vložka olejového filtru 1
 Díl I 11428507683

— Úloha: Service microfiltre

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Service microfiltre
 Balíček I 0000616

Servis mikrofiltru 2
 Pracovní jednotka I 00 00 616

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
 Díl I 64119237555

— Úloha: Contrôle Points Clés

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:










Contrôle Points Clés Baliček I 69802	Místní	
Contrôle Visuel Élémentaire Pracovní jednotka I -	Místní	7
Čistič oken s ochranou před mrazem Díl I 83122409034		1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

01. 02. 2018 Klíč	17644 km	00886	Klíč 0					
 9000 03/2019	 0	 9000 423	 0	 31000	 0 03/2020	 45000	 33000 03/2021	 0 04/2020

01. 02. 2018 Oprava	17644 km	00886	Úloha
		Niederlassung	Úloha
		Hamburg	Úloha
		Filiale City Süd	Úloha
		BMW AG,	Úloha
		Hamburg	

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Schadensumfang:Rad vo re entwendet Schadensart: Kasko Eigen,Versicherung: Allianz Rep. lt. Gutachten/KV Nr.....,Diebstahl Komplettrad vorn rechts. Alle weiteren Räder prüfen Radbolzen,nachziehen.,

Schadensumfang:Rad vo re entwendet Schad Pracovní jednotka I AZ44 44 4	Místní	1 PJ
Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit Pracovní jednotka I AZ41 99 0	Místní	2 PJ
Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit Pracovní jednotka I AZ99 99 0	Místní	16 PJ
Bremsscheibe vo re prüfen Pracovní jednotka I AZ41 99 0	Místní	6 PJ
Radbolzen prüfen Pracovní jednotka I AZ41 99 0	Místní	6 PJ
Měření geometrie podvozku diagnostický systém kinematiky se zatížením vozidla do konstrukční polohy Pracovní jednotka I 32 00 590		16 PJ
Nastavit zadní a přední nápravu Pracovní jednotka I 32 00 630		11 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit obložení prahu vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 51 71 947		4 PJ
Vyměnit jednu pneumatiku s technologií Runflat Pracovní jednotka I 36 12 506		6 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit přední brzdový třmen vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 34 11 520	1 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit oba přední brzdové kotouče Pracovní jednotka I 34 11 612	1 PJ
Demontovat a namontovat/ vyměnit plechový kryt vpředu vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 34 11 780	2 PJ
Vyměnit levé nebo pravé příčné rameno nápravy Pracovní jednotka I 31 12 552	6 PJ
Elektr. kola kontrola tlaku vzd. v pneu. (RDC) demontovat a namontovat / vyměnit Pracovní jednotka I 36 11 535	1 PJ
Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky Pracovní jednotka I 36 11 500	1 PJ
Nalakovat obložení prahu dveří vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 99 64 521	6 PJ
Výplň práh dveří základ. barva vpravo Díl I 51 77 8 061 652	1
Příčné rameno pravé Díl I 31 12 6 854 728	1
Matice s nákrůžkem samojistící Díl I 33 32 6 760 668	1
Kombinovaná matice Díl I 33 30 6 787 062	1
Šestihranný šroub s nákrůžkem Díl I 31 10 6 797 237	1
Krycí plech pravý Díl I 34 11 6 872 082	1
Šestihranný šroub Díl I 34 11 6 868 785	4
Šroub s vnitřním šestihranem Díl I 34 21 1 161 806	1
Šroub Torx s podložkou Díl I 34 10 6 864 424	2
Disk kola lehký kov dekor stříbrná 2 Díl I 36 11 7 845 880	1
Elektron.modul kola RDCi se šroub.vent. Díl I 36 10 6 881 890	1
Kryt náboje s chromovaným okrajem Díl I 36 13 6 783 536	1
M Plaketa Díl I 36 11 2 228 660	1
Continental SportContact 5 SSR Díl I 85 45 2 593 512	1
Šroub kola černý Díl I 36 13 6 781 151	5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Pracovní jednotka I 00 52 054	Místní	0 PJ
---	--------	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Sada pojistka šroubů kol Díl I 36 13 2 453 961		1
---	--	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Lackmaterial Díl I 99 99 9 999 990	Místní	55
---------------------------------------	--------	----

— 16. 05. 2017 Oprava 4663 km 00886 Úloha
Niederlassung Úloha
Hamburg
Filiale City Süd
BMW AG,
Hamburg

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Befestigung der Gepäckbodenabdeckung geprüft: ist nicht i.o. Halte Feder,an beiden Aufnahmen gebrochen.,„Halter ersetzt und Abdeckung eingepasst,Gepäckraumbodenabdeckung schließt nicht richtig bitte p rufen Hr Portela,hat sich das bereits angeschaut,

Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie Pracovní jednotka I 51 99 000		3 PJ
--	--	------

Ersatzfahrzeug (24 Stunden) HHB5 16.05.2 Díl I 0000160	Místní	2
---	--------	---

Držák závěs odkládací dno Díl I 51 47 7 315 892		2
--	--	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Pracovní jednotka I 00 52 054	Místní	0 PJ
---	--------	------

— 12. 04. 2017 Oprava 960 km 00886 Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Fahrzeugdiagnose -Testmoduldurchführen,,Prüfpläne entsprechend Kundenbeanstandung abgearbeitet - nicht,abgedeckt.,Geräuschlokalisierung nach Dem. der Türverkleidung - Quelle: Spi,egeldreieck,,Hochtöne r dem. mit Fils bearbeitet sowie Außenspiegel ca. 1mm höher,verschraubt anschließend i.O.!,O-Ton Aus dem Bereich Spiegeldreieck/Seitenscheibe vorne links kommen,Qitschgeräusche beim öffnen und schließē n der Tür,

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006			7 PJ
Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006			4 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit vnější zpětné zrcátko u předních dveří vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 51 16 501			4 PJ
Odmontovat a přimontovat obložení předních levých nebo pravých dveří Pracovní jednotka I 51 41 503			4 PJ
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528			1 PJ
Ersatzfahrzeug (24 Stunden) 12.04.17 09: Díl I 0000160	Místní		2
Rozpěrná matice Díl I 07 14 7 265 039			2
Svorka přírodní Díl I 51 43 7 001 491			12
Sada filcových pásek samolepicí Díl I 51 45 2 353 024			1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenlose Fahrzeugoberwäsche Díl I 0011319	Místní		1
Serviceberatung am Fahrzeug Díl I 52050	Místní		1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Motoröl, Kühlwasser und Waschwasser kont Pracovní jednotka I AZ001FS	Místní		1 PJ
---	--------	--	------

zpětného zrcátka / rohová clona,
přední dveře, vnější

— Úloha: utěsnění trojúhelníku zpětného zrcátka / rohová clona, přední dveře, vnější

Popis: utěsnění trojúhelníku zpětného zrcátka / rohová clona, přední dveře, vnější

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006	7 PJ
Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006	4 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit vnější zpětné zrcátko u předních dveří vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 51 16 501	4 PJ
Odmontovat a přimontovat obložení předních levých nebo pravých dveří Pracovní jednotka I 51 41 503	4 PJ
Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii Pracovní jednotka I 61 21 528	1 PJ
utěsnění trojúhelníku zpětného zrcátka / rohová clona, přední dveře, vnější Nález I 51 33 20 39 00	
Rozpěrná matice Díl I 07 14 7 265 039	2
Svorka přírodní Díl I 51 43 7 001 491	12

— 31. 03. 2017 Servisní 2 km 29313 BMW AG, München Manuál

