

BMW Group - AIR: 2026-06-12 / 10:08
Autorizovaný partner BMW:
Model: 440i xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBA4E510X0G798641
Vývojové označení: F36
Kód typu: 4E61
Typ vedení: 4E61

Vozidlo

BMW 440i xDrive, 240kW

WBA4E510X0G798641



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

F36
black-sapphire metallic
F020-16-11-502
12. května 2017

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2020-2 (Stav: 15. 3. 2023)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2020-2 (Stav: 15. 3. 2023)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-2	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	440i xDrive
Karosérie	COUPE
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	G798641
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA4E510X0G798641
Vývojové označení	F36
Řízení	LL
Motor	B58M
Číslo motoru	12139902
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0216003WDN
sériové číslo Headunit	HB2241H8117970
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F020-16-11-502
Datum výroby	22. 2. 2017
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	23. 2. 2017
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	4E61
Základní typ	4E51
Typ vedení	4E61

Zvláštní výbavy





































Zvláštní výbavy z výroby:

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

01CA Výběr vozidel centrální, objednávací proces
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0248 Vyhřívání volantu
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PL BMW kolo z leh.sl. M dvoj. paprsek 442
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VF Adaptivní M podvozek
02VL Variabilní sportovní volant
0302 Zabezpečovací systém
0322 Pohodlný přístup
0337 M Sportovní paket
03AG Couvací kamera
0403 Skleněná střecha elektrická
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0459 Nastavení sedadla elektrické s pamětí
0465 Průchozí systém
0481 Sport.sedadlo
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
0496 Vyhřívání sedadla zadní
04AE Armrest front, retractable
04M5 Ind. přístrojová deska potažená kůží
04NE Blow-By topné těleso
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0521 Dešťový senzor
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
0563 Světelný paket
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DF Aktivní regulace rychl.+funkce Stop&Go
05DL Surround View
05DP Parkovací zařízení
0609 Navigační systém profesionální
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06CP Integrace chytrých telefonů
06FV Online Entertainment
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06WA Přístrojová deska s rozšířeným rozsahem
06WD WLAN Hotspot
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07LF Modell M Sport
07R7 Inovační paket
07VB Komfort paket
07XP Navigační paket Connected Drive
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TH Speed Limit Info
09AA Ochrana vnějšího potahu

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.


Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled				
11. 06. 2026	Klíč	203467 km	b2io60224475	Klíč 1				
 15000 -41 5,6 %	 15000 -41 5,6 %	 15000 -41 5,6 %	 15000 -41 5,6 %	 28000 28000	 -41 5,6 %	 35000 35000	 15000 -41 5,6 %	 07/2027
11. 06. 2026	Servisní	203467 km	OSS-60224475 Autoservis KRIZ s.r.o., Horomerice	Automaticky				
 15000 05/2026 ✓	 15000 05/2026 ✓	 15000 05/2026 ✓	 15000 05/2026 ✓	 28000 28000	 05/2026 ✓	 35000 35000	 15000 05/2026 ✓	 07/2027
04. 07. 2025	Klíč	199811 km	54072	Klíč 1				
 20000 05/2026	 20000 05/2026	 20000 05/2026	 20000 05/2026	 7000 7000	 05/2026	 2600 2600	 20000 05/2026	 -64 8,8 %
04. 07. 2025	Záruka	199811 km	30521	Úloha: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)				
Úloha: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI) Popis: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI) Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:								
Vyměnit airbag řidiče Pracovní jednotka I 00 76 283				5 PJ				
Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI) Nález I 00 32 62 03 00								
Modul airbagu strana řidiče Díl I 32305A66F66				1				
07. 05. 2024	Servisní	188784 km	OSS-60224475 Autoservis KRIZ s.r.o., Horomerice	Manuál				
 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

14. 03. 2023 Klíč

177614 km

Klíč 1



14. 03. 2023 Oprava

177614 km

28140
Hubauer
GmbH,
Landshut

Úloha

Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit přední sklo Pracovní jednotka I 51 31 011	24 PJ
Přídavná práce s dešťovým a světelným čidlem Pracovní jednotka I 61 35 994	3 PJ
Doplňková práce s kamerou KAFAS Pracovní jednotka I 66 51 990	5 PJ
Kryt přední sklo horní Díl I 51 31 7 285 915	1
Lišta zachycování vody levá Díl I 51 31 7 285 927	1
Lišta zachycování vody pravá Díl I 51 31 7 285 928	1
Svorka lišta zachycování vody Díl I 51 13 7 321 818	6
Přední sklo zelené Díl I 51 31 7 285 901	1
Svorka lišta zachycování vody Díl I 51 13 7 258 183	4
Opravná sada sklo, studená, 1 hod. Díl I 83 19 2 289 285	1
Doraz Díl I 51 31 7 288 462	11
Čistič R1 Díl I 83 19 2 211 217	1
Zvuková izolace kryt přívodu vzduchu Díl I 51 48 7 325 890	1
Náhr.destičky snímače okolního světla Díl I 61 35 9 856 157	1

22. 09. 2022 Klíč



172772 km

Klíč 1



— 22. 09. 2022 Servisní 172772 km 35658 Automaticky

Autohaus Fink
GmbH&Co. KG
, Kempten



— 22. 09. 2022 Záruka

172778 km 35658

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do
ostřikovačů
Úloha: Servis Zapalovací svíčky
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
--	------

Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00
--

Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 826 799	1
---	---

Knoflíková baterie Díl I 61 31 9 217 643	1
---	---

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
--	------

Servis Kontrola vozidla Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00
--

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— Úloha: Servis Zapalovací svíčky

Popis: Servis Zapalovací svíčky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zapalovacích svíček
Pracovní jednotka I 00 00 622 12 PJ

Servis Zapalovací svíčky
Nález I 87 12 01 00 00

Šroub Torx s nákrůžkem
Díl I 07 14 7 270 121 4

Zapalovací svíčky High Power
Díl I 12 12 0 040 551 6

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602 1 PJ

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 605 164 1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00



Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 237 555 1



— 11. 04. 2022 Klíč



167396 km

35658

Klíč 0

			
7000	7000	7000	7000
12/2022	241	241	241

	
5000	-29 4 %

	
29000	7000
12/2022	


05/2022




— 11. 04. 2022 Servisní

167396 km

35658
Autohaus Fink
GmbH&Co. KG
, Kempten

Automaticky





— 11. 04. 2022 Záruka

167398 km

35658

Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	4 PJ
--	------

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 11. 12. 2020 Záruka

148688 km

35658

Úloha: Olejový filtr hlavního proudu

— Úloha: Olejový filtr hlavního proudu

Popis: Olejový filtr hlavního proudu

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 556	0 PJ
---	------

Kompletně demontovat a namontovat/ vyměnit plnoprůtokový filtr Pracovní jednotka I 11 42 520	0 PJ
---	------

Olejový filtr hlavního proudu
Nález I 11 42 00 37 00

Šroub s plochou hlavou Díl I 07 11 9 907 144	6
---	---

Olejový filtr Díl I 11 42 8 583 895	1
--	---

Těsnění sací systém Díl I 11 61 8 637 800	6
--	---

— 11. 12. 2020 Záruka

148688 km

35658

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do
ostřikovačů
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis kapaliny do ostříkovačů

Popis: Servis kapaliny do ostříkovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostříkovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64 11 9 237 555


— 10. 12. 2020 Klíč



148681 km



Klíč 1





— 10. 12. 2020 Servisní

148681 km

35658 Fink
GmbH u.
Co.KG,
Kempten

Automaticky





— 10. 12. 2020 Oprava

148681 km

35658
Autohaus Fink
GmbH & Co.
KG , Kempten

Úloha
Úloha
Úloha: Servis motorového oleje
Úloha: Servis mikrofiltru
Úloha: Vyměnit lištu stěrače vlevo a
vpravo
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I MM01AUFTRAGSERTEIL*BM4E61

Místní

»Auftragserteilung mündlich /
Pracovní jednotka I 00 00 013

Místní

0

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Service inklusive !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Servis ve standardním rozsahu
Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Balíček I 0000610

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3

BMW Engine Oil LL04 0W30
Díl I 83 21 2 405 950

6.5

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Balíček I 0000616

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 2

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 237 555 1

— Úloha: Vyměnit lištu stěrače vlevo a vpravo

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit lištu stěrače vlevo a vpravo
Baliček I 6161541

Vyměnit lištu stěrače vlevo a vpravo
Pracovní jednotka I 61 61 541 1

Sada lišty stěračů
Díl I 61 61 2 349 870 1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Baliček I MM02DESINFEKTION*BM4E61

Místní

Fahrzeugdesinfektion
Pracovní jednotka I 00 00 096

Místní


1

— 11. 05. 2020 Klíč

140211 km

35658

Klíč 1




— 11. 05. 2020 Servisní

140211 km

35658
Autohaus Fink
GmbH & Co.
KG, Kempten

Manuál



— 11. 05. 2020 Oprava

140211 km

35658
Autohaus Fink
GmbH & Co.
KG, Kempten

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zákonem stanovené měření emisí
Pracovní jednotka I 00 00 440 6 PJ

Dekra Extern
Díl I FT0000163

Místní

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeug-Oberwäsche Fußräume aussaugen (ohne Berechnung)
Pracovní jednotka I 99 11 111

Místní



0 PJ

— 30. 03. 2020 Klíč

137327 km

35658

Klíč 1




— 30. 03. 2020 Servisní

137327 km

35658 Fink
GmbH u.
Co.KG,
Kempten

Automaticky



— 30. 03. 2020 Oprava

137327 km

35658
Autohaus Fink
GmbH & Co.
KG , Kempten

Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

»Auftragserteilung mündlich / per SMS / Mail / Fax«
Pracovní jednotka I 00 00 013

Místní

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 30. 03. 2020 Záruka

137327 km

35658

Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618 4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 19. 09. 2019 Záruka 125785 km 37222 Úloha: Radiální těsnicí kroužek (RWDR) / ochranná krytka proti prachu na hnací přírubě
Úloha: Olejové vedení turbodmychadla (ATL)

— Úloha: Radiální těsnicí kroužek (RWDR) / ochranná krytka proti prachu na hnací přírubě

Popis: Radiální těsnicí kroužek (RWDR) / ochranná krytka proti prachu na hnací přírubě

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit radiální hřídelový těsnicí kroužek pro hnací přírubu zadní rozvodovky
Pracovní jednotka I 33 11 502 15 PJ

Radiální těsnicí kroužek (RWDR) / ochranná krytka proti prachu na hnací přírubě
Nález I 33 12 02 48 00

Opravná sada, maticová vložka modrá
Díl I 33 12 7 607 158 1

Hřídelový těsnicí kroužek
Díl I 31 50 7 609 535 1

Ochranný kryt proti prachu malý
Díl I 33 12 1 213 903 1

Šroubový uzávěr s O-kroužkem
Díl I 33 11 7 525 064 1

Šestihranná matice samojistící
Díl I 26 12 7 536 563 3

Šestihranný šroub
Díl I 26 11 7 527 475 3

Šestihranný šroub s podložkou
Díl I 31 10 6 858 433 10

Upínací pás
Díl I 18 30 8 635 798 1

— Úloha: Olejové vedení turbodmychadla (ATL)

Popis: Olejové vedení turbodmychadla (ATL)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/motor Pracovní jednotka I 11 99 000	3 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit výztužnou desku Pracovní jednotka I 31 10 510	4 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit dolní kryt agregátu vzadu Pracovní jednotka I 51 47 991	2 PJ
Demontovat a namontovat/utěsnit nebo vyměnit zpětné olejové vedení pro výfukové turbodmychadlo Pracovní jednotka I 11 42 610	5 PJ
Olejové vedení turbodmychadla (ATL) Nález I 11 65 18 48 00	
Zpětné vedení oleje Díl I 11 42 7 643 176	1

— 17. 09. 2019 Klíč	125777 km	37222	Klíč 1
 23000 08/2021  0  0  23000 713	 7000  0 02/2020  5000  50000 08/2023		
— 15. 08. 2019 Klíč	121781 km	37222	Klíč 0
 -1700 02/2021  -1700 563  -1700 563  -1700 563	 12000  0 02/2020  5000  -1700 02/2021		
— 15. 08. 2019 Servisní	121781 km	37222	Automaticky
 -1700 ✓  -1700 ✓  -1700 ✓  -1700 ✓	 12000  0 02/2020  5000  -1700 ✓	Autohaus Fulda Krah&Enders GmbH, Eschwege	
— 15. 08. 2019 Oprava	121787 km	37222	Úloha
		Autohaus Fulda Krah & Enders GmbH, Eschwege	

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Basis Wagen-Oberwäsche und Innenraum saugen zum Service kostenfrei Pracovní jednotka I -	Místní	2 PJ
--	--------	------

— 15. 08. 2019 Oprava	121787 km	37222	Úloha Úloha Úloha Úloha
		Autohaus Fulda Krah &	

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
--	------

Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898	1
---	---

Motorový olej SAE 5W-30 Longlife-04 Díl I 83 21 0 398 509	6.5
--	-----

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
---	------

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 237 555	1
--	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	1 PJ
--	------

Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 605 164	1
--	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zapalovacích svíček Pracovní jednotka I 00 00 622	12 PJ
---	-------

Zapalovací svíčky High Power Díl I 12 12 0 040 551	6
---	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
--	------

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00
--

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
--	------

Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00
--

Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898	1
---	---

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
---	------

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00
--

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 237 555	1
--	---

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	1 PJ
--	------

Servis Vzduchový filtr Nález I 87 13 01 00 00
--

Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 605 164	1
--	---

— Úloha: Servis Zapalovací svíčky

Popis: Servis Zapalovací svíčky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zapalovacích svíček 12 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 622

Servis Zapalovací svíčky
Nález I 87 12 01 00 00

Zapalovací svíčky High Power 6
Díl I 12 12 0 040 551

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla 6 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 624


Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— 11. 02. 2019 Klíč

92145 km

04594

Klíč 0



— 11. 02. 2019 Servisní

92145 km

04594

Manuál

Autohaus
Hupfeld,
Melsungen



— 11. 02. 2019 Oprava

92146 km

04594

Úloha

Autohaus
Hupfeld Inh.
Rudi Hupfeld ,
Melsungen

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis mikrofiltru 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616

Sondervereinbarung Ölpauschale Místní 1
Díl I FT0000164

BMW Engine Oil LL04 5W30 6.5
Díl I 83 21 2 405 948

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 8 583 898

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64 11 9 237 555

Čistič oken s ochranou před mrazem 1
Díl I 83 12 2 409 031

— 11. 02. 2019 Oprava 92146 km 04594 Úloha
Autohaus
Hupfeld Inh.
Rudi Hupfeld ,
Melsungen

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Leihfahrzeugpauschale Místní 1
Díl I FT0000158

— 11. 02. 2019 Záruka 92146 km 04594 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím
Úloha: Servis kapaliny do
ostřikovačů

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 8 583 898

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 237 555

1

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— 29. 10. 2018 Klíč

74017 km

Klíč 0




— 02. 08. 2018 Klíč

60594 km

04594

Klíč 0




— 02. 08. 2018 Klíč

60588 km

04594

Klíč 0



— 02. 08. 2018 Servisní

60588 km

04594

Manuál

Autohaus
Hupfeld,
Melsungen



— 02. 08. 2018 Oprava

60594 km

04594

Úloha

Autohaus
Hupfeld Inh.
Rudi Hupfeld,
Melsungen

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610				3 PJ
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105				2 PJ
Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624				6 PJ
Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602				1 PJ
Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616				2 PJ
Servis zapalovacích svíček Pracovní jednotka I 00 00 622				12 PJ
Sondervereinbarung Ölpauschale Díl I FT0000164		Místní		1
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898				1
Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 605 164				1
Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 237 555				1
Zapalovací svíčky High Power Díl I 12 12 0 040 551				6
BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83 21 2 405 948				6.5
Šroub Torx s nákrůžkem Díl I 07 14 7 270 121				4

— 02. 08. 2018 Oprava 60594 km 04594 Úloha
Autohaus Úloha
Hupfeld Inh. Úloha
Rudi Hupfeld ,
Melsungen

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Wir haben Ihr Fahrzeug außen kostenlos gereinigt Pracovní jednotka I 00 00 001	Místní	0 PJ
---	--------	------

Servisní poradenství k vozidlu se servisní kartou Pracovní jednotka I 00 52 052		0 PJ
--	--	------

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis přední brzdy Pracovní jednotka I 00 00 612		6 PJ
--	--	------

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34 11 6 878 876		1
--	--	---

Snímač brzdového obložení přední levý		1
---------------------------------------	--	---

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**Držák zvedací plošina
Díl I 51 71 7 169 981

1

— 02. 08. 2018 Záruka

60594 km

04594

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím
Úloha: Servis Zapalovací svíčky

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis vzduchová filtrační vložka

1 PJ

Pracovní jednotka I 00 00 602

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru 1
Díl I 13 71 8 605 164

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64 11 9 237 555

— Úloha: Servis Zapalovací svíčky

Popis: Servis Zapalovací svíčky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zapalovacích svíček 12 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 622

Servis Zapalovací svíčky
Nález I 87 12 01 00 00

Zapalovací svíčky High Power 6
Díl I 12 12 0 040 551

Šroub Torx s nákrůžkem 4
Díl I 07 14 7 270 121

— 16. 02. 2018 Klíč

30179 km

00086

Klíč 0





— 16. 02. 2018 Servisní

30179 km

00086
Niederlassung
Kassel , Kassel

Automaticky



— 16. 02. 2018 Oprava

30179 km

00086
Niederlassung
Kassel BMW
AG, Kassel

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Čistič oken s ochranou před mrazem Díl I 83 12 2 409 031	1
---	---

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
--	------

Ölzuschlag für Service Inklusiv Díl I 0000162	Místní	1
--	--------	---

Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898	1
---	---

BMW Engine Oil LL04 0W30 Díl I 83 21 2 405 950	7
---	---

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
---	------

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 237 555	1
--	---

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

— Úloha

Popis:**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

Nachrüstung Service-Inclusive 36 Monate Díl I 5100102	Místní	1
--	--------	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servisní poradenství k vozidlu se zákazníkem bez servisní karty
Pracovní jednotka I 00 52 053

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Motorölservice - zusätzliche AW
Pracovní jednotka I IM00 25 0

Místní

2 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 16. 02. 2018 Záruka

30179 km 00086

Úloha: Servis kapaliny do
ostřikovačů
Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím
Úloha: Servis Standardní rozsah

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
---	------

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 237 555	1
--	---

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— 28. 02. 2017 Oprava 0 km 29991 Procar Úloha
Automobile
GmbH,
Iserlohn

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Übergabedurchsicht KD + VFW inkl.Navi freischalten und tan ken Pracovní jednotka I 99 99 166	Místní	10 PJ
---	--------	-------