



Vývojové označení	F11
Barva	alpinweiss 3
Aktuální stupeň integrace	F010-20-03-540
Začátek záruky	16. prosince 2015

Technické kampaně

Kulance založená na VIN

Zvláštní informace

Živá diagnostika

Servisní smlouvy

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Navigační mapa

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	520D XDR A
Karosérie	TOUR
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	G088634
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA5L510X0G088634
Vývojové označení	F11
Řízení	LL
Motor	B47O
Číslo motoru	76469295
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, Pl/Ci, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0044828XA5

sériové číslo Headunit	HB2068F8084373
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F010-15-03-503
Datum výroby	24.6.2015
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	25.6.2015
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	5L61
Základní typ	5L51
Typ vedení	5L61

Zvláštní vybavy

Zvláštní vybavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální, objednávací proces
01CB CO2 rozsah
01CC Auto Start Stop funkce
01CD Brake Energy Regeneration
0205 Automatická převodovka
0230 Přídavný rozsah podle EU
024F BMW lité kolo dvoj. paprsek 609
0255 Sport-kožený volant airbag
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PA Pojistka šroubů kola
02VB Indikace tlaku pneumatik
0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
0386 Střešní lišta
03AG Cuvovací kamera
0418 Zavazadlový prostor paket
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0481 Sport.sedadlo
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04AT Interiérové lišty vysoce lesklé černé
04U2 Tlačítko zážitku z jízdy včetně ECO PRO
04UY Lyžařská a snowboardová taška
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0524 Adaptivní světlo do zatáček
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
0609 Navigační systém profesionální
0676 Hi-Fi systém reproduktorů
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06WA Přístrojová deska s rozšířeným rozsahem

Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné vybavy.

0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 07MF Edition Sport
 08A4 Jazyková verze česky
 08AL Dokumentace k vozidlu česky
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08TF Aktivní ochrana chodců
 09AA Ochrana vnějšího potahu
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah
 LEDE Výbava kůže

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
+	24. 08. 2021	Klíč	169014 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	08. 04. 2021	Záruka	155900 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Úloha: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K Check and, if required, replace EGR cooler (recheck)
+	16. 03. 2021	Klíč	155898 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Klíč 0
+	25. 05. 2020	Klíč	133398 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Klíč 0
+	04. 03. 2020	Klíč	129201 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Klíč 0
+	04. 03. 2020	Záruka	129201 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Úloha: F1x F2x F3x F4x G0x G1x G3x B47 Check and if required replace exhaust-gas recirculation cooler
+	25. 11. 2019	Klíč	121065 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Klíč 0
+	25. 11. 2019	Servis	121065 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Automaticky
+	07. 10. 2019	Klíč	119527 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Klíč 0
+	08. 07. 2019	Záruka	118182 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: Roller blind in luggage compartment Unpleasant noises
+	27. 06. 2019	Klíč	118184 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	27. 06. 2019	Klíč	118179 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	10. 12. 2018	Klíč	102154 km	34880 Invelt s.r.o., Praha,	Klíč 0

			Praha 5 - Stodulky	
+	30. 10. 2018 Klíč	97173 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	30. 10. 2018 Záruka	97173 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: Drive motor for roller cover, luggage compartment (auto-remote opening) Permanent failure
+	04. 10. 2018 Klíč	94587 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	26. 09. 2018 Záruka	93602 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: Roller blind in luggage compartment Sticking/jammed
+	19. 09. 2018 Klíč	93601 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	14. 08. 2018 Záruka	90510 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: Left drive flange (incl. rotary shaft seal) Leaking
+	13. 08. 2018 Klíč	90496 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	13. 08. 2018 Servis	90496 km	34880 Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky	Automaticky
+	13. 08. 2018 Záruka	90496 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	01. 08. 2018 Klíč	89012 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	28. 06. 2018 Klíč	82977 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	28. 06. 2018 Servis	82977 km	34880 Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky	Automaticky
+	28. 06. 2018 Záruka	82977 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - brake fluid
+	24. 11. 2017 Klíč	59438 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	24. 11. 2017 Záruka	59439 km	34880 Invelt s.r.o., Praha,	Úloha: F10 F11 F25 F26 F36 B47 replacing the exhaust-gas

			Praha 5 - Stodulky	recirculation cooler Úloha: F1x F2x F3x B47 programming control units and if necessary, replacing the EGR valve
+	24. 11. 2017 Záruka	59438 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Washer fluid service Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	19. 07. 2017 Klíč	45674 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	19. 07. 2017 Záruka	45674 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: EGR cooler (incl. bypass flap) / exhaust cooler Leaking
+	13. 07. 2017 Klíč	45237 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	26. 01. 2017 Klíč	30098 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	26. 01. 2017 Servis	30098 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Automaticky
+	26. 01. 2017 Záruka	30098 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	26. 04. 2016 Klíč	2373 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0
+	26. 04. 2016 Záruka	2373 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Úloha: F1x F2x F3x F4x B47 Replacing the exhaust-gas recirculation valve
+	31. 03. 2016 Klíč	3 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0