

Model: 750Ld xDrive
Identifikační číslo vozidla: WBA7H010X0G495480
Vývojové označení: G12
Kód typu: 7H01
Typ vedení: 7H01

Vozidlo
BMW 750Ld xDrive, 294kW
WBA7H010X0G495480



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

G12
rubin-metallic black
S15A-23-11-520
8. června 2017

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.
⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2019-2 (Stav: 23. 5. 2025)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-1	-
Road Map EUROPE EVO 2019-2 (Stav: 23. 5. 2025)	-	-	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	750Ld xDrive
Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	G495480
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA7H010X0G495480
Vývojové označení	G12
Řízení	LL
Motor	B57S
Číslo motoru	90081743
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0207124WKB
sériové číslo Headunit	HB2209H8154526
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-17-03-506
Datum výroby	11. 5. 2017
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	13. 5. 2017
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	X03
Kód čalounění	ZBTQ
Kód typu	7H01
Základní typ	7H01
Typ vedení	7H01

Zvláštní výbavy


Zvláštní výbavy z výroby:








- 01CA Výběr vozidel centrální objednací proces
- 01CB CO2 rozsah
- 0205 Automatická převodovka
- 0230 Přídavný rozsah podle EU
- 0248 Vyhřívání volantu
- 0255 Sport-kožený volant airbag
- 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
- 027Z BMW kolo z leh. sl. paprsek W 646 lešt.
- 02PA Pojistka šroubů kola
- 02VB Indikace tlaku pneumatik
- 02VS Executive Drive Pro
- 0302 Zabezpečovací systém
- 0320 Odpadnutí modelový tah pisma
- 0322 Pohodlný přístup
- 0323 Měkké autom.zavírání dveře
- 0356 Tepelný komfort-bezpečnostní sklo
- 0358 Tepelný komfort-přední sklo
- 03AG Couvací kamera
- 03E1 Exterieur-Design Pure Excellence
- 0403 Skleněná střecha elektrická
- 0416 Protisluneční roleta zadní/boční
- 0420 Tónované zasklení
- 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
- 0456 Komfortní sedadlo s pamětí
- 0460 Komfortní sedadlo zadní elektricky nast.
- 04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
- 04K2 Ušl.dřevo Fineline vys.lesk/clona Alu
- 04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
- 04UR Vnitřní osvětlení
- 0502 Ostřikovač světlometů
- 0548 Kilometrový tachometr
- 05A1 LED Fog lights
- 05AC Dálkové světlo asistent
- 05AS Driving Assistant
- 05AZ BMW Laserlicht
- 0609 Navigační systém profesionální
- 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
- 0650 Mechanika CD
- 0688 Harman/Kardon Surround Sound System
- 06AC Inteligentní nouzové volání
- 06AE Teleservices
- 06AK Connected Drive Services
- 06AM Real-Time Traffic Information
- 06NS Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone
- 06U8 BMW ovládání posunky
- 06WB Multifunkční displej přístrojové desky
- 0775 Strop karoserie antracit
- 0778 Vstupní lišty s nápisem BMW Individual
- 08A4 Jazyková verze česky
- 08AL Dokumentace k vozidlu česky
- 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
- 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
- 08TF Aktivní ochrana chodců
- 09AA Ochrana vnějšího potahu
- A105 Akumulátor AGM 105 Ah

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled	
23. 05. 2025	Klíč	171310 km	28518	Klíč 0	
			  	  	 

—	09. 10. 2024	Klíč	147770 km	28518	Remote KeyRead	           
—	06. 08. 2024	Klíč	140705 km	28518	Remote KeyRead	           
—	08. 07. 2024	Klíč	138587 km	28518	Klíč 0	           
—	08. 07. 2024	Servisní	138587 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky	           
—	21. 06. 2024	Klíč	136493 km	28518	Remote KeyRead	           
—	13. 05. 2024	Klíč	132624 km	28518	Remote KeyRead	           
—	10. 04. 2024	Klíč	128382 km	28518	Klíč 0	           
—	10. 04. 2024	Servisní	128382 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky	           

—	30. 11. 2023	Klíč	114138 km	28518	Klíč 0	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023
—	30. 11. 2023	Servisní	114138 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	
		✓														
—	24. 11. 2023	Servisní	114138 km	28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary	Automaticky	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	
		✓														
—	23. 11. 2023	Klíč	114138 km	28518	Klíč 0	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023	 114138 01.12.2023
—	06. 10. 2023	Klíč	114132 km	28518	Klíč 0	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023	 114132 06.10.2023
—	03. 07. 2023	Klíč	108234 km		Klíč 0	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023	 108234 03.07.2023
—	22. 06. 2023	Klíč	107421 km		Klíč 0	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023	 107421 22.06.2023
—	09. 06. 2023	Klíč	106395 km		Klíč 0	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023	 106395 09.06.2023

10. 05. 2023

Klíč

104791 km

Klíč 0

104791

104791

104791

104791

104791

104791

104791

104791

104791

104791

104791

104791

02. 05. 2023

Klíč

104784 km

Klíč 0

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

02. 05. 2023

Klíč

104433 km

Klíč 0

104433

104433

104433

104433

104433

104433

104433

104433

104433

104433

104433

104433

02. 05. 2023

Servisní

104784 km

26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10

Automaticky

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

104784

02. 07. 2021

Klíč

93326 km

Klíč 0

93326

93326

93326

93326

93326

93326

93326

93326

93326

93326

93326

93326

02. 07. 2021

Záruka

93327 km

26245

Úloha: Vzpěra McPherson zadní vzduchové odpružení (LF)

Úloha: Vzpěra McPherson zadní vzduchové odpružení (LF)

Popis: Vzpěra McPherson zadní vzduchové odpružení (LF)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vzpěra McPherson zadní vzduchové odpružení (LF)

Nález I 37 12 36 48 00

Vzduchová pružicí jednotka zadní pravá

Díl I 37 10 7 915 954

Místní

1

26. 05. 2021

Záruka

91835 km

31564

Úloha: Servis Motorový olej

Úloha: Servis Kontrola vozidla

Úloha: Servis Standardní rozsah

Úloha: Servis Vzduchový filtr

Úloha: Servis Palivový filtr

Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis Motorový olej Nález I 87 00 02 00 00	
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 583 898	1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
Servis Kontrola vozidla Nález I 87 00 05 00 00	

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	2 PJ
Servis Vzduchový filtr Nález I 87 13 01 00 00	
Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 581 691	1

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne
Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	5 PJ
Servis Palivový filtr Nález I 87 13 02 00 00	
Vložka palivového filtru Díl I 13 32 8 591 019	1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 2 RJ
Pracovní jednotka I 00 00 616


Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64 115A1BDB6

— 25. 05. 2021 Klíč

91835 km

Klíč 0




— 25. 05. 2021 Servisní

91835 km

31564

Automaticky

Renocar a.s.,
Praha , Cestlice



— 03. 05. 2021 Klíč

90083 km


Klíč 0



— 28. 04. 2021 Klíč

89983 km

Klíč 0



— 02. 12. 2020 Klíč

82646 km

Klíč 0



— 02. 12. 2020 Oprava

82646 km

26245 CarTec
Praha s.r.o.,
Praha 10

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 02. 12. 2020 Záruka 82646 km 26245 Úloha: Servis Doplnění motorového oleje

— Úloha: Servis Doplnění motorového oleje

Popis: Servis Doplnění motorového oleje

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis Doplnění motorového oleje
Nález I 87 11 01 00 00

— 13. 10. 2020 Klíč 78887 km 26245 Klíč 0



— 13. 10. 2020 Oprava 78887 km 26245 CarTec Praha s.r.o., Praha 10 Úloha


— Úloha

Popis: CC: 00476 - Varování o změně jízdy. pruhu.


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 29. 07. 2020 Klíč 73083 km 26245 Klíč 0



— 29. 07. 2020 Servisní 73083 km 26245 CarTec Praha s.r.o., Praha 10 Automaticky



— 12. 05. 2020 Klíč 65585 km 26245 Klíč 0



— 12. 05. 2020 Servisní 65585 km 26245 CarTec Praha s.r.o., Praha 10 Automaticky





— 12. 05. 2020 Oprava 65585 km 26245 CarTec Úloha
Praha s.r.o.,
Praha 10

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka: Po přezutí na letní sadu - hluk nad 130km/h

Doba práce bez předpisu/přední náprava
Pracovní jednotka I 31 99 000

6 PJ

Servis ve standardním rozsahu
Balíček I 0000105

Servis motorového oleje
Balíček I 0000610

Servis zadní brzd
Balíček I 0000614

Servis zadní brzd
Pracovní jednotka I 00 00 614

8

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu
Díl I 34216867175

1

Snímač brzdového obložení zadní
Díl I 34356890791

1

Čistič brzd 2.0
Díl I 83192413695

1

Pasta na brzdový segment
Díl I 83192158851

2

Servis mikrofiltru
Balíček I 0000616

— 12. 05. 2020 Záruka 65585 km 26245 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nálež I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618


4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 19. 03. 2020 Klíč

60774 km 26245

Klíč 0



— 11. 02. 2020 Klíč

58338 km 26245



Klíč 0



— 11. 10. 2019 Klíč

50120 km 26245

Klíč 0



— 18. 06. 2019 Klíč

43294 km 26245



Klíč 0



— 06. 06. 2019 Servisní

42204 km 26245 CarTec
Praha s.r.o.,
Praha 10

Automaticky



— 06. 06. 2019 Oprava

42204 km 26245 CarTec
Praha s.r.o.,
Praha 10

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha				
Popis:				
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
Originální znění požadavku zákazníka:				
— Úloha				
Popis:				
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
Originální znění požadavku zákazníka:				
— Úloha				
Popis:				
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
Originální znění požadavku zákazníka:				
— Úloha				
Popis:				
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
Originální znění požadavku zákazníka:				
— Úloha				
Popis:				
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
Originální znění požadavku zákazníka:				
—	06. 06. 2019 Záruka	42204 km	26245	Úloha: Servis Motorový olej Úloha: Servis Kontrola vozidla Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis Vzduchový filtr Úloha: Servis Palivový filtr Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
— Úloha: Servis Motorový olej				
Popis: Servis Motorový olej				
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne				
Originální znění požadavku zákazníka:				
	Servis motorového oleje			3 PJ
	Pracovní jednotka I 00 00 610			
	Servis Motorový olej			
	Nález I 87 00 02 00 00			
	Sada vložka olejového filtru			1
	Díl I 11 42 8 583 898			
— Úloha: Servis Kontrola vozidla				

Popis: Servis Kontrola vozidla Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624	6 PJ
Servis Kontrola vozidla Nález I 87 00 05 00 00	
— Úloha: Servis Standardní rozsah	
Popis: Servis Standardní rozsah Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	
— Úloha: Servis Vzduchový filtr	
Popis: Servis Vzduchový filtr Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	2 PJ
Servis Vzduchový filtr Nález I 87 13 01 00 00	
Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 581 691	1
— Úloha: Servis Palivový filtr	
Popis: Servis Palivový filtr Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	5 PJ
Servis Palivový filtr Nález I 87 13 02 00 00	
Vložka palivového filtru Díl I 13 32 8 591 019	1
— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím	
Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:	
Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Nález I 87 64 01 00 00	
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 6 996 208	1

—	05.06.2019 Klíč	42204 km	26245	Klíč 0
	       	 		
—	01.04.2019 Klíč	38785 km	26245	Klíč 0
	       	 		
—	01.04.2019 Servisní	38785 km	26245 CarTec Praha s.r.o., Praha 10	Automaticky
	       			
—	01.04.2019 Oprava	38785 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 0000105

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 0000612

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34106888459	1
Snímač brzdového obložení přední Díl I 34356890788	1
Pasta na brzdový segment Díl I 83192158851	2
Čistič brzd 2.0 Díl I 83192413695	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I PREZUTI_10000

Mistní

— Úloha

Popis:


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I USKLADNENI_10000

Místní

— 07. 03. 2019 Klíč 37011 km 26245 Klíč 0



— 07. 03. 2019 Záruka 37011 km 26245 Úloha: Servis Doplnění motorového oleje

— Úloha: Servis Doplnění motorového oleje

Popis: Servis Doplnění motorového oleje

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis Doplnění motorového oleje

Nález I 87 11 01 00 00

— 23. 10. 2018 Klíč 31353 km 26245 Klíč 0



— 23. 10. 2018 Servisní 31353 km 26245 CarTec Automaticky
Praha s.r.o.,
Praha 10



— 23. 10. 2018 Oprava 31353 km 26245 CarTec Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Praha s.r.o. , Úloha: Servis zadní brzdy
Praha 10 Úloha

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu

Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

— Úloha: Servis zadní brzdy

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zadní brzdy
Balíček I 0000614

Servis zadní brzdy Pracovní jednotka I 00 00 614	8
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34216867175	1
Snímač brzdového obložení zadní Díl I 34356890791	1
Pasta na brzdový segment Díl I 83192158851	2
Čistič brzd 2.0 Díl I 83192413695	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

TC: 10066240100 Pracovní jednotka I -	Místní	1 PJ
--	--------	------

— 23. 10. 2018 Záruka 31353 km 26245 Úloha: G11 G12 G3x Zkontrolovat příp. vyměnit snímač pro varování při změně jízdního pruhu

— Úloha: G11 G12 G3x Zkontrolovat příp. vyměnit snímač pro varování při změně jízdního pruhu

Popis: G11 G12 G3x Zkontrolovat příp. vyměnit snímač pro varování při změně jízdního pruhu


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat snímače pro varování při změně jízdního pruhu Pracovní jednotka I 00 65 793	3 PJ
---	------

G11 G12 G3x Zkontrolovat příp. vyměnit snímač pro varování při změně jízdního pruhu
Nález I 00 66 24 01 00

— 29. 06. 2018 Klíč 24653 km 26245 Klíč 0



— 25. 06. 2018 Klíč 24424 km 26245 Klíč 0



—	16. 05. 2018 Klíč	21114 km	26245	Klíč 0
	          			
—	16. 05. 2018 Servisní	21114 km	26245 CarTec Praha s.r.o., Praha 10	Automaticky
	          	✓		
—	16. 05. 2018 Oprava	21114 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10	Úloha Úloha Úloha: Servis ve standardním rozsahu Úloha: Servis mikrofiltru Úloha: Servis motorového oleje Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis 30000

Pracovní jednotka I -

Místní

14 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

ISPA TC-1-0066240100

Pracovní jednotka I -

Místní

19 PJ

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu

Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu

Pracovní jednotka I 00 00 105

2

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru

Balíček I 0000616

Servis mikrofiltru

2

Pracovní jednotka I 00 00 616

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64116996208

1

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Baliček I 0000610

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11428583898

1

BMW Engine Oil LL04 5W30
Díl I 83212405948

6.5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Data z klíče / CBS, Check-Control !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Technické kampaně !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— 16. 05. 2018 Záruka 21114 km 26245 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 6 996 208


1

— 09. 05. 2018 Klíč

20578 km

26245

Klíč 0




— 11. 04. 2018 Klíč

18772 km

26245

Klíč 0




— 01. 11. 2017 Klíč

8999 km

26245

Klíč 0




— 20. 07. 2017 Klíč

1372 km

26245

Klíč 0



— 27. 06. 2017 Klíč

3 km

26245

Klíč 0



— 23. 06. 2017 Klíč

2 km

26245

Klíč 1



— 23.06.2017 Servisní

2 km 26245 CarTec Manuál
Praha s.r.o.,
Praha 10

