

Vozidlo

BMW 740d xDrive, 230kW

WBAYB010X0GL96860



Vývojové označení

Barva

Aktuální stupeň integrace

Začátek záruky

F01

sophisto-grau brillant metallic

F001-21-07-510

11. června 2015

Technické kampaně

Kulance založená na VIN

Zvláštní informace

Omezení záruky

Živá diagnostika

Servisní smlouvy

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Navigační mapa

Detaily o vozidle

Typ vozidla

Osobní vozidlo

Značka

BMW

Model

740d xDrive

Karosérie	LIM
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	GL96860
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAYB010X0GL96860
Vývojové označení	F01
Řízení	LL
Motor	N57Z
Číslo motoru	64979187
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO5, J, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0104881ZD4
sériové číslo Headunit	HB2068F8018116
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F001-15-03-502
Datum výroby	5.3.2015
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	10.3.2015
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	A90
Kód čalounění	NASW
Kód typu	YB01
Základní typ	YB01
Typ vedení	YB01

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CB CO2 rozsah
01CC Auto Start Stop funkce
01CD Brake Energy Regeneration

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

08TH Speed Limit Info

0229 Dynamic Drive
0230 Přídavný rozsah podle EU
0248 Vyhřívání volantu
02NX BMW kolo z leh. sl. M dvoj. paprsek 303
02PA Pojistka šroubů kola
02TE Automat. převodovka s kolébk. spínači
02VB Indikace tlaku pneumatik
0302 Zabezpečovací systém
0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
0322 Pohodlný přístup
0323 Měkké autom.zavírání dveře
0337 M Sportovní paket
0356 Tepelný komfort-bezpečnostní sklo
0358 Tepelný komfort-přední sklo
03AG Couvací kamera
0415 Protisluneční roleta zadní
0416 Protisluneční roleta zadní/boční
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním
0441 Kuřácký paket
0453 Klimatizovaná sedadla přední
0456 Komfortní sedadlo s pamětí
0464 Vak na lyže
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
0496 Vyhřívání sedadla zadní
04CB Prov. z ušlech. dřeva Fineline přírod.
04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
04ND Přístrojová deska potažená kůží
04U2 Tlačítko zážitku z jízdy včetně ECO PRO
04UR Vnitřní osvětlení
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
05AT Driving Assistant Plus
05DL Surround View
0609 Navigační systém profesionální
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
0698 Area-Code 2 pro DVD
06NS Komfortní telefonie s rozšř.smartphone
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0761 Individuální tónované zasklení
0776 Strop karoserie Alcantara antracit
0851 Jazyková verze německy
0877 Odpadnutí křížové ovládání
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km

09AA Ochrana vnějšího potahu
A105 Akumulátor AGM 105 Ah
LEDE Výbava kůže

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
+	27. 09. 2023	Klíč	199428 km	50437	Klíč 0
+	27. 09. 2023	Servisní	199428 km	50437	Automaticky Auto Base s.r.o. , Praha
+	20. 06. 2023	Záruka	189844 km	50437	Úloha: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Replacing exhaust-gas recirculation cooler (high- temperature)
+	19. 06. 2023	Klíč	189837 km	50437	Klíč 0
+	06. 06. 2023	Klíč	188110 km	50437	Klíč 0
+	27. 10. 2021	Klíč	149892 km	26245	Klíč 0
+	27. 10. 2021	Servisní	149892 km	26245	Automaticky CarTec Praha s.r.o. , Praha 10
+	01. 07. 2021	Klíč	140599 km	26245	Klíč 0
+	01. 07. 2021	Servisní	140599 km	26245	Automaticky CarTec Praha s.r.o. , Praha 10
+	30. 10. 2020	Klíč	131286 km	26245	Klíč 0
+	30. 10. 2020	Servisní	131286 km	26245	Automaticky CarTec Praha s.r.o. , Praha 10

+	30. 10. 2020 Záruka	131286 km	26245	Úloha: Fx N57 Check and if required replace EGR-radiator
+	29. 10. 2020 Klíč	131236 km	26245	Klíč 0
+	20. 04. 2020 Klíč	120386 km	26245	Klíč 0
+	20. 04. 2020 Servisní	120386 km	26245	Automaticky CarTec Praha s.r.o., Praha 10
+	29. 08. 2019 Klíč	101778 km	26245	Klíč 0
+	29. 08. 2019 Servisní	101778 km	26245	Automaticky CarTec Praha s.r.o., Praha 10
+	27. 08. 2019 Klíč	101737 km	26245	Klíč 0
+	02. 07. 2019 Klíč	98535 km	26245	Klíč 0
+	01. 07. 2019 Klíč	98475 km	26245	Klíč 0
+	06. 09. 2018 Klíč	79365 km	26245	Klíč 0
+	06. 09. 2018 Záruka	79365 km	26245	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	03. 09. 2018 Klíč	79322 km	26245	Klíč 0
+	03. 09. 2018 Servisní	79322 km	26245	Automaticky CarTec Praha s.r.o.,

			Praha 10	
+	05. 06. 2018 Záruka	73307 km	26245	Úloha: Cylinder head cover Cracked / broken / torn off Úloha: Charge air intercooler Leaking Úloha: Charge air pipes/hoses Leaking
+	24. 05. 2018 Klíč	73307 km	26245	Klíč 0
+	26. 03. 2018 Klíč	69380 km	26245	Klíč 0
+	26. 03. 2018 Klíč	69379 km	26245	Klíč 0
+	26. 03. 2018 Servisní	69379 km	26245	Automaticky CarTec Praha s.r.o., Praha 10
+	11. 10. 2017 Klíč	63565 km	26245	Klíč 0
+	22. 06. 2017 Záruka	57709 km	26245	Úloha: Transfer box, complete Shaking Úloha: Ball joint, tension strut/compression strut (outer) Unpleasant noises
+	15. 06. 2017 Klíč	57696 km	26245	Klíč 0
+	07. 06. 2017 Klíč	57469 km	26245	Klíč 0
+	13. 04. 2017 Klíč	52605 km	26245	Klíč 0
+	13. 04. 2017 Servisní	52605 km	26245	Automaticky CarTec Praha s.r.o., Praha 10

+	13. 04. 2017 Záruka	52605 km	26245	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	08. 04. 2017 Klíč	51998 km	26245	Klíč 0
+	08. 11. 2016 Klíč	37968 km	26245	Klíč 0
+	19. 04. 2016 Klíč	26395 km	26245	Klíč 0
+	19. 04. 2016 Záruka	26395 km	26245	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	04. 03. 2016 Klíč	22138 km	26245	Klíč 0
+	04. 03. 2016 Záruka	1000 km	26245	Úloha: Rack system Sticking/jammed
+	18. 02. 2016 Klíč	21008 km	26245	Klíč 0
+	18. 02. 2016 Záruka	21008 km	26245	Úloha: Wheel speed sensor, rear Permanent malfunction

+	13. 11. 2015 Klíč	11544 km	26245	Klíč 0
+	24. 07. 2015 Klíč	2982 km	26245	Klíč 0
+	23. 07. 2015 Záruka	2982 km	26245	Úloha: F0x F1x Program control units (instrument cluster)
+	16. 07. 2015 Klíč	2981 km	26245	Klíč 0