

BMW Group - AIR: 2026-09-08 / 12:30
Autorizovaný partner BMW:
Model: X4 xDrive30d
Identifikační číslo vozidla: WBAXX310000U35737
Vývojové označení: F26
Kód typu: XX41
Typ vedení: XX41

Vozidlo

BMW X4 xDrive30d, 190kW

WBAXX310000U35737



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

F26
melbourne-rot metallic
F025-16-11-502
30. dubna 2018

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Nebylo možné zjistit instalovanou mapu.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
-	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2026-1	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X4 xDrive30d
Karosérie	SC
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0U35737
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAXX310000U35737
Vývojové označení	F26
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	74859874
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	1052611WJ8
sériové číslo Headunit	HB2240H3530633
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-16-11-502
Datum výroby	21. 3. 2017
Výrobní závod	Spartanburg
Datum expedice	26. 4. 2017
Dodávající prodejce	AutoWallis Praha, Praha 9, CZ
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	A75
Kód čalounění	FHAT
Kód typu	XX41
Základní typ	XX31
Typ vedení	XX41

Zvláštní vybavy

Zvláštní výbavy z výroby:


01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
01CC Auto Start Stop funkce
01CD Brake Energy Regeneration
0225 Sériový podvozek
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0249 Multifunkce pro volant
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02V2 BMW kolo z leh.sl. M dvoj. paprsek 622
02VB Indikace tlaku pneumatik
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0322 Pohodlný přístup
0337 M Sportovní paket
03AG Couvací kamera
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
0459 Nastavení sedadla elektrické s pamětí
0481 Sport.sedadlo
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04AD Interiér.lišty hliník pod.broušení jemné
04NG Lišty přístrojová deska vysoký lesk
04U2 Tlačítko zážitku z jízdy včetně ECO PRO
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0521 Dešťový senzor
0534 Automatická klimatizace
0544 Regulace rychlosti s brzdou funkcí
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
0563 Světelný paket
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
0609 Navigační systém profesionální
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
0676 Hi-Fi systém reproduktorů
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
07LF Modell M Sport
0840 Nastavení nejvyšší rychlosti
0877 Odpadnutí křížové ovládní
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TH Speed Limit Info
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
A105 Akumulátor AGM 105 Ah
POLS Látkové čalounění

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
—	13. 04. 2026	Klíč	114018 km	31564	Klíč 0



— 23. 09. 2025 Klíč 101712 km 31564 Remote KeyRead



— 17. 09. 2025 Klíč 101189 km 31564 Remote KeyRead



— 04. 11. 2024 Klíč 86011 km 31564 Klíč 0



— 25. 10. 2024 Klíč 85416 km 31564 Remote KeyRead



— 21. 10. 2024 Klíč 85174 km 31564 Klíč 0



— 21. 10. 2024 Servisní 85174 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice



— 21. 10. 2024 Záruka 85174 km 31564
Úloha: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů
Úloha: F0x F1x F2x F3xN57T N57Z
Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)
Úloha: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)

— Úloha: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Administrativní náklady Pracovní jednotka I 00 74 758	1 PJ
--	------

E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů
Nález I 00 11 35 07 00

- Úloha: F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)

Popis: F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 73 533	19 PJ
---	-------

Vícepráce, proveďte funkční test tlakové senzoriky Pracovní jednotka I 00 73 534	3 PJ
---	------

Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému Pracovní jednotka I 00 73 535	1 PJ
---	------

Doplňkové práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů Pracovní jednotka I 00 73 536	6 PJ
---	------

F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)
Nález I 00 11 65 06 00

Hadice chlazení Díl I 11 53 7 827 842	1
--	---

O-kroužek Díl I 11 61 8 512 504	1
------------------------------------	---

Hrdlo trubky Díl I 11 71 7 799 853	2
---------------------------------------	---

Chladič výfukových plynů, nízká teplota Díl I 11 71 7 822 346	1
--	---

Recirk.výf.plynů sada drobných dílů Díl I 11 71 8 490 640	1
--	---

Uchycení Díl I 61 13 1 369 832	1
-----------------------------------	---

- Úloha: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)

Popis: Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Vyměnit airbag řidiče Pracovní jednotka I 00 76 920	3 PJ
--	------

Fx Výměna airbagu řidiče díl III (SDI)
Nález I 00 32 62 03 00


Modul airbagu strana řidiče Díl I 32305A66F66	1
--	---





— 12. 05. 2023 Klíč 69308 km Remote KeyRead





— 20. 12. 2022 Klíč 66753 km Klíč 0





— 20. 12. 2022 Servisní 66753 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice



— 03. 08. 2021 Klíč 53784 km Klíč 0



— 03. 08. 2021 Servisní 53784 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice



— 03. 08. 2021 Záruka 53784 km 31564

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Palivový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej

Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 507 683

1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602

1 PJ

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 518 111

1

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru
Pracovní jednotka I 00 00 604

5 PJ

Servis Palivový filtr
Nález I 87 13 02 00 00

Vložka palivového filtru
Díl I 13 32 8 584 874

1

hadicová spona
Díl I 16 12 1 180 240

1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616


1 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00


Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 31 9 312 318

1

— 05. 05. 2021 Klíč 48459 km Klíč 0



— 05. 05. 2021 Servisní 48459 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice



— 05. 05. 2021 Záruka 48459 km 31564 Úloha: Fx N57 Zkontrolovat chladič
AGR, popř. vyměnit

— Úloha: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

Popis: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat datum výroby chladiče zpětného vedení výf. plynů/vyměnit
chladič zpětného vedení výf. plynů a přemontovat ventil zpětného vedení
výf. plynů
Pracovní jednotka I 00 69 575

17 PJ

Vícepráce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů a směšovací
trubku
Pracovní jednotka I 00 69 576

8 PJ

Doplňková práce, provést funkce snímačů tlaku
Pracovní jednotka I 00 69 577

3 PJ

Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit
Nález I 00 11 58 05 00

hadicová spona
Díl I 07 12 9 952 107

1

Hrdlo trubky
Díl I 11 71 7 799 853

2

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 476 994

1

Recirk.výf.plynů sada drobných dílů
Díl I 11 71 8 490 221

1

— 28. 11. 2019 Klíč 33492 km 29356 Klíč 0

							
29000	29000	29000	29000	60000	60000	60000	29000
07/2021	574	574	574		03/2020		07/2021

— 25. 10. 2019 Klíč 33369 km 37147 Klíč 0

							
30000	30000	30000	30000	60000	60000	60000	30000
07/2021	606	606	606		03/2020		07/2021

— 23. 10. 2019 Klíč 33039 km 37147 Klíč 0

							
30000	30000	30000	30000	60000	60000	60000	30000
07/2021	615	615	615		03/2020		07/2021

— 10. 09. 2019 Klíč 32885 km 29356 Klíč 0

							
-8000	0	-8000	0	60000	0	60000	16000
-102 14 %		-102 14 %		03/2020			03/2021

— 10. 07. 2019 Klíč 32874 km 29356 Klíč 0

							
-8000	0	-8000	0	60000	0	60000	16000
-80 11 %		-80 11 %		03/2020			03/2021

— 10. 07. 2019 Servisní 32874 km 29356 Automaticky
STRATOS
AUTO, spol. s
r.o., HK, Hradec
Kralove-
Brezhrad

							
-8000		-8000		60000	60000	60000	16000
✓		✓		03/2020			

— 10. 07. 2019 Oprava 32874 km 29356 Úloha
STRATOS Úloha: Servis motorového oleje
AUTO, spol. s Úloha: Servis mikrofiltru
r.o., HK ,
Hradec
Kralove-
Brezhrad

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Baliček I 00006101XX410

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 507 683	1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83 21 2 405 948	6.5

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Baliček I 00006161XX410

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	1
Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 31 9 312 318	1

—	10. 07. 2019 Záruka	32874 km	29356	Úloha: Servis Motorový olej Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
---	---------------------	----------	-------	--

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 RJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 507 683

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 RJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru

Pracovní jednotka I 00 00 616

1 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím


Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím


Díl I 64 31 9 312 318

1


— 10. 06. 2019 Klíč 32752 km 37147 Klíč 0



— 23. 04. 2019 Klíč 32743 km 37147 Klíč 0



— 07. 11. 2018 Klíč 17379 km 37147 Klíč 0



— 07. 11. 2018 Oprava 17379 km 37147 Úloha

STRATOS
AUTO, spol. s
r.o., Praha ,
Praha 9

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kola za kola na zimní sadu (Kubelková) - na počkání
Pracovní jednotka I -

Místní

12 PJ

— 16. 05. 2018 Záruka 11 km 30521 Úloha: akumulátor vozidla (akumulátor 12 V)

— Úloha: akumulátor vozidla (akumulátor 12 V)

Popis: akumulátor vozidla (akumulátor 12 V)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit palubní síťovou baterii – s registrací výměny baterie
Pracovní jednotka I 61 21 517

0 PJ

akumulátor vozidla (akumulátor 12 V)

Nález I 61 21 00 12 00

				Original BMW akumulátor AGM Díl I 61 21 6 924 023	1
—	16. 05. 2018 Záruka	11 km	37147	Úloha: akumulátor vozidla (akumulátor 12 V)	
—	Úloha: akumulátor vozidla (akumulátor 12 V) Popis: akumulátor vozidla (akumulátor 12 V) Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:				
	Vyměnit palubní síťovou baterii – s registrací výměny baterie Pracovní jednotka I 61 21 517				0 PJ
	akumulátor vozidla (akumulátor 12 V) Nález I 61 21 00 12 00				
	Original BMW akumulátor AGM Díl I 61 21 6 924 023				1
—	14. 05. 2018 Oprava	7 km	37147 STRATOS AUTO, spol. s r.o., Praha , Praha 9	Úloha Úloha	
—	Úloha Popis: Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:				
	Předprodejní servis - P.K./V.CH. Pracovní jednotka I -		Místní		12 PJ
—	Úloha Popis: Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:				
	Mytí + čištění - předání bude upřesněno Pracovní jednotka I -		Místní		12 PJ
—	28. 06. 2017 Servisní	9 km	37147 Stratos Auto, spol s.r.o., Praha 9	Manuál	
				 0 06/2017 ✓	
—	24. 06. 2017 Klíč	7 km	37147	Klíč 0	
				 0 -26 3,6 %	

— 24. 06. 2017 Oprava

7 km

37147
STRATOS
AUTO, spol. s
r.o., Praha ,
Praha 9

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

příprava vozu na salon
Pracovní jednotka I -

Místní

12 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Mytí a čištění
Pracovní jednotka I -

Místní

24 PJ