

Vozidlo

BMW X5 xDrive40d, 230kW

WBAKS610800C50106



Vývojové označení

F15

Barva

black-sapphire metallic

Aktuální stupeň integrace

F025-18-11-520

Začátek záruky

17. února 2014

Technické kampaně

Kulance založená na VIN

Zvláštní informace

Omezení záruky

Živá diagnostika

Servisní smlouvy

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Navigační mapa

Detaily o vozidle

Typ vozidla

Osobní vozidlo

Značka

BMW

Model

X5 xDrive40d

Karosérie

GEFZG

Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0C50106
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS610800C50106
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57Z
Číslo motoru	30828700
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, T, CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0315554WTY
sériové číslo Headunit	HB2068D7798013
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-13-11-504
Datum výroby	17.12.2013
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	30.1.2014
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	KS61
Základní typ	KS61
Typ vedení	KS61

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrálního objednávacího procesu
01CB CO2 rozsah
0230 Přídavný rozsah podle EU
0233 Zvýšené zatížení závěsu
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

08TL Zkušební figurína-SALAPA

02PA Pojistka šroubů kola
02PW BMW kolo z leh.sl. M dvojpaprskové 469
02TB Sport-automatická převodovka
02VF Adaptivní M podvozek
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0337 M Sportovní paket
0358 Tepelný komfort-přední sklo
03AC Tažné zařízení
03AG Couvací kamera
03AP Přední sklo s šedým klínem
03MC Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
0402 Panoramatická střecha elektrická
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním
0456 Komfortní sedadlo s pamětí
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
0496 Vyhřívání sedadla zadní
04MR Interiérové lišty hliník Hexagon
04UY Lyžařská a snowboardová taška
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
0563 Světelný paket
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DL Surround View
0609 Navigační systém profesionální
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06NR Apps
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08TF Aktivní ochrana chodců
08V1 Štítek s upozorněním
0925 Zkušební figurína-SALAPA
A105 Akumulátor AGM 105 Ah
LEDE Výbava kůže

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
+	13. 09. 2023	Klíč	207414 km	31564	Klíč 0
+	18. 07. 2023	Klíč	201513 km	31564	Klíč 0
+	20. 06. 2023	Klíč	201217 km	40313	Klíč 0
+	19. 06. 2023	Záruka	201217 km	40313	Úloha: F0x F1x F2x F3x N57T N57Z Replacing exhaust-gas recirculation cooler (low- temperature) Úloha: Fx Replace driver's airbag (SDI)
+	13. 06. 2023	Klíč	201217 km	40313	Klíč 0
+	28. 02. 2023	Klíč	200907 km	40313	Klíč 0
+	16. 03. 2022	Klíč	194463 km	34880	Klíč 0
+	16. 03. 2022	Servisní	194463 km	34880	Automaticky Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky
+	16. 03. 2022	Záruka	194463 km	34880	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Washer fluid service Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service -

				micro filter/activated carbon filter
+	18. 02. 2021 Klíč	185881 km	40313	Klíč 0
+	18. 02. 2021 Servisní	185881 km	40313	Automaticky Bychl Auto, a.s. , Vestec
+	18. 02. 2021 Záruka	185881 km	40313	Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - brake fluid
+	04. 01. 2021 Klíč	184117 km	34880	Klíč 0
+	04. 01. 2021 Klíč	184114 km	34880	Klíč 0
+	04. 01. 2021 Záruka	184117 km	34880	Úloha: Service - topping up engine oil
+	04. 03. 2020 Klíč	170394 km	40313	Klíč 0
+	04. 03. 2020 Servisní	170394 km	40313	Automaticky Bychl Auto, a.s. , Vestec
+	04. 03. 2020 Záruka	170394 km	40313	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Washer fluid service Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	13. 02. 2020 Záruka	169305 km	40313	Úloha: EGR cooler (incl. bypass flap)

				/ exhaust cooler Leaking
+	11. 02. 2020 Klíč	169303 km	40313	Klíč 0
+	03. 02. 2020 Klíč	168892 km	34880	Klíč 0
+	03. 02. 2020 Servisní	168892 km	34880	Automaticky Invelt s.r.o., Praha , Praha 5 - Stodulky
+	26. 02. 2019 Klíč	155651 km	40313	Klíč 0
+	16. 01. 2019 Klíč	154475 km	40313	Klíč 0
+	15. 01. 2019 Klíč	154460 km	40313	Klíč 0
+	06. 12. 2018 Záruka	152390 km	34880	Úloha: Vacuum line with flap control Leaking Úloha: Vacuum line with flap control Leaking
+	05. 12. 2018 Klíč	152377 km	34880	Klíč 0
+	05. 12. 2018 Klíč	152377 km	34880	Klíč 0
+	05. 12. 2018 Záruka	152377 km	34880	Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - brake fluid
+	25. 10. 2018 Záruka	148855 km	34880	Úloha: F15 F16 F25 F26 N57T N57X N57Z Replacing exhaust-gas recirculation cooler
+	24. 10. 2018 Klíč	148851 km	34880	Klíč 0

+	24. 10. 2018	Servisní	148851 km	34880	Automaticky Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky
+	24. 10. 2018	Záruka	148851 km	34880	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Washer fluid service Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	15. 05. 2018	Klíč	138252 km	34880	Klíč 0
+	25. 04. 2018	Klíč	137836 km	34880	Klíč 0
+	25. 04. 2018	Záruka	137836 km	34880	Úloha: Rear spring strut, air suspension (LF) Leaking
+	26. 03. 2018	Klíč	136912 km	34880	Klíč 0
+	26. 03. 2018	Klíč	136896 km	34880	Klíč 0
+	26. 03. 2018	Záruka	136912 km	34880	Úloha: Service - topping up engine oil
+	07. 03. 2018	Klíč	135522 km	34880	Klíč 0
+	05. 03. 2018	Klíč	135521 km	34880	Klíč 0

+	05. 02. 2018 Záruka	132964 km	34880	Úloha: Shock absorber with damping force adjustment (EDC/VDM) rear axle Leaking Úloha: Front brake disc protective plate Cracked / broken / torn off Úloha: Rear spring strut, air suspension (LF) Leaking
+	29. 01. 2018 Klíč	132962 km	34880	Klíč 0
+	29. 01. 2018 Klíč	132962 km	34880	Klíč 0
+	29. 01. 2018 Servisní	132962 km	34880	Automaticky Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky
+	07. 11. 2017 Klíč	127755 km	34880	Klíč 0
+	07. 11. 2017 Klíč	127750 km	34880	Klíč 0
+	19. 10. 2017 Záruka	126718 km	34880	Úloha: Ball joint, tension strut/compression strut (outer) Unpleasant noises Úloha: Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Unpleasant noises Úloha: Front brake caliper Loose
+	09. 10. 2017 Klíč	125927 km	34880	Klíč 0

+	09. 10. 2017 Klíč	125924 km	34880	Klíč 0
+	09. 10. 2017 Servisní	125924 km	34880	Automaticky Invelt s.r.o., Praha 5 - Stodulky
+	09. 10. 2017 Záruka	125927 km	34880	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	21. 04. 2017 Klíč	111221 km	34880	Klíč 0
+	28. 03. 2017 Záruka	108357 km	34880	Úloha: EGR cooler (incl. bypass flap) / exhaust cooler Leaking Úloha: EGR cooler (incl. bypass flap) / exhaust cooler Leaking Úloha: Vehicle battery (12 V battery) Permanent failure Úloha: Vehicle battery (12 V battery) Permanent failure Úloha: LED headlight fan Permanent failure
+	10. 03. 2017 Klíč	108357 km	34880	Klíč 0

+	15. 12. 2016 Klíč	102467 km	34880	Klíč 0
+	15. 12. 2016 Záruka	102467 km	34880	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - brake fluid Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	10. 11. 2016 Klíč	100083 km	34880	Klíč 0
+	12. 09. 2016 Záruka	93842 km	34880	Úloha: Roof functions centre FZD Permanent malfunction Úloha: Control unit for swivel trailer towing hitch Software error / internal device fault
+	08. 09. 2016 Klíč	93825 km	34880	Klíč 0
+	01. 06. 2016 Klíč	82610 km	34880	Klíč 0
+	01. 06. 2016 Záruka	82610 km	34880	Úloha: Floor mat mounting / Velcro fastener Cracked / broken / torn off

+	31. 03. 2016 Klíč	76429 km	34880	Klíč 0
+	31. 03. 2016 Záruka	76434 km	34880	Úloha: End silencer (with tailpipes) Cracked / broken / torn off Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	26. 01. 2016 Klíč	70107 km	34880	Klíč 0
+	11. 01. 2016 Klíč	70097 km	34880	Klíč 0
+	14. 11. 2015 Klíč	67133 km	34880	Klíč 0
+	30. 04. 2015 Klíč	51060 km	34880	Klíč 0
+	30. 04. 2015 Záruka	51060 km	34880	Úloha: Floor mat mounting / Velcro fastener Cracked / broken / torn off
+	30. 04. 2015 Záruka	51060 km	34880	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter

				Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	26. 02. 2015 Klíč	43055 km	34880	Klíč 0
+	26. 02. 2015 Servisní	43055 km	34880	Automaticky Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky
+	26. 02. 2015 Záruka	43055 km	34880	Úloha: Seat belt, front Worn / sheared through
+	06. 02. 2015 Klíč	40434 km	40313	Klíč 0
+	05. 02. 2015 Záruka	40425 km	40313	Úloha: F15 Program control units (wheel speed accelerator sensor) Úloha: Roller blind in luggage compartment Unpleasant noises
+	03. 02. 2015 Klíč	40418 km	40313	Klíč 0
+	29. 12. 2014 Klíč	38210 km	40313	Klíč 0
+	29. 12. 2014 Záruka	38210 km	40313	Úloha: Tailgate/boot/trunk lid trim panel (inner) Unpleasant noises
+	01. 11. 2014 Klíč	33298 km	34880	Klíč 0
+	08. 10. 2014 Záruka	30752 km	30521	Úloha: Control unit for steering column switch cluster SZL, including

				coil spring assy Software error / int
+	28. 08. 2014 Klíč	26424 km	34880	Klíč 0
+	28. 08. 2014 Klíč	26422 km	34880	Klíč 0
+	28. 08. 2014 Záruka	26423 km	30521	Úloha: Service - standard scope Úloha: Engine oil service Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	17. 06. 2014 Záruka	14759 km	30521	Úloha: Acceleration sensor, EDC/VDM/air suspension strut Permanent malfunction
+	16. 06. 2014 Klíč	14798 km	40313	Klíč 0
+	23. 05. 2014 Klíč	12352 km	40313	Klíč 0
+	11. 04. 2014 Klíč	6381 km	34880	Klíč 0
+	06. 03. 2014 Klíč	2662 km	34880	Klíč 0
+	14. 02. 2014 Klíč	70 km	34880	Klíč 0