

Vozidlo

BMW X5 xDrive30d, 190kW

WBAKS410900R80138



Vývojové označení

F15

Barva

glacier-silber metallic

Aktuální stupeň integrace

F025-23-07-530

Začátek záruky

8. března 2016

Zablokování expedice



Jsou k dispozici technické akce.

Technické kampaně

Kulance založená na VIN

Zvláštní informace

Omezení záruky

Živá diagnostika

Servisní smlouvy

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Navigační mapa

Detaily o vozidle

Typ vozidla

Osobní vozidlo

Značka

BMW

Model

X5 xDrive30d

Karosérie

GEFZG

Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	OR80138
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS410900R80138
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	74109461
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0081470ZPC
sériové číslo Headunit	HB2068G3209950
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-15-11-505
Datum výroby	29.1.2016
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	29.2.2016
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	A83
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	KS41
Základní typ	KS41
Typ vedení	KS41

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednacím proces
01CB CO2 rozsah
0230 Přídavný rozsah podle EU
0233 Zvýšené zatížení závěsu
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

02PA Pojistka šroubů kola
02PV BMW kolo z leh.sl. M dvojpaprskové 467
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VF Adaptivní M podvozek
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0337 M Sportovní paket
03AC Tažné zařízení
03AG Couvací kamera
03AT Střešní lišta hliník hlazená
03MB Ind. exteriér Line hliník hlazený
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
0453 Klimatizovaná sedadla přední
0456 Komfortní sedadlo s paměť
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04MR Interiérové lišty hliník Hexagon
04UY Lyžařská a snowboardová taška
0502 Ostříkovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0552 Adaptivní diodový světlomet
0563 Světelný paket
0575 Přídavné zásuvky 12 V
05A3 BMW Night Vision s Dynamic Light
05AC Dálkové světlo asistent
05AG Varování změna pruhu
05AL Aktivní ochrana
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
05DL Surround View
05DP Parkovací zařízení
0609 Navigační systém profesionální
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AP Remote Services
06NS Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone
06UK Night Vision with person recognition
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
0710 M Kožený volant
0715 M aerodynamický paket
0775 Strop karoserie antracit
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky

08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08TF Aktivní ochrana chodců
 08TH Speed Limit Info
 08V1 Štítek s upozorněním
 0925 Zkušební figurína-SALAPA
 09AA Ochrana vnějšího potahu
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah
 LEDE Výbava kůže

Historie vozidel

	Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
+	12. 02. 2024	Klíč	163636 km	50437	Klíč 0
+	30. 05. 2022	Klíč	129337 km	31564	Klíč 0
+	02. 05. 2022	Klíč	127473 km	31564	Klíč 0
+	02. 05. 2022	Servisní	127473 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Praha , Cestlice
+	17. 08. 2021	Klíč	112038 km	31564	Klíč 0
+	17. 08. 2021	Klíč	112029 km	31564	Remote KeyRead
+	17. 08. 2021	Servisní	112038 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Praha , Cestlice
+	03. 06. 2021	Klíč	107280 km	31564	Klíč 0
+	20. 05. 2021	Klíč	106279 km	31564	Klíč 0
+	04. 05. 2021	Klíč	105045 km	31564	Klíč 0
+	04. 05. 2021	Servisní	105045 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Praha , Cestlice
+	04. 05. 2021	Záruka	105045 km	31564	Úloha: Fx N57 Check and if required replace EGR-radiator

+	03. 05. 2021 Klíč	104692 km	31564	Remote KeyRead
+	27. 04. 2021 Klíč	104433 km	31564	Klíč 0
+	07. 01. 2021 Klíč	99445 km	31564	Klíč 0
+	07. 01. 2021 Klíč	99387 km	31564	Klíč 0
+	07. 01. 2021 Servisní	99445 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Praha , Cestlice
+	07. 01. 2021 Záruka	99445 km	31564	Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - brake fluid
+	01. 12. 2020 Klíč	98403 km	31564	Remote KeyRead
+	24. 10. 2020 Klíč	96773 km	31564	Klíč 0
+	11. 05. 2020 Klíč	86737 km	31564	Klíč 0
+	11. 05. 2020 Servisní	86737 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Praha , Cestlice
+	11. 05. 2020 Záruka	86737 km	31564	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	27. 02. 2020 Klíč	84598 km	31564	Klíč 0
+	17. 02. 2020 Klíč	84078 km	31564	Klíč 0
+	11. 02. 2020 Klíč	83613 km	31564	Klíč 0
+	11. 02. 2020 Záruka	83613 km	31564	Úloha: Air suspension

				(LF) seal, rear spring strut Cracked / broken / torn off
+	04. 02. 2020 Klíč	83402 km	31564	Klíč 0
+	04. 02. 2020 Záruka	83402 km	31564	Úloha: Ball joint, front axle wishbone, bottom (outer) Excessive play Úloha: Air suspension (LF) seal, rear spring strut Cracked / broken / torn off
+	04. 02. 2020 Záruka	83402 km	31564	Úloha
+	23. 01. 2020 Klíč	82807 km	31564	Klíč 0
+	23. 01. 2020 Servisní	82807 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Praha , Cestlice
+	23. 01. 2020 Záruka	82807 km	31564	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - micro

				filter/activated carbon filter
+	17. 01. 2020 Klíč	82501 km	31564	Klíč 0
+	21. 11. 2019 Klíč	79107 km	31564	Klíč 0
+	21. 11. 2019 Servisní	79107 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Praha , Cestlice
+	26. 10. 2019 Klíč	77781 km	31564	Klíč 0
+	17. 07. 2019 Klíč	72502 km	31564	Klíč 0
+	07. 06. 2019 Záruka	70468 km	31564	Úloha: Rear lid Poorly adapted/fitted Úloha: Cushion (foam rubber padding) front seat seat cushion surface Too rough
+	03. 06. 2019 Klíč	70468 km	31564	Klíč 0
+	15. 05. 2019 Klíč	69510 km	31564	Klíč 0
+	12. 04. 2019 Klíč	67652 km	31564	Klíč 0
+	11. 02. 2019 Klíč	65395 km	31564	Klíč 0
+	18. 01. 2019 Klíč	63959 km	31564	Klíč 0
+	18. 01. 2019 Záruka	63959 km	31564	Úloha: Rubber mount/ball joint (on spring strut), front axle control arm, bottom Excessive play Úloha: Switch/button, multifunction steering wheel (MFL) Broken
+	08. 01. 2019 Klíč	63811 km	31564	Klíč 0

+	08. 01. 2019 Klíč	63810 km	31564	Klíč 0
+	08. 01. 2019 Servisní	63810 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Cestlice
+	08. 01. 2019 Záruka	63810 km	31564	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - brake fluid Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	22. 11. 2018 Klíč	61124 km	31564	Klíč 0
+	28. 06. 2018 Klíč	55872 km	31564	Klíč 0
+	28. 06. 2018 Klíč	55872 km	31564	Klíč 0
+	28. 06. 2018 Servisní	55872 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Cestlice
+	24. 04. 2018 Klíč	51932 km	31564	Klíč 0
+	01. 12. 2017 Záruka	43668 km	31564	Úloha: USB / AUX IN / AV IN connection sockets, centre console incorrect connection /contact
+	27. 11. 2017 Klíč	44135 km	31564	Klíč 0
+	23. 11. 2017 Klíč	43667 km	31564	Klíč 0
+	23. 11. 2017 Servisní	43667 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Praha, Cestlice

+	23. 11. 2017 Záruka	43667 km	31564	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - vehicle check Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - air cleaner Úloha: Service - fuel filter Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	04. 10. 2017 Klíč	39625 km	20117	Klíč 0
+	04. 10. 2017 Klíč	39625 km	20117	Klíč 0
+	29. 09. 2017 Klíč	39213 km	20117	Klíč 0
+	22. 05. 2017 Klíč	30627 km	31564	Klíč 10
+	22. 05. 2017 Záruka	30627 km	31564	Úloha: F0x F1x F85 F86 programming control units (dynamic marker light) Úloha: Leather/leatherette upholstery of the seat cushions on the front seats Worn / sheared through
+	22. 05. 2017 Záruka	30627 km	31564	Úloha
+	03. 04. 2017 Klíč	28941 km	31564	Klíč 10
+	08. 12. 2016 Klíč	22830 km	31564	Klíč 10
+	08. 12. 2016 Servisní	22830 km	31564	Automaticky Renocar a.s., Cestlice

+	08. 12. 2016 Záruka	22830 km	31564	Úloha: Engine oil service Úloha: Service - standard scope Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter
+	10. 10. 2016 Klíč	19455 km	31564	Klíč 1
+	30. 08. 2016 Klíč	16561 km	31564	Klíč 1
+	20. 04. 2016 Klíč	2716 km	31564	Klíč 1
+	11. 03. 2016 Klíč	7 km	31564	Klíč 0
+	10. 03. 2016 Klíč	7 km	31564	Klíč 0
+	09. 03. 2016 Klíč	6 km	31564	Klíč 0
+	07. 03. 2016 Klíč	6 km	31564	Klíč 0