



Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBLM9NS6M8028652
Označení typu	KODIAQ RS TD176/2.0A7A
Datum prodeje	2020-12-11
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2025-01-29
Stav km	179331 km
Číslo zakázky	244223
Wertmarke: 2/3.933.328	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Cistice paliva vznetového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Olej převodový ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2024-07-02
Stav km	151224 km
Číslo zakázky	233307
Wertmarke: 2/3.732.322	
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2023-10-16
Stav km	121150 km
48S5 durchgeführt	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2023-10-16
Stav km	121150 km
Číslo zakázky	219296
Wertmarke: 2/3.732.360	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Odtok vody ✓ Olej převodovy ✓ Remen ozubený
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2023-01-26
Stav km	91422 km
Číslo zakázky	205233
Wertmarke: 1/5.386.915	
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody ✓ Cistic paliva vznetoveho motoru ✓ Vlozka filtru vzduchu ✓ Servis vymeny brzdove kapaliny ✓ Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2022-05-10
Stav km	61146 km
Číslo zakázky	192996
Wertmarke: 1/4.969.251	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Odtok vody ✓ Olej převodovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)

Datum	2021-10-04
Stav km	30578 km
Číslo zakázky	182288
Wertmarke: 1/4.503.072	
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejní

Datum	2020-12-07
Stav km	10 km
Číslo zakázky	167165
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)