

Digitální servisní zpráva

Data vozidla

Vozidlo Maybach GLS 600
Datum 1.registr. 29.07.2021
FIN W1N1679871A501651

Příští Servis

11.2026

79216 km

(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

Servisní zpráva 4

LUXUS CAR SERVICE s.r.o.
Za Poříčskou branou 315/10
Praha 8

Datum 06.11.2025
Číslo zakázky 923
Stav KM 59216 km

Provedený servis

Servis Servis B
Dílenský kód Není k dispozici
Zbývajících čas.lhůta -86 dnů
Zbývajících počet KM 7537 km

Přídavné práce

Výměna prachového filtru ☒
Motor: výměna oleje, filtru ☒

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej
Kvalita oleje 229.51
Viskozita

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Záruka na prorezivění ☐

Servisní interval v souladu s předpisy

Mercedes-Benz AG

Dodrženo ☒

Přídavné práce

Splněno ☒

Servisní zpráva 3

Mercedes-Benz
SIA Veho
Abrenes iela 12
Rīga

Datum 12.08.2024
Číslo zakázky 103702
Stav KM 46753 km

Provedený servis

Servis Servis A
Dílenský kód 2G00B5021
Zbývající čas.lhůta 2 dnů
Zbývající počet KM 8117 km

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej
Kvalita oleje 229.5
Viskozita

Přídavné práce

Provedení servisu A s paketem ☒
Plus
Dodatek k servisu: výměna ☒
prachového filtru
Dodatek k servisu: výměna ☒
vločky vzduchového filtru
Dodatek k servisu: výměna ☒
zapalovacích svíček
Dodatkové práce k servisu: ☒
provedení výměny oleje v
diferenciálu zadní nápravy
Dodatkové práce k servisu B: ☒
provedení výměny oleje v
rozdělovací převodovce

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Záruka na prorezivění ☒

Servisní interval v souladu s předpisy

Mercedes-Benz AG
Dodrženo ☒

Přídavné práce

Splněno ☒

Digitální servisní zpráva

Data vozidla

Vozidlo Maybach GLS 600
Datum 1.registr. 29.07.2021
FIN W1N1679871A501651

Příští Servis

11.2026

79216 km

(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

Servisní zpráva 2

Mercedes-Benz SIA Veho Datum 08.08.2023
Abrenes iela 12 Číslo zakázky 356626
Riga Stav KM 34869 km

Provedený servis

Servis Servis B
Dílenský kód E0E
Zbývajících čas.lhůta -7 dnů
Zbývajících počet KM 943 km

Přídavné práce

Výměna prachového filtru ☒
Motor: výměna oleje, filtru ☒
Výměna brzdové kapaliny ☒

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej
Kvalita oleje 229.5
Viskozita 0W-40

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Záruka na prorezivění ☒

Servisní interval v souladu s předpisy

Mercedes-Benz AG

Dodrženo ☒

Přídavné práce

Splněno ☒

Digitální servisní zpráva

Data vozidla

Vozidlo Maybach GLS 600
Datum 1.registr. 29.07.2021
FIN W1N1679871A501651

Příští Servis

11.2026

79216 km

(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

Servisní zpráva 1

Mercedes-Benz SIA Domenikss Datum 01.08.2022
Abrenes iela 12 Číslo zakázky 345671
Riga Stav KM 15812 km

Provedený servis

Servis Servis A
Dílenský kód 505
Zbývajících čas.lhůta -3 dnů
Zbývajících počet KM 4188 km

Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej
Kvalita oleje 229.5
Viskozita 0W-40

Přídavné práce

Výměna prachového filtru ☒
Motor: výměna oleje, filtru ☒

Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Záruka na prorezivění ☒

Servisní interval v souladu s předpisy

Mercedes-Benz AG
Dodrženo ☒

Přídavné práce

Splněno ☒

Digitální servisní zpráva

Data vozidla

Vozidlo	Maybach GLS 600
Datum 1.registr.	29.07.2021
FIN	W1N1679871A501651

Příští Servis

11.2026

79216 km

(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)
