



PORSCHE



911, Cayman, Boxster

Garantie & Wartung



PORSCHE

Fahrzeug ausgeliefert

am _____

bei km 20


Betriebs-Nr. 114005



Tachometerwechsel

am _____

bei km _____



Fahrzeugdaten

PROD.NUMMER	4743296
PROD.NUMBER	
FIN	WPOZZZ99ZES114582
VIN	
TYP	991420
TYPE	
MOTORKB./GETR.KB	MA103 / CG135
ENG.CODE/TRANS.CODE	
VERTRIEBSFARBCODE	A1
SALESNO	
AUSSTATTUNGSCODE	AZ
INTERIOR CODE	
FARBCODE	041
COLORCODE	
VIN	
991.701.180.00	

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- ☒ Zwischenwartung
☐ Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 15.5.2016
Auftrag Nr. 54216
bei km 18416
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Centrum Praha
Liberecká 12
182 00 Praha 8
6130010

Stempel

7

- ☐ Zwischenwartung
☒ Wartung
☒ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 11.2.18
Auftrag Nr. 625263
bei km 44296
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Centrum Praha
Liberecká 12
182 00 Praha 8
6130010

Stempel

7

- ☒ Zwischenwartung
☐ Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 11.9.2020
Auftrag Nr. 214260
bei km 61263
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Centrum Praha
Liberecká 12
182 00 Praha 8
6130010

Stempel

7

- ☒ Zwischenwartung
☒ Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 21.6.2022
Auftrag Nr. 702107
bei km 74236
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Centrum Praha
Liberecká 12
182 00 Praha 8
6130010

Stempel

- ☒ Zwischenwartung
☒ Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 7.10.24
Auftrag Nr. 52007770
bei km 90741
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Centrum Praha
Liberecká 12
182 00 Praha 8
6130010

Stempel

7

- ☒ Zwischenwartung
☒ Wartung
☐ Zündkerzenwechsel
☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 31.7.26
Auftrag Nr. 103216
bei km 103216
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel