

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBGF9NY9PF056073
Označení typu	ENYAQ C. iV vRS 220/82 E1A
Datum prodeje	2023-05-25

Záznam dílny

Datum	2025-07-19
Stav km	32665 km
SDA - 48S5 - ŘJ KAMERY ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ, SDA - 43I6 - KONFIGURACE SW ŘJ DCC,	
Provedeno	AUTODRUZSTVO PODBABSKA Pod Patankou 217/1 160 41 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka

Datum	2025-07-08
Stav km	32665 km
Číslo zakázky	508044
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	AUTODRUZSTVO PODBABSKA Pod Patankou 217/1 160 41 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejní

Datum	2023-05-25
Stav km	0 km
Číslo zakázky	50102824
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)