



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJR7NU3J5028538
Označení typu	KAROQ STY TS110/1.5A7F
Datum prodeje	2018-03-21

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2021-02-16
Stav km	52124 km
Číslo zakázky	03447047
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	AUTO JAROV, s.r.o. Osikova 2, c.p. 2688 13000 Praha 3 - Jarov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka

Datum	2020-09-15
Stav km	46506 km
Číslo zakázky	736135
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	Porsche Inter Auto CZ spol.sro Vrchlickeho 31 15000 Praha 5 Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka

Datum	2019-10-25
Stav km	29938 km
Číslo zakázky	03418755
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	AUTO JAROV, s.r.o. Osikova 2, c.p. 2688 13000 Praha 3 - Jarov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2019-07-16
Stav km	22482 km
Číslo zakázky	03412506
Provedeno	AUTO JAROV, s.r.o. Osikova 2, c.p. 2688 13000 Praha 3 - Jarov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2018-03-20
Stav km	5 km
Číslo zakázky	677556
Provedeno	HAVEX-auto s.r.o. Jateční 41 17000 Praha 7 - Holesovice Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)