

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJJ7NS5N8035193
Označení typu	KODIAQ SPO TD110/2.0A7F
Datum prodeje	2022-04-04

Záznam dílny

Datum	2025-01-23
Stav km	107483 km
57NL provedeno	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2025-01-20
Stav km	107483 km
Číslo zakázky	20295677
Provedené dodatečné práce	☒ Filtr prachovy a pylovy ☒ Olej převodovky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2024-05-06
Stav km	82375 km
Číslo zakázky	20280800
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetoveho motoru ✓ Vlozka filtru vzduchu ✓ Servis vymeny brzdove kapaliny
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2023-08-21
Stav km	56522 km
Číslo zakázky	20265079
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2022-11-24
Stav km	29197 km
Číslo zakázky	458199
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2022-11-04
Stav km	25663 km
Lakované části: Př nárazník, spodní díl nárazníku, 2x kryt ostřikovače	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka předprodejní

Datum	2022-03-28
Stav km	5 km
Číslo zakázky	450781
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)